

ZA DISTRIBUTERE RUBENA remenja/kaiševa dogovaraju se rabati
Ceo asortiman RUBENA remenja je proizveden u Češkoj
Date dužine remenja RUBENA u cenovniku su date kao srednja LW mera
to znači da kada u cenovniku piše:
A 1030 LW oduzima se 30mm i to je remen 13x1000 Li
za sve nejasno e pozovite nas radi stanja i mera remenja.
011/2722-758 063/311-528 kontakt :Slobodan Jovanovski

UPOREDNE mere
profil Z 10---LW srednja mera-20mm=Li unutrašnja mera
profil A 13---LW srednja mera-30mm=Li unutrašnja mera
profil B 17---LW srednja mera-40mm=Li unutrašnja mera
profil 20---LW srednja mera=-50mm=Li unutrašnja mera
profil C 22---LW srednja mera=-50mm=Li unutrašnja mera
profil 25---LW srednja mera=-60mm=Li unutrašnja mera
profil D 32---LW srednja mera=-75mm=Li unutrašnja mera
profil 38---LW srednja mera=-80mm=Li unutrašnja mera
profil E---LW srednja mera=-80mm=Li unutrašnja mera

u cenovniku su date SREDNJE LW mere remena !!!

profil SPZ-LW srednja mera=+13mm=La spoljašnja mera
profil SPA-LW srednja mera=+18mm=La spoljašnja mera
profil SPB-LW srednja mera=+22mm=La spoljašnja mera
profil SPC-LW srednja mera=+30mm=La spoljašnja mera

ZA TRGOVINE DAJEMO ODGOVARAJU I RABAT

MODEL REMENA RUBENA CENA PO KOM/Bez Pdv-a

Data cena je po komadu remena !!!

AV 10 975 / 962 Lw	2.94
AV10- 1075 / 1062 Lw L=L	3.01
SPZ 560	1.65
SPZ 562	1.67
SPZ 567	1.67
SPZ 580	1.72
SPZ 587	1.74
SPZ 600	1.77
SPZ 602	1.77
SPZ 612	1.81
SPZ 625	1.86
SPZ 630	1.86
SPZ 637	1.88
SPZ 650	1.93
SPZ 652	1.93
SPZ 662	1.95

SPZ 670	1.98
SPZ 672	1.98
SPZ 675	2.00
SPZ 687	2.02
SPZ 697	2.05
SPZ 700	2.07
SPZ 710	2.10
SPZ 712	2.10
SPZ 715	2.10
SPZ 719	2.12
SPZ 722	2.14
SPZ 725	2.14
SPZ 730	2.17
SPZ 737	2.17
SPZ 750	2.21
SPZ 755	2.24
SPZ 762	2.26
SPZ 772	2.28
SPZ 775	2.28
SPZ 780	2.31
SPZ 782	2.31
SPZ 787	2.33
SPZ 797	2.35
SPZ 800	2.35
SPZ 803	2.38
SPZ 805	2.38
SPZ 812	2.40
SPZ 817	2.42
SPZ 825	2.45
SPZ 830	2.45
SPZ 833	2.45
SPZ 837	2.47
SPZ 845	2.50
SPZ 847	2.50
SPZ 850	2.52
SPZ 862	2.54
SPZ 875	2.59
SPZ 887	2.61
SPZ 900	2.66
SPZ 912	2.71
SPZ 922	2.73
SPZ 924	2.73
SPZ 925	2.73

SPZ 927	2.73
SPZ 930	2.75
SPZ 931	2.75
SPZ 933	2.75
SPZ 937	2.75
SPZ 944	2.80
SPZ 947	2.80
SPZ 950	2.80
SPZ 952	2.80
SPZ 962	2.85
SPZ 975	2.90
SPZ 987	2.92
SPZ 1000	2.94
SPZ 1005	2.28
SPZ 1007	2.28
SPZ 1012	2.31
SPZ 1013	2.31
SPZ 1018	2.33
SPZ 1020	2.33
SPZ 1024	2.33
SPZ 1025	2.33
SPZ 1027	2.35
SPZ 1030	2.35
SPZ 1032	2.35
SPZ 1037	2.35
SPZ 1045	2.38
SPZ 1047	2.38
SPZ 1050	2.40
SPZ 1057	2.42
SPZ 1060 L=L	2.42
SPZ 1062 L=L	2.42
SPZ 1070 L=L	2.45
SPZ 1075 L=L	2.45
SPZ 1077 L=L	2.45
SPZ 1087 L=L	2.47
SPZ 1090 L=L	2.47
SPZ 1100 L=L	2.52
SPZ 1101 L=L	2.52
SPZ 1112 L=L	2.54
SPZ 1120 L=L	2.54
SPZ 1125 L=L	2.57
SPZ 1130 L=L	2.57
SPZ 1132 L=L	2.57

SPZ 1137 L=L	2.59
SPZ 1150 L=L	2.64
SPZ 1160 L=L	2.64
SPZ 1162 L=L	2.66
SPZ 1175 L=L	2.68
SPZ 1180 L=L	2.71
SPZ 1187 L=L	2.71
SPZ 1200 L=L	2.73
SPZ 1202 L=L	2.73
SPZ 1205 L=L	2.75
SPZ 1207 L=L	2.75
SPZ 1210 L=L	2.75
SPZ 1212 L=L	2.75
SPZ 1220 L=L	2.78
SPZ 1222 L=L	2.80
SPZ 1225 L=L	2.80
SPZ 1237 L=L	2.82
SPZ 1250 L=L	2.85
SPZ 1262 L=L	2.90
SPZ 1270 L=L	2.90
SPZ 1275 L=L	2.92
SPZ 1280 L=L	2.92
SPZ 1287 L=L	2.94
SPZ 1300 L=L	2.97
SPZ 1312 L=L	2.99
SPZ 1320 L=L	3.01
SPZ 1325 L=L	3.01
SPZ 1337 L=L	3.04
SPZ 1340 L=L	3.06
SPZ 1347 L=L	3.08
SPZ 1350 L=L	3.08
SPZ 1360 L=L	3.11
SPZ 1362 L=L	3.11
SPZ 1387 L=L	3.18
SPZ 1400 L=L	3.20
SPZ 1404 L=L	3.20
SPZ 1412 L=L	3.22
SPZ 1420 L=L	3.22
SPZ 1425 L=L	3.25
SPZ 1430 L=L	3.27
SPZ 1432 L=L	3.27
SPZ 1435 L=L	3.27
SPZ 1437 L=L	3.27

SPZ 1450 L=L	3.32
SPZ 1462 L=L	3.34
SPZ 1487 L=L	3.39
SPZ 1500 L=L	3.41
SPZ 1512 L=L	3.44
SPZ 1520 L=L	3.46
SPZ 1523 L=L	3.48
SPZ 1525 L=L	3.48
SPZ 1537 L=L	3.51
SPZ 1550 L=L	3.53
SPZ 1557 L=L	3.55
SPZ 1562 L=L	3.58
SPZ 1587 L=L	3.63
SPZ 1600 L=L	3.65
SPZ 1612 L=L	3.67
SPZ 1625 L=L	3.70
SPZ 1632 L=L	3.72
SPZ 1637 L=L	3.72
SPZ 1650 L=L	3.77
SPZ 1662 L=L	3.79
SPZ 1675 L=L	3.81
SPZ 1687 L=L	3.86
SPZ 1700 L=L	3.88
SPZ 1712 L=L	3.91
SPZ 1720 L=L	3.91
SPZ 1725 L=L	3.93
SPZ 1732 L=L	3.95
SPZ 1737 L=L	3.95
SPZ 1750 L=L	4.00
SPZ 1755 L=L	4.00
SPZ 1762 L=L	4.03
SPZ 1782 L=L	4.07
SPZ 1787 L=L	4.07
SPZ 1800 L=L	4.10
SPZ 1812 L=L	4.14
SPZ 1825 L=L	4.17
SPZ 1837 L=L	4.19
SPZ 1848 L=L	4.21
SPZ 1850 L=L	4.24
SPZ 1862 L=L	4.26
SPZ 1887 L=L	4.31
SPZ 1900 L=L	4.33
SPZ 1912 L=L	4.35

SPZ 1937 L=L	4.43
SPZ 1950 L=L	4.45
SPZ 1962 L=L	4.47
SPZ 1987 L=L	4.54
SPZ 2000 L=L	4.57
SPZ 2030 L=L	4.64
SPZ 2032 L=L	4.64
SPZ 2037 L=L	4.64
SPZ 2050 L=L	4.68
SPZ 2060 L=L	4.71
SPZ 2062 L=L	4.71
SPZ 2087 L=L	4.76
SPZ 2100 L=L	4.78
SPZ 2112 L=L	4.83
SPZ 2120 L=L	4.83
SPZ 2137 L=L	4.87
SPZ 2150 L=L	4.92
SPZ 2160 L=L	4.92
SPZ 2162 L=L	4.94
SPZ 2175 L=L	4.97
SPZ 2187 L=L	4.99
SPZ 2225 L=L	5.06
SPZ 2237 L=L	5.11
SPZ 2240 L=L	5.11
SPZ 2262 L=L	5.16
SPZ 2275 L=L	5.20
SPZ 2287 L=L	5.23
SPZ 2300 L=L	5.25
SPZ 2312 L=L	5.27
SPZ 2322 L=L	5.30
SPZ 2325 L=L	5.30
SPZ 2337 L=L	5.32
SPZ 2360 L=L	5.39
SPZ 2387 L=L	5.44
SPZ 2400 L=L	5.48
SPZ 2430 L=L	5.53
SPZ 2437 L=L	5.56
SPZ 2450 L=L	5.60
SPZ 2487 L=L	5.67
SPZ 2500 L=L	5.70
SPZ 2537 L=L	5.79
SPZ 2540 L=L	5.79
SPZ 2550 L=L	5.81

SPZ 2582 L=L	5.89
SPZ 2587 L=L	5.91
SPZ 2650 L=L	6.05
SPZ 2687 L=L	6.12
SPZ 2690 L=L	6.12
SPZ 2700 L=L	6.17
SPZ 2787 L=L	6.36
SPZ 2800 L=L	6.38
SPZ 2837 L=L	6.47
SPZ 2840 L=L	6.47
SPZ 2987 L=L	6.83
SPZ 3000 L=L	6.85
SPZ 3150 L=L	7.20
SPZ 3287 L=L	7.51
SPZ 3337 L=L	7.60
SPZ 3350 L=L	7.65
SPZ 3550 L=L	8.10
SPZ 3687 L=L	8.40
SPZ 3700 L=L	8.45
SPZ 4000 L=L	9.13
SPA 732	3.08
SPA 749	3.13
SPA 750	3.15
SPA 757	3.18
SPA 775	3.27
SPA 782	3.30
SPA 799	3.37
SPA 800	3.37
SPA 807	3.39
SPA 812	3.41
SPA 820	3.44
SPA 825	3.46
SPA 832	3.48
SPA 837	3.51
SPA 849	3.58
SPA 850	3.58
SPA 857	3.60
SPA 862	3.63
SPA 875	3.67
SPA 882	3.70
SPA 899	3.77
SPA 900	3.79
SPA 907	3.81

SPA 925	3.88
SPA 932	3.91
SPA 949	3.98
SPA 950	3.98
SPA 957	4.03
SPA 975	4.10
SPA 982	4.12
SPA 999	4.19
SPA 1000	4.19
SPA 1007	3.72
SPA 1010	3.72
SPA 1012	3.72
SPA 1017	3.77
SPA 1018	3.77
SPA 1025	3.79
SPA 1030	3.79
SPA 1032	3.81
SPA 1037	3.81
SPA 1042	3.86
SPA 1045	3.86
SPA 1050	3.88
SPA 1057	3.91
SPA 1059	3.91
SPA 832 RAVLEK	5.01
SPA 1557 RAVLEK	8.22
SPA 2420 RAVLEK	12.78
SPA 1060 L=L	3.91
SPA 1075 L=L	3.98
SPA 1079 L=L	3.98
SPA 1082 L=L	4.00
SPA 1090 L=L	4.03
SPA 1097 L=L	4.05
SPA 1100 L=L	4.07
SPA 1107 L=L	4.07
SPA 1112 L=L	4.10
SPA 1119 L=L	4.14
SPA 1120 L=L	4.14
SPA 1125 L=L	4.14
SPA 1132 L=L	4.17
SPA 1137 L=L	4.19
SPA 1149 L=L	4.24
SPA 1150 L=L	4.24
SPA 1154 L=L	4.26

SPA 1157 L=L	4.26
SPA 1160 L=L	4.28
SPA 1162 L=L	4.28
SPA 1175 L=L	4.33
SPA 1179 L=L	4.35
SPA 1180 L=L	4.35
SPA 1182 L=L	4.35
SPA 1186 L=L	4.38
SPA 1200 L=L	4.43
SPA 1207 L=L	4.45
SPA 1220 L=L	4.52
SPA 1230 L=L	4.54
SPA 1232 L=L	4.54
SPA 1236 L=L	4.57
SPA 1250 L=L	4.61
SPA 1254 L=L	4.64
SPA 1257 L=L	4.64
SPA 1268 L=L	4.68
SPA 1272 L=L	4.71
SPA 1275 L=L	4.71
SPA 1277 L=L	4.71
SPA 1280 L=L	4.73
SPA 1282 L=L	4.73
SPA 1285 L=L	4.73
SPA 1287 L=L	4.76
SPA 1290 L=L	4.76
SPA 1300 L=L	4.80
SPA 1301 L=L	4.80
SPA 1302 L=L	4.80
SPA 1307 L=L	4.83
SPA 1314 L=L	4.85
SPA 1320 L=L	4.87
SPA 1325 L=L	4.87
SPA 1332 L=L	4.92
SPA 1349 L=L	4.97
SPA 1350 L=L	4.97
SPA 1357 L=L	5.01
SPA 1360 L=L	5.01
SPA 1375 L=L	5.06
SPA 1382 L=L	5.11
SPA 1387 L=L	5.11
SPA 1399 L=L	5.16
SPA 1400 L=L	5.16

SPA 1407 L=L	5.20
SPA 1415 L=L	5.23
SPA 1425 L=L	5.25
SPA 1432 L=L	5.30
SPA 1450 L=L	5.34
SPA 1457 L=L	5.39
SPA 1462 L=L	5.39
SPA 1465 L=L	5.41
SPA 1467 L=L	5.41
SPA 1475 L=L	5.44
SPA 1482 L=L	5.48
SPA 1487 L=L	5.48
SPA 1499 L=L	5.53
SPA 1500 L=L	5.53
SPA 1503 L=L	5.53
SPA 1507 L=L	5.56
SPA 1525 L=L	5.63
SPA 1528 L=L	5.63
SPA 1532 L=L	5.65
SPA 1550 L=L	5.72
SPA 1557 L=L	5.74
SPA 1560 L=L	5.77
SPA 1575 L=L	5.81
SPA 1582 L=L	5.84
SPA 1599 L=L	5.91
SPA 1600 L=L	5.91
SPA 1607 L=L	5.93
SPA 1625 L=L	6.00
SPA 1630 L=L	6.00
SPA 1632 L=L	6.03
SPA 1650 L=L	6.10
SPA 1655 L=L	6.10
SPA 1657 L=L	6.12
SPA 1675 L=L	6.19
SPA 1682 L=L	6.21
SPA 1699 L=L	6.26
SPA 1700 L=L	6.29
SPA 1707 L=L	6.29
SPA 1715 L=L	6.33
SPA 1725 L=L	6.36
SPA 1730 L=L	6.38
SPA 1732 L=L	6.38
SPA 1735 L=L	6.40

SPA 1750 L=L	6.45
SPA 1757 L=L	6.47
SPA 1775 L=L	6.54
SPA 1782 L=L	6.57
SPA 1799 L=L	6.64
SPA 1800 L=L	6.64
SPA 1807 L=L	6.66
SPA 1825 L=L	6.73
SPA 1832 L=L	6.76
SPA 1850 L=L	6.83
SPA 1857 L=L	6.85
SPA 1867 L=L	6.87
SPA 1882 L=L	6.94
SPA 1899 L=L	7.01
SPA 1900 L=L	7.01
SPA 1907 L=L	7.04
SPA 1925 L=L	7.11
SPA 1932 L=L	7.13
SPA 1950 L=L	7.20
SPA 1957 L=L	7.23
SPA 1982 L=L	7.32
SPA 1999 L=L	7.39
SPA 2000 L=L	7.39
SPA 2007 L=L	7.42
SPA 2011 L=L	7.42
SPA 2032 L=L	7.51
SPA 2057 L=L	7.60
SPA 2060 L=L	7.60
SPA 2082 L=L	7.70
SPA 2100 L=L	7.74
SPA 2107 L=L	7.77
SPA 2120 L=L	7.82
SPA 2125 L=L	7.84
SPA 2132 L=L	7.86
SPA 2150 L=L	7.93
SPA 2157 L=L	7.96
SPA 2175 L=L	8.03
SPA 2182 L=L	8.05
SPA 2200 L=L	8.12
SPA 2207 L=L	8.14
SPA 2222 L=L	8.19
SPA 2232 L=L	8.24
SPA 2240 L=L	8.26

SPA 2250 L=L	8.31
SPA 2257 L=L	8.33
SPA 2282 L=L	8.43
SPA 2300 L=L	8.50
SPA 2307 L=L	8.50
SPA 2332 L=L	8.59
SPA 2357 L=L	8.69
SPA 2359 L=L	8.71
SPA 2360 L=L	8.71
SPA 2382 L=L	8.78
SPA 2400 L=L	8.85
SPA 2432 L=L	8.97
SPA 2457 L=L	9.06
SPA 2482 L=L	9.16
SPA 2500 L=L	9.23
SPA 2525 L=L	9.32
SPA 2532 L=L	9.35
SPA 2550 L=L	9.42
SPA 2557 L=L	9.44
SPA 2580 L=L	9.53
SPA 2582 L=L	9.53
SPA 2600 L=L	9.60
SPA 2607 L=L	9.63
SPA 2632 L=L	9.72
SPA 2650 L=L	9.79
SPA 2682 L=L	9.91
SPA 2700 L=L	9.98
SPA 2707 L=L	9.98
SPA 2720 L=L	10.03
SPA 2732 L=L	10.08
SPA 2750 L=L	10.15
SPA 2782 L=L	10.26
SPA 2800 L=L	10.33
SPA 2832 L=L	10.45
SPA 2847 L=L	10.50
SPA 2850 L=L	10.52
SPA 2882 L=L	10.64
SPA 2900 L=L	10.71
SPA 2932 L=L	10.80
SPA 2940 L=L	10.85
SPA 2950 L=L	10.88
SPA 2964 L=L	10.95
SPA 2982 L=L	10.99

SPA 3000 L=L	11.06
SPA 3032 L=L	11.18
SPA 3082 L=L	11.37
SPA 3132 L=L	11.56
SPA 3150 L=L	11.63
SPA 3182 L=L	11.75
SPA 3250 L=L	12.01
SPA 3282 L=L	12.12
SPA 3332 L=L	12.29
SPA 3350 L=L	12.36
SPA 3382 L=L	12.48
SPA 3450 L=L	12.74
SPA 3482 L=L	12.85
SPA 3500 L=L	12.92
SPA 3532 L=L	13.02
SPA 3550 L=L	13.09
SPA 3600 L=L	13.28
SPA 3682 L=L	13.58
SPA 3732 L=L	13.77
SPA 3750 L=L	13.84
SPA 3800 L=L	14.03
SPA 3870 L=L	14.27
SPA 3932 L=L	14.50
SPA 3982 L=L	14.69
SPA 4000 L=L	14.76
SPA 4232 L=L	15.61
SPA 4250 L=L	15.68
SPA 4500 L=L	16.62
SPA 4570 L=L	16.85
SPA 4750 L=L	17.51
SPA 5025 L=L	18.55
SPA 5300 L=L	19.56
SPA 1532 L=L	5.65
SPA 1450 sá2 ks tol. +/-6mm UAZ	5.34
SPB 2950 sad. a 3	16.78
SPB 2800 sad. a 4	15.94
SPB 2850 sad. a 4	16.22
SPB 2060 FARMBELT K	21.09
SPB 2950 FARMBELT K	30.20
SPB 3150 DP RAVLEK	32.25
SPB 3750 DP RAVLEK	38.39
SPB 4250 F- K	43.53
SPB 1320 RAVLEK	10.88

SPB 1400 RAVLEK	11.53
SPB 1450 RAVLEK	11.93
SPB 1600 RAVLEK	13.18
SPB 1700 RAVLEK	14.01
SPB 1750 RAVLEK	14.43
SPB 1775 RAVLEK	14.62
SPB 1800 RAVLEK	14.83
SPB 1850 RAVLEK	15.25
SPB 1860 Lw RAVLEK	15.32
SPB 1900 RAVLEK	15.65
SPB 1950 RAVLEK	16.05
SPB 2000 RAVLEK	16.48
SPB 2060 RAVLEK	16.97
SPB 2100 RAVLEK	17.30
SPB 2120 RAVLEK	17.47
SPB 4000 RAVLEK	32.96
SPB 1320 RAVLEK sad á 6 ks	10.88
SPB 1450 RAVLEK sad á 6 ks	11.93
SPB 1600 RAVLEK sad á 6 ks	13.18
SPB 1700 RAVLEK sad á 6 ks	14.01
SPB 1800 RAVLEK sad á 6 ks	14.83
SPB 1900 RAVLEK sad á 6 ks	15.65
SPB 1950 RAVLEK sad á 6 ks	16.05
SPB 2060 RAVLEK sad á 6 ks	16.97
SPB 2100 RAVLEK sad á 6 ks	17.30
SPB L=L 1000	5.13
SPB 1250 L=L	6.40
SPB 1272 L=L	6.52
SPB 1280 L=L	6.57
SPB 1300 L=L	6.66
SPB 1320 L=L	6.76
SPB 1340 L=L	6.87
SPB 1360 L=L	6.97
SPB 1400 L=L	7.18
SPB 1410 L=L	7.23
SPB 1450 L=L	7.44
SPB 1472 L=L	7.53
SPB 1475 L=L	7.56
SPB 1478 L=L	7.58
SPB 1500 L=L	7.70
SPB 1510 L=L	7.74
SPB 1525 L=L	7.82
SPB 1550 L=L	7.93

SPB 1578 L=L	8.10
SPB 1600 L=L	8.19
SPB 1625 L=L	8.33
SPB 1650 L=L	8.45
SPB 1670 L=L	8.57
SPB 1675 L=L	8.59
SPB 1678 L=L	8.59
SPB 1680 L=L	8.62
SPB 1700 L=L	8.71
SPB 1720 L=L	8.80
SPB 1728 L=L	8.85
SPB 1750 L=L	8.97
SPB 1778 L=L	9.11
SPB 1800 L=L	9.23
SPB 1828 L=L	9.37
SPB 1850 L=L	9.49
SPB 1878 L=L	9.63
SPB 1900 L=L	9.75
SPB 1928 L=L	9.89
SPB 1950 L=L	10.00
SPB 1978 L=L	10.15
SPB 2000 L=L	10.24
SPB 2020 L=L	10.36
SPB 2032 L=L	10.40
SPB 2040 L=L	10.45
SPB 2050 L=L	10.50
SPB 2060 L=L	10.57
SPB 2082 L=L	10.66
SPB 2098 L=L	10.76
SPB 2100 L=L	10.76
SPB 2120 L=L	10.88
SPB 2140 L=L	10.97
SPB 2150 L=L	11.02
SPB 2180 L=L	11.18
SPB 2182 L=L	11.18
SPB 2200 L=L	11.28
SPB 2218 L=L	11.37
SPB 2238 L=L	11.46
SPB 2240 L=L	11.49
SPB 2262 L=L	11.58
SPB 2280 L=L	11.68
SPB 2300 L=L	11.79
SPB 2310 L=L	11.84

SPB 2320 L=L	11.89
SPB 2338 L=L	11.98
SPB 2360 L=L	12.10
SPB 2380 L=L	12.19
SPB 2400 L=L	12.31
SPB 2420 L=L	12.41
SPB 2430 L=L	12.45
SPB 2450 L=L	12.57
SPB 2478 L=L	12.71
SPB 2500 L=L	12.81
SPB 2530 L=L	12.97
SPB 2540 L=L	13.02
SPB 2550 L=L	13.06
SPB 2580 L=L	13.23
SPB 2600 L=L	13.32
SPB 2628 L=L	13.46
SPB 2650 L=L	13.58
SPB 2659 L=L	13.63
SPB 2665 L=L	13.65
SPB 2680 L=L	13.75
SPB 2700 L=L	13.84
SPB 2720 L=L	13.94
SPB 2730 L=L	14.01
SPB 2750 L=L	14.10
SPB 2778 L=L	14.24
SPB 2800 L=L	14.36
SPB 2820 L=L	14.45
SPB 2828 L=L	14.50
SPB 2840 L=L	14.55
SPB 2850 L=L	14.62
SPB 2900 L=L	14.88
SPB 2950 L=L	15.11
SPB 2978 L=L	15.28
SPB 3000 L=L	15.37
SPB 3048 L=L	15.61
SPB 3050 L=L	15.63
SPB 3070 L=L	15.75
SPB 3080 L=L	15.80
SPB 3100 L=L	15.89
SPB 3128 L=L	16.03
SPB 3150 L=L	16.15
SPB 3165 L=L	16.22
SPB 3200 L=L	16.41

SPB 3250 L=L	16.67
SPB 3300 L=L	16.93
SPB 3320 L=L	17.02
SPB 3350 L=L	17.18
SPB 3400 L=L	17.42
SPB 3450 L=L	17.68
SPB 3472 L=L	17.80
SPB 3500 L=L	17.94
SPB 3550 L=L	18.20
SPB 3600 L=L	18.46
SPB 3610 L=L	18.50
SPB 3620 L=L	18.55
SPB 3650 L=L	18.71
SPB 3675 L=L	18.83
SPB 3700 L=L	18.95
SPB 3730 L=L	19.11
SPB 3750 L=L	19.23
SPB 3770 L=L	19.33
SPB 3800 L=L	19.49
SPB 3810 L=L	19.51
SPB 3850 L=L	19.73
SPB 3870 L=L	19.82
SPB 3900 L=L	19.99
SPB 3960 L=L	20.29
SPB 3978 L=L	20.39
SPB 4000 L=L	20.50
SPB 4050 L=L	20.76
SPB 4060 L=L	20.81
SPB 4100 L=L	21.02
SPB 4120 L=L	21.12
SPB 4200 L=L	21.52
SPB 4250 L=L	21.80
SPB 4300 L=L	22.06
SPB 4370 L=L	22.39
SPB 4450 L=L	22.81
SPB 4500 L=L	23.07
SPB 4550 L=L	23.33
SPB 4560 L=L	23.38
SPB 4620 L=L	23.68
SPB 4650 L=L	23.82
SPB 4700 L=L	24.08
SPB 4750 L=L	24.36
SPB 4800 L=L	24.60

SPB 4820 L=L	24.69
SPB 4850 L=L	24.86
SPB 4870 L=L	24.95
SPB 4950 L=L	25.38
SPB 5000 L=L	25.64
SPB 5058 L=L	25.92
SPB 5070 L=L	25.99
SPB 5100 L=L	26.13
SPB 5150 L=L	26.39
SPB 5200 L=L	26.65
SPB 5300 L=L	27.17
SPB 5380 L=L	27.57
SPB 5400 L=L	27.68
SPB 5500 L=L	28.20
SPB 5600 L=L	28.70
SPB 5680 L=L	29.12
SPB 5700 L=L	29.21
SPB 5800 L=L	29.73
SPB 5900 L=L	30.25
SPB 6000 L=L	30.74
SPB 6100 L=L	31.26
SPB 6300 L=L	32.30
SPB 6400 L=L	32.81
SPB 6700 L=L	34.34
SPB 7000 L=L	35.87
SPB 7100 L=L	36.39
SPB 7300 L=L	37.43
SPB 7500 L=L	38.44
SPB 7520 L=L	38.56
SPB 7600 L=L	38.96
SPB 8000 L=L	41.01
SPB 8800 L=L	45.10
SPB 2950 L=L 1.výbava	15.11
SPB 1878 sad á 2	9.63
SPB 1900 L=L sad á 2 ks	9.75
SPB 2128 sad á 2	10.90
SPB 2500 sad á 2	12.81
SPC 2500 FARMBELT P	27.87
SPC 3550 FARMBELT P	39.59
SPC 3850 P - POWER +	42.91
SPC 2120 FARMBELT K	30.88
SPC 2240 FARMBELT K	32.65
SPC 2320 FARMBELT K	33.80

SPC 2360 FARBELT K	34.39
SPC 3350 FARBELT K	48.82
SPC 4000 FARBELT K	58.29
SPC 5100 FARBELT K	74.32
SPC 12380 FARBELT RAVLEK	180.41
SPC 2000 L=L	15.11
SPC 2100 L=L	15.87
SPC 2120 L=L	16.03
SPC 2150 L=L	16.24
SPC 2210 L=L	16.69
SPC 2240L=L	16.93
SPC 2250 L=L	17.00
SPC 2280 L=L	17.23
SPC 2300 L=L	17.37
SPC 2330 L=L	17.61
SPC 2350 L=L	17.75
SPC 2360 L=L	17.84
SPC 2400 L=L	18.13
SPC 2440 L=L	18.43
SPC 2470 L=L	18.67
SPC 2500 L=L	18.90
SPC 2520 L=L	19.04
SPC 2550 L=L	19.28
SPC 2600 L=L	19.63
SPC 2620 L=L	19.80
SPC 2650 L=L	20.01
SPC 2700 L=L	20.39
SPC 2750 L=L	20.76
SPC 2760 L=L	20.86
SPC 2770 L=L	20.93
SPC 2790 L=L	21.07
SPC 2800 L=L	21.14
SPC 2850 L=L	21.54
SPC 2900 L=L	21.92
SPC 2950 L=L	22.29
SPC 2970 L=L	22.43
SPC 3000 L=L	22.67
SPC 3020 L=L	22.81
SPC 3035 L=L	22.93
SPC 3050 L=L	23.05
SPC 3100 L=L	23.42
SPC 3120 L=L	23.56
SPC 3150 L=L	23.80

SPC 3180 L=L	24.01
SPC 3200 L=L	24.18
SPC 3250 L=L	24.55
SPC 3300 L=L	24.93
SPC 3320 L=L	25.07
SPC 3350 L=L	25.31
SPC 3380 L=L	25.54
SPC 3400 L=L	25.68
SPC 3450 L=L	26.06
SPC 3500 L=L	26.44
SPC 3520 L=L	26.60
SPC 3530L=L	26.67
SPC 3550 L=L	26.81
SPC 3585 L=L	27.07
SPC 3590 L=L	27.12
SPC 3600 L=L	27.19
SPC 3610 L=L	27.26
SPC 3620 L=L	27.35
SPC 3650 L=L	27.57
SPC 3660 L=L	27.66
SPC 3700 L=L	27.94
SPC 3720 L=L	28.11
SPC 3750 L=L	28.32
SPC 3800 L=L	28.70
SPC 3850 L=L	29.10
SPC 3885 L=L	29.35
SPC 3900 L=L	29.47
SPC 4000 L=L	30.23
SPC 4050 L=L	30.60
SPC 4100 L=L	30.98
SPC 4120 L=L	31.12
SPC 4200 L=L	31.73
SPC 4250 L=L	32.11
SPC 4290 L=L	32.41
SPC 4350 L=L	32.86
SPC 4370 L=L	33.00
SPC 4380 L=L	33.10
SPC 4400 L=L	33.24
SPC 4405 L=L	33.29
SPC 4430 L=L	33.47
SPC 4450 L=L	33.62
SPC 4460 L=L	33.69
SPC 4480 L=L	33.85

SPC 4500 L=L	33.99
SPC 4530 L=L	34.23
SPC 4550 L=L	34.37
SPC 4600 L=L	34.75
SPC 4650 L=L	35.12
SPC 4700 L=L	35.50
SPC 4720 L=L	35.64
SPC 4750 L=L	35.87
SPC 4800 L=L	36.25
SPC 4850 L=L	36.65
SPC 4900 L=L	37.03
SPC 4950 L=L	37.41
SPC 5000 L=L	37.78
SPC 5030 L=L	37.99
SPC 5050 L=L	38.16
SPC 5100 L=L	38.51
SPC 5200 L=L	39.29
SPC 5250 L=L	39.66
SPC 5300 L=L	40.04
SPC 5400 L=L	40.79
SPC 5500 L=L	41.55
SPC 5600 L=L	42.30
SPC 5700 L=L	43.05
SPC 5750 L=L	43.43
SPC 5770 L=L	43.60
SPC 5772 L=L	43.62
SPC 5800 L=L	43.81
SPC 5830 L=L	44.04
SPC 5850 L=L	44.21
SPC 5970 L=L	45.10
SPC 6000 L=L	45.31
SPC 6100 L=L	46.07
SPC 6103 L=L	46.11
SPC 6150 L=L	46.44
SPC 6200 L=L	46.84
SPC 6300 L=L	47.60
SPC 6500 L=L	49.10
SPC 6600 L=L	49.86
SPC 6700 L=L	50.61
SPC 6800 L=L	51.36
SPC 6850 L=L	51.74
SPC 6900 L=L	52.12
SPC 7000 L=L	52.87

SPC 7100 L=L	53.62
SPC 7200 L=L	54.40
SPC 7260 L=L	54.85
SPC 7300 L=L	55.15
SPC 7400 L=L	55.91
SPC 7450 L=L	56.28
SPC 7500 L=L	56.66
SPC 7600 L=L	57.41
SPC 7650 L=L	57.79
SPC 7700 L=L	58.17
SPC 7800 L=L	58.92
SPC 7950 L=L	60.05
SPC 7970 L=L	60.22
SPC 8000 L=L	60.43
SPC 8100 L=L	61.18
SPC 8200 L=L	61.96
SPC 8210 L=L	62.03
SPC 8250 L=L	62.33
SPC 8300 L=L	62.71
SPC 8400 L=L	63.46
SPC 8500 L=L	64.22
SPC 8750 L=L	66.10
SPC 8800 L=L	66.48
SPC 8900 L=L	67.23
SPC 9000 L=L	67.98
SPC 9200 L=L	69.51
SPC 9500 L=L	71.77
SPC 10000 L=L	75.54
SPC 11200 L=L	84.60
SPC 11800 L=L	89.15
SPC 12500 L=L	94.44
SPC 14000 L=L	105.77
3-SPB 2800	42.28
3-SPB 3150	47.55
3-SPB 3356	50.66
4-SPB 4250	91.64
4-SPB 4370	94.23
4-SPB 5000	107.81
5-SPB 4000	107.84
5-SPB 4370 NASOBNY	117.79
5-SPB 6300	169.82
6-SPB 3870	130.76
Z 530 PES Z20	1.41

Z 540 PES Z20 1/2	1.46
Z 545 PES	1.46
Z 550 PES Z21	1.48
Z 560 PES	1.51
Z 570 PES	1.53
Z 580 PES Z22	1.55
Z 595 PES	1.60
Z 597 PES	1.60
Z 600 PES Z23	1.60
Z 610 PES	1.65
Z 620 PES	1.67
Z 625 PES	1.67
Z 630 PES Z24	1.69
Z 635 PES	1.69
Z 645 PES	1.74
Z 650 PES Z25	1.74
Z 655 PES	1.77
Z 656 PES	1.77
Z 660 PES	1.77
Z 665 PES	1.79
Z 670 PES	1.79
Z 675 PES	1.81
Z 680 PES Z26	1.84
Z 690 PES	1.86
Z 695 PES	1.86
Z 700 PES	1.88
Z 705 PES Z27	1.88
Z 710 PES	1.91
Z 715 PES	1.93
Z 720 PES	1.93
Z 725 PES	1.95
Z 730 PES Z28	1.95
Z 740 PES	1.98
Z 745 PES	2.00
Z 750 PES	2.02
Z 755 PES	2.02
Z 760 PES Z29	2.05
Z 762 PES	2.05
Z 770 PES	2.07
Z 775 PES	2.07
Z 780 PES Z30	2.10
Z 785 PES	2.10
Z 787 PES	2.10

Z 790 PES	2.12
Z 795 PES	2.14
Z 800 PES	2.14
Z 810 PES Z31	2.17
Z 820 PES	2.19
Z 825 PES Z31 1/2	2.21
Z 830 PES	2.24
Z 832 PES	2.24
Z 833 PES	2.24
Z 835 PES Z32	2.24
Z 840 PES	2.26
Z 842 PES	2.26
Z 845 PES	2.26
Z 847 PES	2.26
Z 850 PES	2.28
Z 855 PES	2.28
Z 860 PES Z33	2.31
Z 870 PES	2.33
Z 872 PES	2.33
Z 875 PES	2.35
Z 880 PES	2.35
Z 885 PES Z34	2.38
Z 890 PES	2.38
Z 895 PES	2.40
Z 900 PES	2.42
Z 910 PES Z35	2.45
Z 920 PES	2.47
Z 925 PES	2.47
Z 930 PES	2.50
Z 935 PES Z36	2.52
Z 940 PES	2.52
Z 945 PES	2.54
Z 947 PES	2.54
Z 950 PES	2.54
Z 955 PES	2.57
Z 960 PES Z37	2.57
Z 965 PES	2.59
Z 970 PES	2.61
Z 975 PES	2.61
Z 980 PES	2.64
Z 985 PES Z38	2.64
Z 990 PES	2.66
Z 995 PES	2.66

Z 1000 PES	2.68
Z 1010 PES Z39	2.21
Z 1015 PES	2.21
Z 1018 PES	2.24
Z 920 PES sad. a 3	2.47
Z 580 RAVLEK	2.35
Z 820 RAVLEK	3.32
Z 770 PROFI GT	3.30
Z 1190 PROFI GT	4.85
Z 1020 PES L=L	2.24
Z 1030 PES L=L	2.26
Z 1035 PES L=L Z40	2.26
Z 1040 PES L=L Z40	2.28
Z 1045 PES L=L	2.28
Z 1050 PES L=L	2.28
Z 1060 PES L=L Z41	2.33
Z 1070 PES L=L	2.33
Z 1080 PES L=L	2.35
Z 1085 PES L=L	2.38
Z 1090 PES L=L Z42	2.38
Z 1095 PES L=L	2.38
Z 1100 PES L=L	2.40
Z 1110 PES L=L	2.42
Z 1112 PES L=L	2.42
Z 1115 PES L=L Z43	2.45
Z 1120 PES L=L	2.45
Z 1140 PES L=L Z44	2.50
Z 1145 PES L=L	2.52
Z 1150 PES L=L	2.52
Z 1160 PES L=L Z45	2.54
Z 1165 PES L=L	2.54
Z 1170 PES L=L	2.57
Z 1175 PES L=L	2.57
Z 1180 PES L=L	2.57
Z 1190 PES L=L Z46	2.61
Z 1195 PES L=L	2.61
Z 1200 PES L=L	2.64
Z 1210 PES L=L Z47	2.64
Z 1215 PES L=L	2.66
Z 1220 PES L=L	2.66
Z 1225 PES L=L	2.68
Z 1235 PES L=L	2.71
Z 1240 PES L=L Z48	2.71

Z 1245 PES L=L	2.73
Z 1250 PES L=L	2.73
Z 1265 PES L=L Z49	2.75
Z 1270 PES L=L	2.78
Z 1280 PES L=L	2.80
Z 1290 PES L=L Z50	2.82
Z 1295 PES L=L	2.82
Z 1300 PES L=L	2.85
Z 1305 PES L=L	2.85
Z 1315 PES L=L	2.87
Z 1320 PES L=L Z51	2.90
Z 1340 PES L=L Z52	2.92
Z 1345 PES L=L	2.94
Z 1350 PES L=L	2.94
Z 1360 PES L=L	2.99
Z 1370 PES L=L Z53	2.99
Z 1380 PES L=L	3.01
Z 1390 PES L=L Z54	3.04
Z 1395 PES L=L	3.04
Z 1400 PES L=L	3.06
Z 1420 PES L=L Z55	3.11
Z 1440 PES L=L	3.15
Z 1445 PES L=L Z56	3.18
Z 1450 PES L=L	3.18
Z 1460 PES L=L	3.20
Z 1470 PES L=L Z57	3.22
Z 1475 PES L=L	3.22
Z 1480 PES L=L	3.22
Z 1495 PES L=L Z58	3.27
Z 1500 PES L=L	3.30
Z 1520 PES L=L Z59	3.32
Z 1545 PES L=L Z60	3.39
Z 1550 PES L=L	3.39
Z 1570 PES L=L Z61	3.44
Z 1595 PES L=L Z62	3.48
Z 1600 PES L=L	3.51
Z 1620 PES L=L Z63	3.53
Z 1640 PES L=L	3.58
Z 1645 PES L=L Z64	3.60
Z 1650 PES L=L	3.60
Z 1670 PES L=L Z65	3.65
Z 1675 PES L=L	3.67
Z 1695 PES L=L Z66	3.70

Z 1700 PES L=L	3.72
Z 1720 PES L=L	3.77
Z 1725 PES L=L Z67	3.77
Z 1745 PES L=L Z68	3.81
Z 1750 PES L=L Z68	3.81
Z 1770 PES L=L Z69	3.88
Z 1795 PES L=L	3.93
Z 1800 PES L=L Z70	3.93
Z 1820 PES L=L Z71	3.98
Z 1825 PES L=L	3.98
Z 1850 PES L=L Z72	4.05
Z 1870 PES L=L	4.10
Z 1875 PES L=L Z73	4.10
Z 1895 PES L=L	4.14
Z 1900 PES L=L Z74	4.17
Z 1920 PES L=L Z75	4.19
Z 1950 PES L=L Z76	4.26
Z 1970 PES L=L	4.31
Z 2000 PES L=L Z78	4.38
Z 2020 PES L=L	4.43
Z 2025 PES L=L Z79	4.43
Z 2035 PES L=L	4.45
Z 2037 PES L=L	4.45
Z 2060 PES L=L	4.52
Z 2070 PES L=L	4.52
Z 2080 PES L=L	4.54
Z 2105 PES L=L	4.61
Z 2120 PES L=L	4.64
Z 2140 PES L=L	4.68
Z 2170 PES L=L	4.76
Z 2180 PES L=L	4.76
Z 2200 PES L=L	4.83
Z 2220 PES L=L	4.85
Z 2240 PES L=L	4.90
Z 2257 PES L=L	4.94
Z 2260 PES L=L	4.94
Z 2280 PES L=L	4.99
Z 2308 PES L=L	5.04
Z 2320 PES L=L	5.06
Z 2360 PES L=L	5.16
Z 2370 PES L=L	5.18
Z 2380 PES L=L	5.20
Z 2420 PES L=L	5.30

Z 2435 PES L=L	5.32
Z 2450 PES L=L	5.34
Z 2460 PES L=L	5.39
Z 2500 PES L=L	5.48
Z 2520 PES L=L	5.51
Z 2570 PES L=L	5.63
Z 2600 PES L=L	5.70
Z 2620 PES L=L	5.72
Z 2624 L=L	5.74
Z 2644 PES L=L	5.79
Z 2670 PES L=L	5.84
Z 2720 PES L=L	5.96
Z 2800 PES L=L	6.12
Z 2820 PES L=L	6.17
Z 2870 L=L	6.29
Z 2920 PES L=L	6.38
Z 3000 PES L=L	6.57
Z 3020 PES L=L	6.59
Z 3090 PES L=L	6.76
Z 3150 PES L=L	6.87
Z 3170 PES L=L	6.94
Z 3270 PES L=L	7.16
Z 3340 PES L=L	7.30
Z 3350 PES L=L	7.32
Z 3370 PES L=L	7.37
Z 3470 PES L=L	7.60
Z 3570 PES L=L	7.82
Z 4020 PES L=L	8.78
Z 4270 PES L=L	9.35
Z 4770 PES L=L	10.43
A 560 PES	1.91
A 580 PES	1.98
A 590 PES A22	2.00
A 600 PES	2.05
A 605 PES	2.05
A 610 PES A23	2.07
A 615 PES	2.10
A 630 PES	2.14
A 640 PES A24	2.17
A 645 PES	2.19
A 650 PES	2.19
A 655 PES	2.24
A 660 PES A25	2.24

A 665 PES A25	2.26
A 670 PES	2.28
A 680 PES	2.31
A 690 PES A26	2.35
A 695 PES	2.35
A 700 PES	2.38
A 705 PES	2.38
A 707 PES	2.40
A 710 PES	2.42
A 715 PES A27	2.42
A 720 PES	2.45
A 725 PES	2.45
A 730 PES	2.47
A 740 PES A28	2.52
A 750 PES	2.54
A 755 PES	2.57
A 757 PES	2.57
A 760 PES	2.57
A 765 PES	2.61
A 770 PES A29	2.61
A 775 PES	2.64
A 780 PES	2.64
A 790 PES A30	2.68
A 795 PES	2.71
A 797 PES	2.71
A 800 PES	2.71
A 805 PES	2.73
A 810 PES	2.75
A 815 PES	2.75
A 817 PES	2.78
A 820 PES A31	2.78
A 825 PES	2.80
A 830 PES	2.82
A 833 PES	2.82
A 840 PES	2.85
A 843 PES	2.85
A 845 PES A32	2.87
A 850 PES	2.90
A 855 PES	2.90
A 857 PES	2.92
A 860 PES	2.92
A 868 PES	2.94
A 870 PES A33	2.94

A 875 PES	2.97
A 880 PES	2.99
A 885 PES	3.01
A 890 PES	3.01
A 895 PES A34	3.04
A 900 PES	3.06
A 905 PES	3.08
A 910 PES	3.08
A 915 PES	3.11
A 919 PES	3.13
A 920 PES A35	3.13
A 925 PES	3.13
A 930 PES	3.15
A 933 PES	3.18
A 940 PES	3.20
A 944 PES	3.20
A 945 PES A36	3.20
A 950 PES	3.22
A 955 PES	3.25
A 960 PES	3.27
A 965 PES	3.27
A 969 PES	3.30
A 970 PES A37	3.30
A 975 PES	3.32
A 980 PES	3.32
A 982 PES	3.32
A 990 PES	3.37
A 995 PES A38	3.39
A 1000 PES	3.39
A 1005 PES	2.80
A 1010 PES	2.82
A 1015 PES	2.82
A 1018 PES	2.85
A 1020 PES A39	2.85
A 1021 PES	2.85
A 1025 PES	2.85
A 870 PES 1.výbava	2.94
A 930 PES sad. a 2	3.15
A 1530 L=L HRUBÝ POVRCH	4.31
HA 1380 FARBELT P	4.64
HA 1460 FARBELT P	4.90
HA 1550 FARBELT P	5.20
HA 1580 FARBELT P	5.30

HA 1600 FARMBELT P	5.37
HA 1655 FARMBELT P	5.56
HA 1985 FARMBELT P	6.66
HA 2010 FARMBELT P	6.76
HA 2535 FARMBELT P	8.50
HA 3000 FARMBELT P	10.08
HA 3120 FARMBELT P	10.48
HA 3880 FARMBELT P	13.02
HA 1040 FARMBELT K	5.04
HA 1160 FARMBELT K	5.63
HA 1445 FARMBELT K	7.01
HA 1710 FARMBELT K	8.31
HA 1980 FARMBELT K	9.63
HA 2105 FARMBELT K	10.22
HA 2230 FARMBELT K	10.83
HA 2850 FARMBELT K	13.84
HA 1495 FARMBELT K	7.25
HA 1515 FARMBELT K	7.34
HA 1950 FARMBELT K	9.46
HA 2075 FARMBELT K	10.08
HA 2250 FARMBELT K	10.95
HA 2280 FARMBELT K	11.06
HA 2700 FARMBELT K	13.11
HA 2775 FARMBELT K	13.49
A 750 PROFI GT	3.70
A 855 PROFI GT	4.24
A 900 PROFI GT	4.45
A 1000 PROFI GT	4.94
A 1120 PROFI GT	5.30
A 1180 PROFI GT	5.58
A 1210 PROFI GT	5.72
A 1213 PROFI GT	5.72
A 1280 PROFI GT	6.05
A 1300 PROFI GT	6.14
A 1350 PROFI GT	6.38
A 1430 PROFI GT	6.76
A 1480 PROFI GT	6.99
A 1490 PROFI GT	7.04
A 1500 PROFI GT	7.09
A 1530 PROFI GT	7.23
A 1560 PROFI GT	7.37
A 1640 PROFI GT	7.74
A 1960 PROFI GT	9.25

A 1980 PROFI GT	9.35
A 2000 PROFI GT	9.44
A 2080 PROFI GT	9.82
A 2090 PROFI GT	9.89
A 2240 PROFI GT	10.57
A 2270 PROFI GT	10.71
A 2300 PROFI GT	10.88
A 2320 PROFI GT	10.97
A 2360 PROFI GT	11.16
A 2390 PROFI GT	11.28
A 2395 PROFI GT	11.32
A 2400 PROFI GT	11.35
A 2420 PROFI GT	11.44
A 2430 PROFI GT	11.46
A 2445 PROFI GT	11.56
A 2450 PROFI GT	11.56
A 2530 PROFI GT	11.96
A 2560 PROFI GT	12.10
A 2885 PROFI GT	13.63
A 1410 PROFI GT (0 až +10)	6.66
A 1030 PES L=L	2.87
A 1040 PES L=L	2.90
A 1045 PES L=L A40	2.92
A 1046 PES L=L	2.92
A 1050 PES L=L	2.92
A 1055 PES L=L	2.94
A 1060 PES L=L	2.94
A 1070 PES L=L A41	2.99
A 1071 PES L=L	2.99
A 1075 PES L=L	3.01
A 1080 PES L=L	3.01
A 1090 PES L=L	3.04
A 1095 PES L=L	3.06
A 1100 PES L=L A42	3.08
A 1105 PES L=L	3.08
A 1110 PES L=L	3.11
A 1115 PES L=L	3.11
A 1120 PES L=L	3.13
A 1125 PES L=L A43	3.13
A 1130 PES L=L	3.15
A 1135 PES L=L	3.18
A 1140 PES L=L	3.18
A 1145 PES L=L	3.20

A 1150 PES L=L A44	3.20
A 1155 PES L=L	3.22
A 1157 PES L=L	3.22
A 1160 PES L=L	3.22
A 1170 PES L=L	3.27
A 1173 PES L=L	3.27
A 1175 PES L=L A45	3.27
A 1180 PES L=L	3.30
A 1190 PES L=L	3.32
A 1198 PES L=L	3.34
A 1200 PES L=L A46	3.37
A 1205 PES L=L	3.37
A 1210 PES L=L	3.39
A 1213 PES L=L	3.39
A 1220 PES L=L A47	3.41
A 1225 PES L=L	3.41
A 1230 PES L=L	3.44
A 1240 PES L=L	3.46
A 1250 PES L=L A48	3.48
A 1255 PES L=L	3.51
A 1260 PES L=L	3.51
A 1265 PES L=L	3.53
A 1270 PES L=L	3.53
A 1275 PES L=L A49	3.55
A 1280 PES L=L	3.58
A 1300 PES L=L A50	3.63
A 1305 PES L=L	3.63
A 1310 PES L=L	3.65
A 1313 PES L=L	3.67
A 1320 PES L=L	3.70
A 1325 PES L=L A51	3.70
A 1330 PES L=L A51	3.72
A 1338 PES L=L	3.72
A 1340 PES L=L	3.74
A 1350 PES L=L A52	3.77
A 1355 PES L=L	3.79
A 1360 PES L=L	3.79
A 1363 PES L=L	3.81
A 1365 PES L=L	3.81
A 1370 PES L=L	3.81
A 1376 PES L=L	3.84
A 1380 PES L=L A53	3.86
A 1390 PES L=L	3.88

A 1400 PES L=L	3.91
A 1402 PES L=L	3.91
A 1405 PES L=L A54	3.91
A 1410 PES L=L	3.93
A 1420 PES L=L	3.95
A 1430 PES L=L A55	3.98
A 1440 PES L=L	4.03
A 1450 PES L=L	4.05
A 1452 PES L=L	4.05
A 1455 PES L=L A56	4.07
A 1460 PES L=L	4.07
A 1465 PES L=L	4.10
A 1470 PES L=L	4.10
A 1475 PES L=L	4.12
A 1478 PES L=L	4.12
A 1480 PES L=L A57	4.14
A 1490 PES L=L	4.17
A 1500 PES L=L	4.19
A 1505 PES L=L A58	4.19
A 1510 PES L=L	4.21
A 1515 PES L=L	4.24
A 1525 PES L=L	4.26
A 1530 PES L=L A59	4.26
A 1532 PES L=L	4.28
A 1540 PES L=L	4.28
A 1550 PES L=L	4.33
A 1555 PES L=L A60	4.33
A 1560 PES L=L	4.35
A 1570 PES L=L	4.38
A 1580 PES L=L A61	4.43
A 1590 PES L=L	4.45
A 1600 PES L=L	4.47
A 1605 PES L=L A62	4.47
A 1610 PES L=L	4.50
A 1630 PES L=L A63	4.54
A 1640 PES L=L	4.57
A 1650 PES L=L	4.61
A 1655 PES L=L A64	4.61
A 1660 PES L=L	4.64
A 1670 PES L=L	4.66
A 1680 PES L=L A65	4.68
A 1685 PES L=L	4.71
A 1690 PES L=L	4.73

A 1700 PES L=L	4.76
A 1705 PES L=L	4.76
A 1710 PES L=L A66	4.78
A 1725 PES L=L	4.83
A 1730 PES L=L	4.83
A 1735 PES L=L A67	4.85
A 1740 PES L=L	4.85
A 1750 PES L=L	4.87
A 1755 PES L=L	4.90
A 1760 PES L=L A68	4.92
A 1775 PES L=L	4.94
A 1780 PES L=L	4.97
A 1785 PES L=L A69	4.97
A 1800 PES L=L	5.01
A 1805 PES L=L	5.04
A 1810 PES L=L A70	5.04
A 1830 PES L=L A71	5.11
A 1835 PES L=L	5.13
A 1840 PES L=L	5.13
A 1850 PES L=L	5.16
A 1855 PES L=L	5.18
A 1860 PES L=L A72	5.20
A 1870 PES L=L	5.23
A 1880 PES L=L	5.25
A 1885 PES L=L A73	5.25
A 1900 PES L=L	5.30
A 1905 PES L=L	5.32
A 1910 PES L=L A74	5.32
A 1930 PES L=L A75	5.39
A 1935 PES L=L	5.39
A 1950 PES L=L	5.44
A 1955 PES L=L	5.46
A 1960 PES L=L A76	5.48
A 1980 PES L=L	5.53
A 1985 PES L=L A77	5.53
A 1990 PES L=L A77	5.56
A 2000 PES L=L	5.58
A 2005 PES L=L	5.60
A 2010 PES L=L A78	5.60
A 2030 PES L=L	5.67
A 2035 PES L=L A79	5.67
A 2050 PES L=L	5.72
A 2055 PES L=L	5.72

A 2060 PES L=L A80	5.74
A 2080 PES L=L	5.81
A 2090 PES L=L A81	5.84
A 2100 PES L=L	5.86
A 2110 PES L=L A82	5.89
A 2115 PES L=L A 82	5.91
A 2120 PES L=L	5.91
A 2125 PES L=L	5.93
A 2130 PES L=L	5.96
A 2140 PES L=L A83	5.98
A 2150 PES L=L	6.00
A 2160 PES L=L	6.03
A 2165 PES L=L A84	6.05
A 2180 PES L=L	6.07
A 2190 PES L=L A85	6.12
A 2200 PES L=L	6.14
A 2205 PES L=L	6.17
A 2210 PES L=L	6.17
A 2215 PES L=L A86	6.19
A 2225 PES L=L	6.21
A 2230 PES L=L	6.21
A 2240 PES L=L A87	6.26
A 2250 PES L=L	6.29
A 2255 PES L=L	6.29
A 2265 PES L=L A88	6.31
A 2270 PES L=L	6.33
A 2275 PES L=L	6.36
A 2280 PES L=L	6.36
A 2290 PES L=L A89	6.38
A 2300 PES L=L	6.40
A 2305 PES L=L	6.43
A 2310 PES L=L	6.45
A 2315 PES L=L A90	6.47
A 2330 PES L=L	6.50
A 2340 PES L=L	6.54
A 2345 PES L=L A91	6.54
A 2355 PES L=L	6.57
A 2360 PES L=L	6.59
A 2370 PES L=L A92	6.61
A 2380 PES L=L	6.64
A 2390 PES L=L	6.66
A 2395 PES L=L A93	6.69
A 2400 PES L=L	6.69

A 2405 PES L=L	6.71
A 2410 PES L=L	6.73
A 2415 PES L=L A94	6.73
A 2420 PES L=L	6.76
A 2430 PES L=L	6.78
A 2440 PES L=L	6.83
A 2445 PES L=L A95	6.83
A 2450 PES L=L	6.85
A 2455 PES L=L	6.85
A 2460 PES L=L	6.87
A 2468 PES L=L	6.87
A 2470 PES L=L A96	6.90
A 2480 PES L=L	6.92
A 2490 PES L=L	6.94
A 2495 PES L=L A97	6.97
A 2500 PES L=L	6.97
A 2520 PES L=L A98	7.04
A 2525 PES L=L	7.04
A 2530 PES L=L	7.06
A 2540 PES L=L A99	7.09
A 2550 PES L=L	7.11
A 2555 PES L=L	7.13
A 2570 PES L=L A100	7.18
A 2580 PES L=L A100	7.20
A 2595 PES L=LA101	7.25
A 2600 PES L=L	7.25
A 2605 PES L=L	7.27
A 2610 PES L=L	7.30
A 2620 PES L=L A102	7.32
A 2625 PES L=L	7.32
A 2630 PES L=L	7.34
A 2640 PES L=L	7.37
A 2650 PES L=L A103	7.39
A 2655 PES L=L A103	7.42
A 2668 PES L=L	7.44
A 2670 PES L=L A104	7.44
A 2680 PES L=L	7.46
A 2695 PES L=L	7.53
A 2700 PES L=L A105	7.53
A 2705 PES L=L	7.56
A 2720 PES L=L	7.60
A 2725 PES L=L A106	7.60
A 2730 PES L=L	7.63

A 2750 PES L=L A107	7.67
A 2755 PES L=L	7.70
A 2775 PES L=L A108	7.74
A 2780 PES L=L	7.74
A 2800 PES L=L	7.82
A 2805 PES L=L	7.82
A 2825 PES L=L	7.89
A 2830 PES L=L A110	7.91
A 2845 PES L=L	7.93
A 2850 PES L=L A111	7.96
A 2855 PES L=L	7.98
A 2870 PES L=L	8.00
A 2875 PES L=L	8.03
A 2880 PES L=L A112	8.03
A 2900 PES L=L	8.10
A 2905 PES L=L	8.10
A 2920 PES L=L	8.14
A 2925 PES L=L	8.17
A 2930 PES L=L A114	8.17
A 2932 PES L=L	8.19
A 2940 PES L=L	8.22
A 2950 PES L=L A115	8.24
A 2955 PES L=L	8.26
A 2980 PES L=L A116	8.31
A 2990 PES L=L	8.36
A 3000 PES L=L	8.38
A 3005 PES L=L	8.38
A 3030 PES L=L A118	8.45
A 3080 PES L=L A120	8.59
A 3100 PES L=L	8.66
A 3126 PES L=L	8.73
A 3130 PES L=L A122	8.73
A 3150 PES L=L	8.78
A 3170 L=L	8.85
A 3180 PES L=L A124	8.87
A 3200 PES L=L A125	8.95
A 3210 PES L=L	8.97
A 3230 PES L=L A126	9.02
A 3250 PES L=L	9.06
A 3280 PES L=L A128	9.16
A 3330 PES L=L A130	9.30
A 3350 PES L=L	9.35
A 3380 PES L=L A132	9.44

A 3405 PES L=L A133	9.51
A 3430 PES L=L A134	9.56
A 3480 PES L=L A136	9.72
A 3500 PES L=L	9.77
A 3507 PES L=L	9.79
A 3510 PES L=L	9.79
A 3530 PES L=L A138	9.84
A 3550 PES L=L	9.91
A 3580 PES L=L	10.00
A 3590 PES L=L A140	10.03
A 3611 PES L=L	10.08
A 3630 PES L=L	10.12
A 3640 PES L=L A142	10.15
A 3650 PES L=L	10.19
A 3662 PES L=L	10.22
A 3680 PES L=L	10.26
A 3690 PES L=L A144	10.31
A 3710 PES L=L A145	10.36
A 3713 PES L=L	10.36
A 3717 PES L=L	10.38
A 3730 PES L=L	10.40
A 3740 PES L=L A146	10.43
A 3750 PES L=L	10.48
A 3780 PES L=L	10.55
A 3790 PES L=L A148	10.57
A 3830 PES L=L	10.69
A 3840 PES L=L	10.71
A 3880 PES L=L	10.83
A 3900 PES L=L	10.88
A 3930 PES L=L	10.97
A 3970 PES L=L	11.09
A 3980 PES L=L	11.11
A 3990 PES L=L A156	11.13
A 4000 PES L=L	11.16
A 4030 PES L=L	11.25
A 4040 PES L=L A158	11.28
A 4080 PES L=L	11.39
A 4100 PES L=L	11.44
A 4130 PES L=L	11.53
A 4180 PES L=L	11.65
A 4230 PES L=L	11.82
A 4250 PES L=L	11.86
A 4270 PES L=L A167	11.91

A 4280 PES L=L	11.93
A 4330 PES L=L	12.10
A 4380 PES L=L	12.22
A 4400 PES L=L	12.29
A 4430 PES L=L	12.36
A 4460 PES L=L	12.45
A 4480 PES L=L	12.50
A 4500 PES L=L	12.57
A 4530 PES L=L A177	12.64
A 4605 PES L=L A180	12.85
A 4630 PES L=L	12.92
A 4730 PES L=L A185	13.21
A 4750 PES L=L	13.25
A 4780 PES L=L	13.35
A 4830 PES L=L	13.49
A 4880 PES L=L	13.63
A 4930 PES L=L	13.75
A 4980 PES L=L	13.91
A 5010 PES L=L	13.98
A 5030 PES L=L	14.03
A 5035 PES L=L A197	14.05
A 5130 PES L=L	14.31
A 5180 PES L=L	14.45
A 5230 PES L=L	14.59
A 5300 PES L=L	14.78
A 5330 PES L=L	14.88
A 5430 PES L=L	15.16
A 5530 PES L=L	15.44
A 5730 PES L=L	15.98
A 5830 PES L=L	16.27
A 6030 PES L=L	16.83
A 6330 PES L=L	17.68
A 6335 PES L=L	17.68
A 6530 PES L=L	18.22
A 7030 PES L=L	19.61
B 710 PES	3.08
B 715 PES	3.11
B 720 PES	3.13
B 725 PES B27	3.13
B 740 PES	3.20
B 745 PES	3.22
B 750 PES B28	3.25
B 765 PES	3.32

B 775 PES	3.37
B 780 PES B29	3.39
B 790 PES	3.41
B 793 PES	3.44
B 800 PES B30	3.46
B 805 PES	3.48
B 815 PES	3.53
B 818 PES	3.53
B 820 PES	3.55
B 825 PES	3.58
B 830 PES B31	3.60
B 840 PES	3.63
B 843 PES	3.65
B 850 PES	3.70
B 855 PES B32	3.70
B 856 PES	3.70
B 860 PES	3.72
B 865 PES	3.74
B 868 PES	3.77
B 870 PES	3.77
B 875 PES	3.79
B 880 PES B33	3.81
B 881 PES	3.81
B 887	3.86
B 890 PES	3.86
B 893 PES	3.86
B 895 PES	3.88
B 900 PES	3.91
B 905 PES B34	3.91
B 908	3.93
B 910 PES	3.95
B 915 PES	3.98
B 918 PES	3.98
B 920 PES	3.98
B 925 PES	4.00
B 930 PES B35	4.03
B 932 PES	4.05
B 935 PES	4.05
B 937	4.07
B 940 PES	4.07
B 943 PES	4.10
B 945 PES	4.10
B 950 PES	4.12

B 955 PES B36	4.14
B 960 PES	4.17
B 965 PES	4.19
B 968 PES	4.19
B 970 PES	4.19
B 975 PES	4.24
B 980 PES B37	4.26
B 983 PES	4.26
B 987	4.28
B 990 PES	4.28
B 993 PES	4.31
B 995 PES	4.31
B 1000 PES	4.33
B 1005 PES B38	3.86
B 1008 PES	3.88
B 1010 PES	3.88
B 1015 PES	3.91
B 1018 PES	3.91
B 1020 PES	3.93
B 1025 PES	3.95
B 1030 PES B39	3.98
B 1037	4.00
B 2540 L=L hrubý povrch	9.84
B 1165 RAVLEK	6.85
B 1250 RAVLEK	7.34
B 1260 RAVLEK	7.42
B 1560 RAVLEK	9.16
B 1600 RAVLEK	9.42
B 1660 RAVLEK	9.75
B 1710 RAVLEK	10.05
B 2450 RAVLEK	14.41
B 2480 RAVLEK	14.57
B 5640 RAVLEK	33.14
B 1390 BPU RAVLEK	8.17
B 1415 PROFI GT	8.73
B 1440 PROFI GT	8.87
B 1735 PROFI GT	10.71
B 2707 PROFI GT	16.71
B 2990 PROFI GT	18.46
B 1040 PES L=L	4.00
B 1043 PES L=L	4.00
B 1045 L=L	4.03
B 1050 PES L=L	4.05

B1055 L=L B40	4.07
B 1056 PES L=L	4.07
B 1060 PES L=L	4.07
B 1065 PES L=L	4.10
B 1070 PES L=L	4.12
B 1073 PES L=L	4.14
B 1075 PES L=L	4.14
B 1080 PES L=L B41	4.17
B 1083 PES L=L	4.17
B 1085 L=L	4.17
B 1090 PES L=L	4.19
B 1093 PES L=L	4.21
B 1095 L=L	4.21
B 1100 PES L=L	4.24
B 1103 PES L=L	4.26
B 1105 L=L	4.26
B 1110 PES L=L B42	4.28
B 1115 PES L=L	4.28
B 1118 PES L=L	4.31
B 1120 PES L=L	4.31
B 1125 PES L=L	4.33
B 1130 PES L=L	4.35
B 1133 PES L=L	4.35
B 1135 PES L=L B43	4.38
B 1140 PES L=L	4.38
B 1143 PES L=L	4.40
B 1145 PES L=L	4.43
B 1150 PES L=L	4.43
B 1155 PES L=L	4.45
B 1160 PES L=L B44	4.47
B 1163 PES L=L	4.47
B 1165 PES L=L	4.47
B 1168 PES L=L	4.50
B 1170 PES L=L	4.52
B 1180 PES L=L	4.54
B 1185 PES L=L B45	4.57
B 1190 PES L=L	4.59
B 1193 PES L=L	4.59
B 1195 PES L=L	4.61
B 1200 PES L=L	4.61
B 1210 PES L=L B46	4.66
B 1215 PES L=L	4.68
B 1218 PES L=L	4.71

B 1220 PES L=L	4.71
B 1223 PES L=L	4.71
B 1225 PES L=L	4.73
B 1230 PES L=L B47	4.73
B 1235 PES L=L B47	4.76
B 1240 PES L=L	4.78
B 1243 PES L=L	4.78
B 1245 PES L=L	4.78
B 1247 PES L=L	4.80
B 1250 PES L=L	4.83
B 1258 PES L=L	4.85
B 1260 PES L=L B48	4.85
B 1265 PES L=L	4.87
B 1268 PES L=L	4.87
B 1270 PES L=L	4.87
B 1280 PES L=L	4.92
B 1285 PES L=L B49	4.94
B 1290 PES L=L	4.97
B 1293 PES L=L	4.97
B 1295 PES L=L	4.99
B 1300 PES L=L	5.01
B 1305 PES L=L	5.04
B 1310 PES L=L B50	5.04
B 1313 PES L=L	5.06
B 1315 PES L=L	5.06
B 1320 PES L=L	5.08
B 1325 PES L=L	5.11
B 1330 PES L=L	5.13
B 1335 PES L=L	5.13
B 1340 PES L=L B51	5.16
B 1343 PES L=L	5.16
B 1345 PES L=L	5.18
B 1350 PES L=L	5.20
B 1360 PES L=L B52	5.23
B 1363 PES L=L	5.25
B 1365 L=L	5.25
B 1375 PES L=L	5.30
B 1378 PES L=L	5.30
B 1380 PES L=L	5.32
B 1385 PES L=L	5.32
B 1390 PES L=L B53	5.34
B 1393 PES L=L	5.37
B 1400 PES L=L	5.39

B 1403 PES L=L	5.41
B 1405 PES L=L	5.41
B 1410 PES L=L	5.44
B 1415 PES L=L B54	5.44
B 1420 PES L=L	5.48
B 1440 PES L=L B55	5.53
B 1443 PES L=L	5.56
B 1450 PES L=L	5.58
B 1460 PES L=L	5.63
B 1465 PES L=L B56	5.63
B 1470 PES L=L	5.67
B 1475 PES L=L	5.67
B 1480 PES L=L	5.70
B 1485 PES L=L	5.72
B 1490 PES L=L B57	5.74
B 1500 PES L=L	5.79
B 1510 PES L=L	5.81
B 1513 PES L=L	5.81
B 1515 PES L=L B58	5.84
B 1520 PES L=L	5.86
B 1525 PES L=L	5.89
B 1530 PES L=L	5.89
B 1540 PES L=L B59	5.93
B 1550 PES L=L	5.98
B 1560 PES L=L	6.00
B 1564 PES L=L	6.03
B 1565 PES L=L B60	6.03
B 1570 PES L=L	6.05
B 1575 PES L=L	6.07
B 1590 PES L=L B61	6.12
B1595 L=L	6.14
B 1600 PES L=L	6.17
B 1605 PES L=L	6.19
B 1610 PES L=L	6.19
B 1615 PES L=L B62	6.21
B 1620 PES L=L	6.24
B 1625 PES L=L	6.26
B 1630 PES L=L	6.29
B 1640 PES L=L B63	6.31
B 1645 PES L=L	6.33
B 1650 PES L=L	6.36
B 1660 PES L=L	6.38
B 1665 PES L=L B64	6.40

B 1670 PES L=L	6.43
B 1680 PES L=L	6.47
B 1685 PES L=L	6.50
B 1690 PES L=L B65	6.50
B 1695 PESL=L	6.52
B 1700 PES L=L	6.54
B 1715 PES L=L	6.59
B 1720 PES L=L B66	6.64
B 1725 PES L=L	6.64
B 1730 PES L=L	6.66
B 1735 PES L=L	6.69
B 1740 PES L=L	6.69
B 1745 PES L=L B67	6.73
B 1750 PES L=L	6.73
B 1760 PES L=L	6.78
B 1765 PES L=L	6.80
B 1770 PES L=L B68	6.83
B 1775 PES L=L	6.83
B 1790 PES L=L	6.90
B 1795 PES L=L B69	6.92
B 1800 PES L=L	6.94
B 1805 PES L=L	6.94
B 1815 PES L=L	6.99
B 1820 PES L=L B70	7.01
B 1840 PES L=L B71	7.09
B 1845 PES L=L	7.11
B 1850 PES L=L	7.13
B 1865 PES L=L	7.18
B 1870 PES L=L B72	7.20
B 1880 PES L=L	7.25
B 1890 PES L=L	7.27
B 1895 PES L=L B73	7.30
B 1900 PES L=L	7.32
B 1910 L=L	7.34
B 1915 PES L=L	7.39
B 1920 PES L=L B74	7.39
B 1925 PES L=L	7.42
B 1930 PES L=L	7.44
B 1940 PES L=L B75	7.46
B 1945 PES L=L	7.49
B 1950 PES L=L	7.51
B 1960 PES L=L	7.56
B 1965 PES L=L	7.56

B 1970 PES L=L B76	7.58
B 1975 PES L=L	7.60
B 1980 L=L	7.63
B 1981 L=L	7.63
B 1990 PES L=L	7.65
B 2000 PES L=L B77	7.70
B 2015 PES L=L	7.74
B 2020 PES L=L B78	7.79
B 2025 PES L=L	7.79
B 2030 PES L=L	7.82
B 2035 PES L=L	7.84
B 2040 PES L=L	7.84
B 2050 PES L=L B79	7.89
B 2060 PES L=L	7.93
B 2065 PES L=L	7.96
B 2070 PES L=L B80	7.98
B 2075 PES L=L	8.00
B 2080 PES L=L	8.00
B 2090 PES L=L	8.05
B 2100 PES L=L B81	8.10
B 2110 PES L=L	8.12
B 2115 L=L	8.14
B 2120 PES L=L B82	8.17
B 2125 PES L=L	8.19
B 2130 PES L=L	8.19
B 2140 PES L=L	8.24
B 2150 PES L=L B83	8.29
B 2160 PES L=L	8.31
B 2170 PES L=L	8.36
B 2175 PES L=L B84	8.38
B 2180 PES L=L	8.40
B 2190 PES L=L	8.45
B 2200 PES L=L B85	8.47
B 2210 PES L=L	8.50
B 2215 PES L=L	8.55
B 2220 PES L=L	8.55
B 2224 PES L=L	8.57
B 2225 PES L=L B86	8.57
B 2230 PES L=L	8.59
B 2240 PES L=L	8.64
B 2250 PES L=L B87	8.66
B 2255 PES L=L	8.69
B 2260 PES L=L	8.71

B 2265 PES L=L	8.73
B 2275 PES L=L B88	8.76
B 2280 PES L=L	8.78
B 2285 PES L=L	8.80
B 2290 PES L=L	8.80
B 2300 PES L=L B89	8.85
B 2305 PES L=L	8.87
B 2310 L=L	8.90
B 2320 PES L=L	8.95
B 2325 PES L=L B90	8.95
B 2330 PES L=L	8.97
B 2340 PES L=L	9.02
B 2350 PES L=L	9.04
B 2355 PES L=L B91	9.06
B 2360 PES L=L	9.09
B 2365 L=L	9.11
B 2370 PES L=L	9.13
B 2375 PES L=L	9.16
B 2380 PES L=L B92	9.16
B 2390 PES L=L	9.20
B 2400 PES L=L	9.25
B 2405 PESL=L B93	9.25
B 2420 PES L=L	9.32
B 2425 PES L=L B94	9.35
B 2428 L=L	9.35
B 2430 PES L=L	9.35
B 2438 L=L	9.39
B 2440 PES L=L	9.39
B 2450 PES L=L	9.44
B 2455 PES L=L B95	9.46
B 2460 PES L=L	9.46
B 2465 L=L	9.49
B 2470 PES L=L	9.51
B 2475 L=L	9.53
B 2480 PES L=L B96	9.56
B 2490 PES L=L	9.60
B 2500 PES L=L	9.63
B 2505 PES L=L B97	9.65
B 2530 PES L=L B98	9.75
B 2540 PES L=L	9.79
B 2550 PES L=L	9.82
B 2555 L=L B99	9.84
B 2560 PES L=L	9.86

B 2580 PES L=L B100	9.93
B 2585 PES L=L	9.96
B 2590 PES L=L	9.98
B 2600 PES L=L B101	10.00
B 2605 L=L	10.03
B 2610 PES L=L	10.05
B 2620 PES L=L	10.10
B 2630 PES L=L B102	10.12
B 2640 PES L=L	10.17
B 2650 PES L=L	10.22
B 2656 PES L=L	10.22
B 2660 L=L B103	10.24
B 2680 PES L=L B104	10.31
B 2690 PES L=L	10.36
B 2700 PES L=L	10.40
B 2705 PES L=L	10.40
B 2707 L=L	10.43
B 2710 L=L B105	10.43
B 2720 L=L	10.48
B 2725 L=L	10.50
B 2730 PES L=L	10.52
B 2735 PES L=L B106	10.52
B 2740 PES L=L	10.55
B 2750 PES L=L	10.59
B 2758 PES L=L	10.62
B 2760 PES L=L B107	10.62
B 2785 PES L=L B108	10.71
B 2790 PES L=L	10.76
B 2800 PES L=L	10.78
B 2810 L=L B109	10.80
B 2835 PES L=L	10.92
B 2840 PES L=L B110	10.95
B 2850 PES L=L	10.97
B 2860 L=L B111	11.02
B 2875 PES L=L	11.06
B 2880 PES L=L	11.09
B 2885 PES L=L	11.11
B 2890 PES L=L B112	11.13
B 2895 L=L	11.16
B 2900 PES L=L	11.16
B 2910 PES L=L B113	11.21
B 2935 PES L=L	11.30
B 2940 PES L=L B114	11.32

B 2950 PES L=L	11.37
B 2960 L=L B115	11.42
B 2961 PES L=L	11.42
B 2980 PES L=L	11.46
B2985 PES L=L	11.49
B 2990 PES L=L B116	11.51
B 2995 PES L=L	11.53
B 3000 PES L=L	11.56
B 3010 L=L B117	11.58
B 3035 PES L=L	11.68
B 3040 PES L=L B118	11.70
B 3050 PES L=L	11.75
B 3060 L=L B119	11.77
B 3065 L=L	11.82
B 3070 PES L=L	11.82
B 3088 L=L	11.89
B 3090 PES L=L B120	11.91
B 3100 PES L=L	11.93
B 3110 PES L=L B121	11.98
B 3140 PES L=L B122	12.10
B 3150 PES L=L	12.12
B3160 L=L B123	12.17
B 3165 L=L	12.19
B 3190 PES L=L B124	12.29
B 3200 PES L=L	12.31
B 3202 PES L=L	12.33
B3210L=L B125	12.36
B 3215 L=L	12.38
B 3240 PES L=L B126	12.48
B 3250 PES L=L	12.52
B 3265 PES L=L	12.57
B 3270 L=L B127	12.59
B 3290 PES L=L B128	12.66
B 3294 L=L	12.69
B 3300 PES L=L	12.71
B 3320 L=L B129	12.78
B 3340 PES L=L B130	12.88
B3345 PES L=L	12.88
B 3350 PES L=L	12.90
B 3354 PSE L=L	12.92
B 3370 PES L=L B131	12.97
B 3390 PES L=L B132	13.06
B 3395 L=L	13.06

B 3400 PES L=L	13.09
B 3420 PES L=L B133	13.18
B 3440 PES L=L B134	13.25
B 3444 PES L=L	13.25
B 3445 L=L	13.28
B 3450 PES L=L	13.28
B 3456 PES L=L	13.30
B 3464 L=L	13.35
B 3465 L=L	13.35
B 3470 PES L=L B135	13.37
B 3490 PES L=L B136	13.44
B 3495 L=L	13.46
B 3500 PES L=L	13.49
B 3506 PES L=L	13.49
B 3520 L=L B137	13.56
B 3540 PES L=L B138	13.63
B 3545 PES L=L	13.65
B 3550 PES L=L	13.68
B 3560 PES L=L B139	13.72
B 3565 PES L=L	13.72
B 3580 PES L=L	13.77
B 3590 PES L=L	13.82
B 3600 PES L=L B140	13.87
B 3615 L=L	13.94
B 3620 L=L B141	13.94
B 3625 PES L=L	13.96
B 3640 PES L=L	14.03
B 3642 PES L=L	14.03
B 3650 PES L=L B142	14.05
B 3659 PES L=L	14.10
B 3665 PES L=L	14.12
B 3670 PES L=L B143	14.12
B 3690 PES L=L	14.22
B 3695 PES L=L	14.22
B 3700 PES L=L B144	14.24
B 3710 PES L=L	14.29
B 3720L=L B145	14.34
B 3740 PES L=L	14.41
B 3748 PES L=L	14.43
B 3750 PES L=L B146	14.43
B 3752 PES L=L	14.45
B 3760 L=L	14.48
B 3765 L=L	14.50

B 3770 L=L B147	14.52
B 3774 PES L=L	14.52
B 3780 PES L=L	14.55
B 3790 PES L=L	14.59
B 3800 PES L=L B148	14.64
B 3810 L=L	14.67
B 3815 L=L	14.69
B 3820 L=L B149	14.71
B 3840 PES L=L	14.78
B 3850 PES L=L B150	14.83
B 3865 PES L=L	14.88
B 3870 PES L=L	14.90
B 3875 PES L=L	14.92
B 3880 L=L B151	14.95
B 3890 PES L=L	14.97
B 3900 PES L=L B152	15.02
B 3901 PES L=L	15.02
B 3913 L=L	15.07
B 3915 L=L	15.09
B 3920 PES L=L B153	15.09
B 3930 PES L=L	15.14
B 3940 PES L=L	15.18
B 3950 PES L=L B154	15.21
B 3955 L=L	15.23
B 3970 PES L=L	15.28
B 3980 L=L B155	15.32
B 3990 PES L=L	15.37
B 4000 PES L=L B156	15.40
B 4002 PES L=L	15.42
B 4015 PES L=L	15.47
B 4030 PES L=L B157	15.51
B 4040 PES L=L	15.56
B 4050 PES L=L B158	15.58
B 4055 PES L=L	15.61
B 4057 PES L=L	15.61
B 4090 L=L	15.75
B 4100 PES L=L	15.80
B 4105 PES L=L	15.80
B 4110 L=L B160	15.84
B 4130 L=L B161	15.89
B 4140 PES L=L	15.94
B 4150 PES L=L	15.98
B 4155 L=L B162	15.98

B 4160 PES L=L	16.03
B 4180 PES L=L B163	16.10
B 4190 PES L=L	16.15
B 4200 PES L=L	16.17
B 4205 PES L=L	16.20
B 4230 L=L B165	16.29
B 4231 PES L=L	16.29
B 4235 PES L=L	16.31
B 4240 PES L=L	16.34
B 4250 PES L=L	16.36
B 4255 PES L=L	16.38
B 4260 L=L B166	16.41
B 4280 L=L B167	16.48
B 4285 PES L=L	16.50
B 4290 PES L=L	16.53
B 4300 PES L=L	16.55
B 4310 L=L	16.60
B 4330 PES L=L B169	16.69
B 4340 PES L=L	16.71
B 4350 PES L=L	16.74
B 4360 PES L=L B170	16.78
B 4390 PES L=L B171	16.90
B 4400 PES L=L	16.95
B 4410 PES L=L B172	17.00
B 4435 PES L=L	17.09
B 4440 PES L=L B173	17.09
B 4450 PES L=L	17.14
B 4460 L=LB174	17.18
B 4463 PES L=L	17.18
B 4480 PES L=L	17.25
B 4485 PES L=L	17.28
B 4490 PES L=L B175	17.30
B 4500 PES L=L	17.33
B 4510 L=LB176	17.37
B 4535 PES L=L	17.47
B 4540 PES L=L B177	17.49
B 4550 L=L	17.51
B 4560 L=L B178	17.56
B 4570 PES L=L	17.61
B 4590 PESL=L	17.68
B 4600 PES L=L	17.70
B 4615 PES L=L B180	17.77
B 4620 PES L=L	17.80

B 4640 PES L=L	17.87
B 4650 PES L=L	17.91
B 4660 PES L=L B182	17.94
B 4690 PES L=L B183	18.06
B 4700 PES L=L	18.10
B 4715 L=L B184	18.15
B 4740 PES L=L B185	18.24
B 4742 PES L=L	18.27
B 4750 PES L=L	18.29
B 4764 PES L=L	18.34
B 4765 L=L B186	18.36
B 4790 PES L=L B187	18.46
B 4793 PES L=L	18.46
B 4800 PES L=L	18.48
B 4810 PES L=L B188	18.53
B 4815 PES L=L	18.55
B 4820 PES L=L	18.55
B 4840 PES L=L	18.64
B 4850 PES L=L	18.67
B 4860 PES L=L	18.71
B 4870 L=L B190	18.76
B 4878 PES L=L	18.78
B 4890 PES L=L	18.83
B 4910 PES L=L	18.90
B 4915 PESL=L	18.93
B 4920 PES L=L B192	18.95
B 4940 PES L=L B193	19.02
B 4942 PES L=L	19.02
B 4970 L=L B194	19.14
B 4990 PES L=L B195	19.21
B 4995 L=L	19.23
B 4996 PES L=L	19.23
B 5000 PES L=L	19.26
B 5020 L=L B196	19.33
B 5040 PES L=L B197	19.40
B 5045 PES L=L	19.42
B 5050 PES L=L	19.47
B 5070 L=L B198	19.51
B 5090 L=L	19.61
B 5120 L=L B200	19.70
B 5140 PES L=L	19.80
B 5143 PES L=L	19.80
B 5150 PES L=L	19.82

B 5170 L=L B202	19.91
B 5190 PES L=L	19.99
B 5200 PES L=L	20.01
B 5220 PES L=L B204	20.10
B 5222 PES L=L	20.10
B 5240 PES L=L	20.17
B 5270 L=L B206	20.29
B 5290 L=L	20.36
B 5300 PES L=L	20.41
B 5325 PES L=L	20.50
B 5329 L=L	20.53
B 5340 PES L=L	20.57
B 5343 PES L=L	20.57
B 5350 PES L=L	20.60
B 5370 PES L=L	20.67
B 5375 L=L	20.72
B 5377 PES L=L	20.72
B 5380 PES L=L	20.72
B 5390 PES L=L	20.76
B 5425 L=L B212	20.88
B 5440 PES L=L	20.95
B 5475 L=L B214	21.07
B 5476 PES L=L	21.09
B 5480 PES L=L	21.12
B 5490 PES L=L	21.14
B 5500 PES L=L	21.19
B 5525 L=L B216	21.28
B 5540 PES L=L	21.33
B 5543 PES L=L	21.35
B 5560 PES L=L	21.42
B 5575 L=L B218	21.47
B 5590 L=L	21.52
B 5600 PES L=L	21.56
B 5628 PES L=L	21.68
B 5630 L=L B220	21.68
B 5640 PES L=L	21.73
B 5643 PES L=L	21.73
B 5690 PES L=L	21.92
B 5700 PES L=L	21.96
B 5740 L=L	22.10
B 5750 PES L=L	22.15
B 5755 PES L=L	22.17
B 5760 PES L=L	22.17

B 5783 PES L=L	22.27
B 5830 L=L B228	22.46
B 5840 PES L=L	22.48
B 5855 L=L B229	22.55
B 5885 PES L=L	22.67
B 5890 PES L=L	22.67
B 5940 PES L=L	22.88
B 6000 PES L=L	23.12
B 6035 L=L B236	23.23
B 6040 PES L=L	23.26
B 6043 PES L=L	23.26
B 6088 PES L=L	23.45
B 6100 PES L=L	23.49
B 6139 PES L=L	23.63
B 6140 L=L B240	23.63
B 6190 PES L=L	23.85
B 6200 PES L=L	23.87
B 6240 L=L B244	24.03
B 6300 PES L=L	24.27
B 6340 PES L=L B248	24.41
B 6343 PES L=L	24.41
B 6390 L=L	24.60
B 6440 PES L=L	24.79
B 6465 L=L B253	24.88
B 6490 L=L	25.00
B 6500 PES L=L	25.05
B 6515 L=L	25.09
B 6520 L=L B255	25.09
B 6540 PES L=L	25.19
B 6542 PES L=L	25.19
B 6543 PES L=L	25.19
B 6600 L=L	25.42
B 6615 L=L	25.47
B 6640 L=L	25.56
B 6645 L=L B260	25.59
B 6670 L=L	25.68
B 6700 PES L=L	25.80
B 6740 PES L=L B264	25.94
B 6743 PES L=L	25.96
B 6770 PES L=L	26.08
B 6840 L=L	26.34
B 6898 PES L=L	26.58
B 6900 L=L B270	26.58

B 6940 L=L	26.72
B 6990 PES L=L	26.91
B 7040 L=L	27.09
B 7043 PES L=L	27.12
B 7050 PES L=LB276	27.14
B 7100 PES L=L	27.35
B 7140 PES L=L	27.49
B 7143 PES L=L	27.52
B 7150 L=L	27.54
B 7255 L=L B284	27.94
B 7340 PES L=L	28.27
B 7540 PES L=L	29.02
B 7640 L=L	29.43
B 7660 PES L=L B300	29.50
B 7790 PES L=L	30.01
B 7900 PES L=L	30.41
B 7910 L=L	30.46
B 7940 PES L=L	30.58
B 8000 L=L	30.81
B 8040 PES L=L B315	30.96
B 8140 L=L	31.36
B 8350 PES L=L	32.16
B 8420 L=L B330	32.44
B 8500 PES L=L	32.74
B 8700 PES L=L	33.50
B 9005 L=L B345	34.67
B 9020 L=L	34.75
B 9040 L=L	34.82
B 9184 L=L B360	35.38
B 9200 L=L	35.43
B 9215 L=L	35.50
B 9540 PES L=L	36.75
B 9790 L=L	37.71
B 11040 L=L	42.51
B 11200 PES L=L	43.13
B 11540 PES L=L	44.44
B 11960 L=L	46.07
B 12000 L=L	46.21
B 13000 L=L	50.07
B 13040 L=L	50.21
B 13050 L=L	50.26
B13990 L=L	53.88
B 13995 L=L	53.91

B 14040 L=L	54.07
B 14840 L=L	57.16
B 15280 L=L B600	58.83
B 16170 L=L B635	62.26
B 16740 L=L	64.45
C 5000	29.99
C 5840	35.03
C 2240 RAVLEK (DP)	29.85
C 3164 RAVLEK	42.16
C 4250 RAVLEK	56.61
C 5000 RAVLEK (DP)	66.62
C 5314 RAVLEK	70.81
C 5830 RAVLEK (DP)	77.68
C 1110 PES L=L	6.66
C 1120 PES L=L	6.73
C 1125 PES L=L	6.76
C 1140 PES L=L	6.85
C 1142 PES L=L	6.85
C 1150 PES L=L	6.90
C 1160 PES L=L	6.97
C 1170 PES L=L C44	7.01
C 1175 PES L=L	7.04
C 1180 PES L=L	7.06
C 1195 PES L=L C45	7.16
C 1200 PES L=L	7.20
C 1210 PES L=L	7.25
C 1220 PES L=L C46	7.32
C 1230 PES L=L	7.39
C 1232 PES L=L	7.39
C 1240 PES L=L C47	7.44
C 1244 PES L=L	7.46
C 1245 PES L=L	7.46
C 1250 PES L=L	7.51
C 1252 PES L=L	7.51
C 1260 PES L=L	7.56
C 1270 PES L=L C48	7.63
C 1272 PES L=L	7.63
C 1275 PES L=L	7.65
C 1280 PES L=L	7.67
C 1295 PES L=L C49	7.77
C 1300 PES L=L	7.79
C 1302 PES L=L	7.82
C 1320 PES L=L C50	7.91

C 1322 PES L=L	7.93
C 1330 PES L=L	7.98
C 1345 PES L=L	8.07
C 1347 PES L=L	8.07
C 1350 PES L=L C51	8.10
C 1360 PES L=L	8.17
C 1370 PES L=L C52	8.22
C 1372 PES L=L	8.22
C 1380 PES L=L	8.29
C 1395 PES L=L	8.38
C 1400 PES L=L C53	8.40
C 1402 PES L=L	8.40
C 1410 PES L=L	8.45
C 1420 PES L=L C54	8.52
C 1425 PES L=L	8.55
C 1430 PES L=L	8.57
C 1440 PES L=L	8.64
C 1450 PES L=L C55	8.69
C 1452 PES L=L	8.71
C 1470 PES L=L	8.80
C 1475 PES L=L C56	8.85
C 1477 PES L=L	8.85
C 1500 PES L=L C57	8.99
C 1502 PES L=L	8.99
C 1525 PES L=L C58	9.16
C 1527 PES L=L	9.16
C 1550 PES L=L C59	9.30
C 1552 PES L=L	9.32
C 1560 PES L=L	9.35
C 1575 PES L=L C60	9.44
C 1576 PES L=L	9.44
C 1580 PES L=L	9.46
C 1600 PES L=L C61	9.60
C 1602 PES L=L	9.60
C 1620 PES L=L	9.72
C 1625 PES L=L C62	9.75
C 1627 PES L=L	9.75
C 1650 PES L=L C63	9.91
C 1652 PES L=L	9.91
C 1670 PES L=L	10.00
C 1675 PES L=L C64	10.05
C 1678 PES L=L	10.08
C 1680 PES L=L	10.08

C 1700 PES L=L C65	10.19
C 1702 PES L=L	10.22
C 1720 PES L=L	10.31
C 1725 PES L=L	10.33
C 1728 PES L=L	10.36
C 1730 PES L=L C66	10.38
C 1735 PES L=L	10.40
C 1750 PES L=L	10.50
C 1752 PES L=L	10.50
C 1755 PES L=L C67	10.52
C 1775 PES L=L	10.64
C 1779 PES L=L	10.66
C 1780 PES L=L C68	10.69
C 1800 PES L=L	10.80
C 1802 PES L=L	10.80
C 1805 PES L=L C69	10.83
C 1808 PES L=L	10.85
C 1810 PES L=L	10.85
C 1820 PES L=L	10.92
C 1830 PES L=L C70	10.97
C 1850 PES L=L C71	11.09
C 1852 PES L=L	11.11
C 1855 PES L=L	11.13
C 1860 PES L=L	11.16
C 1862 PES L=L	11.16
C 1870 PES L=L	11.23
C 1875 PES L=L	11.25
C 1880 PES L=L C72	11.28
C 1881 PES L=L	11.28
C 1900 PES L=L	11.39
C 1905 PES L=L C73	11.44
C 1906 PES L=L	11.44
C 1925 PES L=L	11.53
C 1930 PES L=L C74	11.58
C 1932 PES L=L	11.58
C 1950 PES L=L C75	11.70
C 1952 PES L=L	11.72
C 1955 PES L=L	11.72
C 1960 PES L=L	11.75
C 1975 PES L=L	11.84
C 1980 PES L=L C76	11.86
C 1982 PES L=L	11.89
C 1990 PES L=L	11.93

C 2000 PES L=L	12.01
C 2008 PES L=L	12.05
C 2010 PES L=L C77	12.05
C 2030 PES L=L C78	12.17
C 2033 PES L=L	12.19
C 2050 PES L=L	12.29
C 2052 PES L=L	12.31
C 2055 PES L=L C79	12.33
C 2060 PES L=L	12.36
C 2070 PES L=L	12.41
C 2075 PES L=L	12.45
C 2080 PES L=L C80	12.48
C 2084 PES L=L	12.50
C 2085 PES L=L	12.50
C 2100 PES L=L	12.59
C 2109 PES L=L	12.66
C 2110 PES L=L C81	12.66
C 2120 PES L=L	12.71
C 2130 PES L=L C82	12.78
C 2135 PES L=L	12.81
C 2140 PES L=L	12.83
C 2150 PES L=L	12.90
C 2160 PES L=L C83	12.97
C 2170 PES L=L	13.02
C 2172 PES L=L	13.02
C 2175 PES L=L	13.04
C 2180 PES L=L	13.06
C 2185 PES L=L C84	13.11
C 2187 PES L=L	13.11
C 2190 PES L=L	13.14
C 2200 PES L=L	13.18
C 2210 PES L=L C85	13.25
C 2211 PES L=L	13.25
C 2214 PES L=L	13.28
C 2225 PES L=L	13.35
C 2230 PES L=L	13.37
C 2235 PES L=L C86	13.39
C 2236 PES L=L	13.39
C 2240 PES L=L	13.44
C 2250 PES L=L	13.49
C 2260 PES L=L C87	13.56
C 2262 PES L=L	13.56
C 2270 PES L=L	13.63

C 2275 PES L=L	13.65
C 2279 PES L=L	13.68
C 2280 PES L=L	13.68
C 2285 PES L=L C88	13.70
C 2290 PES L=L	13.75
C 2292 PES L=L	13.75
C 2300 PES L=L	13.79
C 2310 PES L=L C89	13.87
C 2313 PES L=L	13.87
C 2320 PES L=L	13.91
C 2325 PES L=L	13.94
C 2330 PES L=L	13.98
C 2338 PES L=L	14.03
C 2340 PES L=L C90	14.03
C 2350 PES L=L	14.10
C 2360 PES L=L C91	14.15
C 2375 PES L=L	14.24
C 2380 PES L=L	14.27
C 2390 PES L=L C92	14.34
C 2397 PES L=L	14.36
C 2400 PES L=L	14.41
C 2410 PES L=L	14.45
C 2412 PES L=L	14.45
C 2414 PES L=L	14.48
C 2415 PES L=L C93	14.50
C 2425 PES L=L	14.55
C 2430 PES L=L	14.57
C 2435 PES L=L C94	14.59
C 2440 PES L=L	14.64
C 2450 PES L=L	14.69
C 2465 PES L=L C95	14.78
C 2470 PES L=L	14.81
C 2475 PES L=L	14.83
C 2480 PES L=L	14.88
C 2490 PES L=L C96	14.92
C 2500 PES L=L	14.99
C 2502 PES L=L	14.99
C 2510 PES L=L	15.07
C 2514 PES L=L	15.09
C 2515 PES L=L C97	15.09
C 2516 PES L=L	15.09
C 2520 PES L=L	15.11
C 2525 PES L=L	15.16

C 2540 PES L=L C98	15.23
C 2550 PES L=L	15.30
C 2552 PES L=L	15.30
C 2565 PES L=L C99	15.40
C 2570 PES L=L	15.42
C 2575 PES L=L	15.44
C 2577 PES L=L	15.47
C 2580 PES L=L	15.47
C 2585 PES L=L	15.49
C 2590 PES L=L C100	15.54
C 2592 PES L=L	15.56
C 2600 PES L=L	15.58
C 2610 PES L=L C101	15.65
C 2612 PES L=L	15.68
C 2620 PES L=L	15.70
C 2625 PES L=L	15.75
C 2630 PES L=L	15.77
C 2640 PES L=L C102	15.84
C 2643 PES L=L	15.84
C 2650 PES L=L	15.89
C 2665 PES L=L	15.98
C 2668 PES L=L	16.01
C 2670 PES L=L C103	16.01
C 2675 PES L=L C103	16.05
C 2680 PES L=L	16.08
C 2690 PES L=L C104	16.12
C 2694 PES L=L	16.15
C 2700 PES L=L	16.20
C 2720 PES L=L C105	16.31
C 2722 PES L=L	16.34
C 2737 PES L=L	16.41
C 2740 PES L=L	16.43
C 2750 PES L=L C106	16.50
C 2770 PES L=L C107	16.62
C 2775 PES L=L	16.64
C 2782 PES L=L	16.69
C 2795 PES L=L C108	16.76
C 2800 PES L=L	16.81
C 2802 PES L=L	16.81
C 2820 PES L=L C109	16.93
C 2845 PES L=L	17.07
C 2850 PES L=L C110	17.09
C 2852 PES L=L	17.11

C 2860 PES L=L	17.14
C 2864 PES L=L	17.18
C 2871 PES L=L C111	17.21
C 2875 PES L=L	17.23
C 2892 PES L=L	17.35
C 2900 PES L=L C112	17.40
C 2917 PES L=L	17.49
C 2920 PES L=L C113	17.51
C 2925 PES L=L	17.54
C 2945 PES L=L	17.66
C 2950 PES L=L C114	17.70
C 2952 PES L=L	17.70
C 2970 PES L=L C115	17.82
C 2973 PES L=L	17.84
C 2995 PES L=L	17.96
C 3000 PES L=L C116	17.98
C 3002 PES L=L	18.01
C 3017 PES L=L	18.10
C 3020 PES L=L C117	18.13
C 3025 PES L=L	18.15
C 3050 PES L=L C118	18.29
C 3052 PES L=L	18.29
C 3060 PES L=L	18.36
C 3070 PES L=L	18.41
C 3075 PES L=L	18.46
C 3082 PES L=L	18.48
C 3095 PES L=L	18.55
C 3100 PES L=L C120	18.60
C PES L=L 3102	18.62
C 3120 PES L=L	18.71
C 3125 PES L=L	18.74
C 3150 PES L=L C122	18.90
C 3151 PES L=L	18.90
C 3160 PES L=L	18.95
C 3164 PES L=L	18.97
C 3170 PES L=L	19.02
C 3175 PES L=L C123	19.04
C 3180 PES L=L	19.07
C 3200 PES L=L C124	19.19
C PES L=L 3202	19.21
C 3225 PES L=L C125	19.35
C 3227 PES L=L	19.35
C 3230 PES L=L	19.37

C 3250 PES L=L C126	19.49
C 3252 PES L=L	19.51
C 3300 PES L=L C128	19.80
C 3302 PES L=L	19.80
C 3315 PES L=L	19.89
C 3325 PES L=L	19.94
C 3330 PES L=L	19.99
C 3350 PES L=L C130	20.08
C PES L=L 3354	20.10
C 3360 PES L=L	20.15
C 3375 PES L=L	20.24
C 3376 PES L=L	20.24
C 3380 PES L=L	20.27
C 3400 PES L=L C132	20.39
C 3402 PES L=L	20.41
C 3405 PES L=L	20.43
C 3410 PES L=L	20.46
C 3430 PES L=L	20.57
C 3450 PES L=L C134	20.69
C 3455 PES L=L	20.72
C PES 3456 L=L	20.74
C 3460 PES L=L	20.76
C 3475 PES L=L	20.83
C 3480 PES L=L C135	20.88
C 3500 PES L=L C136	21.00
C 3505 PES L=L	21.02
C 3506 PES L=L	21.02
C 3520 PES L=L	21.12
C 3530 PES L=L	21.16
C 3532 PES L=L	21.19
C 3550 PES L=L	21.30
C 3555 PES L=L C138	21.33
C 3557 PES L=L	21.33
C 3560 PES L=L	21.35
C 3575 PES L=L	21.44
C 3580 PES L=L	21.47
C 3585 PES L=L	21.49
C 3600 PES L=L	21.59
C 3602 PES L=L	21.61
C 3605 PES L=L	21.61
C 3610 PES L=L C140	21.66
C 3620 PES L=L	21.70
C 3630 PES L=L	21.77

C 3633 PES L=L	21.80
C 3650 PES L=L	21.89
C 3659 PES L=L	21.96
C 3660 PES L=L C142	21.96
C 3670 PES L=L	22.01
C 3680 PES L=L C143	22.08
C 3690 PES L=L	22.13
C 3700 PES L=L	22.20
C 3705 PES L=L	22.22
C 3710 PES L=L C144	22.25
C 3720 PES L=L	22.32
C 3730 PES L=L	22.36
C 3735 PES L=L	22.41
C 3750 PES L=L	22.48
C 3752 PES L=L	22.50
C 3758 PES L=L	22.55
C 3760 PES L=L C146	22.55
C 3780 PES L=L C147	22.67
C 3784 PES L=L	22.69
C 3790 PES L=L	22.74
C 3800 PES L=L	22.79
C 3802 PES L=L	22.79
C 3810 PES L=L C148	22.86
C 3840 PES L=L	23.02
C 3850 PES L=L	23.09
C 3860 PES L=L C150	23.14
C 3862 PES L=L	23.16
C 3870 PES L=L	23.21
C 3885 PES L=L C151	23.30
C 3890 PES L=L	23.33
C 3900 PES L=L	23.40
C 3902 PES L=L	23.40
C 3910 PES L=L C152	23.45
C 3915 PES L=L	23.49
C 3935 PES L=L	23.61
C 3940 PES L=L C153	23.63
C 3950 PES L=L	23.70
C 3960 PES L=L C154	23.75
C 3964 PES L=L	23.78
C 3985 PES L=L C155	23.89
C 3989 PES L=L	23.92
C 4000 PES L=L	23.99
C 4010 PES L=L C156	24.03

C 4015 PES L=L	24.08
C 4040 PES L=L C157	24.22
C 4050 PES L=L	24.29
C 4052 PES L=L	24.29
C 4060 PES L=L C158	24.36
C 4065 PES L=L	24.39
C 4072 PES L=L	24.41
C 4090 PES L=L	24.53
C 4100 PES L=L	24.60
C 4115 PES L=L C160	24.67
C 4116 PES L=L	24.69
C 4120 PES L=L	24.72
C 4150 PES L=L	24.88
C 4165 PES L=L C162	24.98
C 4167 PES L=L	25.00
C 4170 PES L=L	25.00
C 4190 PES L=L C163	25.14
C 4200 PES L=L	25.19
C 4215 PES L=L C164	25.28
C 4216 PES L=L	25.28
C 4218 PES L=L	25.28
C 4220 PES L=L	25.31
C 4225 PES L=L	25.35
C 4240 PES L=L C165	25.42
C 4250 PES L=L	25.49
C 4265 PES L=L	25.56
C 4268 PES L=L	25.61
C 4270 PES L=L C166	25.61
C 4295 PES L=L	25.75
C 4300 PES L=L C167	25.80
C 4302 PES L=L	25.80
C 4315 PES L=L	25.89
C 4317 PES L=L	25.89
C 4320 PES L=L C168	25.92
C 4325 PES L=L	25.94
C 4345 PES L=L	26.06
C 4350 PES L=L	26.08
C 4360 PES L=L	26.15
C 4370 PES L=L C170	26.20
C 4383 PES L=L	26.29
C 4400 PES L=L	26.39
C 4420 PES L=L C172	26.51
C 4430 PES L=L	26.58

C 4442 PES L=L	26.65
C 4445 PES L=L	26.67
C 4450 PES L=L C173	26.69
C 4470 PES L=L C174	26.81
C 4495 PES L=L	26.95
C 4497 PES L=L	26.98
C 4500 PES L=L C175	27.00
C 4520 PES L=L C176	27.09
C 4530 PES L=L	27.17
C 4545 PES L=L	27.26
C 4550 PES L=L C177	27.28
C 4552 PES L=L	27.31
C 4570 PES L=L C178	27.42
C 4592 PES L=L	27.54
C 4600 PES L=L	27.59
C 4620 PES L=L	27.71
C 4624 PES L=L	27.73
C 4625 PES L=L C180	27.73
C 4630 PES L=L	27.78
C 4645 PES L=L	27.85
C 4650 PES L=L C181	27.89
C 4670 PES L=L	28.01
C 4675 PES L=L	28.04
C 4700 PES L=L C183	28.20
C 4725 PES L=L C184	28.34
C 4750 PES L=L C185	28.48
C 4751 PES L=L	28.51
C 4770 PES L=L C186	28.60
C 4776 PES L=L	28.65
C 4800 PES L=L C187	28.79
C 4802 PES L=L	28.79
C 4825 PES L=L C188	28.93
C 4850 PES L=L	29.10
C 4852 PES L=L	29.10
C 4870 PES L=L	29.21
C 4875 PES L=L	29.24
C 4878 PES L=L	29.26
C 4880 PES L=L C190	29.26
C 4900 PES L=L C191	29.38
C 4920 PES L=L	29.50
C 4925 PES L=L	29.54
C 4929 PES L=L	29.57
C 4930 PES L=L C192	29.57

C 4950 PES L=L C193	29.68
C 4955 PES L=L	29.73
C 4980 PES L=L C194	29.87
C 5000 PES L=L C195	29.99
C 5005 PES L=L	30.01
C 5030 PES L=L C196	30.15
C 5050 PES L=L C197	30.27
C 5052 PES L=L	30.30
C 5055 PES L=L	30.32
C 5060 PES L=L	30.34
C 5070 PES L=L	30.41
C 5080 PES L=L C198	30.46
C 5100 PES L=L	30.60
C 5130 PES L=L C200	30.77
C 5150 PES L=L	30.88
C 5152 PES L=L	30.91
C 5165 PES L=L	30.98
C 5180 PES L=L C202	31.07
C 5183 PES L=L	31.10
C 5200 PES L=L	31.19
C 5208 PES L=L	31.24
C 5230 PES L=L C204	31.38
C 5232 PES L=L	31.38
C 5234 PES L=L	31.40
C 5250 PES L=L	31.50
C 5260 PES L=L	31.54
C 5300 PES L=L	31.78
C 5310 PES L=L	31.85
C 5314 PES L=L	31.87
C 5330 PES L=L	31.97
C 5335 PES L=L C208	31.99
C 5340 PES L=L	32.04
C 5350 PES L=L	32.09
C 5352 PES L=L	32.09
C 5380 PES L=L	32.27
C 5385 PES L=L C210	32.30
C 5386 PES L=L	32.32
C 5392 PES L=L	32.34
C 5400 PES L=L	32.39
C 5424 PES L=L	32.53
C 5430 PES L=L	32.56
C 5434 PES L=L	32.60
C 5435 PES L=L	32.60

C 5437 PES L=L	32.60
C 5440 PES L=L C212	32.63
C 5450 PES L=L	32.70
C 5485 PES L=L C214	32.91
C 5500 PES L=L	33.00
C 5513 PES L=L C215	33.05
C 5525 PES L=L	33.14
C 5535 PES L=L C216	33.19
C 5536 PES L=L	33.21
C 5538 PES L=L	33.21
C 5540 PES L=L	33.21
C 5550 PES L=L	33.29
C 5552 PES L=L	33.31
C 5575 PES L=L	33.43
C 5590 PES L=L C218	33.52
C 5600 PES L=L	33.59
C 5630 PES L=L	33.78
C 5640 PES L=L C220	33.83
C 5650 PES L=L	33.90
C 5652 PES L=L	33.90
C 5690 PES L=L C222	34.13
C 5691 PES L=L	34.13
C 5700 PES L=L	34.18
C 5715 PES L=L	34.27
C 5740 PES L=L	34.44
C 5750 PES L=L	34.49
C 5752 PES L=L	34.49
C 5765 PES L=L C225	34.58
C 5767 PES L=L	34.58
C 5770 PES L=L	34.60
C 5772 PES L=L	34.63
C 5800 PES L=L	34.79
C 5824 Lw / 5772 Li PES L=L	34.93
C 5830 PES L=L	34.96
C 5840 PES L=L C228	35.03
C 5843 PES L=L	35.05
C 5845 PES L=L	35.05
C 5850 PES L=L	35.10
C 5852 PES L=L	35.10
C 5894 PES L=L	35.36
C 5900 PES L=L C230	35.38
C 5940 PES L=L C232	35.62
C 5950 PES L=L	35.69

C 5996 PES L=L	35.97
C 6000 PES L=L C234	35.99
C 6045 PES L=L C236	36.25
C 6050 PES L=L	36.28
C 6052 PES L=L	36.30
C 6097 PES L=L	36.56
C 6100 PES L=L	36.58
C 6145 PES L=L	36.86
C 6146 PES L=L	36.86
C 6148 PES L=L	36.86
C 6150 PES L=L C240	36.89
C 6200 PES L=L	37.17
C 6250 PES L=L C244	37.50
C 6252 PES L=L	37.50
C 6300 PES L=L	37.78
C 6350 PES L=L C248	38.09
C 6352 PES L=L	38.09
C 6400 PES L=L C250	38.39
C 6402 PES L=L	38.39
C 6450 PES L=L	38.68
C 6455 PES L=L C252	38.70
C 6477 PES L=L	38.84
C 6478 PES L=L	38.86
C 6500 PES L=L	38.98
C 6530 PES L=L C255	39.17
C 6550 PES L=L	39.29
C 6600 PES L=L C258	39.59
C 6650 PES L=L C260	39.90
C 6655 PES L=L C260	39.92
C 6700 PES L=L	40.18
C 6725 PES L=L	40.32
C 6750 PES L=L	40.49
C 6752 PES L=L	40.49
C 6755 PES L=L C264	40.51
C 6780 PES L=L C265	40.68
C 6782 PES L=L	40.68
C 6800 PES L=L	40.79
C 6850 PES L=L	41.08
C 6859 PES L=L	41.15
C 6860 PES L=L C268	41.15
C 6890 PES L=L	41.34
C 6910 PES L=L C270	41.45
C 6950 PES L=L	41.69

C 7035 PES L=L	42.21
C 7050 PES L=L	42.28
C 7060 PES L=L C276	42.35
C 7062 PES L=L	42.35
C 7065 PES L=L	42.37
C 7100 PES L=L	42.58
C 7110 PES L=L	42.63
C 7150 PES L=L	42.89
C 7152 PES L=L	42.89
C 7160 PES L=L C280	42.96
C 7200 PES L=L	43.17
C 7250 PES L=L	43.48
C 7260 PES L=L	43.55
C 7264 PES L=L	43.57
C 7290 PES L=L C285	43.74
C 7295 PES L=L	43.76
C 7300 PES L=L	43.78
C 7350 PES L=L	44.07
C 7360 PES L=L C288	44.14
C 7400 PES L=L	44.40
C 7500 PES L=L	44.98
C 7545 PES L=L	45.27
C 7550 PES L=L C295	45.29
C 7552 PES L=L	45.29
C 7594 PES L=L	45.55
C 7650 PES L=L	45.88
C 7652 PES L=L	45.88
C 7670 PES L=L C300	46.00
C 7672 PES L=L	46.02
C 7702 PES L=L	46.21
C 7750 PES L=L	46.47
C 7800 PES L=L	46.80
C 7850 PES L=L	47.08
C 7950 PES L=L	47.69
C 8000 PES L=L	47.97
C 8050 PES L=L C315	48.28
C 8052 PES L=L	48.28
C 8130 PES L=L	48.75
C 8200 PES L=L	49.18
C 8250 PES L=L	49.48
C 8290 PES L=L	49.72
C 8300 PES L=L	49.79
C 8350 PES L=L	50.07

C 8380 PES L=L	50.26
C 8385 PES L=L	50.28
C 8434 PES L=L C330	50.59
C 8450 PES L=L	50.68
C 8500 PES L=L	50.99
C 8550 PES L=L	51.29
C 8560 PES L=L C335	51.34
C 8585 PES L=L C336	51.48
C 8650 PES L=L	51.88
C 8750 PES L=L	52.47
C 8817 PES L=L	52.87
C 8865 PES L=L	53.18
C 8900 PES L=L	53.37
C 9000 PES L=L	53.98
C 9040 PES L=L C354	54.21
C 9050 PES L=L	54.28
C 9120 PES L=L	54.71
C 9140 PES L=L	54.82
C 9145 PES L=L C358	54.85
C 9150 PES L=L	54.87
C 9196 PES L=L	55.15
C 9205 PES L=L C360	55.22
C 9250 PES L=L	55.48
C 9350 PES L=L	56.07
C 9400 PES L=L	56.38
C 9450 PES L=L	56.68
C 9500 PES L=L	56.99
C 10000 PES L=L	59.98
C 10050 PES L=L	60.26
C 10060 PES L=L	60.33
C 10550 PES L=L	63.28
C 10650 PES L=L	63.89
C 10720 PES L=L C420	64.29
C 11050 PES L=L	66.27
C 12050 PES L=L	72.27
C 12400 PES L=L	74.39
C 12550 PES L=L	75.28
D 3125 RAVLEK (DP)	68.17
D 3475 RAVLEK (DP)	75.82
D 3705 RAVLEK (DP)	80.84
D 3825 RAVLEK (DP)	83.45
D4115 RAVLEK (DP)	89.78
D 4750 RAVLEK (DP)	103.65

D 7100 RAVLEK (DP)	154.92
D 7500 RAVLEK (DP)	163.63
D 8500 RAVLEK (DP)	185.45
D 4395 MOLON DP MODRY	102.42
D4650 MOLON RAVLEK MODRY	108.38
D5020 MOLON RAVLEK MODRY	116.99
D 5410 MOLON RAVLEK MODRY	126.08
D 5790 MOLON RAVLEK MODRY	134.93
D 2120 L=L	21.85
D 2175 DP L=L	22.41
D- 2200L=L	22.67
D-2240 L=L	23.07
D-2315 L=L	23.85
D 2360 L=L D90	24.32
D-2375 L=L	24.48
D- 2395L=L	24.67
D2435 L=L	25.09
D 2475 L=L	25.52
D 2500 L=L	25.75
D 2515 L=L D96	25.92
D-2525 L=L	26.01
D-2556 L=L	26.34
D-2565 L=L D98	26.44
D-2575 L=L	26.53
D-2580 L=L	26.58
D 2650 L=L	27.31
D 2665 L=L D102	27.47
D 2675 L=L	27.57
D 2715 L=L D104	27.97
D- 2725L=L	28.08
D 2795 L=L	28.81
D 2800 L=L	28.86
D2825 L=L	29.12
D 2865 L=L	29.52
D 2875 L=L	29.64
D 2900 L=L	29.87
D-2910 L=L	29.99
D 2925 L=L	30.13
D-2945 L=L	30.34
D- 2975L=L	30.65
D 3000 L=L	30.91
D 3075 L=L D118	31.68
D 3080 L=L	31.73

D 3100 L=L	31.94
D 3110 L=L	32.04
D 3115 L=L	32.09
D 3125 L=L D120	32.20
D- 3135L=L	32.32
D-3145 L=L	32.41
D 3150 L=L	32.46
D 3175 L=L D122	32.72
D 3200 L=L	32.98
D 3220 L=L	33.19
D 3225 L=L D124	33.24
D-3230PL=L	33.29
D 3250 L=L	33.50
D 3270 L=L	33.69
D 3275 L=L D126	33.76
D 3295 L=L	33.97
D 3299 L=L	33.99
D 3300 L=L	33.99
D 3320 L=L	34.23
D 3325 L=L D128	34.27
D-3345 L=L	34.46
D 3350 L=L	34.53
D 3375 L=L D130	34.77
D 3400 DP L=L	35.03
D 3420 L=L	35.24
D 3425 L=L D132	35.29
D 3430 L=L	35.33
D 3470 L=L	35.76
D 3475 L=L D134	35.80
D 3480 L=L	35.87
D 3500 L=L D135	36.06
D 3505 L=L	36.11
D 3525 L=L D136	36.32
D-3530 L=L	36.37
D 3545 L=L	36.53
D 3550 L=L	36.58
D 3575 L=L	36.84
D- 3600L=L	37.10
D 3625 L=L	37.36
D 3635 L=L D140	37.45
D 3650 L=L	37.62
D 3655 L=L	37.66
D 3675 L=L	37.88

D 3685 L=L D142	37.97
D 3700 L=L	38.13
D 3725 L=L	38.39
D 3735 L=L D144	38.49
D 3750 L=L	38.65
D 3765 L=L	38.79
D 3775 L=L	38.89
D 3785L=L D146	39.01
D 3810 L=L	39.26
D 3825 L=L	39.43
D 3835 L=L D148	39.52
D 3850 L=L	39.66
D 3875 L=L	39.92
D 3885 L=L D150	40.04
D 3900 L=L	40.18
D 3925 L=L	40.44
D-3935 L=L	40.56
D 3940 L=L	40.61
D 3945 L=L	40.65
D 3950 L=L	40.70
D-3965 L=L D153	40.87
D 3975 L=L	40.96
D3985 L=L D154	41.05
D-3990 L=L	41.10
D 4000 L=L	41.22
D 4020 L=L	41.43
D 4025 L=L	41.48
D 4045 L=L	41.69
D 4075 L=L	42.00
D 4090 L=L D158	42.14
D 4095 L=L	42.21
D 4100 L=L	42.25
D 4120 L=L	42.44
D-4135 L=L D160	42.61
D 4140 L=L	42.68
D 4150 L=L	42.77
D 4174 L=L	43.01
D 4175 L=L	43.01
D-4190 L=L D162	43.17
D- 4195L=L	43.24
D 4215 L=L D163	43.43
D 4220 L=L	43.48
D 4225 L=L	43.55

D-4230 L=L	43.60
D-4240 L=L	43.69
D 4250 L=L	43.78
D-4265 L=L D165	43.95
D 4275 L=L	44.04
D 4295 L=L	44.26
D 4310 L=L	44.42
D 4312 L=L	44.44
D 4315 L=L D167	44.47
D 4320 L=L	44.51
D 4325 L=L	44.58
D 4345 L=L	44.77
D 4350 L=L	44.82
D 4370 L=L	45.03
D 4375 L=L	45.08
D 4395 L=L D170	45.29
D 4400 L=L	45.34
D 4420 L=L	45.55
D 4425 L=L	45.60
D 4445 L=L	45.81
D 4450 L=L	45.86
D-4470 L=L	46.07
D 4475 L=L D173	46.11
D 4500 L=L	46.37
D-4520 L=L	46.56
D 4525 L=L D175	46.63
D 4545 L=L	46.84
D-4570 L=L	47.10
D 4575 L=L D177	47.15
D 4600 L=L	47.41
D 4625 L=L	47.67
D 4645 L=L	47.86
D 4650 L=L D180	47.90
D 4668 L=L	48.09
D 4675 L=L	48.16
D 4695 L=L	48.37
D 4700 L=L	48.45
D 4725 L=L	48.70
D 4750 L=L	48.94
D 4775 L=L	49.20
D 4825 L=L D187	49.72
D 4850 L=L	49.98
D 4860 L=L	50.07

D 4875 L=L	50.23
D 4925 L=L	50.75
D 4975 L=L	51.27
D 5000 L=L	51.53
D 5020 L=L	51.72
D 5025 L=L D195	51.79
D 5075 L=L D197	52.31
D 5100 L=L	52.56
D 5175 L=L	53.32
D 5200 DP L=L	53.60
D 5225 L=L	53.84
D 5260 L=L D204	54.21
D 5275 L=L	54.35
D 5300 L=L	54.61
D 5360 L=L D208	55.22
D 5375 L=L	55.39
D 5400 L=L	55.65
D 5410 L=L D210	55.74
D 5425 L=L	55.91
D 5450 L=L	56.17
D 5475 L=L	56.43
D- 5500L=L	56.68
D 5525 L=L	56.94
D 5575 L=L	57.46
D 5600 L=L	57.72
D- 5665L=L D220	58.38
D 5675 L=L	58.47
D 5680 L=L	58.52
D 5739 L=L	59.16
D 5775 L=L	59.51
D 5790 L=L D225	59.67
D 5800 L=L	59.77
D 5825 L=L	60.03
D 5875 L=L	60.54
D 5950 L=L	61.32
D 6000 L=L	61.84
D 6070 L=L D236	62.55
D 6075 L=L	62.62
D 6170 L=L	63.58
D 6175 L=L D240	63.63
D 6225 L=L	64.15
D 6250 L=L	64.41
D- 6275L=L D244	64.66

D 6300 L=L	64.92
D 6375 L=L D248	65.70
D 6425 L=L D250	66.19
D 6475 L=L	66.74
D 6500 L=L	66.97
D 6575 L=L	67.77
D 6675 L=L	68.78
D 6700 L=L	69.04
D6730 L=L	69.35
D 6775 L=L	69.82
D- 6780L=L D264	69.87
D 6800 L=L	70.08
D 6831 L=L	70.38
D 6875 L=L	70.86
D 6885 L=L	70.95
D 6900 L=L	71.09
D 6935 L=L D270	71.47
D 6975 L=L	71.87
D 7000 L=L	72.13
D 7060 L=L D275	72.76
D 7075 L=L	72.90
D 7100 L=L	73.16
D 7175 L=L	73.94
D 7185 L=L D280	74.03
D 7275 L=L	74.97
D 7314 L=L	75.38
D 7375 L=L	75.99
D-7475 L=L	77.02
D 7500 L=L	77.28
D 7570 L=L D295	78.01
D 7575 L=L D295	78.06
D 7600 L=L	78.32
D 7675 L=L	79.09
D 7695 L=L D300	79.31
D 8000 L=L	82.44
D 8063 L=L	83.07
D 8075 L=L D315	83.21
D 8455 L=L D330	87.12
D 8460 L=L	87.17
D 8475 L=L	87.33
D 8500 L=L	87.59
D 8575 L=L	88.37
D 8585 L=L D335	88.46

D8825 L=L	90.94
D 9000 L=L	92.75
D 9065 L=L D354	93.41
D 9075 L=L	93.52
D 9148 L=L	94.28
D 9165 L=L	94.44
D 9215 L=L D360	94.96
D 9225 L=L	95.05
D 9250 L=L	95.31
D 9275 L=L	95.57
D 9325 L=L	96.09
D 9500 L=L	97.90
D 9575 L=L D374	98.68
D9825 DP L=L	101.25
D 9955 L=L	102.59
D 10000L=L	103.06
D 10075L=L	103.83
D 10080L=L	103.86
D 10300L=L	106.14
D 10600L=L	109.23
D 10675L=L	110.00
D 10745 L=L D420	110.73
D 11075L=L	114.12
D 11200L=L	115.42
D 11225L=L	115.68
D 11256L=L	116.01
D 11265 L=L D440	116.10
D 11275L=L	116.19
D 11280L=L	116.24
D 11575 L=L	119.28
D 12075 L=L	124.43
D 12200L=L	125.73
D 12210L=L	125.82
D 12255 L=L D480	126.29
D-12265L=L D480	126.39
D12500 DP L=L	128.81
D12575 DP L=L	129.59
D 13200 L=L	136.04
D 13275 L=L	136.79
D 13350 L=L	137.57
D 13575 L=L	139.90
D 13735 L=L	141.52
E 2550 DP L=L	46.02

E 2560 DP L=L	46.21
E 2650 DP L=L	47.81
E 2880 DP L=L	51.98
E 2930 DP L=L	52.87
E 2955 DP L=L	53.32
E 2960 DP L=L	53.41
E 2980 DP L=L	53.79
E 3070 DP L=L	55.41
E 3080 DP L=L	55.60
E 3150 DP L=L	56.85
E 3230 DP L=L	58.29
E 3330 DP L=L	60.10
E 3332 DP L=L	60.14
E 3430 DP L=L	61.89
E 3480 DP L=L	62.80
E 3800 DP L=L	68.57
E 3830 DP L=L	69.11
E 3945 DP L=L	71.18
E 4000 DP L=L	72.20
E 4080 DP L=L	73.63
E 4155 DP L=L	74.97
E 4180 DP L=L	75.45
E 4280 DP L=L	77.23
E 4330 DP L=L	78.15
E 4475 DP L=L	80.77
E 4580 DP L=L	82.65
E 4750 DP L=L	85.73
E 4780 DP L=L	86.27
E 4800 DP L=L	86.63
E 4830 DP L=L	87.17
E 5000 DP L=L	90.23
E 5080 DP L=L	91.69
E 5230 DP L=L	94.37
E 5300 DP L=L	95.67
E 5380 DP L=L	97.10
E 5530 DP L=L	99.81
E 5600 DP L=L	101.06
E 5680 DP L=L	102.52
E 5795 DP L=L	104.59
E 5880 DP L=L	106.12
E 6000 DP L=L	108.28
E 6075 DP L=L	109.63
E 6080 DP L=L	109.72

E 6082 DP L=L	109.77
E 6095 DP L=L	110.00
E 6180 DP L=L	111.53
E 6230 DP L=L	112.43
E 6300 DP L=L	113.70
E 6375 DP L=L	115.04
E 6380 DP L=L	115.13
E 6400 DP L=L	115.51
E 6500 DP L=L	117.32
E 6580 DP L=L	118.76
E 6630 DP L=L	119.65
E 6700 DP L=L	120.92
E 6780 DP L=L	122.36
E 6830/6750 Li L=L	123.26
E 6980 DP L=L	125.96
E7000 DP L=L	126.34
E 7080 DP L=L	127.78
E 7100 DP L=L	128.15
E 7180 DP L=L	129.56
E 7380 DP L=L	133.19
E 7500 DP L=L	135.36
E 7580 DP L=L	136.79
E 7830 DP L=L	141.31
E 8000 DP L=L	144.37
E 8080 DP L=L	145.83
E 8360 DP L=L	150.87
E 8450 DP L=L	152.49
E 8500 DP L=L	153.41
E 8580 DP L=L	154.85
E 8833 L=L	159.41
E 8980 DP L=L	162.05
E 9000 DP L=L	162.43
E 9075 DP L=L	163.77
E 9080 DP L=L	163.86
E 9500 DP L=L	171.44
E 9580 DP L=L	172.88
E 9830 DP L=L	177.40
E 10000 DP L=L	180.48
E 10080 DP L=L	181.92
E 10580 DP L=L	190.93
E 10600 DP L=L	191.29
E 10680 DP L=L	192.75
E 11280 DP L=L	203.57

E 11400 DP L=L	205.74
E 11580 DP L=L	208.99
E 11800 DP L=L	212.94
E 12500 DP L=L	225.58
E 12580 DP L=L	227.02
E 12582 DP L=L	227.07
E 13200 DP L=L	238.22
E 13300 DP L=L	240.04
E 14000 DP L=L	252.65
E 14080 DP L=L	254.11
E 15000 DP L=L	270.71
E 5030 MOLON DP Modry	132.48
E 5415 MOLON DP Modry	142.63
E - 5795 MOLON DP Modry	152.63
E - 6180 MOLON DP Modry	162.78
HDM 2335 DP P	38.79
HDM 2500 DP P	41.52
HDM 3479 F- P	57.79
HDM 3814 F-P	63.37
HDM 3879 F-P	64.43
HDM 4370 / 32x16x4420 La F- P	72.60
HDM 4420 F-P	73.42
HD 3000 DP FARBELT K	59.58
HD 3275 DP FARBELT K	65.04
HD 4115 DP FARBELT K	81.71
HD-4215 DP FARBELT K	83.71
HD-4225 F- K	83.90
HD3270 Lw F-K 4x OBAL	82.79
HD 3000 DP FARBELT K 4 OBAL	75.96
HD3270 Lw F-K 4x OBAL	82.79
HD - 4075 DP FARBELT P	55.84
HD - 7175 DP FARBELT P	98.30
HD3270 F- P	44.80
HD 3425 FARBELT P	46.92
HD 3470 FARBELT P	47.55
HD 3725 FARBELT P	51.03
HD 3775 FARBELT P	51.72
HD 3825 FARBELT P	52.40
HD 3875 FARBELT P	53.08
HD 4075 FARBELT P	55.84
HD 4125 F- P	56.52
HD 4175 F- P	57.20
HD 4225 F- P	57.88

HD 4275 F- P	58.57
HD 4325 F-P	59.25
HD 4355 F-P	59.65
HD 4375 F-P	59.93
HD4469 FARBELT P	61.23
HD 4490 FARBELT P PLECH	61.51
HDM 2335 Ravlek	52.78
HDM 2920 F- K	66.01
HDM 4250 /32x16x4300 La F- K	96.09
HDM 4300 F- K	97.22
20-2800 RAVLEK	28.62
20- 2948 RAVLEK	30.13
20-3010 RAVLEK	30.79
20-3040 RAVLEK	31.07
20-3150 RAVLEK	32.20
20-3550 RAVLEK	36.30
20-4260 RAVLEK	43.55
20-5000 RAVLEK	51.13
20-7140 RAVLEK	73.00
20-1108 PES L=L	5.41
20-1110 PES L=L	5.44
20-1120 PES L=L	5.48
20- 1125 PES L=L	5.51
20-1140 PES L=L	5.58
20-1150 PES L=L	5.63
20-1168 PES L=L	5.72
20-1170 PES L=L	5.72
20-1200 PES L=L	5.89
20-1220 PES L=L	5.98
20-1228 PES L=L	6.00
20-1230 PES L=L	6.03
20-1250 PES L=L	6.12
20-1263 PES L=L	6.19
20 1265 PES L=L	6.19
20-1270 PES L=L	6.21
20- 1275 PES L=L	6.24
20-1298 PES L=L	6.36
20-1300 PES L=L	6.38
20-1320 PES L=L	6.47
20-1323 PES L=L	6.47
20-1330 PES L=L	6.50
20-1350 PES L=L	6.61
20-1360 PES L=L	6.66

20-1368 PES L=L	6.69
20-1370 PES L=L	6.71
20-1400 PES L=L	6.85
20-1403 PES L=L	6.87
20-1410 PES L=L	6.92
20-1448 PES L=L	7.11
20-1450 PES L=L	7.11
20-1498 PES L=L	7.34
20-1500 PES L=L	7.34
20-1548 PES L=L	7.58
20-1550 PES L=L	7.60
20-1600 PES L=L	7.84
20-1624 PES L=L	7.96
20-1648 PES L=L	8.07
20-1650 PES L=L	8.07
20-1700 PES L=L	8.33
20-1708 PES L=L	8.36
20-1748 PES L=L	8.57
20-1750 PES L=L	8.57
20-1800 PES L=L	8.80
20-1850 PES L=L	9.06
20-1900 PES L=L	9.32
20-1948 PES L=L	9.53
20-1950 PES L=L	9.56
20-1998 PES L=L	9.79
20-2000 PES L=L	9.79
20- 2025 PES L=L	9.91
20-2048 PES L=L	10.03
20-2050 PES L=L	10.03
20-2100 PES L=L	10.29
20-2108 PES L=L	10.31
20-2110 PES L=L	10.33
20-2120 PES L=L	10.38
20-2150 PES L=L	10.52
20-2168 PES L=L	10.62
20-2170 PES L=L	10.62
20-2200 PES L=L	10.78
20-2230 PES L=L	10.92
20-2240 PES L=L	10.97
20-2250 PES L=L	11.02
20-2288 PES L=L	11.21
20-2290 PES L=L	11.23
20- 2300 PES L=L	11.28

20-2350 PES L=L	11.51
20-2360 PES L=L	11.56
20-2375 PES L=L	11.63
20-2400 PES L=L	11.75
20-2408 PES L=L	11.79
20-2410 PES L=L	11.82
20-2450 PES L=L	12.01
20-2480 PES L=L	12.15
20-2500 PES L=L	12.24
20-2548 PES L=L	12.48
20-2550 PES L=L	12.50
20-2570 PES L=L	12.59
20-2600 PES L=L	12.74
20-2650 PES L=L	12.97
20-2698 PES L=L	13.21
20-2700 PES L=L	13.23
20-2750 PES L=L	13.46
20-2770 PES L=L	13.56
20-2800 PES L=L	13.72
20-2848 PES L=L	13.96
20-2850 PES L=L	13.96
20-2900 PES L=L	14.22
20-2950 PES L=L	14.45
20-3000 PES L=L	14.69
20- 3010 PES L=L	14.74
20-3048 PES L=L	14.92
20-3050 PES L=L	14.92
20-3100 PES L=L	15.18
20-3150 PES L=L	15.44
20-3198 PES L=L	15.65
20-3200 PES L=L	15.68
20-3250 PES L=L	15.91
20-3300 PES L=L	16.17
20-3350 PES L=L	16.41
20-3398 PES L=L	16.64
20-3400 PES L=L	16.64
20-3450 PES L=L	16.90
20-3500 PES L=L	17.14
20-3550 PES L=L	17.40
20-3598 PES L=L	17.61
20 3600 PES L=L	17.63
20-3650 PES L=L	17.87
20-3700 PES L=L	18.13

20-3750 PES L=L	18.36
20-3798 PES L=L	18.60
20-3800 PES L=L	18.62
20- 3850 PES L=L	18.86
20-3880 PES L=L	19.00
20-3900 PES L=L	19.11
20-3950 PES L=L	19.35
20-4000 PES L=L	19.59
20-4010 PES L=L	19.63
20-4048 PES L=L	19.82
20-4050 PES L=L	19.82
20- 4150 PES L=L	20.34
20-4250 PES L=L	20.81
20- 4260 PES L=L	20.86
20-4298 PES L=L	21.04
20-4300 PES L=L	21.07
20-4350 PES L=L	21.30
20-4400 PES L=L	21.54
20-4500 PES L=L	22.06
20-4548 PES L=L	22.27
20-4550 PES L=L	22.29
20-4650 PES L=L	22.76
20-4670 PES L=L	22.88
20-4750 PES L=L	23.26
20-4800 PES L=L	23.52
20-4850 PES L=L	23.75
20-4950 PES L=L	24.25
20- 5000 PES L=L	24.48
20-5048 PES L=L	24.74
20 5050 PES L=L	24.74
20-5150 PES L=L	25.23
20-5348 PES L=L	26.20
20-5350 PES L=L	26.20
20- 5450 PES L=L	26.69
20-5550 PES L=L	27.19
20-5648 PES L=L	27.66
20 5650 PES L=L	27.66
20-5750 PES L=L	28.15
20-5850 PES L=L	28.65
20-6048 PES L=L	29.64
20-6050 PES L=L	29.64
20-6350 PES L=L	31.10
20-6550 PES L=L	32.09

20-7148 PES L=L	35.00
20 7150 PES L=L	35.03
20-7550 PES L=L	36.98
20- 8050 PES L=L	39.43
20-9050 PES L=L	44.33
20-16160 PES L=L	79.14
H25 2500 FARMBELT K	34.72
25-2861 RAVLEK	44.00
25-2900 RAVLEK	44.58
25-3290 RAVLEK	50.59
25-3350 RAVLEK	51.51
25-3390 RAVLEK	52.12
25-3760 RAVLEK	57.81
25-4300 RAVLEK	66.12
25-4450 RAVLEK	68.43
25-4500 RAVLEK	69.18
25-4650 RAVLEK	71.51
25 10000 RAVLEK	153.76
25 1120 PES L=L	7.72
25- 1145 PES L=L	7.91
25-1150 PES L=L	7.93
25-1160 PES L=L	8.00
25- 1170 PES L=L	8.07
25-1180 PES L=L	8.14
25-1210 PES L=L	8.36
25-1240 PES L=L	8.55
25-1260 PES L=L	8.69
25-1280 PES L=L	8.83
25-1300 PES L=L	8.97
25-1310 PES L=L	9.04
25-1320 PES L=L	9.09
25-1360 PES L=L	9.37
25-1380 PES L=L	9.51
25 1410 PES L=L	9.72
25-1415 PES L=L	9.75
25-1420 PES L=L	9.79
25-1435 PES L=L	9.91
25-1450 PES L=L	10.00
25 - 1460 PES L=L	10.08
25-1461 PES L=L	10.08
25-1500 PES L=L	10.33
25-1510 PES L=L	10.40
25-1545 PES L=L	10.66

25-1560 PES L=L	10.76
25-1561 PES L=L	10.76
25-1600 PES L=L	11.04
25-1610 PES L=L	11.11
25-1650 PES L=L	11.37
25-1660 PES L=L	11.44
25-1681 PES L=L	11.58
25-1710 PES L=L	11.79
25- 1731 PES L=L	11.93
25-1735 PES L=L	11.96
25-1760 PES L=L	12.15
25-1761 PES L=L	12.15
25-1810 PES L=L	12.48
25-1850 PES L=L	12.76
25-1860 PES L=L	12.83
25-1861 PES L=L	12.83
25-1880 PES L=L	12.97
25-1900 PES L=L	13.11
25-1910 PES L=L	13.18
25-1950 PES L=L	13.44
25-1960 PES L=L	13.51
25-1961 PES L=L	13.54
25-2000 PES L=L	13.79
25-2010 PES L=L	13.87
25-2011 PES L=L	13.87
25-2060 PES L=L	14.22
25-2061 PES L=L	14.22
25-2110 PES L=L	14.55
25-2111 PES L=L	14.55
25-2120 PES L=L	14.62
25-2160 PES L=L	14.90
25-2180 PES L=L	15.04
25-2181 PES L=L	15.04
25-2210 PES L=L	15.25
25-2240 PES L=L	15.44
25- 2250 PES L=L	15.51
25-2260 PES L=L	15.58
25-2261 PES L=L	15.58
25-2300 PES L=L	15.87
25-2301 PES L=L	15.87
25-2310 PES L=L	15.94
25-2360 PES L=L	16.27
25-2400 PES L=L	16.55

25-2410 PES L=L	16.62
25-2420 PES L=L	16.69
25-2460 PES L=L	16.95
25-2476 PES L=L	17.09
25-2500 PES L=L	17.23
25-2510 PES L=L	17.30
25-2511 PES L=L	17.33
25-2560 PES L=L	17.66
25-2561 PES L=L	17.66
25-2600 PES L=L	17.94
25-2601 PES L=L	17.94
25-2610 PES L=L	18.01
25-2650 PES L=L	18.27
25-2660 PES L=L	18.34
25- 2680 PES L=L	18.48
25-2700 PES L=L	18.62
25-2710 PES L=L	18.69
25-2711 PES L=L	18.69
25- 2750 PES L=L	18.97
25-2760 PES L=L	19.04
25-2800 PES L=L inch 110	19.30
25-2810 PES L=L	19.37
25-2860 PES L=L	19.73
25-2861 PES L=L	19.73
25-2900 PES L=L	20.01
25-2910 PES L=L	20.08
25-2960 PES L=L	20.41
25-3000 PES L=L	20.69
25-3010 PES L=L	20.76
25-3011 PES L=L	20.76
25-3060 PES L=L	21.12
25-3061 PES L=L	21.12
25-3110 PES L=L	21.44
25-3150 PES L=L	21.73
25-3160 PES L=L	21.80
25-3210 PES L=L	22.15
25-3211 PES L=L	22.15
25-3250 PES L=L	22.41
25-3260 PES L=L	22.48
25-3310 PES L=L	22.83
25-3311 PES L=L	22.83
25- 3350 PES L=L	23.12
25-3360 PES L=L	23.16

25- 3390 PES L=L	23.38
25-3410 PES L=L	23.52
25-3411 PES L=L	23.52
25 3430 PES L=L inch 135	23.66
25-3460 PES L=L	23.85
25- 3490 PES L=L	24.08
25-3500 PES L=L	24.13
25-3510 PES L=L	24.20
25-3550 PES L=L	24.48
25-3560 PES L=L	24.55
25-3610 PES L=L	24.91
25-3611 PES L=L	24.91
25-3635 PES L=L	25.07
25-3660 PES L=L	25.23
25-3675 PES L=L	25.35
25-3710 PES L=L	25.59
25-3750 PES L=L	25.87
25-3760 PES L=L	25.94
25-3805 PES L=L	26.25
25-3810 PES L=L	26.27
25-3811 PES L=L	26.29
25-3860 PES L=L	26.62
25-3900 PES L=L	26.91
25-3910 PES L=L	26.98
25-3960 PES L=L	27.31
25-4000 PES L=L	27.59
25-4011 PES L=L	27.66
25-4060 PES L=L	28.01
25-4061 PES L=L	28.01
25-4100 PES L=L	28.27
25-4160 PES L=L	28.70
25-4210 PES L=L	29.02
25-4260 PES L=L	29.38
25-4310 PES L=L	29.73
25-4311 PES L=L	29.73
25-4350 PES L=L	30.01
25-4360 PES L=L	30.06
25-4410 PES L=L	30.41
25-4430 PES L=L	30.55
25-4460 PES L=L	30.74
25-4500 PES L=L	31.03
25-4510 PES L=L	31.10
25-4560 PES L=L	31.45

25-4561 PES L=L	31.45
25-4610 PES L=L	31.80
25-4660 PES L=L	32.13
25-4680 PES L=L	32.27
25-4710 PES L=L	32.49
25-4760 PES L=L	32.84
25-4810 PES L=L	33.17
25-4811 PES L=L	33.19
25-4860 PES L=L	33.52
25-4880 PES L=L	33.66
25-4910 PES L=L	33.87
25-4950 PES L=L	34.13
25-4960 PES L=L	34.20
25-5000 PES L=L	34.49
25-5060 PES L=L	34.91
25-5061 PES L=L	34.91
25-5210 PES L=L	35.92
25- 5260 PES L=L	36.28
25-5360 PES L=L	36.96
25-5361 PES L=L	36.98
25-5460 PES L=L	37.64
25-5560 PES L=L	38.35
25-5600 PES L=L	38.61
25-5610 PES L=L	38.70
25-5660 PES L=L	39.03
25-5661 PES L=L	39.05
25-5700 PES L=L	39.31
25-5750 PES L=L	39.66
25-5760 PES L=L	39.74
25-5761 PES L=L	39.74
25-5800 PES L=L	39.99
25-5860 PES L=L	40.42
25- 5960PES L=L	41.10
25- 5970 PES L=L	41.17
25-6060 PES L=L	41.81
25-6061 PES L=L	41.81
25-6260 PES L=L	43.17
25-6300 PES L=L	43.45
25-6360 PES L=L	43.86
25-6361 PES L=L	43.88
25-6560 PES L=L	45.24
25-6660 PES L=L	45.93
25-6760 PES L=L	46.63

25-6761 PES L=L	46.63
25-6860 PES L=L	47.32
25-6960 PES L=L	48.00
25-7060 PES L=L	48.70
25-7160 PES L=L	49.39
25-7161 PES L=L	49.39
25-7260 PES L=L	50.07
25-7360 PES L=L	50.75
25- 7460 PES L=L	51.43
25-7560 PES L=L	52.14
25-7561 PES L=L	52.14
25-7660 PES L=L	52.82
25- 7760 PES L=L	53.53
25-7860 PES L=L	54.21
25-8060 PES L=L	55.60
25-8061 PES L=L	55.60
25-8160 PES L=L	56.28
25-8260 PES L=L	56.97
25-8360 PES L=L	57.65
25-8460 PES L=L	58.33
25-8500 PES L=L	58.61
25-8560 PES L=L	59.04
25-8561 PES L=L	59.04
25-9061 PES L=L	62.48
25- 9240 PES L=L	63.72
25- 9310 PES L=L	64.19
25 - 10000 PES L=L	68.97
25- 10060 PES L=L	69.37
25- 10460 PES L=L	72.13
25 - 10660 PES L=L	73.52
25- 10940 PES L=L	75.45
25 - 11000 PES L=L	75.87
25 - 13600 PES L=L	93.78
25-14560 PES L=L	100.42
38 2800 DP L=L	51.01
38 2880 DP L=L	52.47
38 2960 DP L=L	53.93
38 2980 DP L=L	54.31
38 3000 DP L=L	54.66
38 3080 DP L=L	56.12
38 3230 DP L=L	58.85
38 3350 DP L=L	61.04
38 4000 DP L=L	72.88

38 4080 DP L=L	74.34
38 4250 DP L=L	77.45
38 4330 DP L=L	78.91
38 4500 DP L=L	81.99
38 4580 DP L=L	83.45
38 4750 DP L=L	86.56
38 4830 DP L=L	88.02
38 5000 DP L=L	91.10
38 5080 DP L=L	92.56
38 5220 DP L=L	95.13
38 5300 DP L=L	96.56
38 5530 DP L=L	100.77
38 5680 DP L=L	103.48
38 5880 DP L=L	107.13
38 6080 DP L=L	110.78
38 6082 DP L=L	110.83
38 6300 DP L=L	114.78
38 6380 DP L=L	116.24
38 6500 DP L=L	118.43
38 6700 DP L=L	122.08
38 6780 DP L=L	123.54
38 6900 DP L=L	125.73
38 6980 DP L=L	127.19
38 7050 DP L=L	128.46
38 7180 DP L=L	130.84
38 7200 DP L=L	131.19
38 7280 DP L=L	132.65
38 7380 DP L=L	134.48
38 7480 DP L=L	136.30
38 7500 DP L=L	136.65
38 7580 DP L=L	138.13
38 8000 DP L=L	145.76
38 8080 DP L=L	147.24
38 8500 DP L=L	154.89
38 8580 DP L=L	156.35
38 8900 DP L=L	162.17
38 8980 DP L=L	163.63
38 9080 DP L=L	165.46
38 9500 DP L=L	173.11
38 9580 DP L=L	174.57
38 10000 DP L=L	182.22
38 10080 DP L=L	183.68
38 10600 DP L=L	193.15

38 10680 DP L=L	194.61
38 11080 DP L=L	201.90
38 11280 DP L=L	205.53
38 12280 DP L=L	223.75
38 12580 DP L=L	229.23
38 13920 DP L=L	253.64
38 14000 DP L=L	255.10
38 14080 DP L=L	256.56
38 14500 DP L=L	264.21
HL 1880 DP	35.66
HL 1904 DP	36.11
HL 1922 DP	36.46
HL 1930 DP	36.63
HL 1940 DP	36.82
HL 1975 DP	37.48
HL 2004 DP	38.02
HL 2042 F-P PLECH	38.75
HL 2100 DP	39.83
HL 2105 F-P	39.92
HL 2130 DP	40.42
HL 2133 DP	40.47
HL 2134 DP	40.49
HL 2160 DP	40.98
HL 2170 DP	41.17
HL 2180 DP	41.36
HL 2200 DP	41.74
HL 2230 DP	42.30
HL 2235 DP	42.40
HL 2240 DP	42.49
HL 2280 DP	43.27
HL 2300 DP	43.64
HL 2310 DP	43.83
HL 2323 DP	44.07
HL 2325 DP	44.11
HL 2330 DP	44.21
HL 2345 DP	44.49
HL 2358 DP	44.73
HL 2380 DP	45.15
HL 2385 DP	45.24
HL 2400 DP	45.55
HL 2415 DP	45.83
HL 2430 DP	46.11
HL 2438	46.26

HL 2440 DP	46.30
HL 2450 DP	46.47
HL 2455 DP	46.56
HL 2500 DP	47.43
HL 2510 DP	47.62
HL 2515 DP	47.72
HL 2535 DP	48.09
HL 2540 DP	48.19
HL 2543 DP	48.26
HL 2555 DP	48.47
HL 2560 DP	48.56
HL 2570 DP	48.75
HL 2580 DP	48.94
HL 2583 DP	49.01
HL 2600 DP	49.32
HL 2650 DP	50.28
HL 2654 DP	50.35
HL 2660 DP	50.47
HL 2670 DP	50.66
HL 2675 DP	50.75
HL 2680 DP	50.85
HL 2683 DP	50.92
HL 2695 DP	51.13
HL 2724 DP	51.69
HL 2730 DP	51.79
HL 2750 DP	52.19
HL 2753 DP	52.24
HL 2755 DP	52.28
HL 2760 DP	52.38
HL 2780 DP	52.75
HL 2788 DP	52.89
HL 2800 DP	53.13
HL 2804 DP	53.20
HL 2830 DP	53.69
HL 2833 DP	53.74
HL 2840 DP	53.88
HL 2870 DP	54.45
HL 2875 DP	54.54
HL 2880 DP	54.64
HL 2900 DP	55.04
HL 2972 DP	56.38
HL 2980 DP	56.54
HL 3000 DP	56.92

HL 3014 DP	57.18
HL 3030 DP	57.48
HL 3040 DP	57.67
HL 3080 DP	58.43
HL 3120 DP	59.20
HL 3123 DP	59.25
HL 3155 DP	59.86
HL 3160 DP	59.96
HL 3165 DP	60.05
HL 3180 DP	60.33
HL 3184 DP	60.40
HL 3185 DP	60.43
HL 3186 DP	60.45
HL 3190 DP	60.52
HL 3200 DP	60.71
HL 3225 DP	61.18
HL 3226 DP	61.20
HL 3230 DP	61.27
HL 3234 DP	61.37
HL 3240 DP	61.46
HL 3241 DP	61.49
HL 3242 DP	61.51
HL 3245 DP	61.56
HL 3254 DP	61.75
HL 3280 DP	62.24
HL 3283 DP	62.29
HL 3284 DP	62.31
HL 3300 DP	62.62
HL 3305 DP	62.71
HL 3320 DP	62.99
HL 3345 DP	63.46
HL 3350 DP	63.56
HL 3353 DP	63.61
HL 3358 DP	63.70
HL 3389 DP	64.29
HL 3400 DP	64.52
HL 3430 DP	65.09
HL 3445 DP	65.35
HL 3450 DP	65.44
HL 3473 DP	65.89
HL 3480 DP	66.03
HL 3500 DP	66.41
HL 3570 DP	67.72

HL 3573 DP	67.80
HL 3750 DP	71.16
HL 3830 DP	72.67
HL 4000 DP	75.89
HL 4080 DP	77.40
HL 4230 DP	80.25
HL 4580 DP	86.89
HL 2042 RAVLEK (DP)	56.19
HL 2078 Lw/2120 La RAVLEK (DP)	57.18
HL 2105 RAVLEK (DP)	57.93
HL 2376 Lw/2418 La RAVLEK (DP)	65.39
HL 2833 Lw/2875 La RAVLEK (DP)	77.96
HL 3123 RAVLEK	85.94
HL 3180 RAVLEK	87.52
HL 3200 RAVLEK	88.06
HL 3234 RAVLEK	89.00
HL 3390 RAVLEK (DP)	93.29
HL 3430 RAVLEK (DP)	94.40
HL 3445 RAVLEK	94.82
HL 3450 RAVLEK	94.94
HM 2052 - DP	46.44
HM 2071 DP	46.89
HM 2073 DP	46.92
HM 2111 DP	47.79
HM 2130 DP	48.21
HM 2131 F-P	48.23
HM 2140 DP	48.45
HM 2150 DP	48.66
HM 2170 DP	49.13
HM 2222 DP	50.30
HM 2230 F-P	50.47
HM 2240 DP	50.71
HM 2260 DP	51.15
HM 2270 DP	51.39
HM 2283 DP	51.67
HM 2310 DP	52.28
HM 2323 - DP	52.59
HM 2330 - DP	52.75
HM 2350 DP	53.18
HM 2360 DP	53.41
HM 2385 DP	53.98
HM 2430 DP	54.99
HM 2440 DP	55.22

HM 2450 DP	55.46
HM 2480 DP	56.14
HM 2500 DP	56.59
HM 2520 DP	57.04
HM 2582 DP	58.45
HM 2600 DP	58.85
HM 2620 DP	59.30
HM 2690 DP	60.90
HM 2720 DP	61.58
HM 2740 F-P	62.03
HM 2780 DP	62.92
HM 2800 DP	63.39
HM 2830 DP	64.05
HM 2832 DP	64.10
HM 2840 DP	64.29
HM 2850 DP	64.52
HM 2870 - DP	64.97
HM 2890 - DP	65.42
HM 2920 - DP	66.10
HM 2930 DP	66.34
HM 2940 - DP	66.55
HM 2950 - DP	66.78
HM 2960 - DP	67.02
HM 2970 DP	67.23
HM 2972 - DP	67.28
HM 2990 DP	67.68
HM 3090 DP	69.94
HM 3110 DP	70.41
HM 3140 - DP	71.07
HM 3150 - DP	71.30
HM 3152 DP	71.35
HM - 3160 DP	71.54
HM 3180 F-P	71.99
HM 3200 DP	72.43
HM 3240 - DP	73.35
HM 3270 F-P	74.01
HM 3272 DP	74.06
HM 3287 F-P	74.41
HM 3340 DP	75.61
HM 3500 - DP	79.24
HM 3550 DP	80.37
HM 3590 - DP	81.26
HM 3640 DP	82.39

HM 3670 - DP	83.07
HM 3760 - DP	85.12
HM 3850 - DP	87.15
HM 3852 DP	87.19
HM 3860 - DP	87.38
HM 3872 DP	87.64
HM 3950 - DP	89.40
HM 3990 - DP	90.32
HM 4000 - DP	90.53
HM 4030 ,- DP	91.22
HM 4040 - DP	91.45
HM - 2052 RAVLEK (DP)	61.65
HM - 2071 RAVLEK (DP)	62.22
HM 2126 RAVLEK (DP)	63.86
HM 2130 RAVLEK (DP)	63.98
HM - 2131 RAVLEK (DP)	64.01
HM -2140 RAVLEK (DP)	64.29
HM 2150 RAVLEK (DP)	64.59
HM 2222 RAVLEK (DP)	66.76
HM - 2230 RAVLEK (DP)	66.99
HM - 2240 RAVLEK (DP)	67.30
HM 2260 RAVLEK (DP)	67.89
HM 2270 RAVLEK	68.20
HM 2295 RAVLEK (DP)	68.95
HM 2360 RAVLEK (DP)	70.90
HM 2385 RAVLEK	71.66
HM 2440 RAVLEK (DP)	73.30
HM 2450 RAVLEK (DP)	73.61
HM 2940 RAVLEK	88.32
HM 2960 RAVLEK	88.91
HM 3110 RAVLEK (DP)	93.43
HM 3112 RAVLEK (DP)	93.50
HM 3180 RAVLEK (DP)	95.53
HM 3270 RAVLEK (DP)	98.26
HM 3287 RAVLEK (DP)	98.75
HM 3900 F-K	117.16
HM 3925 RAVLEK (DP)	117.91
HM 3946 RAVLEK (DP)	118.55
HM 4000 RAVLEK	120.17
HM 6384 RAVLEK	191.80
H36-1120	14.59
H36-1140	14.85
H36-1180	15.37

H36-1186	15.47
H36-1200	15.63
H36-1206	15.70
H36-1246	16.24
H36-1250	16.29
H36-1360	17.73
H36-1400	18.24
H36-1450	18.90
H36-1500	19.54
H36-1600	20.86
H36-1660	21.63
H36-1700	22.15
H36-1715	22.34
H36-1720	22.41
H36-1730	22.55
H36-1750	22.79
H36-1786	23.26
H36-1800	23.45
H36-1820	23.70
H36-1950	25.40
H36-1960	25.54
H36-2060	26.84
H36-2240	29.19
H36 1206 RAVLEK	22.79
H36 1786 RAVLEK	33.76
2-HB 1000	13.77
2-HB 1360	18.71
2-HB 1450	19.96
2-HB 1480	20.36
2-HB 1500	20.64
2-HB 1524	20.97
2-HB 1600	22.03
2-HB 1612	22.20
2-HB 1620	22.29
2-HB 1630	22.43
2-HB 1665	22.93
2-HB 1670	22.98
2-HB 1700	23.40
2-HB 1720	23.68
2-HB 1725	23.75
2-HB 1750	24.10
2-HB 1780	24.51
2-HB 1800	24.79

2-HB 1830	25.19
2-HB 1850	25.47
2-HB 1900	26.15
2-HB 1910	26.29
2-HB 1912	26.32
2-HB 1920	26.44
2-HB 1950	26.86
2-HB 1960	26.98
2-HB 1970	27.12
2-HB 1980	27.26
2-HB 2000	27.54
2-HB 2015	27.73
2-HB 2030	27.94
2-HB 2040	28.08
2-HB 2046	28.15
2-HB 2050	28.22
2-HB 2061	28.39
2-HB 2062	28.39
2-HB 2100	28.91
2-HB 2120	29.19
2-HB 2150	29.59
2-HB 2162	29.75
2-HB 2200	30.27
2-HB 2240	30.84
2-HB 2280	31.38
2-HB 2300	31.66
2-HB 2350	32.34
2-HB 2360	32.49
2-HB 2362	32.51
2-HB 2370	32.63
2-HB 2380	32.77
2-HB 2390	32.91
2-HB 2400	33.03
2-HB 2430	33.45
2-HB 2450	33.73
2-HB 2462	33.90
2-HB 2480	34.13
2-HB 2500	34.42
2-HB 2520	34.70
2-HB 2540	34.96
2-HB 2562	35.29
2-HB 2600	35.80
2-HB 2650	36.49

2-HB 2662	36.65
2-HB 2665	36.68
2-HB 2670	36.75
2-HB 2700	37.17
2-HB 2720	37.45
2-HB 2730	37.59
2-HB 2750	37.88
2-HB 2760	37.99
2-HB 2762	38.02
2-HB 2770	38.13
2-HB 2790	38.42
2-HB 2800	38.56
2-HB 2810	38.68
2 HB 2812	38.70
2-HB 2814	38.75
2-HB 2900	39.92
2-HB 2907	40.02
2-HB 2960	40.75
2-HB 2962	40.77
2-HB 2965	40.82
2-HB 2970	40.89
2-HB 2990	41.17
2-HB 3000	41.29
2-HB 3010	41.43
2-HB 3015	41.50
2-HB 3020	41.57
2-HB 3030	41.71
2-HB 3050	42.00
2-HB 3055	42.04
2-HB 3070	42.28
2-HB 3090	42.54
2-HB 3092	42.56
2-HB 3100	42.68
2-HB 3110	42.82
2-HB 3115	42.89
2-HB 3120	42.96
2-HB 3150	43.36
2-HB 3180	43.78
2-HB 3200	44.04
2-HB 3212	44.23
2-HB 3250	44.75
2-HB 3270	45.01
2-HB 3280	45.15

2-HB 3300	45.43
2-HB 3320	45.69
2-HB 3350	46.11
2-HB 3390	46.66
2-HB 3500	48.19
2-HB 3510	48.33
2-HB 3520	48.47
2-HB 3530	48.61
2-HB 3550	48.87
2-HB 3600	49.58
2-HB 3630	49.98
2-HB 3705	51.01
2-HB 3710	51.06
2-HB 3712	51.11
2-HB 3720	51.22
2-HB 3750	51.62
2-HB 3770	51.91
2-HB 3790	52.19
2-HB 3800	52.31
2-HB 3810	52.45
2-HB 3812	52.47
2-HB 3814	52.49
2-HB 3840	52.87
2-HB 3852	53.04
2-HB 3905	53.77
2-HB 3955	54.45
2-HB 3962	54.54
2-HB 4000	55.06
2-HB 4005	55.13
2-HB 4010	55.20
2-HB 4012	55.22
2-HB 4060	55.91
2-HB 4062	55.93
2-HB 4070	56.03
2-HB 4180	57.56
2-HB 4250	58.52
2-HB 4312	59.37
2-HB 4345	59.82
2-HB 4350	59.89
2-HB 4450	61.27
2-HB 4475	61.60
2-HB 4500	61.96
2-HB 4550	62.64

2-HB 4610	63.46
2-HB 4640	63.89
2-HB 4650	64.01
2-HB 4705	64.76
2-HB 4710	64.83
2-HB 4712	64.88
2-HB 4812	66.24
2-HB 4830	66.50
2-HB 4850	66.76
2-HB 4860	66.90
2-HB 4870	67.04
2-HB 4900	67.44
2-HB 5000	68.83
2-HB 5030	69.25
2-HB 5190	71.44
2-HB 5250	72.29
2-HB 5300	72.97
2-HB 5330	73.37
2-HB 5362	73.82
2-HB 5380	74.06
2-HB 5460	75.16
2-HB 5500	75.73
2-HB 5600	77.09
2-HB 5760	79.31
2-HB 5770	79.42
2-HB 5800	79.85
2-HB 5825	80.18
2-HB 5880	80.95
2-HB 6000	82.60
2-HB 6150	84.67
2-HB 6310	86.86
2-HB 6362	87.57
2-HB 6400	88.11
2-HB 6600	90.86
2-HB 6700	92.23
2-HB 6730	92.65
2-HB 6900	94.98
2-HB 7062	97.22
2-HB 7100	97.74
2-HB 7520	103.53
3-HB 1000	20.43
3-HB 1500	30.65
3-HB 1550	31.68

3-HB 1575	32.18
3-HB 1580	32.27
3-HB 1600	32.70
3-HB 1620	33.10
3-HB 1650	33.71
3-HB 1670	34.13
3-HB 1700	34.75
3-HB 1720	35.15
3-HB 1725	35.24
3-HB 1785	36.49
3-HB 1800	36.77
3-HB 1825	37.29
3-HB 1850	37.81
3-HB 1875	38.32
3-HB 1900	38.84
3-HB 1930	39.43
3-HB 1950	39.85
3-HB 1959	40.04
3-HB 1960	40.04
3-HB 1980	40.47
3-HB 2000	40.87
3-HB 2050	41.90
3-HB 2080	42.51
3-HB 2100	42.91
3-HB 2110	43.13
3-HB 2120	43.34
3-HB 2130	43.53
3-HB 2135	43.64
3-HB 2150	43.93
3-HB 2162	44.18
3-HB 2190	44.75
3-HB 2240	45.79
3-HB 2250	45.97
3-HB 2252	46.02
3-HB 2275	46.49
3-HB 2280	46.59
3-HB 2330	47.62
3-HB 2360	48.23
3-HB 2370	48.45
3-HB 2380	48.63
3-HB 2390	48.85
3-HB 2400	49.03
3-HB 2410	49.25

3-HB 2420	49.46
3-HB 2450	50.07
3-HB 2455	50.16
3-HB 2460	50.28
3-HB 2470	50.47
3-HB 2500	51.11
3-HB 2505	51.20
3-HB 2510	51.29
3-HB 2520	51.51
3-HB 2585	52.82
3-HB 2590	52.94
3-HB 2600	53.13
3-HB 2615	53.44
3-HB 2620	53.53
3-HB 2632	53.79
3-HB 2640	53.95
3-HB 2650	54.17
3-HB 2662	54.40
3-HB 2685	54.87
3-HB 2700	55.18
3-HB 2750	56.19
3-HB 2760	56.40
3-HB 2770	56.61
3-HB 2800	57.20
3-HB 2870	58.64
3-HB 2880	58.85
3-HB 2882	58.90
3-HB 2885	58.97
3-HB 2886	58.97
3-HB 2888	59.01
3-HB 2890	59.06
3-HB 2900	59.27
3-HB 2907	59.39
3-HB 2940	60.07
3-HB 2962	60.52
3-HB 3000	61.30
3-HB 3050	62.33
3-HB 3060	62.52
3-HB 3062	62.57
3-HB 3065	62.64
3-HB 3100	63.35
3-HB 3110	63.56
3-HB 3112	63.61

3-HB 3120	63.77
3-HB 3150	64.36
3-HB 3170	64.78
3-HB 3180	64.99
3-HB 3190	65.18
3-HB 3200	65.39
3-HB 3215	65.70
3-HB 3220	65.79
3-HB 3225	65.91
3-HB 3230	66.01
3-HB 3245	66.31
3-HB 3250	66.43
3-HB 3260	66.62
3-HB 3270	66.83
3-HB 3280	67.02
3-HB 3300	67.44
3-HB 3305	67.54
3-HB 3320	67.84
3-HB 3325	67.94
3-HB 3330	68.05
3-HB 3335	68.15
3-HB 3340	68.27
3-HB 3350	68.45
3-HB 3370	68.88
3-HB 3387	69.21
3-HB 3390	69.28
3-HB 3392	69.33
3-HB 3400	69.47
3-HB 3413	69.75
3-HB 3420	69.89
3-HB 3450	70.50
3-HB 3490	71.33
3-HB 3500	71.54
3-HB 3510	71.73
3-HB 3530	72.13
3-HB 3550	72.55
3-HB 3556	72.67
3-HB 3600	73.56
3-HB 3612	73.82
3-HB 3615	73.87
3-HB 3630	74.17
3-HB 3680	75.21
3-HB 3700	75.61

3-HB 3720	76.03
3-HB 3740	76.43
3-HB 3750	76.62
3-HB 3762	76.88
3-HB 3770	77.05
3-HB 3780	77.23
3-HB 3790	77.45
3-HB 3800	77.66
3-HB 3810	77.87
3-HB 3812	77.89
3-HB 3830	78.27
3-HB 3840	78.46
3-HB 3852	78.72
3-HB 3870	79.09
3-HB 3880	79.28
3-HB 3950	80.72
3-HB 3970	81.12
3-HB 3980	81.33
3-HB 4000	81.73
3-HB 4030	82.37
3-HB 4050	82.77
3-HB 4060	82.95
3-HB 4062	83.00
3-HB 4090	83.59
3-HB 4100	83.78
3-HB 4120	84.20
3-HB 4145	84.70
3-HB 4175	85.33
3-HB 4290	87.66
3-HB 4420	90.32
3-HB 4440	90.72
3-HB 4445	90.84
3-HB 4450	90.94
3-HB 4455	91.03
3-HB 4465	91.24
3-HB 4467	91.29
3-HB 4470	91.36
3-HB 4475	91.45
3-HB 4500	91.97
3-HB 4600	94.00
3-HB 4620	94.42
3-HB 4640	94.82
3-HB 4700	96.04

3-HB 4735	96.75
3-HB 4750	97.06
3-HB 4860	99.32
3-HB 4970	101.55
3-HB 4985	101.86
3-HB 4990	101.98
3-HB 5000	102.19
3-HB 5030	102.80
3-HB 5140	105.04
3-HB 5540	113.20
3-HB 5600	114.45
3-HB 6245	127.61
4-HB 1000	24.10
4-HB 1475	35.57
4-HB 1500	36.18
4-HB 1575	37.97
4-HB 1580	38.09
4-HB 1600	38.58
4-HB 1610	38.82
4-HB 1632	39.36
4-HB 1650	39.78
4-HB 1660	40.02
4-HB 1662	40.09
4-HB 1675	40.39
4-HB 1700	40.98
4-HB 1725	41.60
4-HB 1815	43.76
4-HB 1850	44.61
4-HB 1900	45.81
4-HB 1912	46.11
4-HB 1940	46.77
4-HB 1945	46.89
4-HB 1980	47.74
4-HB 1990	47.97
4-HB 2000	48.23
4-HB 2120	51.13
4-HB 2150	51.84
4-HB 2165	52.21
4-HB 2170	52.31
4-HB 2180	52.56
4-HB 2185	52.68
4-HB 2200	53.04
4-HB 2205	53.15

4-HB 2206	53.18
4-HB 2230	53.77
4-HB 2240	54.00
4-HB 2250	54.26
4-HB 2270	54.73
4-HB 2280	54.97
4-HB 2285	55.08
4-HB 2286	55.13
4-HB 2300	55.46
4-HB 2360	56.90
4-HB 2362	56.97
4-HB 2390	57.63
4-HB 2400	57.86
4-HB 2407	58.03
4-HB 2413	58.19
4-HB 2420	58.36
4-HB 2425	58.47
4-HB 2430	58.59
4-HB 2435	58.71
4-HB 2440	58.83
4-HB 2442	58.87
4-HB 2450	59.09
4-HB 2460	59.32
4-HB 2470	59.56
4-HB 2500	60.29
4-HB 2530	60.99
4-HB 2560	61.72
4-HB 2600	62.69
4-HB 2620	63.18
4-HB 2650	63.89
4-HB 2662	64.19
4-HB 2665	64.26
4-HB 2670	64.38
4-HB 2700	65.11
4-HB 2705	65.23
4-HB 2780	67.04
4-HB 2790	67.28
4-HB 2800	67.51
4-HB 2862	69.02
4-HB 2886	69.58
4-HB 2907	70.10
4-HB 2950	71.14
4-HB 2953	71.21

4-HB 2960	71.37
4-HB 3000	72.34
4-HB 3040	73.30
4-HB 3050	73.54
4-HB 3100	74.74
4-HB 3150	75.96
4-HB 3160	76.20
4-HB 3196	77.07
4-HB 3200	77.16
4-HB 3205	77.28
4-HB 3215	77.52
4-HB 3220	77.63
4-HB 3230	77.87
4-HB 3250	78.36
4-HB 3280	79.09
4-HB 3300	79.57
4-HB 3345	80.65
4-HB 3350	80.77
4-HB 3405	82.11
4-HB 3412	82.27
4-HB 3500	84.39
4-HB 3520	84.86
4-HB 3530	85.12
4-HB 3550	85.59
4-HB 3582	86.37
4-HB 3584	86.42
4-HB 3600	86.79
4-HB 3605	86.91
4-HB 3612	87.10
4-HB 3615	87.17
4-HB 3650	88.02
4-HB 3665	88.37
4-HB 3700	89.22
4-HB 3720	89.69
4-HB 3725	89.83
4-HB 3750	90.42
4-HB 3755	90.53
4-HB 3760	90.65
4-HB 3762	90.70
4-HB 3765	90.79
4-HB 3770	90.91
4-HB 3780	91.15
4-HB 3790	91.38

4-HB 3800	91.64
4-HB 3810	91.88
4-HB 3820	92.11
4-HB 3850	92.82
4-HB 3880	93.55
4-HB 3900	94.04
4-HB 3940	95.01
4-HB 3950	95.24
4-HB 3974	95.81
4-HB 4000	96.44
4-HB 4010	96.68
4-HB 4060	97.90
4-HB 4141	99.83
4-HB 4150	100.07
4-HB 4165	100.42
4-HB 4200	101.27
4-HB 4220	101.74
4-HB 4230	102.00
4-HB 4245	102.35
4-HB 4250	102.47
4-HB 4280	103.20
4-HB 4290	103.43
4-HB 4350	104.89
4-HB 4415	106.45
4-HB 4420	106.59
4-HB 4430	106.82
4-HB 4470	107.79
4-HB 4500	108.52
4-HB 4550	109.70
4-HB 4562	110.00
4-HB 4570	110.19
4-HB 4600	110.92
4-HB 4620	111.39
4-HB 4625	111.51
4-HB 4630	111.63
4-HB 4750	114.55
4-HB 4775	115.13
4-HB 4800	115.75
4-HB 4805	115.86
4-HB 5000	120.55
4-HB 5170	124.64
4-HB 5770	139.12
4-HB 6000	144.68

4-HB 7100	171.21
5-HB 1000	34.34
5-HB 1600	54.94
5-HB 1675	57.51
5-HB 1700	58.38
5-HB 1750	60.07
5-HB 1812	62.22
5-HB 1887	64.81
5-HB 1915	65.75
5-HB 1980	67.98
5-HB 2000	68.67
5-HB 2120	72.79
5-HB 2135	73.30
5-HB 2150	73.82
5-HB 2240	76.91
5-HB 2435	83.61
5-HB 2445	83.94
5-HB 2450	84.13
5-HB 2555	87.73
5-HB 2750	94.42
5-HB 2800	96.14
5-HB 2830	97.17
5-HB 2840	97.53
5-HB 2850	97.86
5-HB 2985	102.49
5-HB 3000	103.01
5-HB 3150	108.17
5-HB 3180	109.20
5-HB 3226	110.76
5-HB 3350	115.04
5-HB 3415	117.25
5-HB 3550	121.89
5-HB 3600	123.61
5-HB 3612	124.03
5-HB 3615	124.13
5-HB 3750	128.76
5-HB 3760	129.12
5-HB 3762	129.16
5-HB 3780	129.80
5-HB 3785	129.96
5-HB 3790	130.13
5-HB 3812	130.88
5-HB 4500	154.52

5-HB 4512	154.92
5-HB 4750	163.09
5-HB 4860	166.88
5-HB 4900	168.24
5-HB 5062	173.82
5-HB 5600	192.27
5-HB 6300	216.33
5-HB 6900	236.91
5-HB 2985	102.49
6-HB 1000	42.18
6-HB 2100	88.58
6-HB 2362	99.64
6-HB 3090	130.36
6-HB 3412	143.92
6-HB 3550	149.76
6-HB 3600	151.86
6-HB 3612	152.37
6-HB 3615	152.52
6-HB 3850	162.40
6-HB 4500	189.83
6-HB 4950	208.82
6-HB 4985	210.31
6-HB 5000	210.92
6-HB 6400	270.00
7-HB 6300	287.92
7-HB 6350	290.20
7-HB 9100	415.88
8-HB 2240	112.47
8-HB 3550	178.24
8-HB 3600	180.74
8-HB 3612	181.35
8-HB 3615	181.49
8-HB 4230	212.40
15J-2032 / 5V-800	16.57
15J-2159 / 5V-850	17.61
15J-2286 / 5V-900	18.64
15J-2413 / 5V-950	19.68
15J-2692 / 5V-1060	21.96
15J 3175 / 5V 1250	25.89
15J 3556 / 5V 1400	29.00
15J 3810 / 5V 1500	31.07
15J 4064 / 5V 1600	33.14
15J 4572 / 5V 1800	37.31

15J 4826 / 5V1900	39.36
15J 5080 / 5V-2000	41.45
15J 5385 / 5V-2120	43.93
15J 5994 / 5V-2360	48.89
15J 9017 / 5V 3550	73.56
2-15J 1000	14.03
2-15J 1800	25.23
2-15J 1900	26.65
2-15J 1950	27.35
2-15J 2000	28.04
2-15J 2120	29.73
2-15J 2240	31.40
2-15J 2420	33.94
2-15J 2800	39.26
2-15J 3000	42.07
2-15J 3150	44.16
2-15J 3200	44.87
2-15J 3350	46.99
2-15J 3550	49.79
2-15J 4000	56.10
2-15J 4750	66.59
2-15J 4780	67.02
2-15J 4826	67.68
2-15J 5000	70.10
2-15J 6300	88.35
2-15J 7100	99.55
2-15J 8000	112.17
3-15J 1000	21.23
3-15J 1600	33.99
3-15J 1700	36.11
3-15J 1725	36.65
3-15J 1800	38.23
3-15J 1803	38.30
3-15J 1900	40.37
3-15J 1905	40.47
3-15J 2000	42.49
3-15J 2159	45.86
3-15J 2240	47.57
3-15J 2286	48.56
3-15J 2360	50.14
3-15J 2400	50.96
3-15J 2500	53.11
3-15J 2580	54.80

3-15J 2600	55.22
3-15J 2650	56.28
3-15J 2800	59.46
3-15J 3000	63.72
3-15J 3150	66.90
3-15J 3170	67.32
3-15J 3350	71.16
3-15J 3500	74.34
3-15J 3530	74.97
3-15J 3540	75.19
3-15J 3550	75.40
3-15J 3556	75.54
3-15J 3600	76.46
3-15J 3750	79.66
3-15J 4000	84.96
3-15J 4060	86.23
3-15J 4120	87.52
3-15J 4500	95.60
3-15J 5000	106.21
3-15J 5600	118.95
3-15J 6300	133.82
3-15J 6700	142.30
3-15J 7100	150.80
3-15J 7500	159.32
3-15J 8000	169.91
4-15J 1000	27.87
4-15J 1600	44.61
4-15J 1800	50.19
4-15J 1890	52.68
4-15J 1900	52.97
4-15J 2000	55.77
4-15J 2120	59.11
4-15J 2240	62.45
4-15J 2360	65.79
4-15J 2400	66.92
4-15J 2405	67.07
4-15J 2413	67.28
4-15J 2420	67.49
4-15J 2500	69.70
4-15J 2650	73.89
4-15J 2692 / 4-5V 1060	75.07
4-15J 2750	76.69
4-15J 2800	78.06

4-15J 2840	79.19
4-15J 2845	79.33
4-15J 2900	80.86
4-15J 3000	83.64
4-15J 3150	87.83
4-15J 3350	93.41
4-15J 3530	98.42
4-15J 3550	98.99
4-15J 3556	99.15
4-15J 3600	100.37
4-15J 3650	101.76
4-15J 3700	103.18
4-15J 3730	104.00
4-15J 3750	104.56
4-15J 3790	105.67
4-15J 3810/4-5V1500	106.24
4-15J 4000	111.53
4-15J 4290	119.63
4-15J 4500	125.47
4-15J 4600	128.27
4-15J 4750	132.44
4-15J 5000	139.40
4-15J 5300	147.76
4-15J 5600	156.14
4-15J 5985	166.88
4-15J 6000	167.30
4-15J 6300	175.66
4-15J 7000	195.17
4-15J 7100	197.97
4-15J 7112 /4-5V 2800	198.30
4-15J 7500	209.11
4-15J 7600	211.91
4-15J 8000	223.07
5-15J 1000	35.24
5-15J 1600	56.38
5-15J 1800	63.42
5-15J 1803	63.53
5-15J 1900	66.95
5-15J 1905	67.14
5-15J 1990	70.13
5-15J 2000	70.48
5-15J 2045	72.06
5-15J 2120	74.69

5-15J 2240	78.93
5-15J 2413	85.03
5-15J 2420	85.26
5-15J 2500	88.09
5-15J 2540	89.50
5-15J 2650	93.38
5-15J 2800	98.66
5-15J 2840	100.07
5-15J 2997	105.60
5-15J 3000	105.69
5-15J 3150	110.99
5-15J 3350	118.03
5-15J 3550	125.09
5-15J 3556	125.30
5-15J 3560	125.44
5-15J 3650	128.60
5-15J 3750	132.13
5-15J 3790	133.54
5-15J 3800	133.90
5-15J 3810	134.25
5-15J 4000	140.93
5-15J 4318 / 5-5V1700	152.14
5-15J 4500	158.57
5-15J 5000	176.17
5-15J 5500	193.80
5-15J 5600	197.31
5-15J 6000	211.41
5-15J 6300	221.98
5-15J 6700	236.08
5-15J 7000	246.65
5-15J 7100	250.18
5-15J 7200	253.69
5-15J 7500	264.26
5-15J 8000	281.89
5-15J 8001	281.92
6-15J 1000	40.51
6-15J 2000	81.05
6-15J 3175	128.67
6-15J 3540	143.45
6-15J 3550	143.85
6-15J 3556	144.09
6-15J 3810	154.38
7-15J 2000	91.78

7-15J 2240	102.80
7-15J 4000	183.56
8-15J 2750	140.04
2-SPA 2240 FARBELT K	20.29
3-SPB 3250 F- K	113.82
4-SPB 2650 F-K	119.47
5-SPB 2650 F-K	145.34
5-SPB 3150 F-K	172.74
2-SPC 2240 FARBELT K	79.35
3-SPC 5600 FARBELT K	298.23
4-SPC 5000 FARBELT K	345.78
4-SPC 6000 FARBELT K	414.94
4-SPC 6700 FARBELT K	463.34
4-SPC 7500 DP FARBELT K	518.66
4-SPC 8000 FARBELT K sá2	553.24
5-SPC 4250 FARBELT K	367.65
8-SPC 2240 FARBELT K	295.40
8-SPC 2360 K - POWER +	311.22
4 HA 2300 FARBELT K	40.77
4 HA 2460 FARBELT K	43.62
4 HA 2815 FARBELT K	49.90
4 HA 2886 FARBELT K	51.15
6 HA 2780 FARBELT K	96.42
6 HA 2815 FARBELT K	97.64
6 HA 2950 FARBELT K	102.33
HC 2120 DP FARBELT K	26.72
HC 2160 DP FARBELT K	27.21
HC 2168 DP FARBELT K	27.33
HC 2240 DP FARBELT K	28.22
HC 2286 DP FARBELT K	28.81
HC 2360 DP FARBELT K	29.73
HC 2400 DP FARBELT K	30.25
HC 2465 HC95 FARBELT K PLECH	31.07
HC 2500 DP FARBELT K	31.50
HC 2590 HC100 FARBELT K PLECI	32.63
HC 2600 DP FARBELT K	32.74
HC 2630 DP FARBELT K	33.14
HC 2700 FARBELT K	34.02
HC 2720 DP FARBELT K	34.27
HC 2780 DP FARBELT K	35.03
HC 2800 DP FARBELT K	35.29
HC 2875 DP FARBELT K	36.23
HC 2900 DP FARBELT K	36.53

HC 2950 DP FARBELT K	37.17
HC 3000 DP FARBELT K	37.81
HC 3024 DP FARBELT K	38.11
HC 3200 DP FARBELT K	40.32
HC 3227 DP FARBELT K	40.65
HC 3280 DP FARBELT K	41.34
HC 3350 DP FARBELT K	42.21
HC 3574 DP FARBELT K	45.03
HC 3720 DP FARBELT K	46.87
HC 3750 DP FARBELT K	47.24
HC 3940 DP FARBELT K	49.65
HC 3950 DP FARBELT K	49.76
HC 4000 DP FARBELT K	50.40
HC 4170 DP FARBELT K	52.54
HC 4500 DP FARBELT K	56.71
HC 5460 DP FARBELT K	68.78
HC 5665 DP FARBELT K	71.37
HC 5680 DP FARBELT K	71.56
HC 5750 DP FARBELT K	72.43
HC 5770 DP FARBELT K	72.69
HC 5985 DP FARBELT K	75.40
HC 6660 DP FARBELT K	83.92
HC 6668 DP FARBELT K	84.01
HC 6938 DP FARBELT K	87.43
HC 7805 DP FARBELT K	98.35
HC 8100 DP FARBELT K	102.05
HC 8275 DP FARBELT K	104.26
HC 8358 DP FARBELT K	105.29
HC 8422 DP FARBELT K	106.12
HC 3620 F- K	45.60
2-HC 3050 FARBELT K	92.14
2-HC 3250 FARBELT K	98.16
2-HC 3270 FARBELT K	98.77
2-HC 4500 FARBELT K	135.92
2-HC 4506 FARBELT K	136.11
2-HC 5820 FARBELT K	175.80
2-HC 5975 FARBELT K	180.48
3-HC 2900 FARBELT K	130.44
3-HC 3150 FARBELT K	141.69
3-HC 3630 FARBELT K	163.27
3-HC 3700 FARBELT K	166.40
3-HC 6290 FARBELT K	282.90
3-HC 6390 FARBELT K	287.40

4-HC 3000 FARBELT K	180.90
4-HC 3460 FARBELT K	208.64
2-HB 1000 RAVLEK	22.79
2-HB 1825 RAVLEK	41.57
2-HB 1912 RAVLEK	43.57
2-HB 2000 RAVLEK	45.57
2-HB 2075 RAVLEK	47.27
2-HB 2200 RAVLEK	50.14
2-HB 2240 RAVLEK	51.03
2-HB 2300 RAVLEK	52.40
2-HB 2362 RAVLEK	53.81
2-HB 2462 RAVLEK	56.10
2-HB 2562 RAVLEK	58.38
2-HB 2665 RAVLEK	60.71
2-HB 2907 RAVLEK	66.24
2-HB 2962 RAVLEK	67.49
2-HB 3000 RAVLEK	68.36
2-HB 3100 RAVLEK	70.62
2-HB 3110 RAVLEK	70.86
2-HB 3212 RAVLEK	73.19
2-HB 3390 RAVLEK	77.23
2-HB 3612 RAVLEK	82.30
2-HB 3812 RAVLEK	86.86
2-HB 3814 RAVLEK	86.89
2-HB 4062 RAVLEK	92.54
2-HB 4312 RAVLEK	98.26
2-HB 4812 RAVLEK	109.63
2-HB 5250 RAVLEK	119.63
2-HB 5362 RAVLEK	122.17
3-HB RAVLEK 1000	33.73
3-HB 1575 RAVLEK	53.13
3-HB 1822 RAVLEK	61.46
3-HB 1855 RAVLEK	62.57
3-HB 1959 RAVLEK	66.08
3-HB 2060 RAVLEK	69.49
3-HB 2120 RAVLEK	71.51
3-HB 2130 RAVLEK	71.84
3-HB 2162 RAVLEK	72.93
3-HB 2190 RAVLEK	73.87
3-HB 2410 RAVLEK	81.31
3-HB 2662 RAVLEK	89.78
3-HB 2886 RAVLEK	97.34
3-HB 2940 RAVLEK	99.17

3-HB 3000 RAVLEK	101.20
3-HB 3050 RAVLEK	102.89
3-HB 3100 RAVLEK	104.56
3-HB 3150 RAVLEK	106.26
3-HB 3190 RAVLEK	107.60
3-HB 3220 RAVLEK	108.61
3-HB 3250 RAVLEK	109.63
3-HB 3400 RAVLEK	114.69
3-HB 3530 RAVLEK	119.07
3-HB 3556 RAVLEK	119.96
3-HB 3615 RAVLEK	121.94
3-HB 3630 RAVLEK	122.46
3-HB 3762 RAVLEK	126.90
3-HB 3800 RAVLEK	128.18
3-HB 3812 RAVLEK	128.58
3-HB 3950 RAVLEK	133.24
3-HB 4060 RAVLEK	136.96
3-HB 4100 RAVLEK	138.30
3-HB 4475 RAVLEK	150.96
3-HB 4985 RAVLEK	168.15
3-HB 6062 RAVLEK	204.49
3-HB 6246 RAVLEK	210.68
4-HB 1000 RAVLEK	39.78
4-HB 2180 RAVLEK	86.72
4-HB 2250 RAVLEK	89.50
4-HB 2400 RAVLEK	95.48
4-HB 2665 RAVLEK	106.02
4-HB 2705 RAVLEK	107.60
4-HB 3340 RAVLEK	132.88
4-HB 3412 RAVLEK	135.76
4-HB 3530 RAVLEK	140.44
4-HB 3762 RAVLEK	149.67
4-HB 3765 RAVLEK	149.79
4-HB 3940 RAVLEK	156.75
4-HB 3950 RAVLEK	157.15
4-HB 4010 RAVLEK	159.53
4-HB 4290RAVLEK	170.67
4-HB 4430 RAVLEK	176.24
4-HB 4562 RAVLEK	181.49
5-HB 1000 RAVLEK	56.66
5-HB 1915 RAVLEK	108.47
5-HB 2185 RAVLEK	123.77
5-HB 3412 RAVLEK	193.29

5-HB 3612 RAVLEK	204.63
5-HB 3812 RAVLEK	215.96
6-HB 1000 RAVLEK	69.61
6-HB 3000 RAVLEK	208.82
6-HB 3412 RAVLEK	237.52
6-HB 3615 RAVLEK	251.64
6-HB 4750 RAVLEK	330.67
6-HB 4950 RAVLEK	344.58
6-HB 5000 RAVLEK	348.06
7-HB 6300 RAVLEK	475.06
5-15J 6731 RAVLEK	284.13
25J-8509/8 V 3350 FARBELT K	202.54
4-25J 5080 K	464.59
4-25J 7620 FARBELT K	696.90
5-25J 4572/5-8V1800 FARBELT K	528.31
HB 4200 Lw LAM F- K 3OB	59.84
2-HB 2880 LAM F-K KV 3OB PLECH	85.52
3-HB 2450 LAM F- K 3OB	108.57
3-HB 3630 LAM F- K 3OB	160.87
4-HB 2705 LAM F- K 3OB	141.40
4-HB 3220 LAM F- K 3OB	168.33
4-HB 4010 LAM F- K 3OB	209.62
HB 2660 FARBELT K	30.48
HB 2840 FARBELT K	32.53
HB 2870 FARBELT K	32.89
HB 3040 FARBELT K	34.84
HB 3090 FARBELT K	35.40
HB 3240 FARBELT K	37.12
HB 3650 FARBELT K	41.83
HB 3700 FARBELT K	42.40
HB 3950 FARBELT K	45.27
HB 4090 FARBELT K	46.87
HB 4130 FARBELT K	47.32
HB 4440 FARBELT K	50.87
HB 5326 FARBELT K	61.02
HB 5500 FARBELT K	63.02
HB 2240 Lw/2210 Li F-K	25.66
HB 5030 F-K	57.65
2-HB 2050 FARBELT K	48.96
2-HB 2080 F-K	49.67
2-HB 2140 FARBELT K	51.11
2-HB 2200 FARBELT K	52.54
2-HB 2240 FARBELT K	53.51

2-HB 2430 FARMBELT K	58.03
2-HB 2450 FARMBELT K	58.52
2-HB 2700 FARMBELT K	64.48
2-HB 2780 La FARMBELT K	66.38
2-HB 2880 FARMBELT K	68.78
2-HB 3000 FARMBELT K	71.66
2-HB 3015 F- K	72.01
2-HB 3050 FARMBELT K	72.86
2-HB 3051 FARMBELT K	72.88
2-HB 3110 F- K	74.29
2-HB 3230 FARMBELT K	77.14
2-HB 3612 FARMBELT K	86.27
2-HB 3620 FARMBELT K	86.46
2-HB 3630 FARMBELT K	86.70
2-HB 3710 FARMBELT K	88.60
2-HB 3760 FARMBELT K	89.81
2-HB 3850 FARMBELT K	91.95
2-HB 5580 FARMBELT K	133.26
2-HB 5600 FARMBELT K	133.75
2-HB 6730 FARMBELT K	160.73
3-HB 2110 FARMBELT K	74.81
3-HB 2120 FARMBELT K	75.16
3-HB 2180 La FARMBELT K	77.28
3-HB 2250 FARMBELT K	79.78
3-HB 2252 FARMBELT K PLECH	79.85
3-HB 2340 FARMBELT K	82.95
3-HB 2360 FARMBELT K	83.66
3-HB 2450 FARMBELT K	86.86
3-HB 2600 FARMBELT K	92.16
3-HB 2630 FARMBELT K	93.22
3-HB 2770 FARMBELT K	98.19
3-HB 2880 FARMBELT K	102.09
3-HB 2886 FARMBELT K	102.30
3-HB 2900 FARMBELT K	102.80
3-HB 3100 FARMBELT K	109.88
3-HB 3150 FARMBELT K	111.67
3-HB 3220 FARMBELT K	114.15
3-HB 3245 FARMBELT K	115.04
3-HB 3400 FARMBELT K	120.52
3-HB 3630 F-K PLECH	128.67
3-HB 4100 FARMBELT K	145.34
3-HB 4340 FARMBELT K	153.86
3-HB 6246 FARMBELT K	221.42

3-HB 8000 FARMBELT K	283.61
4-HB 2180 Lw FARMBELT K	91.17
4-HB 2205 FARMBELT K	92.23
4-HB 2240 FARMBELT K	93.69
4-HB 2250 La FARMBELT K	94.09
4-HB 2295 FARMBELT K	96.00
4-HB 2300 FARMBELT K	96.18
4-HB 2400 F- K	100.37
4-HB 2435 FARMBELT K	101.83
4-HB 2450 FARMBELT K	102.47
4-HB 2700 FARMBELT K	112.92
4-HB 2705 FARMBELT K PLECH	113.13
4-HB 2780 FARMBELT K	116.26
4-HB 2825 FARMBELT K	118.15
4-HB 2950 K - POWER +	123.37
4-HB 3160 F-K PLECH	132.18
4-HB 3210 FARMBELT K	134.25
4-HB 3220 FARMBELT K	134.67
4-HB3230 FARMBELT K	135.10
4-HB 3320 FARMBELT K	138.84
4-HB 3725 FARMBELT K	155.79
4-HB 3930 La FARMBELT K	164.38
4-HB 3940 K - POWER +	164.78
4-HB 4010 FARMBELT K PLECH	167.70
4-HB 4022 FARMBELT K	168.22
4-HB 4215 FARMBELT K	176.29
4-HB 4220 FARMBELT K	176.50
4-HB 4230 FARMBELT K	176.90
4-HB 4430 FARMBELT K PLECH	185.28
4-HB 5220 FARMBELT K	218.31
4-HB 5235 FARMBELT K	218.95
4-HB 5320 FARMBELT K	222.50
5-HB 2470 FARMBELT K	147.08
5-HB 2840 FARMBELT K	169.11
5-HB 3320 FARMBELT K	197.69
5-HB 5030 FARMBELT K	299.52
6-HB 2425 FARMBELT K	177.40
6-HB 3320 La FARMBELT K	242.89
6-HB 5530 La FARMBELT K	404.56
7-HB 2800 Lw FARMBELT K	221.94
8-HB 2140 FARMBELT K	186.55
8-HB 3440 La FARMBELT K	299.90
8-HB 3580 La FARMBELT K	312.09

8-HB 4400 La FARBELT K	383.58
8-HB 5530 La FARBELT K	482.08
10-HB 4085 La FARBELT K	428.15
15J 2000/5V DP FARBELT K	25.82
2-15J/5V 2000 FARBELT K	50.26
3-15J/5V 2000 FARBELT K	70.22
4-15J/5V 2000 FARBELT K	90.23
5-15J/5V 2000 FARBELT K	110.19
6-15J/5V 2000 FARBELT K	133.21
6-15J/5V 3810 FARBELT K	253.76
7-15J/5V 2000 FARBELT K	158.64
2-SPA 1900 FARBELT P	16.03
2-SPA 2240 FARBELT P	18.90
2-SPA 3350 FARBELT P	28.27
3-SPA 1800 FARBELT P	22.76
3-SPA 1850 FARBELT P	23.42
3-SPA 4000 FARBELT P	50.61
4-SPA 1600 FARBELT P	26.98
4-SPA 2460 FARBELT P	41.48
4-SPA 2532 FARBELT P	42.70
4-SPA 2820 FARBELT P	47.57
4-SPA 3150 FARBELT P	53.13
4-SPA 3282 FARBELT P	55.34
3-SPB 2100 FARBELT P	50.73
3-SPB 2360 FARBELT P	56.99
3-SPB 3350 FARBELT P	80.91
4-SPB 2050 F-P PLECH	63.77
4-SPB 2100 FARBELT P	65.32
4-SPB 2400 F-P PLECH	74.65
4-SPB 2650 FARBELT P	82.44
4-SPB 2800 FARBELT P	87.07
4-SPB 3550 F-P	110.43
4-SPB 4820 F-P	149.93
5-SPB 2800 FARBELT P	105.86
6-SPB 2800 FARBELT P	124.31
10-SPB 5850 FARBELT P	401.97
2-SPC 2240 FARBELT P	54.73
2-SPC 3000 NASOBNY FARBELT P	73.30
2-SPC 4250 F-P	103.83
2-SPC 6000 FARBELT P	146.61
2-SPC 6700 FARBELT P	163.72
2-SPC 7500 FARBELT P	183.26
2-SPC 11200 FARBELT P	273.65

2-SPC 12900 FARMBELT P	315.20
3-SPC 2550 NASOBNY FARMBELT F	94.54
3-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT F	111.23
3-SPC 4000 FARMBELT P	148.30
3-SPC 10600 FARMBELT P	392.98
4-SPC 2120 FARMBELT P	102.61
4-SPC 2240 FARMBELT P	108.43
4-SPC 2400 F-P PLECH	116.15
4-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT F	145.19
4-SPC 3150 F-P	152.45
4-SPC 3750 F- P	181.49
4-SPC 3850 F- P	186.34
4-SPC 4000 FARMBELT P	193.59
4-SPC 4500 FARMBELT P	217.79
4-SPC 4750 FARMBELT P	229.89
4-SPC 5000 FARMBELT P	241.99
4-SPC 5600 FARMBELT P	271.02
4-SPC 6700 FARMBELT P	324.26
4-SPC 7500 FARMBELT P	362.99
4-SPC 7750 FARMBELT P	375.09
4-SPC 11200 FARMBELT P	542.06
5-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT F	184.44
5-SPC 3150 FARMBELT P PLECH	193.66
5-SPC 4500 FARMBELT P	276.67
5-SPC 4750 F-P PLECH	292.04
5-SPC 6000 FARMBELT P	368.87
5-SPC 6300 Lw FARMBELT P	387.33
5-SPC 9000 Lw FARMBELT P	553.33
6-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT F	238.46
6-SPC 4750 FARMBELT P	377.56
6-SPC 4900 FARMBELT P PLECH	389.49
6-SPC 5300 FARMBELT P	421.27
7-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT P	263.06
8-SPC 2240 FARMBELT P	215.79
8-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT P	289.02
8-SPC 4500 FARMBELT P	433.54
8-SPC 6000 F-P PLECH	578.05
8-SPC 6500 F-P PLECH	626.21
8-SPC 7100 F-P PLECH	684.00
8-SPC 7500 F-P PLECH	722.56
8-SPC 7800 NASOBNY FARMBELT F	751.44
8-SPC 8000 F-P PLECH	770.72
2 HA 1910 FARMBELT P	13.32

2 HA 1916 FARMBELT P	13.37
2 HA 1985 FARMBELT P	13.84
4 HA 2886 FARMBELT P	35.29
6 HA 2950 FARMBELT P	70.57
HC 2000 FARMBELT P 4X OBAL	22.86
HC 2120 FARMBELT P 4X OBAL	24.22
HC 2310 FARMBELT P 4X OBAL	26.41
HC 2950 FARMBELT P 4X OBAL	33.71
HC 3000 FARMBELT P 4X OBAL	34.30
HC 3350 FARMBELT P 4X OBAL	38.30
HC 3550 FARMBELT P 4X OBAL	40.58
HC 4750 FARMBELT P 4X OBAL	54.31
C 2700 FARMBELT	23.49
HC 2875 FARMBELT P	25.00
HC 2890 FARMBELT P	25.14
HC 3900 FARMBELT P	33.90
HC 4680 FARMBELT P PLECH	40.70
HC 5000 F- P	43.48
HC 5830 FARMBELT P	50.68
HC 8275 FARMBELT P	71.94
HC 2130 FARMBELT P	18.53
HC 2200 F- P	19.14
HC 2325 Lw/2360 La FARMBELT P	20.22
HC 2883 F- P	25.07
HC 2900 Lw FARMBELT P	25.21
HC 3000 Lw FARMBELT P	26.08
HC 3580 FARMBELT P	31.12
HC 3615Lw/3650 La FARMBELT P	31.45
2-HC 2560 FARMBELT P	53.32
2-HC 2745 FARMBELT P	57.16
2-HC 3280 F-P PLECH	68.31
3-HC 3150 La FARMBELT P	97.69
3-HC 4000 FARMBELT P	124.03
4-HC 2400 F-P PLECH	99.81
4-HC 3000 NASOBNY FARMBELT P	124.74
4-HC 3460 FARMBELT P	143.88
4-HC 4000 FARMBELT P	166.33
5-HC 3000 F- P PLECH	157.44
6-HC 3000 NASOBNY FARMBELT P	199.41
6-HC 3150 Le FARMBELT P	209.39
7-HC 3000 NASOBNY FARMBELT P	222.97
8-HC 3000 NASOBNY FARMBELT P	247.99
HL 2150 LAM K 4x OBAL	80.72

HL 2178/2220 La DP LAM K 4x OB	81.78
HL 3180 Lw LAM K 4x OB	119.39
HL 3234 Lw LAM K 4x OB	121.42
HL 2000 F-P 4x OBAL	42.40
HL 3180 F-P 4x OBAL	67.42
HL 3241 F-P 4x OBAL	68.71
HL 3749 F-P 4x OBAL	79.47
HL 2788 Lw LAM 4xOB	72.15
HL 3240 Lw LAM 4xOB	83.87
HM 2150 LAM K 4x OBAL	97.81
HM 2140 F-P 4x OBAL	52.64
HM 2072 F-P LAM 4xOB PLECH	64.99
HB 2035 FARMBELT P	16.08
HB 2280 FARMBELT P	18.03
HB 2300 FARMBELT P	18.17
HB 2380 FARMBELT P	18.81
HB 2400 FARMBELT P	18.97
HB 2460 FARMBELT P	19.44
HB 2610 FARMBELT P	20.62
HB 2790 FARMBELT P	22.06
HB 2812 FARMBELT P	22.22
HB 2870 FARMBELT P	22.67
HB 2895 FARMBELT P	22.88
HB 2965 FARMBELT P	23.42
HB 3100 FARMBELT P	24.51
HB 3294 FARMBELT P	26.04
HB 4180 FARMBELT P	33.03
HB 4540 FARMBELT P	35.87
HB 5030 FARMBELT P	39.76
HB 2240 La F-P	17.70
HB 2405 Lw/2430 La FARMBELT P	19.02
HB 2475Lw/2500 La FARMBELT P	19.56
HB 2640Lw/2610 Li FARMBELT P	20.86
HB 4140 F- P	32.72
HB 4200 F- P	33.19
HB 5344 F- P	42.23
2-HB 2000 FARMBELT P	32.96
2-HB 2062 FARMBELT P	33.97
2-HB 2080 FARMBELT P	34.27
2-HB 2160 FARMBELT P	35.59
2-HB 2200 F-P PLECH	36.25
2-HB 2210 F-P PLECH	36.42
2-HB 2220 FARMBELT P	36.58

2-HB 2230 FARBELT P	36.75
2-HB 2260 FARBELT P	37.24
2-HB 2285 FARBELT P	37.64
2-HB 2300 FARBELT P	37.90
2-HB 2362 FARBELT P	38.94
2-HB 2380 FARBELT P	39.22
2-HB 2512 FARBELT P	41.38
2-HB 2562 FARBELT P	42.21
2-HB 2650 FARBELT P	43.67
2-HB 2662 FARBELT P	43.86
2-HB 2670 FARBELT P	44.00
2-HB 2700 FARBELT P	44.49
2-HB 2740 FARBELT P	45.15
2-HB 2880 F-P PLECH	47.46
2-HB 2907 FARBELT P	47.90
2-HB 2962 FARBELT P	48.80
2-HB 3100 FARBELT P	51.08
2-HB 3110 FARBELT P	51.25
2-HB 3190 FARBELT P	52.56
2-HB 3212 FARBELT P	52.92
2-HB 3216 FARBELT P	52.99
2-HB 3226 FARBELT P	53.15
2-HB 3260 FARBELT P	53.72
2-HB 3285 FARBELT P	54.12
2-HB 3335 FARBELT P	54.94
2-HB 3510 FARBELT P	57.84
2-HB 3530 FARBELT P	58.17
2-HB 3612 FARBELT P	59.53
2-HB 3620 FARBELT P	59.65
2-HB 3760 FARBELT P	61.96
2-HB 4062 FARBELT P	66.92
2-HB 4120 FARBELT P	67.89
2-HB 4310 FARBELT P	71.02
2-HB 4812 FARBELT P	79.28
2-HB 5330 FARBELT P	87.83
2-HB 5500 FARBELT P	90.63
2-HB 5686 FARBELT P	93.69
2-HB 5710 FARBELT P	94.09
2-HB 5800 FARBELT P	95.57
2-HB 5830 FARBELT P	96.07
2-HB 8280 FARBELT P	136.44
3-HB 2120 FARBELT P	51.84
3-HB 2130 FARBELT P	52.07

3-HB 2252 FARMBELT P PLECH	55.06
3-HB 2320 FARMBELT P	56.71
3-HB 2330 FARMBELT P	56.97
3-HB 2340 FARMBELT P	57.20
3-HB 2450 FARMBELT P	59.89
3-HB 2552 FARMBELT P	62.40
3-HB 2570 FARMBELT P	62.83
3-HB 2600 FARMBELT P	63.56
3-HB 2610 FARMBELT P	63.79
3-HB 2662 FARMBELT P	65.09
3-HB 2750 FARMBELT P	67.23
3-HB 2870 FARMBELT P	70.17
3-HB 2886 FARMBELT P	70.55
3-HB 2910 FARMBELT P	71.14
3-HB 2968 FARMBELT P	72.57
3-HB 3280 FARMBELT P	80.18
3-HB 3290 FARMBELT P	80.44
3-HB 3612 FARMBELT P	88.30
3-HB 3615 FARMBELT P PLECH	88.39
3-HB 3760 FARMBELT P PLECH	91.92
3-HB 3800 FARMBELT P	92.91
3-HB 3810 FARMBELT P	93.15
3-HB 4060 FARMBELT P	99.24
3-HB 4100 FARMBELT P	100.23
3-HB 4400 FARMBELT P	107.58
3-HB 4462 FARMBELT P	109.08
3-HB 4475 FARMBELT P	109.39
3-HB 4620 FARMBELT P	112.94
3-HB 4670 FARMBELT P	114.17
3-HB 4985 FARMBELT P	121.87
3-HB 5133 FARMBELT P	125.49
3-HB 8000 FARMBELT P	195.57
4-HB 2050 FARMBELT P PLECH	59.11
4-HB 2100 FARMBELT P	60.54
4-HB 2120 FARMBELT P	61.13
4-HB 2180 FARMBELT P	62.85
4-HB 2362 FARMBELT P PLECH	68.10
4-HB 2420 FARMBELT P	69.80
4-HB 2450 FARMBELT P	70.64
4-HB 2665 FARMBELT P	76.83
4-HB 2790 FARMBELT P	80.46
4-HB 2830 FARMBELT P	81.61
4-HB 2855 FARMBELT P	82.32

4-HB 2870 FARMBELT P	82.77
4-HB 2970 FARMBELT P	85.64
4-HB 3150 F-P PLECH	90.82
4-HB 3215 F-P PLECH	92.70
4-HB 3240 F-P PLECH	93.43
4-HB 3250 FARMBELT P	93.71
4-HB 3700 FARMBELT P	106.68
4-HB 3725 F-P PLECH	107.41
4-HB 3765 FARMBELT P	108.57
4-HB 3810 FARMBELT P	109.86
4-HB 3950 FARMBELT P	113.91
4-HB 4022 FARMBELT P	115.98
4-HB 4090 F- P PLECH	117.94
4-HB 4280 FARMBELT P	123.42
4-HB 4290 FARMBELT P	123.70
4-HB 4450 FARMBELT P	128.32
4-HB 4562 FARMBELT P	131.54
4-HB 4620 FARMBELT P	133.21
4-HB 4800 FARMBELT P	138.42
4-HB 5235 FARMBELT P	150.96
4-HB 5320 FARMBELT P	153.41
4-HB 6014 FARMBELT P	173.42
4-HB 7545 FARMBELT P	217.56
5-HB 2150 FARMBELT P	88.30
5-HB 2830 FARMBELT P	116.24
5-HB 3320 FARMBELT P	136.37
5-HB 3612 FARMBELT P	148.35
5-HB 3615 FARMBELT P	148.49
5-HB 3812 FARMBELT P	156.56
5-HB 4012 FARMBELT P	164.78
5-HB 4860 FARMBELT P	199.60
6-HB 3412 FARMBELT P	172.15
6-HB 3615 FARMBELT P	182.36
6-HB 4950 FARMBELT P	249.74
6-HB 4985 FARMBELT P	251.50
6-HB 8960 FARMBELT P	452.04
6-HB 9010 FARMBELT P	454.56
6-HB 9340 FARMBELT P	471.20
7-HB 2500 FARMBELT P	136.65
7-HB 3290 FARMBELT P	179.85
7-HB 3320 FARMBELT P	181.49
7-HB 8200 FARMBELT P	448.25
7-HB 9100 FARMBELT P	497.45

7-HB 9370 FARBELT P	512.21
8-HB 3550 FARBELT P	213.46
8-HB 3615 FARBELT P	217.34
8-HB 11070 FARBELT P	665.59
8-HB 11100 FARBELT P	667.38
8-HB 11120 FARBELT P	668.61
15J 3098/5V 1120 FARBELT P	27.57
2-15J - 3000/5V FARBELT P	56.07
4-15J 3000 /5V FARBELT P	110.33
4-15J 7600 F-P	279.51
5-15J 3000/5V FARBELT P	142.65
6-15J 3000 /5V FARBELT P	164.87
6-15J 3353 /6-5V 1320 F- P PLECH	184.27
10-15J 5754 F-P	723.74
25J 3353 / 8 V 1320	66.50
25J 4064 / 8V 1600	80.60
25J- 4500 / 8V- 1770	89.24
25J- 4572 / 8V- 1800	90.65
25J- 5385 / 8V- 2120	106.80
25J- 5994 / 8V- 2360	118.88
25J-6350 / 8 V 2500	125.92
25J- 7112 / 8V- 2800	141.05
25J- 7620 / 8V- 3000	151.10
25J-8001 / 8V 3150	158.66
25J 8500 / 8V 3350	168.57
25J 9017 / 8V 3550	178.81
25J 9525 / 8 V 3750 DP	188.88
25J 11430 / 8 V 4500	226.69
25J 12065 / 8 V 4750	239.26
25J 13462 / 8 V 5300	266.97
2 - 25J 4000	143.52
2 - 25J 5000	179.40
2 - 25J 5600	200.91
2 -25J 5690 / 2-8V 2240 DP	204.16
2 - 25J 6000	215.27
2 - 25J 7100	254.73
2 - 25J 8000	287.02
2 - 25J 9060	325.06
3 - 25J 2800	156.78
3 - 25J 2997	167.79
3 - 25J 3000	167.98
3 - 25J 3150	176.39
3 - 25J 3530	197.67

3 - 25J 3550	198.77
3 - 25J 3750	209.98
3 - 25J 3810 DP	213.32
3 - 25J 3870	216.71
3 - 25J 4000	223.96
3 - 25J 4065	227.61
3 - 25J 4250	237.97
3 - 25J 4500	251.97
3 - 25J 4600	257.57
3 - 25J 4750	265.98
3 - 25J 5000	279.96
3 - 25J 5130	287.24
3 - 25J 5150	288.37
3 - 25J 5300	296.77
3 - 25J 5600	313.55
3 - 25J 5690	318.59
3 - 25J 5994	335.61
3 - 25J 6000	335.96
3 - 25J 6300	352.75
3 - 25J 6350	355.55
3 - 25J 6731	376.88
3 - 25J 7100	397.54
3 - 25J 7110	398.11
3 - 25J 7112	398.20
3 - 25J 7300	408.75
3 - 25J 7500	419.95
3 - 25J 7600	425.56
3 - 25J 7620	426.66
3 - 25J 7800	436.74
3 - 25J 8000	447.94
3 - 25J 8500	475.93
3 - 25J 8509	476.45
3 - 25J 9000	503.92
3 - 25J 9060	507.29
3 - 25J 10000	559.92
3 - 25J 10160	568.89
3 - 25J 10600	593.51
3 - 25J 11200	627.13
3 - 25J 12500	699.91
4 - 25J 3150	240.06
4 - 25J 3350	255.31
4 - 25J 3353	255.55
4 - 25J 3585	273.23

4 - 25J 3870	294.96
4 - 25J 4000	304.84
4 - 25J 4050	308.66
4/25J 4064 / 4/8V 1600	309.74
4 - 25J 4500	342.95
4 - 25J 4826	367.81
4 - 25J 5000	381.07
4 - 25J 5080	387.16
4-25J 5300 DP	403.92
4 - 25J 5600	426.80
4 - 25J 5690	433.65
4 - 25J 6000	457.29
4 - 25J 6150	468.70
4 - 25J 6300	480.15
4 - 25J 6350	483.96
4-25J 6700/4-8V2640	510.63
4 - 25J 7100	541.11
4 - 25J 7112	542.03
4 - 25J 7300	556.34
4 - 25J 7500	571.60
4 - 25J 7600	579.23
4 - 25J 7620	580.76
4 - 25J 7800	594.46
4 - 25J 8000	609.71
4 - 25J 8001	609.78
4 - 25J 8500	647.82
4 - 25J 9000	685.91
4 - 25J 9017	687.23
4 - 25J 9060	690.50
4 - 25J 10000	762.13
4 - 25J 10160 DP	774.32
4 - 25J 10600	807.87
4 - 25J 11200	853.58
4 - 25J 12500	952.66
4-25J 5690 FARBELT	433.65
5 - 25J 3150	297.80
5 - 25J 3960	374.38
5 - 25J 4000	378.17
5 - 25J 4500 DP	425.44
5 - 25J 5000	472.71
5 - 25J 5080 DP	480.29
5 - 25J 5600	529.44
5 - 25J 5690	537.94

5 - 25J 5960	563.48
5 - 25J 5994 / 5-8V 2360 PLECH	566.68
5 - 25J 6000	567.24
5 - 25J 6300	595.61
5 - 25J 6350	600.34
5 - 25J 7100	671.24
5 - 25J 7112	672.37
5 - 25J 7500	709.07
5 - 25J 7600	718.53
5 - 25J 8000	756.34
5 - 25J 8509 / 5-8V3350	804.46
5 - 25J 9000	850.88
5 - 25J 9060	856.55
5 - 25J 10000	945.41
5 - 25J 10160	960.55
5 - 25J 11200	1058.88
5 - 25J 12065	1140.65
6 - 25J 4500 DP	502.56
6 - 25J 4750	530.45
6 - 25J 6350 DP	709.14
6 - 25J 7200 DP	804.08
7/25J 4826 - 7/8V1900	621.76
7 - 25J 5380 DP	693.16
7 - 25J 7200 DP	927.62
7 - 25J 9060	1167.28
7 - 25J 11200	1442.98
8-25J 3556	519.46
8 - 25J 5690 DP	831.20
8 - 25J 7100 DP	1037.17
8 - 25J DP 7680	1121.89
8 - 25J 9000	1314.71
8 - 25J 10800	1577.67
9 - 25J 5600 DP	916.48
9 - 25J 7100	1161.96
12 - 25J 7500	1598.58
12 - 25J 7600	1619.88
12 - 25J 7620 DP	1624.14
12 - 25J 7800	1662.51
28-SPA 2100 RUKAVEC P	233.02
28-SPA 2982 RUKAVEC P	330.90
16-SPC 2550 RUKAVEC F- P	595.09
16-SPC 3150 RUKAVEC F- P	735.08
16-SPC 3550 RUKAVEC F- P	828.44

16-SPC 4000 RUKAVEC F- P	933.46
16-SPC 4250 RUKAVEC F- P	991.79
16-SPC 4500 RUKAVEC F- P	1050.12
16-SPC 5600 RUKAVEC F- P	1306.82
16-SPC 6000 RUKAVEC F- P	1400.18
16-SPC 6300 RUKAVEC F- P	1470.19
16-SPC 6700 RUKAVEC F- P	1563.53
16-SPC 7100 RUKAVEC F- P	1656.86
16-SPC 9000 RUKAVEC F- P	2100.26
16-SPC 5600 F-K RUKAV	1708.02
24-15J 2692/5V1060 RUKAVEC P	462.77
24-15J 2997/5V1180 RUKAVEC P	515.22
24-15J 3175/5V1250 RUKAVEC P	545.80
24-15J 3353/5V1320 RUKAVEC P	576.42
24-15J 3556/5V1400 RUKAVEC P	611.31
24-15J 3810/5V1500 RUKAVEC P	654.98
24-15J 4000 RUKAVEC P	687.63
24-15J 4318/5V1700 RUKAVEC P	742.31
24-15J 4826/5V1900 RUKAVEC P	829.64
24-15J 5080/5V2000 RUKAVEC P	873.29
24-15J 5385/5V2120 RUKAVEC P	925.73
24-15J 5994/5V2360 RUKAVEC P	1030.42
24-15J 6731/5V2650 RUKAVEC P	1157.13
24-15J 7112/5V2800 RUKAVEC P	1222.62
24-15J 2000 FARBELT K	464.89
24-15J 4750 RUKAVEC F-K	1104.14
25J 8001 /8V3150 RUKAVEC P	1750.43
25J 8509 /8V3350 RUKAVEC P	1861.57
25J 10160 /8V4000 RUKAVEC P	2222.79
15-25J 7620/8V 3000 F-K RUKAV	2130.13
15-25J 8509/8V 3350 F-K RUKAV	2378.67
22-SPB 2120 RUKAVEC P	288.04
22-SPB 2360 RUKAVEC P	320.64
22-SPB 2500 RUKAVEC P	339.68
22-SPB 3000 RUKAVEC P	407.60
22-SPB 3150 RUKAVEC P	427.98
22-SPB 3350 RUKAVEC P	455.17
22-SPB 3550 RUKAVEC P	482.33
22-SPB 3750 RUKAVEC P	509.52
22-SPB 4750 RUKAVEC P	645.37
D 1900	26.74
XPA 832	4.68
38x18x1500 Lw	42.47

68x24x2600Lp/2485Li	156.96
AVX10-710 SF	3.13
AVX10-713 SF	3.13
AVX10-735 SF	3.22
AVX10-750 SF	3.30
AVX10-763 SF	3.37
AVX10-785 SF	3.44
AVX10-800 SF	3.51
AVX10-813 SF	3.58
AVX10-825 SF	3.63
AVX10-875 SF	3.86
AVX10-913 SF	4.00
AVX10-925 SF	4.07
AVX10-937 SF	4.12
AVX10-940 SF	4.14
AVX10-944 SF	4.17
AVX10-950 SF	4.19
AVX10-965 SF	4.26
AVX10-975 SF	4.28
AVX10-990 SF	4.35
AVX10-1000 SF	4.40
AVX10-1013 SF	4.03
AVX10-1018 SF	4.05
AVX10-1025 SF	4.07
AVX10-1045 SF	4.14
AVX10-1050 SF	4.17
AVX10-1075 SF	4.26
AVX10-1113 SF	4.43
AVX10-1125 SF	4.47
AVX10-1150 SF	4.57
AVX10-1155 SF	4.59
AVX10-1160 SF	4.61
AVX10-1175 SF	4.66
AVX10-1200 SF	4.76
AVX10-1225 SF	4.87
AVX10-1230 SF	4.87
AVX10-1240 SF	4.92
AVX10-1250 SF	4.97
AVX10-1260 SF	5.01
AVX10-1264 SF	5.01
AVX10-1275 SF	5.06
AVX10-1300 SF	5.16
AVX10-1340 SF	5.32

AVX10-1375 SF	5.46
AVX10-1385 SF	5.51
AVX10-1388 SF	5.51
AVX10-1400 SF	5.56
AVX10-1450 SF	5.77
AVX10-1510 SF	6.00
AVX10-1540 SF	6.12
AVX10-1550 SF	6.17
AVX10-1575 SF	6.26
AVX10-1675 SF	6.66
AVX10-1735 SF	6.90
AVX10-975 SF	4.28
AVP10-889 (Lycoming 37A19773-35)	4.28
AVP10-1000	4.83
AVP10-645	3.11
AVP10- 648	3.13
AVP10-682	3.30
AVX13-725 SF	4.38
AVX13-750 SF	4.52
AVX13-755 38st.	4.54
AVX13-775 SF	4.66
AVX13-800 SF	4.83
AVX13-825 SF	4.97
AVX13-875 SF	5.27
AVX13-925 SF	5.58
AVX13-950 SF	5.72
AVX13-975 SF	5.89
AVX13-1000 SF	6.03
AVX13-1015 SF	5.72
AVX13-1018 SF	5.74
AVX13-1025 SF	5.79
AVX13-1050 SF	5.91
AVX13-1075 SF	6.07
AVX13-1100 SF	6.19
AVX13-1125 SF	6.36
AVX13-1175 SF	6.64
AVX13-1200 SF	6.76
AVX13-1225 SF	6.92
AVX13-1250 SF	7.04
AVX13-1275 SF	7.20
AVX13-1300 SF	7.32
AVX13-1310 SF	7.39
AVX13-1313 SF	7.39

AVX13-1320 SF	7.44
AVX13-1325 SF	7.46
AVX13-1350 SF	7.60
AVX13-1375 SF	7.74
AVX13-1385 SF	7.82
AVX13-1400 SF	7.89
AVX13-1450 SF	8.17
AVX13-1460 SF	8.22
AVX13-1525 SF	8.59
AVX13-1550 SF	8.73
AVX13-1675 SF	9.44
AVX13-1750 SF	9.86
AVX13-2500 SF	14.10
AVX13-755 38st. 1. výbava GAZ	4.54
AVX13-1050 SF	5.91
AVX13-1200 SF	6.76
AVP13-865 KAROSA	5.48
AVP13-1000 KAROSA	6.36
AVP13-1525 KAROSA	9.39
AVP13-1750 KAROSA	10.78
AVP13-1750 RAVLEK	21.66
AVP13-1752 La MKS plný profil	10.78
XPZ 700 Lw	2.92
XPZ 722 Lw	3.01
XPZ 725 Lw	3.04
XPZ 740 Lw	3.11
XPZ 750 Lw	3.13
XPZ 762 Lw	3.20
XPZ 780 Lw	3.27
XPZ 787 Lw	3.30
XPZ 805 Lw	3.37
XPZ 810 Lw	3.39
XPZ 812 Lw	3.39
XPZ 855 Lw	3.58
XPZ 860 Lw	3.60
XPZ 862 Lw	3.60
XPZ 900 Lw	3.77
XPZ 905 Lw	3.79
XPZ 910 Lw	3.81
XPZ 912 Lw	3.81
XPZ 930 Lw	3.88
XPZ 935 Lw	3.91
XPZ 937 Lw	3.91

XPZ 940 Lw	3.93
XPZ 955 Lw	4.00
XPZ 960 Lw	4.03
XPZ 962	4.03
XPZ 985 Lw	4.12
XPZ 987 Lw	4.14
XPZ 1000 Lw	4.19
XPZ 1030 Lw	4.24
XPZ 1035 Lw	4.26
XPZ 1037 Lw	4.26
XPZ 1060 Lw	4.35
XPZ 1062 Lw	4.38
XPZ 1100 Lw	4.54
XPZ 1110 Lw	4.57
XPZ 1112 Lw	4.57
XPZ 1115 Lw	4.59
XPZ 1120 Lw	4.61
XPZ 1150 Lw	4.73
XPZ 1160 Lw	4.78
XPZ 1162 Lw	4.78
XPZ 1180 Lw	4.85
XPZ 1187 Lw	4.87
XPZ 1200 Lw	4.94
XPZ 1205 Lw	4.97
XPZ 1210 Lw	4.97
XPZ 1212 Lw	4.99
XPZ 1225 Lw	5.04
XPZ 1235 Lw	5.08
XPZ 1237 Lw	5.11
XPZ 1250 Lw	5.16
XPZ 1280 Lw	5.27
XPZ 1285	5.30
XPZ 1287 Lw	5.30
XPZ 1320 Lw	5.44
XPZ 1325 Lw	5.46
XPZ 1355 Lw	5.58
XPZ 1360 Lw	5.60
XPZ 1362 Lw	5.60
XPZ 1380 Lw	5.70
XPZ 1430 Lw	5.89
XPZ 1435 Lw	5.91
XPZ 1437 Lw	5.91
XPZ 1500 Lw	6.19

XPZ 1530 Lw	6.31
XPZ 1535 Lw	6.31
XPZ 1660 Lw	6.85
XPZ 1720 Lw	7.09
XPZ 532 Lw PP	2.24
XPZ 562 Lw PP	2.35
XPZ 572 Lw PP	2.38
XPZ 592 Lw PP	2.47
XPZ 612 Lw PP	2.57
XPZ 632 Lw PP	2.64
XPZ 662 Lw PP	2.78
XPZ 687 Lw PP	2.87
XPZ 737 Lw PP	3.08
XPZ 837 Lw PP	3.51
XPZ 847 Lw PP	3.53
XPZ 850 Lw PP	3.55
XPZ 882 Lw PP	3.70
XPZ 887 Lw PP	3.72
XPZ 1000 Lw PP - nepoužívat!!!	4.19
XPZ 1007 Lw PP	4.14
XPZ 1012 Lw PP	4.17
XPZ 1042 Lw PP	4.28
XPZ 1087 Lw PP	4.47
XPZ 1097 Lw PP	4.52
XPZ 1190 Lw PP	4.90
XPZ 1205 Lw PP	4.97
XPZ 1257 Lw PP	5.18
XPZ 1337 Lw PP	5.51
XPA 725 Lw	4.26
XPA 730 Lw	4.28
XPA 732 Lw	4.31
XPA 815 Lw	4.80
XPA 865 Lw	5.11
XPA 915 Lw	5.39
XPA 940 Lw	5.53
XPA 950 Lw	5.60
XPA 970 Lw	5.72
XPA 990 Lw	5.84
XPA 1000 Lw	5.89
XPA 1005 Lw	5.77
XPA 1007 Lw	5.77
XPA 1010 Lw	5.79
XPA 1040 Lw	5.96

XPA 1070 Lw	6.12
XPA 1120 Lw	6.40
XPA 1157 Lw	6.64
XPA 1160 Lw	6.64
XPA 1170 Lw	6.71
XPA 1180 Lw	6.76
XPA 1190 Lw	6.83
XPA 1195 Lw	6.85
XPA 1200 Lw	6.87
XPA 1215 Lw	6.97
XPA 1220 Lw	6.99
XPA 1230 Lw	7.04
XPA 1235 Lw	7.06
XPA 1250 Lw	7.16
XPA 1255 Lw	7.20
XPA 1290 Lw	7.39
XPA 1295	7.42
XPA 1300 Lw	7.44
XPA 1330 Lw	7.63
XPA 1332 Lw	7.63
XPA 1360 Lw	7.79
XPA 1365 Lw	7.82
XPA 1380 Lw	7.91
XPA 1382 Lw	7.91
XPA 1400 Lw	8.03
XPA 1440 Lw	8.26
XPA 1500 Lw	8.59
XPA 1505 Lw	8.64
XPA 1507 Lw	8.64
XPA 1540 Lw	8.83
XPA 1550 Lw	8.87
XPA 1660 Lw	9.51
XPA 1670 Lw	9.56
XPA 1730 Lw	9.91
XPA 2500 Lw	14.34
XPA 572 Lw PP	3.37
XPA 582 Lw PP	3.41
XPA 602 Lw PP	3.53
XPA 622 Lw PP	3.67
XPA 642 Lw PP	3.79
XPA 672 Lw PP	3.95
XPA 695 Lw PP	4.10
XPA-730 PLNY PROFIL - nepoužívat!	4.28

XPA-745 PLNY PROFIL	4.38
XPA-845 PLNY PROFIL	4.97
XPA-855 PLNY PROFIL	5.04
XPA-892 PLNY PROFIL	5.25
XPA-897 PLNY PROFIL	5.30
XPA-997 PLNY PROFIL	5.89
XPA-1000 PLNY PROFIL	5.89
XPA-1015 PLNY PROFIL	5.81
XPA-1020 PLNY PROFIL	5.86
XPA-1050 PLNY PROFIL	6.00
XPA-1095 PLNY PROFIL	6.29
XPA-1105 PLNY PROFIL	6.33
XPA-1200 PLNY PROFIL	6.87
XPA-1215 PLNY PROFIL	6.97
XPA 1270 Lw PP	7.27
XPA-1345 PLNY PROFIL	7.70
XPA-1510 PLNY PROFIL	8.66
XPB 1000 Lw - nepoužívat!!!	10.17
XPB 1180 Lw	12.01
XPB 1250 Lw	12.71
XPB 1280 Lw	13.02
XPB 1300 Lw	13.21
XPB 1310 Lw	13.32
XPB 1320 Lw	13.44
XPB 1350 Lw	13.72
XPB 1380 Lw	14.03
XPB 1400 Lw	14.24
XPB 1450 Lw	14.74
XPB 1460 Lw	14.85
XPB 1528 Lw	15.54
XPB 1530 Lw	15.56
XPB 1560 Lw	15.87
XPB 1600 Lw	16.27
XPB 1680 Lw	17.09
XPB 1700 Lw	17.30
XPB 1750 Lw	17.80
XPB 2500 Lw	25.42
ZX 692 Lw	2.97
ZX 717 Lw	3.08
ZX 732 Lw	3.13
ZX 747 Lw	3.20
ZX 772 Lw	3.30
ZX 797 Lw	3.41

ZX 847 Lw	3.63
ZX 897 Lw	3.84
ZX 922 Lw	3.95
ZX 932 Lw	3.98
ZX 947 Lw	4.05
ZX 972 Lw	4.17
ZX 992 Lw	4.24
ZX 1000 Lw	4.28
ZX 1022 Lw	3.86
ZX 1052 Lw	3.98
ZX 1092 Lw	4.14
ZX 1142 Lw	4.33
ZX 1152 Lw	4.35
ZX 1172 Lw	4.45
ZX 1202 Lw	4.54
ZX 1217 Lw	4.61
ZX 1242 Lw	4.71
ZX 1272 Lw	4.83
ZX 1317 Lw	4.97
ZX 1320 Lw	4.99
ZX 1342 Lw	5.06
ZX 1347 Lw	5.11
ZX 1367 Lw	5.16
ZX 1422 Lw	5.39
ZX 1497 Lw	5.67
ZX 1522 Lw	5.77
ZX 1652 Lw	6.26
ZX 1722 Lw	6.52
ZX 472 Lw PP	2.02
ZX 497 Lw PP	2.14
ZX 522 Lw PP	2.24
ZX 530 Lw PP	2.26
ZX 552 Lw PP	2.35
ZX 562 Lw PP	2.40
ZX 582 Lw PP	2.50
ZX 602 Lw PP	2.57
ZX 622 Lw PP	2.66
ZX 652 Lw PP	2.80
ZX 672 Lw PP	2.87
ZX 722 Lw PP	3.08
ZX 822 Lw PP	3.51
ZX 837 Lw PP	3.58
ZX 872 Lw PP	3.72

ZX 882 Lw PP	3.77
ZX 977 Lw PP	4.19
ZX 997 Lw PP	4.26
ZX PLNY PROFIL 1m	4.28
ZX 1002 Lw PP	3.79
ZX 1032 Lw PP	3.91
ZX 1072 Lw PP	4.05
ZX 1082 Lw PP	4.10
ZX 1177 Lw PP	4.45
ZX 1192 Lw PP	4.52
ZX 1247 Lw PP	4.73
AX 695 Lw	3.70
AX 720 Lw	3.81
AX 740 Lw	3.93
AX 750 Lw	3.98
AX 780 Lw	4.14
AX 805 Lw	4.28
AX 855 Lw	4.54
AX 900 Lw	4.78
AX 905 Lw	4.80
AX 925 Lw	4.92
AX 930 Lw	4.94
AX 950 Lw	5.04
AX 955 Lw	5.06
AX 980 Lw	5.20
AX 995 Lw	5.30
AX 1000 Lw	5.32
AX 1030 Lw	5.11
AX 1050 Lw	5.23
AX 1060 Lw	5.25
AX 1080 Lw	5.37
AX 1100 Lw	5.46
AX 1105 Lw	5.48
AX 1130 Lw	5.60
AX 1140 Lw	5.67
AX 1150 Lw	5.72
AX 1155 Lw	5.72
AX 1180 Lw	5.86
AX 1200 Lw	5.96
AX 1205 Lw	5.98
AX 1210 Lw	6.00
AX 1220 Lw	6.05
AX 1230 Lw	6.10

AX 1245 Lw	6.19
AX 1280 Lw	6.36
AX 1305 Lw	6.47
AX 1320 Lw	6.54
AX 1330 Lw	6.59
AX 1350 Lw	6.71
AX 1355 Lw	6.73
AX 1370 Lw	6.80
AX 1380 Lw	6.85
AX 1430 Lw	7.11
AX 1480 Lw	7.34
AX 1500 Lw	7.44
AX 1505 Lw	7.46
AX 1530 Lw	7.60
AX 1650 Lw	8.19
AX 1655 Lw	8.22
AX 1725 Lw	8.57
AX 505 PLNY PROFIL	2.68
AX 530 PLNY PROFIL	2.82
AX 560 PLNY PROFIL	2.99
AX 565 PLNY PROFIL	3.01
AX 570 PLNY PROFIL	3.04
AX 590 PLNY PROFIL	3.13
AX 605 PLNY PROFIL	3.22
AX 630 PLNY PROFIL	3.34
AX 660 PLNY PROFIL	3.51
AX 680 PLNY PROFIL	3.60
AX 730 PLNY PROFIL	3.88
AX 830 PLNY PROFIL	4.43
AX 845 PLNY PROFIL	4.50
AX 870 PLNY PROFIL	4.64
AX 880 PLNY PROFIL	4.66
AX 955 PLNY PROFIL	5.06
AX 1000 PLNY PROFIL	5.32
AX 1010 PLNY PROFIL	5.01
AX 1040 PLNY PROFIL	5.16
AX 1080 PLNY PROFIL	5.37
AX 1090 PLNY PROFIL	5.41
AX 1250 PLNY PROFIL	6.21
AX 780 MKS 6502067	5.77
AX MKS 6502067 1000	7.39
AX 506 MKS PLNY PROFIL	3.74
BX 703 Lw	5.23

BX 723 Lw	5.39
BX 743 Lw	5.53
BX 753 Lw	5.60
BX 783 Lw	5.84
BX 808 Lw	6.00
BX 858 Lw	6.38
BX 908 Lw	6.76
BX 930 Lw	6.92
BX 933 Lw	6.94
BX 937 Lw	6.97
BX 943 Lw	7.01
BX 958 Lw	7.13
BX 968 Lw	7.20
BX 983 Lw	7.32
BX 987 Lw	7.34
BX 993 Lw	7.39
BX 1000 Lw	7.44
BX 1003 Lw	7.25
BX 1033 Lw	7.46
BX 1037 Lw	7.51
BX 1043 Lw	7.53
BX 1058 Lw	7.65
BX 1068 Lw	7.72
BX 1093 Lw	7.91
BX 1103 Lw	7.98
BX 1108 Lw	8.00
BX 1133 Lw	8.19
BX 1143 Lw	8.26
BX 1148 Lw	8.31
BX 1163 Lw	8.40
BX 1168 Lw	8.45
BX 1183 Lw	8.57
BX 1193 Lw	8.64
BX 1213 Lw	8.78
BX 1218 Lw	8.80
BX 1228 Lw	8.87
BX 1243 Lw	8.99
BX 1248 Lw	9.04
BX 1268 Lw	9.16
BX 1288 Lw	9.32
BX 1293 Lw	9.35
BX 1313 Lw	9.51
BX 1318 Lw	9.53

BX 1323 Lw	9.56
BX 1343 Lw	9.72
BX 1363 Lw	9.86
BX 1368 Lw	9.89
BX 1378 Lw	9.98
BX 1393 Lw	10.08
BX 1433 Lw	10.36
BX 1438 Lw	10.40
BX 1443 Lw	10.43
BX 1493 Lw	10.80
BX 1510 Lw	10.92
BX 1518 Lw	10.97
BX 1533 Lw	11.09
BX 1543 Lw	11.16
BX 1663 Lw	12.03
BX 1668 Lw	12.05
BX 1718 Lw	12.43
BX 1720 Lw	12.43
BX 2483 Lw	17.96
BX 558 Lw PP	4.17
BX 568 Lw PP	4.24
BX 593 Lw PP	4.43
BX 608 Lw PP	4.52
BX 618 Lw PP	4.61
BX 633 Lw PP	4.71
BX 658 Lw PP	4.90
BX 668 Lw PP	4.97
BX 683 Lw PP	5.08
BX 733 Lw PP	5.46
BX 833 Lw PP	6.19
BX 843 Lw PP	6.29
BX 878 Lw PP	6.54
BX 883 Lw PP	6.57
BX 887 Lw PP	6.59
BX 1000 Lw PP	7.44
BX 1013 Lw PP	7.32
BX 1043 Lw PP	7.53
BX 1083 Lw PP	7.84
BX 1093 Lw PP	7.91
BX 1193 Lw PP	8.64
BX 1203 Lw PP	8.69
BX 1253 Lw PP	9.06
BX 1333 Lw PP	9.63

BX 1413 Lw PP	10.22
YX 465 Lw PP	2.24
YX 490 Lw PP	2.35
YX 515 Lw PP	2.47
YX 545 Lw PP	2.61
YX 555 Lw PP	2.66
YX 575 Lw PP	2.75
YX 595 Lw PP	2.85
YX 615 Lw PP	2.94
YX 645 Lw PP	3.11
YX 675 Lw PP	3.25
YX 715 Lw PP	3.44
YX 750 Lw PP	3.60
YX 815 Lw PP	3.91
YX PLNY PROFIL 1m	4.80
X8 689 Lw	2.75
X8 714 Lw	2.85
X8 729 Lw	2.92
X8 739 Lw	2.94
X8 769 Lw	3.06
X8 794 Lw	3.18
X8 800 Lw	3.20
X8 844 Lw	3.37
X8 894 Lw	3.58
X8 919 Lw	3.67
X8 929 Lw	3.70
X8 944 Lw	3.77
X8 969 Lw	3.86
X8 989 Lw	3.95
X8 1000 Lw	3.98
X8 1019 Lw	3.98
X8 1049 Lw	4.07
X8 1084 Lw	4.21
X8 1094 Lw	4.26
X8 1139 Lw	4.43
X8 1149 Lw	4.47
X8 1169 Lw	4.54
X8 1199 Lw	4.66
X8 1219 Lw	4.76
X8 1239 Lw	4.83
X8 1269 Lw	4.94
X8 1314 Lw	5.11
X8 1349 Lw	5.25

X8 1364 Lw	5.32
X8 1419 Lw	5.53
X8-1519	5.91
X8 1639 Lw	6.38
X8 1649 Lw	6.40
X8 1714 Lw	6.66
X8 469 Lw PP	1.86
X8 489 Lw PP	1.95
X8 494 Lw PP	1.98
X8 519 Lw PP	2.07
X8 549 Lw PP	2.19
X8 564 Lw PP	2.26
X8 579 Lw PP	2.31
X8 599 Lw PP	2.38
X8 619 Lw PP	2.47
X8 649 Lw PP	2.59
X8 669 Lw PP	2.66
X8 719 Lw PP	2.87
X8 819 Lw PP	3.27
X8 834 Lw PP	3.32
X8 869 Lw PP	3.46
X8 999 Lw PP	3.98
X8 plný profil (bez zub) 1m	3.98
X8 1029 Lw PP	4.00
X8 1069 Lw PP	4.17
X8 1079 Lw PP	4.19
X8 1319 Lw PP	5.13
X8 549 Lw PP - RAVLEK	2.19
X8 1000 Lw PP - RAVLEK	3.98
X20 818 Lw	8.57
X20 923 Lw	9.65
X20 948 Lw	9.91
X20 968 Lw	10.12
X20 998 Lw	10.43
X20 1000 Lw	10.48
X20 1048 Lw	10.66
X20 1068 Lw	10.88
X20 1103 Lw	11.23
X20 1108 Lw	11.28
X20 1158 Lw	11.77
X20 1168 Lw	11.86
X20 1198 Lw	12.19
X20 1223 Lw	12.43

X20 1338 Lw	13.61
X20-1368	13.91
X20 1448 Lw	14.74
X20 1508 Lw	15.35
X20 1543 Lw	15.70
X20 1668 Lw	16.95
X20 1738 Lw	17.68
X20 2498 Lw	25.40
X20 898 Lw PP	9.39
X20 903 Lw PP	9.44
X20 1000 Lw PP	10.48
X20 1098 Lw PP	11.16
X20 1268 Lw PP	12.90
HH AgriVS-X 1000	11.09
HH 1150 AgriVS-X	12.76
HL AgriVS-X 1000	40.72
HL 1713 AgriVS-X	69.75
HL 1769 AgriVS-X	72.03
HL 2134 AgriVS-X	86.91
HM AgriVS-X 1000	46.26
HM 2130 AgriVS-X	98.51
HM 2132 AgriVS-X	98.61
W20 710 VariMP-X	6.99
W20 800 VariMP-X	7.89
W20 900 VariMP-X	8.87
W20 1000 VariMP-X	9.84
W20 -1250 VariMP-X	12.01
W20 - 630 VariMP-X	6.19
W20 VariMP-X PLNY PROFIL - pro ka	9.84
W25-710 VariMP-X	8.19
W25-725 VariMP-X	8.36
W 25 750 VariMP-X	8.64
W 25 785 VariMP-X	9.04
W25-800 VariMP-X	9.23
W25-900 VariMP-X	10.38
W25-950 VariMP-X	10.95
W 25 VariMP-X 1000	11.53
W25 - 1120 VariMP-X	12.57
W25-1150 VariMP-X	12.90
W25-1250 VariMP-X	14.03
W 25 1400 VariMP-X	15.70
28x8x735/700 VariMP-X	10.88
28x8x 785 / 750 VariMP-X	11.61

28x8x935/900 VariMP-X	13.82
28x8x985/950 VariMP-X	14.55
28x8 1000 VariMP-X	14.78
28x8 1035/ 1000 VariMP-X	14.90
28x8x 1095/ 1060 VariMP-X	15.75
28x8x 1155/ 1120 VariMP-X	16.62
28x8x1220/ 1185 VariMP-X	17.56
28x8x 1290/ 1255 VariMP-X	18.55
28x8x1355/1320 VariMP-X	19.49
28x8x1435/1400 VariMP-X	20.64
28x8x1535/1500 VariMP-X	22.08
W31.5-710 VariMP-X	11.46
W31.5-800 VariMP-X	12.92
W 31.5 - 865 VariMP-X	13.96
W31.5-900 VariMP-X	14.55
W31.5-910 VariMP-X	14.71
W31.5-945 VariMP-X	15.28
W31.5-950 VariMP-X	15.35
W31.5-960 VariMP-X	15.51
W 31.5 VariMP-X 1000	16.15
W 31.5 1050 VariMP-X	16.55
W31.5-1120 VariMP-X	17.66
W31.5-1150 VariMP-X	18.13
W 31.5-1170 VariMP-X	18.43
W 31.5-1230 VariMP-X	19.37
W31.5-1250 VariMP-X	19.70
W31.5-1380 VariMP-X	21.73
W31.5-1400 VariMP-X	22.06
W31.5-1500 VariMP-X	23.63
25X10-725 VariMP-X	9.60
25X10-950 VariMP-X	12.59
25x10 VariMP-X 1000	13.25
25X10-1150 VariMP-X	14.83
25X10-1250 VariMP-X	16.12
28X10-800 VariMP-X	11.42
28X10-910 VariMP-X	12.97
28X10-950 VariMP-X	13.54
28x10 VariMP-X 1000	14.24
28X10-1050 VariMP-X	14.59
28X10-1120 VariMP-X	15.56
28X10-1150 VariMP-X	15.98
28X10-1250 VariMP-X	17.37
28X10-1300 VariMP-X	18.08

28x10-1380 VariMP-X	19.19
35X10-800 VariMP-X	14.74
35X10-910 VariMP-X	16.76
35x10 VariMP-X 1000	18.41
35X10-1080 VariMP-X	19.33
35X10-1250 VariMP-X	22.39
35X10-1400 VariMP-X	25.07
35X10-1500 VariMP-X	26.86
35X10-1660 VariMP-X	29.71
W40-1000 VariMP-X	25.28
W40-1055 VariMP-X	26.69
W40-1100 VariMP-X	27.82
W40-1120 VariMP-X	28.32
W40-1180 VariMP-X	29.85
W40-1250 VariMP-X	31.61
W40-1320 VariMP-X	33.38
W40-1400 VariMP-X	35.40
W40-1530 VariMP-X	38.70
W40-1750 VariMP-X	44.26
W40-1760 VariMP-X	44.51
W40-2500 VariMP-X	63.23
35X13-1000 VariMP-X	22.15
35X13-1020 VariMP-X	22.57
35X13-1080 VariMP-X	23.92
35X13-1120 VariMP-X	24.79
35X13-1180 VariMP-X	26.13
35X13-1250 VariMP-X	27.68
35X13-1320 VariMP-X	29.21
35X13-1400 VariMP-X	31.00
35X13-1530 VariMP-X	33.87
35X13-1750 VariMP-X	38.75
35X13-2500 VariMP-X	55.34
47x13x1185/1120 VariMP-X	34.58
47x13x1245/1180 VariMP-X	36.35
47x13x1315/1250 VariMP-X	38.37
47x13x1385/1320 VariMP-X	40.42
47x13x1465/1400 VariMP-X	42.75
47x13x1565/1500 VariMP-X	45.67
47X13X1765/1700 VariMP-X	51.51
43.5X13-1000 VariMP-X	27.14
43.5X13-1320 VariMP-X	35.83
43.5X13-2500 VariMP-X	67.87
45X13-800 VariMP-X	21.70

45X13-1000 VariMP-X	27.14
45X13-1120 VariMP-X	30.41
45X13-1250 VariMP-X	33.94
45X13-1320 VariMP-X	35.83
45X13-1400 VariMP-X	37.99
45X13-1530 VariMP-X	41.52
45X13-1560 VariMP-X	42.35
45X13-1750 VariMP-X	47.50
W50-1000 VariMP-X	37.52
W50-1255 VariMP-X	47.08
W50-1320 VariMP-X	49.53
W50-1325 VariMP-X	49.72
W50-1400 VariMP-X	52.52
W50-1465 VariMP-X	54.97
W50-1530 VariMP-X	57.39
W50-1600 VariMP-X	60.03
W50-1700 VariMP-X	63.77
W50-1400 VariMP-X	52.52
W50-1465 VariMP-X	54.97
W50-1700 VariMP-X	63.77
W63-1000 VariMP-X	58.92
W63-1360 VariMP-X	80.13
W63-1600 VariMP-X	94.28
W63-1700 VariMP-X	100.16
W63-2120 VariMP-X	124.90
W63-2500 VariMP-X	147.29
34.5x14 ArctiCA 1000	55.67
34.5x14 - 1120 ArctiCA	62.36
W16-800 VariMP-X	7.56
W16-500 VariMP-X PLNY PROFIL	4.73
W16-560 VariMP-X PLNY PROFIL	5.30
W16-600 VariMP-X PLNY PROFIL	5.67
W16-630 VariMP-X PLNY PROFIL	5.96
W16-1000 Kalkula ní VariMP-X PLNY	9.44
22x8 - 735/700 VariMP-X	8.80
22x8 - 785/750 VariMP-X	9.39
22x8 - 935/900 VariMP-X	11.18
22x8 - 985/950 VariMP-X	11.79
22x8 - 1000 VariMP-X	11.96
22x8 - 1035/1000 VariMP-X	12.05
22x8 - 1095/1060 VariMP-X	12.76
22x8 - 1155/1120 VariMP-X	13.46
22x8 - 1215/1180 VariMP-X	14.15

22x8 - 1285/1250 VariMP-X	14.97
22x8 - 1355/1320 VariMP-X	15.77
22x8 - 610/575 VariMP-X PLNY PROF	7.30
22x8 - 685/650 VariMP-X PLNY PROF	8.19
22x8 VariMP-X PLNY PROFIL	11.96
22x8 - 1095/1060 VariMP-X PLNY PR	12.76
30x10 - 745/700 VariMP-X	13.72
30x10 - 920/875VariMP-X	16.93
30x10 - 945/900 VariMP-X	17.40
30x10 - 995/950 VariMP-X	17.49
30x10 - 970/925 VariMP-X	17.87
30x10 - 995/950 VariMP-X	18.31
30x10 - 1000/955 VariMP-X	18.41
30x10 - 1045/1000 VariMP-X	18.71
30x10 - 1080/1035 VariMP-X	19.33
30x10 - 1165/1120 VariMP-X	20.86
30x10 - 1245/1200 VariMP-X	22.29
30x10 - 1365/1320 VariMP-X	24.43
30x10 - 1545/1500 VariMP-X	27.66
30x10 - 1645/1600 VariMP-X	29.45
37x10x945/900 VariMP-X	19.61
37x10x950 Lw/905 Li VariMP-X	19.73
37x10x1000/955 VariMP-X	20.76
37x10x1105/1060 VariMP-X	22.36
37x10x1165/1120 VariMP-X	23.56
37x10 1225/1180 VariMP-X	24.79
37x10x1290/1245 VariMP-X	26.11
37x10x1360/1315 VariMP-X	27.52
37x10x1540/1495 VariMP-X	31.17
37x10x1645/1600 VariMP-X	33.29
37x10x1740/1695 VariMP-X	35.22
40x12 1000 VariMP-X	22.95
40x12 1055 VariMP-X	24.22
28x8x565/530 VariMP-X PP	8.36
28x8 640/605 PP	9.46
28x8 VariMP-X PLNY PROFIL	14.78
28x8x 1095/1060 PP	15.75
10PK 630	6.90
10PK 853	9.35
10PK 1000	10.95
10PK 1050	11.18
10PK1054	11.23
10PK 1068	11.37

10PK 1150	12.24
10PK 1165	12.41
10PK 1220	12.97
10PK 1290	13.72
10PK 1300	13.84
10PK 1435	15.28
10PK 1445	15.37
10PK 1625	17.30
10PK 1703	18.13
10PK 1790	19.04
10PK 1805	19.21
12PK 1300	15.75
12PK 1625	19.68
3PK 560	2.40
3PK 630	2.71
3PK 698	2.99
3PK 700	3.01
3PK 736	3.18
3PK 800	3.44
3PK 812	3.48
3PK 847	3.63
3PK 850	3.65
3PK 853	3.67
3PK 950	4.07
3PK 954	4.10
3PK 968	4.17
3PK 970	4.17
3PK 975	4.19
3PK 1000	4.28
3PK 1005	4.21
3PK 1045	4.38
3PK 1050	4.40
3PK 1054	4.43
3PK 1150	4.83
3PK 1152	4.83
3PK 1163	4.87
3PK 1165	4.87
3PK 1220	5.11
3PK 1225	5.13
3PK 1300	5.44
4PK 560	2.94
4PK 650	3.41
4PK 698	3.67

4PK 700	3.70
4PK 736	3.88
4PK 738	3.88
4PK 800	4.21
4PK 812	4.28
4PK 847	4.47
4PK 850	4.47
4PK 853	4.50
4PK 860	4.54
4PK 865	4.57
4PK 950	5.01
4PK 954	5.04
4PK 968	5.11
4PK 970	5.11
4PK 975	5.13
4PK 985	5.20
4PK 1000	5.27
4PK 1005	5.13
4PK 1015	5.18
4PK 1045	5.32
4PK 1050	5.34
4PK 1054	5.39
4PK 1060	5.41
4PK 1070	5.46
4PK 1135	5.79
4PK 1150	5.86
4PK 1152	5.89
4PK 1163	5.93
4PK 1165	5.96
4PK 1180	6.00
4PK 1220	6.21
4PK 1225	6.26
4PK 1238	6.31
4PK 1300	6.64
4PK 1705	8.69
5PK 698	4.17
5PK 700	4.19
5PK 800	4.78
5PK 812	4.85
5PK 847	5.06
5PK 850	5.08
5PK 853	5.11
5PK 860	5.16

5PK 900	5.39
5PK 908 - nepoužívat!!!	5.44
5PK 950	5.70
5PK 954	5.70
5PK 968	5.79
5PK 970	5.81
5PK 975	5.84
5PK 985	5.89
5PK 1000	5.98
5PK 1005	5.84
5PK 1015	5.89
5PK 1045	6.07
5PK 1050	6.10
5PK 1054	6.12
5PK 1060	6.17
5PK 1070	6.21
5PK 1115	6.47
5PK 1125	6.54
5PK 1135	6.59
5PK 1145	6.66
5PK 1150	6.69
5PK 1152	6.69
5PK 1163	6.76
5PK 1165	6.76
5PK 1220	7.09
5PK 1225	7.11
5PK 1230	7.16
5PK 1300	7.56
5PK 1365	7.93
5PK 1370	7.96
5PK 1435	8.33
6PK 560	4.05
6PK 698	5.04
6PK 700	5.06
6PK 735	5.30
6PK 736	5.32
6PK 737	5.32
6PK 742	5.34
6PK 800	5.77
6PK 812	5.86
6PK 847	6.12
6PK 850	6.12
6PK 853	6.17

6PK 860	6.21
6PK 890	6.43
6PK 900	6.50
6PK 905 - nepoužívat!!!	6.54
6PK 950	6.85
6PK 954	6.87
6PK 968	6.99
6PK 970	7.01
6PK 975	7.04
6PK 980	7.06
6PK 1000	7.23
6PK 1005	7.06
6PK 1015	7.13
6PK 1016	7.13
6PK 1017	7.13
6PK 1020	7.16
6PK 1045	7.34
6PK 1050	7.37
6PK 1054	7.39
6PK 1060	7.44
6PK 1070	7.51
6PK 1115	7.82
6PK 1125	7.89
6PK 1130	7.93
6PK 1135	7.98
6PK 1150	8.07
6PK 1152	8.07
6PK 1163	8.17
6PK 1165	8.17
6PK 1170	8.22
6PK 1180	8.29
6PK 1183	8.31
6PK 1220	8.57
6PK 1225	8.59
6PK 1230	8.64
6PK 1235	8.66
6PK 1275	8.95
6PK 1300	9.13
6PK 1365	9.58
6PK 1370	9.63
6PK 1371	9.63
6PK 1411	9.91
6PK 1413	9.91

6PK 1435	10.08
6PK 1437	10.10
6PK 1445	10.15
6PK 1630	11.44
6PK 1635	11.46
6PK 1690	11.86
6PK 1703	11.96
6PK 1790	12.57
6PK 1795	12.59
6PK 1800	12.62
6PK 2145	15.07
7PK 1000	7.74
7PK 1300	9.82
7PK 1370	10.33
7PK 1790	13.54
8PK 850	7.70
8PK 952	8.64
8PK 970	8.78
8PK 975	8.83
8PK 1000	9.06
8PK 1053	9.35
8PK 1070	9.49
8PK 1126	9.98
8PK 1160	10.29
8PK 1165	10.33
8PK 1175	10.43
8PK 1180	10.48
8PK 1222	10.85
8PK 1225	10.88
8PK 1226	10.88
8PK 1230	10.90
8PK 1275	11.32
8PK 1365	12.10
8PK 1375	12.19
8PK 1418	12.57
8PK 1420	12.59
8PK 1435	12.74
8PK 1438	12.76
8PK 1445	12.81
8PK 1625	14.41
8PK 1630	14.45
8PK 1635	14.50
8PK 1640	14.55

8PK 1703	15.11
8PK 1790	15.87
8PK 1793	15.89
8PK 1803	15.98
8PK 1910	16.95
8PK 1920	17.02
8PK 2155	19.11
8PK 2166	19.21
9 PK 1690	16.60
9PK 1790	17.58
10PK 1136	12.10
10PK 1462	15.56
4PK 825	4.35
4 PK 865	4.57
5PK 880	5.25
5PK 1025	5.96
5 PK 1137	6.59
6PK 823	5.96
6PK 865	6.24
6PK 923	6.66
6PK 1137	7.98
6PK 1145	8.03
6PK 1190	8.36
6PK 1250	8.78
8 PK 865	7.84
8 PK 880	7.98
8 PK 1250	11.09
5M 560	12.57
5M 615	13.79
5M 630	14.12
5M 800	17.96
30x14 ArctiCA 1000	34.37
30x14-1120 ArctiCA	38.49
28x14 1000 ArctiCA	32.16
28x14-1120 ArctiCA	36.02
28x16 VariMP-X 1000	23.21
28x16-1450 VariMP-X	33.66
32x14 ArctiCA 1000	35.31
32x14-1120 ArctiCA	39.55
33x14 ArctiCA 1000	53.20
33x14-1120 ArctiCA	59.58
33x14x1160 ArctiCA	61.70
33x14 x 1160 ArctiCA	61.70

