

UPOREDNE mere

profil Z 10---LW srednja mera-20mm=Li unutrašnja
profil A 13---LW srednja mera-30mm=Li unutrašnja
profil B 17---LW srednja mera-40mm=Li unutrašnja
profil 20---LW srednja mera=-50mm=Li unutrašnja
profil C 22---LW srednja mera=-50mm=Li unutrašnja
profil 25---LW srednja mera=-60mm=Li unutrašnja
profil D 32---LW srednja mera=-75mm=Li unutrašnja
profil 38---LW srednja mera=-80mm=Li unutrašnja
profil E---LW srednja mera=-80mm=Li unutrašnja mera

profil SPZ-LW srednja mera=+13mm=La spoljašnja
mera

profil SPA-LW srednja mera=+18mm=La spoljašnja
mera

profil SPB-LW srednja mera=+22mm=La spoljašnja
mera

profil SPC-LW srednja mera=+30mm=La spoljašnja
mera

MODEL REMENA RUBENA	.	CENA/EUR bez Pdv-a
ZA TRGOVINE DAJEMO ODGOVARAJU I RABAT		
MODEL REMENA RUBENA		
Data cena je po komadu remena !!!		
AV 10 975 / 962 Lw		3.53
AV10- 1075 / 1062 Lw L=L		3.61
SPZ 560		1.98
SPZ 562		2.00
SPZ 567		2.00
SPZ 580		2.06
SPZ 587		2.09
SPZ 600		2.12
SPZ 602		2.12
SPZ 612		2.17
SPZ 625		2.23
SPZ 630		2.23
SPZ 637		2.26
SPZ 650		2.32

SPZ 652		2.32
SPZ 662		2.34
SPZ 670		2.38
SPZ 672		2.38
SPZ 675		2.40
SPZ 687		2.42
SPZ 697		2.46
SPZ 700		2.48
SPZ 710		2.52
SPZ 712		2.52
SPZ 715		2.52
SPZ 719		2.54
SPZ 722		2.57
SPZ 725		2.57
SPZ 730		2.60
SPZ 737		2.60
SPZ 750		2.65
SPZ 755		2.69
SPZ 762		2.71
SPZ 772		2.74
SPZ 775		2.74
SPZ 780		2.77
SPZ 782		2.77
SPZ 787		2.80
SPZ 797		2.82
SPZ 800		2.82
SPZ 803		2.86
SPZ 805		2.86
SPZ 812		2.88
SPZ 817		2.90
SPZ 825		2.94
SPZ 830		2.94
SPZ 833		2.94
SPZ 837		2.96
SPZ 845		3.00
SPZ 847		3.00
SPZ 850		3.02
SPZ 862		3.05

SPZ 875		3.11
SPZ 887		3.13
SPZ 900		3.19
SPZ 912		3.25
SPZ 922		3.28
SPZ 924		3.28
SPZ 925		3.28
SPZ 927		3.28
SPZ 930		3.30
SPZ 931		3.30
SPZ 933		3.30
SPZ 937		3.30
SPZ 944		3.36
SPZ 947		3.36
SPZ 950		3.36
SPZ 952		3.36
SPZ 962		3.42
SPZ 975		3.48
SPZ 987		3.50
SPZ 1000		3.53
SPZ 1005		2.74
SPZ 1007		2.74
SPZ 1012		2.77
SPZ 1013		2.77
SPZ 1018		2.80
SPZ 1020		2.80
SPZ 1024		2.80
SPZ 1025		2.80
SPZ 1027		2.82
SPZ 1030		2.82
SPZ 1032		2.82
SPZ 1037		2.82
SPZ 1045		2.86
SPZ 1047		2.86
SPZ 1050		2.88
SPZ 1057		2.90
SPZ 1060 L=L		2.90
SPZ 1062 L=L		2.90

SPZ 1070 L=L		2.94
SPZ 1075 L=L		2.94
SPZ 1077 L=L		2.94
SPZ 1087 L=L		2.96
SPZ 1090 L=L		2.96
SPZ 1100 L=L		3.02
SPZ 1101 L=L		3.02
SPZ 1112 L=L		3.05
SPZ 1120 L=L		3.05
SPZ 1125 L=L		3.08
SPZ 1130 L=L		3.08
SPZ 1132 L=L		3.08
SPZ 1137 L=L		3.11
SPZ 1150 L=L		3.17
SPZ 1160 L=L		3.17
SPZ 1162 L=L		3.19
SPZ 1175 L=L		3.22
SPZ 1180 L=L		3.25
SPZ 1187 L=L		3.25
SPZ 1200 L=L		3.28
SPZ 1202 L=L		3.28
SPZ 1205 L=L		3.30
SPZ 1207 L=L		3.30
SPZ 1210 L=L		3.30
SPZ 1212 L=L		3.30
SPZ 1220 L=L		3.34
SPZ 1222 L=L		3.36
SPZ 1225 L=L		3.36
SPZ 1237 L=L		3.38
SPZ 1250 L=L		3.42
SPZ 1262 L=L		3.48
SPZ 1270 L=L		3.48
SPZ 1275 L=L		3.50
SPZ 1280 L=L		3.50
SPZ 1287 L=L		3.53
SPZ 1300 L=L		3.56
SPZ 1312 L=L		3.59
SPZ 1320 L=L		3.61

SPZ 1325 L=L		3.61
SPZ 1337 L=L		3.65
SPZ 1340 L=L		3.67
SPZ 1347 L=L		3.70
SPZ 1350 L=L		3.70
SPZ 1360 L=L		3.73
SPZ 1362 L=L		3.73
SPZ 1387 L=L		3.82
SPZ 1400 L=L		3.84
SPZ 1404 L=L		3.84
SPZ 1412 L=L		3.86
SPZ 1420 L=L		3.86
SPZ 1425 L=L		3.90
SPZ 1430 L=L		3.92
SPZ 1432 L=L		3.92
SPZ 1435 L=L		3.92
SPZ 1437 L=L		3.92
SPZ 1450 L=L		3.98
SPZ 1462 L=L		4.01
SPZ 1487 L=L		4.07
SPZ 1500 L=L		4.09
SPZ 1512 L=L		4.13
SPZ 1520 L=L		4.15
SPZ 1523 L=L		4.18
SPZ 1525 L=L		4.18
SPZ 1537 L=L		4.21
SPZ 1550 L=L		4.24
SPZ 1557 L=L		4.26
SPZ 1562 L=L		4.30
SPZ 1587 L=L		4.36
SPZ 1600 L=L		4.38
SPZ 1612 L=L		4.40
SPZ 1625 L=L		4.44
SPZ 1632 L=L		4.46
SPZ 1637 L=L		4.46
SPZ 1650 L=L		4.52
SPZ 1662 L=L		4.55
SPZ 1675 L=L		4.57

SPZ 1687 L=L		4.63
SPZ 1700 L=L		4.66
SPZ 1712 L=L		4.69
SPZ 1720 L=L		4.69
SPZ 1725 L=L		4.72
SPZ 1732 L=L		4.74
SPZ 1737 L=L		4.74
SPZ 1750 L=L		4.80
SPZ 1755 L=L		4.80
SPZ 1762 L=L		4.84
SPZ 1782 L=L		4.88
SPZ 1787 L=L		4.88
SPZ 1800 L=L		4.92
SPZ 1812 L=L		4.97
SPZ 1825 L=L		5.00
SPZ 1837 L=L		5.03
SPZ 1848 L=L		5.05
SPZ 1850 L=L		5.09
SPZ 1862 L=L		5.11
SPZ 1887 L=L		5.17
SPZ 1900 L=L		5.20
SPZ 1912 L=L		5.22
SPZ 1937 L=L		5.32
SPZ 1950 L=L		5.34
SPZ 1962 L=L		5.36
SPZ 1987 L=L		5.45
SPZ 2000 L=L		5.48
SPZ 2030 L=L		5.57
SPZ 2032 L=L		5.57
SPZ 2037 L=L		5.57
SPZ 2050 L=L		5.62
SPZ 2060 L=L		5.65
SPZ 2062 L=L		5.65
SPZ 2087 L=L		5.71
SPZ 2100 L=L		5.74
SPZ 2112 L=L		5.80
SPZ 2120 L=L		5.80
SPZ 2137 L=L		5.84

SPZ 2150 L=L		5.90
SPZ 2160 L=L		5.90
SPZ 2162 L=L		5.93
SPZ 2175 L=L		5.96
SPZ 2187 L=L		5.99
SPZ 2225 L=L		6.07
SPZ 2237 L=L		6.13
SPZ 2240 L=L		6.13
SPZ 2262 L=L		6.19
SPZ 2275 L=L		6.24
SPZ 2287 L=L		6.28
SPZ 2300 L=L		6.30
SPZ 2312 L=L		6.32
SPZ 2322 L=L		6.36
SPZ 2325 L=L		6.36
SPZ 2337 L=L		6.38
SPZ 2360 L=L		6.47
SPZ 2387 L=L		6.53
SPZ 2400 L=L		6.58
SPZ 2430 L=L		6.64
SPZ 2437 L=L		6.67
SPZ 2450 L=L		6.72
SPZ 2487 L=L		6.80
SPZ 2500 L=L		6.84
SPZ 2537 L=L		6.95
SPZ 2540 L=L		6.95
SPZ 2550 L=L		6.97
SPZ 2582 L=L		7.07
SPZ 2587 L=L		7.09
SPZ 2650 L=L		7.26
SPZ 2687 L=L		7.34
SPZ 2690 L=L		7.34
SPZ 2700 L=L		7.40
SPZ 2787 L=L		7.63
SPZ 2800 L=L		7.66
SPZ 2837 L=L		7.76
SPZ 2840 L=L		7.76
SPZ 2987 L=L		8.20

SPZ 3000 L=L		8.22
SPZ 3150 L=L		8.64
SPZ 3287 L=L		9.01
SPZ 3337 L=L		9.12
SPZ 3350 L=L		9.18
SPZ 3550 L=L		9.72
SPZ 3687 L=L		10.08
SPZ 3700 L=L		10.14
SPZ 4000 L=L		10.96
SPA 732		3.70
SPA 749		3.76
SPA 750		3.78
SPA 757		3.82
SPA 775		3.92
SPA 782		3.96
SPA 799		4.04
SPA 800		4.04
SPA 807		4.07
SPA 812		4.09
SPA 820		4.13
SPA 825		4.15
SPA 832		4.18
SPA 837		4.21
SPA 849		4.30
SPA 850		4.30
SPA 857		4.32
SPA 862		4.36
SPA 875		4.40
SPA 882		4.44
SPA 899		4.52
SPA 900		4.55
SPA 907		4.57
SPA 925		4.66
SPA 932		4.69
SPA 949		4.78
SPA 950		4.78
SPA 957		4.84
SPA 975		4.92

SPA 982		4.94
SPA 999		5.03
SPA 1000		5.03
SPA 1007		4.46
SPA 1010		4.46
SPA 1012		4.46
SPA 1017		4.52
SPA 1018		4.52
SPA 1025		4.55
SPA 1030		4.55
SPA 1032		4.57
SPA 1037		4.57
SPA 1042		4.63
SPA 1045		4.63
SPA 1050		4.66
SPA 1057		4.69
SPA 1059		4.69
SPA 832 RAVLEK		6.01
SPA 1557 RAVLEK		9.86
SPA 2420 RAVLEK		15.34
SPA 1060 L=L		4.69
SPA 1075 L=L		4.78
SPA 1079 L=L		4.78
SPA 1082 L=L		4.80
SPA 1090 L=L		4.84
SPA 1097 L=L		4.86
SPA 1100 L=L		4.88
SPA 1107 L=L		4.88
SPA 1112 L=L		4.92
SPA 1119 L=L		4.97
SPA 1120 L=L		4.97
SPA 1125 L=L		4.97
SPA 1132 L=L		5.00
SPA 1137 L=L		5.03
SPA 1149 L=L		5.09
SPA 1150 L=L		5.09
SPA 1154 L=L		5.11
SPA 1157 L=L		5.11

SPA 1160 L=L		5.14
SPA 1162 L=L		5.14
SPA 1175 L=L		5.20
SPA 1179 L=L		5.22
SPA 1180 L=L		5.22
SPA 1182 L=L		5.22
SPA 1186 L=L		5.26
SPA 1200 L=L		5.32
SPA 1207 L=L		5.34
SPA 1220 L=L		5.42
SPA 1230 L=L		5.45
SPA 1232 L=L		5.45
SPA 1236 L=L		5.48
SPA 1250 L=L		5.53
SPA 1254 L=L		5.57
SPA 1257 L=L		5.57
SPA 1268 L=L		5.62
SPA 1272 L=L		5.65
SPA 1275 L=L		5.65
SPA 1277 L=L		5.65
SPA 1280 L=L		5.68
SPA 1282 L=L		5.68
SPA 1285 L=L		5.68
SPA 1287 L=L		5.71
SPA 1290 L=L		5.71
SPA 1300 L=L		5.76
SPA 1301 L=L		5.76
SPA 1302 L=L		5.76
SPA 1307 L=L		5.80
SPA 1314 L=L		5.82
SPA 1320 L=L		5.84
SPA 1325 L=L		5.84
SPA 1332 L=L		5.90
SPA 1349 L=L		5.96
SPA 1350 L=L		5.96
SPA 1357 L=L		6.01
SPA 1360 L=L		6.01
SPA 1375 L=L		6.07

SPA 1382 L=L		6.13
SPA 1387 L=L		6.13
SPA 1399 L=L		6.19
SPA 1400 L=L		6.19
SPA 1407 L=L		6.24
SPA 1415 L=L		6.28
SPA 1425 L=L		6.30
SPA 1432 L=L		6.36
SPA 1450 L=L		6.41
SPA 1457 L=L		6.47
SPA 1462 L=L		6.47
SPA 1465 L=L		6.49
SPA 1467 L=L		6.49
SPA 1475 L=L		6.53
SPA 1482 L=L		6.58
SPA 1487 L=L		6.58
SPA 1499 L=L		6.64
SPA 1500 L=L		6.64
SPA 1503 L=L		6.64
SPA 1507 L=L		6.67
SPA 1525 L=L		6.76
SPA 1528 L=L		6.76
SPA 1532 L=L		6.78
SPA 1550 L=L		6.86
SPA 1557 L=L		6.89
SPA 1560 L=L		6.92
SPA 1575 L=L		6.97
SPA 1582 L=L		7.01
SPA 1599 L=L		7.09
SPA 1600 L=L		7.09
SPA 1607 L=L		7.12
SPA 1625 L=L		7.20
SPA 1630 L=L		7.20
SPA 1632 L=L		7.24
SPA 1650 L=L		7.32
SPA 1655 L=L		7.32
SPA 1657 L=L		7.34
SPA 1675 L=L		7.43

SPA 1682 L=L		7.45
SPA 1699 L=L		7.51
SPA 1700 L=L		7.55
SPA 1707 L=L		7.55
SPA 1715 L=L		7.60
SPA 1725 L=L		7.63
SPA 1730 L=L		7.66
SPA 1732 L=L		7.66
SPA 1735 L=L		7.68
SPA 1750 L=L		7.74
SPA 1757 L=L		7.76
SPA 1775 L=L		7.85
SPA 1782 L=L		7.88
SPA 1799 L=L		7.97
SPA 1800 L=L		7.97
SPA 1807 L=L		7.99
SPA 1825 L=L		8.08
SPA 1832 L=L		8.11
SPA 1850 L=L		8.20
SPA 1857 L=L		8.22
SPA 1867 L=L		8.24
SPA 1882 L=L		8.33
SPA 1899 L=L		8.41
SPA 1900 L=L		8.41
SPA 1907 L=L		8.45
SPA 1925 L=L		8.53
SPA 1932 L=L		8.56
SPA 1950 L=L		8.64
SPA 1957 L=L		8.68
SPA 1982 L=L		8.78
SPA 1999 L=L		8.87
SPA 2000 L=L		8.87
SPA 2007 L=L		8.90
SPA 2011 L=L		8.90
SPA 2032 L=L		9.01
SPA 2057 L=L		9.12
SPA 2060 L=L		9.12
SPA 2082 L=L		9.24

SPA 2100 L=L		9.29
SPA 2107 L=L		9.32
SPA 2120 L=L		9.38
SPA 2125 L=L		9.41
SPA 2132 L=L		9.43
SPA 2150 L=L		9.52
SPA 2157 L=L		9.55
SPA 2175 L=L		9.64
SPA 2182 L=L		9.66
SPA 2200 L=L		9.74
SPA 2207 L=L		9.77
SPA 2222 L=L		9.83
SPA 2232 L=L		9.89
SPA 2240 L=L		9.91
SPA 2250 L=L		9.97
SPA 2257 L=L		10.00
SPA 2282 L=L		10.12
SPA 2300 L=L		10.20
SPA 2307 L=L		10.20
SPA 2332 L=L		10.31
SPA 2357 L=L		10.43
SPA 2359 L=L		10.45
SPA 2360 L=L		10.45
SPA 2382 L=L		10.54
SPA 2400 L=L		10.62
SPA 2432 L=L		10.76
SPA 2457 L=L		10.87
SPA 2482 L=L		10.99
SPA 2500 L=L		11.08
SPA 2525 L=L		11.18
SPA 2532 L=L		11.22
SPA 2550 L=L		11.30
SPA 2557 L=L		11.33
SPA 2580 L=L		11.44
SPA 2582 L=L		11.44
SPA 2600 L=L		11.52
SPA 2607 L=L		11.56
SPA 2632 L=L		11.66

SPA 2650 L=L		11.75
SPA 2682 L=L		11.89
SPA 2700 L=L		11.98
SPA 2707 L=L		11.98
SPA 2720 L=L		12.04
SPA 2732 L=L		12.10
SPA 2750 L=L		12.18
SPA 2782 L=L		12.31
SPA 2800 L=L		12.40
SPA 2832 L=L		12.54
SPA 2847 L=L		12.60
SPA 2850 L=L		12.62
SPA 2882 L=L		12.77
SPA 2900 L=L		12.85
SPA 2932 L=L		12.96
SPA 2940 L=L		13.02
SPA 2950 L=L		13.06
SPA 2964 L=L		13.14
SPA 2982 L=L		13.19
SPA 3000 L=L		13.27
SPA 3032 L=L		13.42
SPA 3082 L=L		13.64
SPA 3132 L=L		13.87
SPA 3150 L=L		13.96
SPA 3182 L=L		14.10
SPA 3250 L=L		14.41
SPA 3282 L=L		14.54
SPA 3332 L=L		14.75
SPA 3350 L=L		14.83
SPA 3382 L=L		14.98
SPA 3450 L=L		15.29
SPA 3482 L=L		15.42
SPA 3500 L=L		15.50
SPA 3532 L=L		15.62
SPA 3550 L=L		15.71
SPA 3600 L=L		15.94
SPA 3682 L=L		16.30
SPA 3732 L=L		16.52

SPA 3750 L=L		16.61
SPA 3800 L=L		16.84
SPA 3870 L=L		17.12
SPA 3932 L=L		17.40
SPA 3982 L=L		17.63
SPA 4000 L=L		17.71
SPA 4232 L=L		18.73
SPA 4250 L=L		18.82
SPA 4500 L=L		19.94
SPA 4570 L=L		20.22
SPA 4750 L=L		21.01
SPA 5025 L=L		22.26
SPA 5300 L=L		23.47
SPA 1532 L=L		6.78
SPA 1450 sá2 ks tol. +/-6mm UAZ		6.41
SPB 2950 sad. a 3		20.14
SPB 2800 sad. a 4		19.13
SPB 2850 sad. a 4		19.46
SPB 2060 FARMBELT K		25.31
SPB 2950 FARMBELT K		36.24
SPB 3150 DP RAVLEK		38.70
SPB 3750 DP RAVLEK		46.07
SPB 4250 F- K		52.24
SPB 1320 RAVLEK		13.06
SPB 1400 RAVLEK		13.84
SPB 1450 RAVLEK		14.32
SPB 1600 RAVLEK		15.82
SPB 1700 RAVLEK		16.81
SPB 1750 RAVLEK		17.32
SPB 1775 RAVLEK		17.54
SPB 1800 RAVLEK		17.80
SPB 1850 RAVLEK		18.30
SPB 1860 Lw RAVLEK		18.38
SPB 1900 RAVLEK		18.78
SPB 1950 RAVLEK		19.26
SPB 2000 RAVLEK		19.78
SPB 2060 RAVLEK		20.36
SPB 2100 RAVLEK		20.76

SPB 2120 RAVLEK		20.96
SPB 4000 RAVLEK		39.55
SPB 1320 RAVLEK sad á 6 ks		13.06
SPB 1450 RAVLEK sad á 6 ks		14.32
SPB 1600 RAVLEK sad á 6 ks		15.82
SPB 1700 RAVLEK sad á 6 ks		16.81
SPB 1800 RAVLEK sad á 6 ks		17.80
SPB 1900 RAVLEK sad á 6 ks		18.78
SPB 1950 RAVLEK sad á 6 ks		19.26
SPB 2060 RAVLEK sad á 6 ks		20.36
SPB 2100 RAVLEK sad á 6 ks		20.76
SPB L=L 1000		6.16
SPB 1250 L=L		7.68
SPB 1272 L=L		7.82
SPB 1280 L=L		7.88
SPB 1300 L=L		7.99
SPB 1320 L=L		8.11
SPB 1340 L=L		8.24
SPB 1360 L=L		8.36
SPB 1400 L=L		8.62
SPB 1410 L=L		8.68
SPB 1450 L=L		8.93
SPB 1472 L=L		9.04
SPB 1475 L=L		9.07
SPB 1478 L=L		9.10
SPB 1500 L=L		9.24
SPB 1510 L=L		9.29
SPB 1525 L=L		9.38
SPB 1550 L=L		9.52
SPB 1578 L=L		9.72
SPB 1600 L=L		9.83
SPB 1625 L=L		10.00
SPB 1650 L=L		10.14
SPB 1670 L=L		10.28
SPB 1675 L=L		10.31
SPB 1678 L=L		10.31
SPB 1680 L=L		10.34
SPB 1700 L=L		10.45

SPB 1720 L=L		10.56
SPB 1728 L=L		10.62
SPB 1750 L=L		10.76
SPB 1778 L=L		10.93
SPB 1800 L=L		11.08
SPB 1828 L=L		11.24
SPB 1850 L=L		11.39
SPB 1878 L=L		11.56
SPB 1900 L=L		11.70
SPB 1928 L=L		11.87
SPB 1950 L=L		12.00
SPB 1978 L=L		12.18
SPB 2000 L=L		12.29
SPB 2020 L=L		12.43
SPB 2032 L=L		12.48
SPB 2040 L=L		12.54
SPB 2050 L=L		12.60
SPB 2060 L=L		12.68
SPB 2082 L=L		12.79
SPB 2098 L=L		12.91
SPB 2100 L=L		12.91
SPB 2120 L=L		13.06
SPB 2140 L=L		13.16
SPB 2150 L=L		13.22
SPB 2180 L=L		13.42
SPB 2182 L=L		13.42
SPB 2200 L=L		13.54
SPB 2218 L=L		13.64
SPB 2238 L=L		13.75
SPB 2240 L=L		13.79
SPB 2262 L=L		13.90
SPB 2280 L=L		14.02
SPB 2300 L=L		14.15
SPB 2310 L=L		14.21
SPB 2320 L=L		14.27
SPB 2338 L=L		14.38
SPB 2360 L=L		14.52
SPB 2380 L=L		14.63

SPB 2400 L=L		14.77
SPB 2420 L=L		14.89
SPB 2430 L=L		14.94
SPB 2450 L=L		15.08
SPB 2478 L=L		15.25
SPB 2500 L=L		15.37
SPB 2530 L=L		15.56
SPB 2540 L=L		15.62
SPB 2550 L=L		15.67
SPB 2580 L=L		15.88
SPB 2600 L=L		15.98
SPB 2628 L=L		16.15
SPB 2650 L=L		16.30
SPB 2659 L=L		16.36
SPB 2665 L=L		16.38
SPB 2680 L=L		16.50
SPB 2700 L=L		16.61
SPB 2720 L=L		16.73
SPB 2730 L=L		16.81
SPB 2750 L=L		16.92
SPB 2778 L=L		17.09
SPB 2800 L=L		17.23
SPB 2820 L=L		17.34
SPB 2828 L=L		17.40
SPB 2840 L=L		17.46
SPB 2850 L=L		17.54
SPB 2900 L=L		17.86
SPB 2950 L=L		18.13
SPB 2978 L=L		18.34
SPB 3000 L=L		18.44
SPB 3048 L=L		18.73
SPB 3050 L=L		18.76
SPB 3070 L=L		18.90
SPB 3080 L=L		18.96
SPB 3100 L=L		19.07
SPB 3128 L=L		19.24
SPB 3150 L=L		19.38
SPB 3165 L=L		19.46

SPB 3200 L=L		19.69
SPB 3250 L=L		20.00
SPB 3300 L=L		20.32
SPB 3320 L=L		20.42
SPB 3350 L=L		20.62
SPB 3400 L=L		20.90
SPB 3450 L=L		21.22
SPB 3472 L=L		21.36
SPB 3500 L=L		21.53
SPB 3550 L=L		21.84
SPB 3600 L=L		22.15
SPB 3610 L=L		22.20
SPB 3620 L=L		22.26
SPB 3650 L=L		22.45
SPB 3675 L=L		22.60
SPB 3700 L=L		22.74
SPB 3730 L=L		22.93
SPB 3750 L=L		23.08
SPB 3770 L=L		23.20
SPB 3800 L=L		23.39
SPB 3810 L=L		23.41
SPB 3850 L=L		23.68
SPB 3870 L=L		23.78
SPB 3900 L=L		23.99
SPB 3960 L=L		24.35
SPB 3978 L=L		24.47
SPB 4000 L=L		24.60
SPB 4050 L=L		24.91
SPB 4060 L=L		24.97
SPB 4100 L=L		25.22
SPB 4120 L=L		25.34
SPB 4200 L=L		25.82
SPB 4250 L=L		26.16
SPB 4300 L=L		26.47
SPB 4370 L=L		26.87
SPB 4450 L=L		27.37
SPB 4500 L=L		27.68
SPB 4550 L=L		28.00

SPB 4560 L=L		28.06
SPB 4620 L=L		28.42
SPB 4650 L=L		28.58
SPB 4700 L=L		28.90
SPB 4750 L=L		29.23
SPB 4800 L=L		29.52
SPB 4820 L=L		29.63
SPB 4850 L=L		29.83
SPB 4870 L=L		29.94
SPB 4950 L=L		30.46
SPB 5000 L=L		30.77
SPB 5058 L=L		31.10
SPB 5070 L=L		31.19
SPB 5100 L=L		31.36
SPB 5150 L=L		31.67
SPB 5200 L=L		31.98
SPB 5300 L=L		32.60
SPB 5380 L=L		33.08
SPB 5400 L=L		33.22
SPB 5500 L=L		33.84
SPB 5600 L=L		34.44
SPB 5680 L=L		34.94
SPB 5700 L=L		35.05
SPB 5800 L=L		35.68
SPB 5900 L=L		36.30
SPB 6000 L=L		36.89
SPB 6100 L=L		37.51
SPB 6300 L=L		38.76
SPB 6400 L=L		39.37
SPB 6700 L=L		41.21
SPB 7000 L=L		43.04
SPB 7100 L=L		43.67
SPB 7300 L=L		44.92
SPB 7500 L=L		46.13
SPB 7520 L=L		46.27
SPB 7600 L=L		46.75
SPB 8000 L=L		49.21
SPB 8800 L=L		54.12

SPB 2950 L=L 1.výbava		18.13
SPB 1878 sad á 2		11.56
SPB 1900 L=L sad á 2 ks		11.70
SPB 2128 sad á 2		13.08
SPB 2500 sad á 2		15.37
SPC 2500 FARBELT P		33.44
SPC 3550 FARBELT P		47.51
SPC 3850 P - POWER +		51.49
SPC 2120 FARBELT K		37.06
SPC 2240 FARBELT K		39.18
SPC 2320 FARBELT K		40.56
SPC 2360 FARBELT K		41.27
SPC 3350 FARBELT K		58.58
SPC 4000 FARBELT K		69.95
SPC 5100 FARBELT K		89.18
SPC 12380 FARBELT RAVLEK		216.49
SPC 2000 L=L		18.13
SPC 2100 L=L		19.04
SPC 2120 L=L		19.24
SPC 2150 L=L		19.49
SPC 2210 L=L		20.03
SPC 2240L=L		20.32
SPC 2250 L=L		20.40
SPC 2280 L=L		20.68
SPC 2300 L=L		20.84
SPC 2330 L=L		21.13
SPC 2350 L=L		21.30
SPC 2360 L=L		21.41
SPC 2400 L=L		21.76
SPC 2440 L=L		22.12
SPC 2470 L=L		22.40
SPC 2500 L=L		22.68
SPC 2520 L=L		22.85
SPC 2550 L=L		23.14
SPC 2600 L=L		23.56
SPC 2620 L=L		23.76
SPC 2650 L=L		24.01
SPC 2700 L=L		24.47

SPC 2750 L=L		24.91
SPC 2760 L=L		25.03
SPC 2770 L=L		25.12
SPC 2790 L=L		25.28
SPC 2800 L=L		25.37
SPC 2850 L=L		25.85
SPC 2900 L=L		26.30
SPC 2950 L=L		26.75
SPC 2970 L=L		26.92
SPC 3000 L=L		27.20
SPC 3020 L=L		27.37
SPC 3035 L=L		27.52
SPC 3050 L=L		27.66
SPC 3100 L=L		28.10
SPC 3120 L=L		28.27
SPC 3150 L=L		28.56
SPC 3180 L=L		28.81
SPC 3200 L=L		29.02
SPC 3250 L=L		29.46
SPC 3300 L=L		29.92
SPC 3320 L=L		30.08
SPC 3350 L=L		30.37
SPC 3380 L=L		30.65
SPC 3400 L=L		30.82
SPC 3450 L=L		31.27
SPC 3500 L=L		31.73
SPC 3520 L=L		31.92
SPC 3530L=L		32.00
SPC 3550 L=L		32.17
SPC 3585 L=L		32.48
SPC 3590 L=L		32.54
SPC 3600 L=L		32.63
SPC 3610 L=L		32.71
SPC 3620 L=L		32.82
SPC 3650 L=L		33.08
SPC 3660 L=L		33.19
SPC 3700 L=L		33.53
SPC 3720 L=L		33.73

SPC 3750 L=L		33.98
SPC 3800 L=L		34.44
SPC 3850 L=L		34.92
SPC 3885 L=L		35.22
SPC 3900 L=L		35.36
SPC 4000 L=L		36.28
SPC 4050 L=L		36.72
SPC 4100 L=L		37.18
SPC 4120 L=L		37.34
SPC 4200 L=L		38.08
SPC 4250 L=L		38.53
SPC 4290 L=L		38.89
SPC 4350 L=L		39.43
SPC 4370 L=L		39.60
SPC 4380 L=L		39.72
SPC 4400 L=L		39.89
SPC 4405 L=L		39.95
SPC 4430 L=L		40.16
SPC 4450 L=L		40.34
SPC 4460 L=L		40.43
SPC 4480 L=L		40.62
SPC 4500 L=L		40.79
SPC 4530 L=L		41.08
SPC 4550 L=L		41.24
SPC 4600 L=L		41.70
SPC 4650 L=L		42.14
SPC 4700 L=L		42.60
SPC 4720 L=L		42.77
SPC 4750 L=L		43.04
SPC 4800 L=L		43.50
SPC 4850 L=L		43.98
SPC 4900 L=L		44.44
SPC 4950 L=L		44.89
SPC 5000 L=L		45.34
SPC 5030 L=L		45.59
SPC 5050 L=L		45.79
SPC 5100 L=L		46.21
SPC 5200 L=L		47.15

SPC 5250 L=L		47.59
SPC 5300 L=L		48.05
SPC 5400 L=L		48.95
SPC 5500 L=L		49.86
SPC 5600 L=L		50.76
SPC 5700 L=L		51.66
SPC 5750 L=L		52.12
SPC 5770 L=L		52.32
SPC 5772 L=L		52.34
SPC 5800 L=L		52.57
SPC 5830 L=L		52.85
SPC 5850 L=L		53.05
SPC 5970 L=L		54.12
SPC 6000 L=L		54.37
SPC 6100 L=L		55.28
SPC 6103 L=L		55.33
SPC 6150 L=L		55.73
SPC 6200 L=L		56.21
SPC 6300 L=L		57.12
SPC 6500 L=L		58.92
SPC 6600 L=L		59.83
SPC 6700 L=L		60.73
SPC 6800 L=L		61.63
SPC 6850 L=L		62.09
SPC 6900 L=L		62.54
SPC 7000 L=L		63.44
SPC 7100 L=L		64.34
SPC 7200 L=L		65.28
SPC 7260 L=L		65.82
SPC 7300 L=L		66.18
SPC 7400 L=L		67.09
SPC 7450 L=L		67.54
SPC 7500 L=L		67.99
SPC 7600 L=L		68.89
SPC 7650 L=L		69.35
SPC 7700 L=L		69.80
SPC 7800 L=L		70.70
SPC 7950 L=L		72.06

SPC 7970 L=L		72.26
SPC 8000 L=L		72.52
SPC 8100 L=L		73.42
SPC 8200 L=L		74.35
SPC 8210 L=L		74.44
SPC 8250 L=L		74.80
SPC 8300 L=L		75.25
SPC 8400 L=L		76.15
SPC 8500 L=L		77.06
SPC 8750 L=L		79.32
SPC 8800 L=L		79.78
SPC 8900 L=L		80.68
SPC 9000 L=L		81.58
SPC 9200 L=L		83.41
SPC 9500 L=L		86.12
SPC 10000 L=L		90.65
SPC 11200 L=L		101.52
SPC 11800 L=L		106.98
SPC 12500 L=L		113.33
SPC 14000 L=L		126.92
3-SPB 2800		50.74
3-SPB 3150		57.06
3-SPB 3356		60.79
4-SPB 4250		109.97
4-SPB 4370		113.08
4-SPB 5000		129.37
5-SPB 4000		129.41
5-SPB 4370 NASOBNY		141.35
5-SPB 6300		203.78
6-SPB 3870		156.91
Z 530 PES Z20		1.69
Z 540 PES Z20 1/2		1.75
Z 545 PES		1.75
Z 550 PES Z21		1.78
Z 560 PES		1.81
Z 570 PES		1.84
Z 580 PES Z22		1.86
Z 595 PES		1.92

Z 597 PES		1.92
Z 600 PES Z23		1.92
Z 610 PES		1.98
Z 620 PES		2.00
Z 625 PES		2.00
Z 630 PES Z24		2.03
Z 635 PES		2.03
Z 645 PES		2.09
Z 650 PES Z25		2.09
Z 655 PES		2.12
Z 656 PES		2.12
Z 660 PES		2.12
Z 665 PES		2.15
Z 670 PES		2.15
Z 675 PES		2.17
Z 680 PES Z26		2.21
Z 690 PES		2.23
Z 695 PES		2.23
Z 700 PES		2.26
Z 705 PES Z27		2.26
Z 710 PES		2.29
Z 715 PES		2.32
Z 720 PES		2.32
Z 725 PES		2.34
Z 730 PES Z28		2.34
Z 740 PES		2.38
Z 745 PES		2.40
Z 750 PES		2.42
Z 755 PES		2.42
Z 760 PES Z29		2.46
Z 762 PES		2.46
Z 770 PES		2.48
Z 775 PES		2.48
Z 780 PES Z30		2.52
Z 785 PES		2.52
Z 787 PES		2.52
Z 790 PES		2.54
Z 795 PES		2.57

Z 800 PES		2.57
Z 810 PES Z31		2.60
Z 820 PES		2.63
Z 825 PES Z31 1/2		2.65
Z 830 PES		2.69
Z 832 PES		2.69
Z 833 PES		2.69
Z 835 PES Z32		2.69
Z 840 PES		2.71
Z 842 PES		2.71
Z 845 PES		2.71
Z 847 PES		2.71
Z 850 PES		2.74
Z 855 PES		2.74
Z 860 PES Z33		2.77
Z 870 PES		2.80
Z 872 PES		2.80
Z 875 PES		2.82
Z 880 PES		2.82
Z 885 PES Z34		2.86
Z 890 PES		2.86
Z 895 PES		2.88
Z 900 PES		2.90
Z 910 PES Z35		2.94
Z 920 PES		2.96
Z 925 PES		2.96
Z 930 PES		3.00
Z 935 PES Z36		3.02
Z 940 PES		3.02
Z 945 PES		3.05
Z 947 PES		3.05
Z 950 PES		3.05
Z 955 PES		3.08
Z 960 PES Z37		3.08
Z 965 PES		3.11
Z 970 PES		3.13
Z 975 PES		3.13
Z 980 PES		3.17

Z 985 PES Z38		3.17
Z 990 PES		3.19
Z 995 PES		3.19
Z 1000 PES		3.22
Z 1010 PES Z39		2.65
Z 1015 PES		2.65
Z 1018 PES		2.69
Z 920 PES sad. a 3		2.96
Z 580 RAVLEK		2.82
Z 820 RAVLEK		3.98
Z 770 PROFI GT		3.96
Z 1190 PROFI GT		5.82
Z 1020 PES L=L		2.69
Z 1030 PES L=L		2.71
Z 1035 PES L=L Z40		2.71
Z 1040 PES L=L Z40		2.74
Z 1045 PES L=L		2.74
Z 1050 PES L=L		2.74
Z 1060 PES L=L Z41		2.80
Z 1070 PES L=L		2.80
Z 1080 PES L=L		2.82
Z 1085 PES L=L		2.86
Z 1090 PES L=L Z42		2.86
Z 1095 PES L=L		2.86
Z 1100 PES L=L		2.88
Z 1110 PES L=L		2.90
Z 1112 PES L=L		2.90
Z 1115 PES L=L Z43		2.94
Z 1120 PES L=L		2.94
Z 1140 PES L=L Z44		3.00
Z 1145 PES L=L		3.02
Z 1150 PES L=L		3.02
Z 1160 PES L=L Z45		3.05
Z 1165 PES L=L		3.05
Z 1170 PES L=L		3.08
Z 1175 PES L=L		3.08
Z 1180 PES L=L		3.08
Z 1190 PES L=L Z46		3.13

Z 1195 PES L=L		3.13
Z 1200 PES L=L		3.17
Z 1210 PES L=L Z47		3.17
Z 1215 PES L=L		3.19
Z 1220 PES L=L		3.19
Z 1225 PES L=L		3.22
Z 1235 PES L=L		3.25
Z 1240 PES L=L Z48		3.25
Z 1245 PES L=L		3.28
Z 1250 PES L=L		3.28
Z 1265 PES L=L Z49		3.30
Z 1270 PES L=L		3.34
Z 1280 PES L=L		3.36
Z 1290 PES L=L Z50		3.38
Z 1295 PES L=L		3.38
Z 1300 PES L=L		3.42
Z 1305 PES L=L		3.42
Z 1315 PES L=L		3.44
Z 1320 PES L=L Z51		3.48
Z 1340 PES L=L Z52		3.50
Z 1345 PES L=L		3.53
Z 1350 PES L=L		3.53
Z 1360 PES L=L		3.59
Z 1370 PES L=L Z53		3.59
Z 1380 PES L=L		3.61
Z 1390 PES L=L Z54		3.65
Z 1395 PES L=L		3.65
Z 1400 PES L=L		3.67
Z 1420 PES L=L Z55		3.73
Z 1440 PES L=L		3.78
Z 1445 PES L=L Z56		3.82
Z 1450 PES L=L		3.82
Z 1460 PES L=L		3.84
Z 1470 PES L=L Z57		3.86
Z 1475 PES L=L		3.86
Z 1480 PES L=L		3.86
Z 1495 PES L=L Z58		3.92
Z 1500 PES L=L		3.96

Z 1520 PES L=L Z59		3.98
Z 1545 PES L=L Z60		4.07
Z 1550 PES L=L		4.07
Z 1570 PES L=L Z61		4.13
Z 1595 PES L=L Z62		4.18
Z 1600 PES L=L		4.21
Z 1620 PES L=L Z63		4.24
Z 1640 PES L=L		4.30
Z 1645 PES L=L Z64		4.32
Z 1650 PES L=L		4.32
Z 1670 PES L=L Z65		4.38
Z 1675 PES L=L		4.40
Z 1695 PES L=L Z66		4.44
Z 1700 PES L=L		4.46
Z 1720 PES L=L		4.52
Z 1725 PES L=L Z67		4.52
Z 1745 PES L=L Z68		4.57
Z 1750 PES L=L Z68		4.57
Z 1770 PES L=L Z69		4.66
Z 1795 PES L=L		4.72
Z 1800 PES L=L Z70		4.72
Z 1820 PES L=L Z71		4.78
Z 1825 PES L=L		4.78
Z 1850 PES L=L Z72		4.86
Z 1870 PES L=L		4.92
Z 1875 PES L=L Z73		4.92
Z 1895 PES L=L		4.97
Z 1900 PES L=L Z74		5.00
Z 1920 PES L=L Z75		5.03
Z 1950 PES L=L Z76		5.11
Z 1970 PES L=L		5.17
Z 2000 PES L=L Z78		5.26
Z 2020 PES L=L		5.32
Z 2025 PES L=L Z79		5.32
Z 2035 PES L=L		5.34
Z 2037 PES L=L		5.34
Z 2060 PES L=L		5.42
Z 2070 PES L=L		5.42

Z 2080 PES L=L		5.45
Z 2105 PES L=L		5.53
Z 2120 PES L=L		5.57
Z 2140 PES L=L		5.62
Z 2170 PES L=L		5.71
Z 2180 PES L=L		5.71
Z 2200 PES L=L		5.80
Z 2220 PES L=L		5.82
Z 2240 PES L=L		5.88
Z 2257 PES L=L		5.93
Z 2260 PES L=L		5.93
Z 2280 PES L=L		5.99
Z 2308 PES L=L		6.05
Z 2320 PES L=L		6.07
Z 2360 PES L=L		6.19
Z 2370 PES L=L		6.22
Z 2380 PES L=L		6.24
Z 2420 PES L=L		6.36
Z 2435 PES L=L		6.38
Z 2450 PES L=L		6.41
Z 2460 PES L=L		6.47
Z 2500 PES L=L		6.58
Z 2520 PES L=L		6.61
Z 2570 PES L=L		6.76
Z 2600 PES L=L		6.84
Z 2620 PES L=L		6.86
Z 2624 L=L		6.89
Z 2644 PES L=L		6.95
Z 2670 PES L=L		7.01
Z 2720 PES L=L		7.15
Z 2800 PES L=L		7.34
Z 2820 PES L=L		7.40
Z 2870 L=L		7.55
Z 2920 PES L=L		7.66
Z 3000 PES L=L		7.88
Z 3020 PES L=L		7.91
Z 3090 PES L=L		8.11
Z 3150 PES L=L		8.24

Z 3170 PES L=L		8.33
Z 3270 PES L=L		8.59
Z 3340 PES L=L		8.76
Z 3350 PES L=L		8.78
Z 3370 PES L=L		8.84
Z 3470 PES L=L		9.12
Z 3570 PES L=L		9.38
Z 4020 PES L=L		10.54
Z 4270 PES L=L		11.22
Z 4770 PES L=L		12.52
A 560 PES		2.29
A 580 PES		2.38
A 590 PES A22		2.40
A 600 PES		2.46
A 605 PES		2.46
A 610 PES A23		2.48
A 615 PES		2.52
A 630 PES		2.57
A 640 PES A24		2.60
A 645 PES		2.63
A 650 PES		2.63
A 655 PES		2.69
A 660 PES A25		2.69
A 665 PES A25		2.71
A 670 PES		2.74
A 680 PES		2.77
A 690 PES A26		2.82
A 695 PES		2.82
A 700 PES		2.86
A 705 PES		2.86
A 707 PES		2.88
A 710 PES		2.90
A 715 PES A27		2.90
A 720 PES		2.94
A 725 PES		2.94
A 730 PES		2.96
A 740 PES A28		3.02
A 750 PES		3.05

A 755 PES		3.08
A 757 PES		3.08
A 760 PES		3.08
A 765 PES		3.13
A 770 PES A29		3.13
A 775 PES		3.17
A 780 PES		3.17
A 790 PES A30		3.22
A 795 PES		3.25
A 797 PES		3.25
A 800 PES		3.25
A 805 PES		3.28
A 810 PES		3.30
A 815 PES		3.30
A 817 PES		3.34
A 820 PES A31		3.34
A 825 PES		3.36
A 830 PES		3.38
A 833 PES		3.38
A 840 PES		3.42
A 843 PES		3.42
A 845 PES A32		3.44
A 850 PES		3.48
A 855 PES		3.48
A 857 PES		3.50
A 860 PES		3.50
A 868 PES		3.53
A 870 PES A33		3.53
A 875 PES		3.56
A 880 PES		3.59
A 885 PES		3.61
A 890 PES		3.61
A 895 PES A34		3.65
A 900 PES		3.67
A 905 PES		3.70
A 910 PES		3.70
A 915 PES		3.73
A 919 PES		3.76

A 920 PES A35		3.76
A 925 PES		3.76
A 930 PES		3.78
A 933 PES		3.82
A 940 PES		3.84
A 944 PES		3.84
A 945 PES A36		3.84
A 950 PES		3.86
A 955 PES		3.90
A 960 PES		3.92
A 965 PES		3.92
A 969 PES		3.96
A 970 PES A37		3.96
A 975 PES		3.98
A 980 PES		3.98
A 982 PES		3.98
A 990 PES		4.04
A 995 PES A38		4.07
A 1000 PES		4.07
A 1005 PES		3.36
A 1010 PES		3.38
A 1015 PES		3.38
A 1018 PES		3.42
A 1020 PES A39		3.42
A 1021 PES		3.42
A 1025 PES		3.42
A 870 PES 1.výbava		3.53
A 930 PES sad. a 2		3.78
A 1530 L=L HRUBÝ POVRCH		5.17
HA 1380 FARBELT P		5.57
HA 1460 FARBELT P		5.88
HA 1550 FARBELT P		6.24
HA 1580 FARBELT P		6.36
HA 1600 FARBELT P		6.44
HA 1655 FARBELT P		6.67
HA 1985 FARBELT P		7.99
HA 2010 FARBELT P		8.11
HA 2535 FARBELT P		10.20

HA 3000 FARMBELT P		12.10
HA 3120 FARMBELT P		12.58
HA 3880 FARMBELT P		15.62
HA 1040 FARMBELT K		6.05
HA 1160 FARMBELT K		6.76
HA 1445 FARMBELT K		8.41
HA 1710 FARMBELT K		9.97
HA 1980 FARMBELT K		11.56
HA 2105 FARMBELT K		12.26
HA 2230 FARMBELT K		13.00
HA 2850 FARMBELT K		16.61
HA 1495 FARMBELT K		8.70
HA 1515 FARMBELT K		8.81
HA 1950 FARMBELT K		11.35
HA 2075 FARMBELT K		12.10
HA 2250 FARMBELT K		13.14
HA 2280 FARMBELT K		13.27
HA 2700 FARMBELT K		15.73
HA 2775 FARMBELT K		16.19
A 750 PROFI GT		4.44
A 855 PROFI GT		5.09
A 900 PROFI GT		5.34
A 1000 PROFI GT		5.93
A 1120 PROFI GT		6.36
A 1180 PROFI GT		6.70
A 1210 PROFI GT		6.86
A 1213 PROFI GT		6.86
A 1280 PROFI GT		7.26
A 1300 PROFI GT		7.37
A 1350 PROFI GT		7.66
A 1430 PROFI GT		8.11
A 1480 PROFI GT		8.39
A 1490 PROFI GT		8.45
A 1500 PROFI GT		8.51
A 1530 PROFI GT		8.68
A 1560 PROFI GT		8.84
A 1640 PROFI GT		9.29
A 1960 PROFI GT		11.10

A 1980 PROFI GT		11.22
A 2000 PROFI GT		11.33
A 2080 PROFI GT		11.78
A 2090 PROFI GT		11.87
A 2240 PROFI GT		12.68
A 2270 PROFI GT		12.85
A 2300 PROFI GT		13.06
A 2320 PROFI GT		13.16
A 2360 PROFI GT		13.39
A 2390 PROFI GT		13.54
A 2395 PROFI GT		13.58
A 2400 PROFI GT		13.62
A 2420 PROFI GT		13.73
A 2430 PROFI GT		13.75
A 2445 PROFI GT		13.87
A 2450 PROFI GT		13.87
A 2530 PROFI GT		14.35
A 2560 PROFI GT		14.52
A 2885 PROFI GT		16.36
A 1410 PROFI GT (0 až +10)		7.99
A 1030 PES L=L		3.44
A 1040 PES L=L		3.48
A 1045 PES L=L A40		3.50
A 1046 PES L=L		3.50
A 1050 PES L=L		3.50
A 1055 PES L=L		3.53
A 1060 PES L=L		3.53
A 1070 PES L=L A41		3.59
A 1071 PES L=L		3.59
A 1075 PES L=L		3.61
A 1080 PES L=L		3.61
A 1090 PES L=L		3.65
A 1095 PES L=L		3.67
A 1100 PES L=L A42		3.70
A 1105 PES L=L		3.70
A 1110 PES L=L		3.73
A 1115 PES L=L		3.73
A 1120 PES L=L		3.76

A 1125 PES L=L A43		3.76
A 1130 PES L=L		3.78
A 1135 PES L=L		3.82
A 1140 PES L=L		3.82
A 1145 PES L=L		3.84
A 1150 PES L=L A44		3.84
A 1155 PES L=L		3.86
A 1157 PES L=L		3.86
A 1160 PES L=L		3.86
A 1170 PES L=L		3.92
A 1173 PES L=L		3.92
A 1175 PES L=L A45		3.92
A 1180 PES L=L		3.96
A 1190 PES L=L		3.98
A 1198 PES L=L		4.01
A 1200 PES L=L A46		4.04
A 1205 PES L=L		4.04
A 1210 PES L=L		4.07
A 1213 PES L=L		4.07
A 1220 PES L=L A47		4.09
A 1225 PES L=L		4.09
A 1230 PES L=L		4.13
A 1240 PES L=L		4.15
A 1250 PES L=L A48		4.18
A 1255 PES L=L		4.21
A 1260 PES L=L		4.21
A 1265 PES L=L		4.24
A 1270 PES L=L		4.24
A 1275 PES L=L A49		4.26
A 1280 PES L=L		4.30
A 1300 PES L=L A50		4.36
A 1305 PES L=L		4.36
A 1310 PES L=L		4.38
A 1313 PES L=L		4.40
A 1320 PES L=L		4.44
A 1325 PES L=L A51		4.44
A 1330 PES L=L A51		4.46
A 1338 PES L=L		4.46

A 1340 PES L=L		4.49
A 1350 PES L=L A52		4.52
A 1355 PES L=L		4.55
A 1360 PES L=L		4.55
A 1363 PES L=L		4.57
A 1365 PES L=L		4.57
A 1370 PES L=L		4.57
A 1376 PES L=L		4.61
A 1380 PES L=L A53		4.63
A 1390 PES L=L		4.66
A 1400 PES L=L		4.69
A 1402 PES L=L		4.69
A 1405 PES L=L A54		4.69
A 1410 PES L=L		4.72
A 1420 PES L=L		4.74
A 1430 PES L=L A55		4.78
A 1440 PES L=L		4.84
A 1450 PES L=L		4.86
A 1452 PES L=L		4.86
A 1455 PES L=L A56		4.88
A 1460 PES L=L		4.88
A 1465 PES L=L		4.92
A 1470 PES L=L		4.92
A 1475 PES L=L		4.94
A 1478 PES L=L		4.94
A 1480 PES L=L A57		4.97
A 1490 PES L=L		5.00
A 1500 PES L=L		5.03
A 1505 PES L=L A58		5.03
A 1510 PES L=L		5.05
A 1515 PES L=L		5.09
A 1525 PES L=L		5.11
A 1530 PES L=L A59		5.11
A 1532 PES L=L		5.14
A 1540 PES L=L		5.14
A 1550 PES L=L		5.20
A 1555 PES L=L A60		5.20
A 1560 PES L=L		5.22

A 1570 PES L=L		5.26
A 1580 PES L=L A61		5.32
A 1590 PES L=L		5.34
A 1600 PES L=L		5.36
A 1605 PES L=L A62		5.36
A 1610 PES L=L		5.40
A 1630 PES L=L A63		5.45
A 1640 PES L=L		5.48
A 1650 PES L=L		5.53
A 1655 PES L=L A64		5.53
A 1660 PES L=L		5.57
A 1670 PES L=L		5.59
A 1680 PES L=L A65		5.62
A 1685 PES L=L		5.65
A 1690 PES L=L		5.68
A 1700 PES L=L		5.71
A 1705 PES L=L		5.71
A 1710 PES L=L A66		5.74
A 1725 PES L=L		5.80
A 1730 PES L=L		5.80
A 1735 PES L=L A67		5.82
A 1740 PES L=L		5.82
A 1750 PES L=L		5.84
A 1755 PES L=L		5.88
A 1760 PES L=L A68		5.90
A 1775 PES L=L		5.93
A 1780 PES L=L		5.96
A 1785 PES L=L A69		5.96
A 1800 PES L=L		6.01
A 1805 PES L=L		6.05
A 1810 PES L=L A70		6.05
A 1830 PES L=L A71		6.13
A 1835 PES L=L		6.16
A 1840 PES L=L		6.16
A 1850 PES L=L		6.19
A 1855 PES L=L		6.22
A 1860 PES L=L A72		6.24
A 1870 PES L=L		6.28

A 1880 PES L=L		6.30
A 1885 PES L=L A73		6.30
A 1900 PES L=L		6.36
A 1905 PES L=L		6.38
A 1910 PES L=L A74		6.38
A 1930 PES L=L A75		6.47
A 1935 PES L=L		6.47
A 1950 PES L=L		6.53
A 1955 PES L=L		6.55
A 1960 PES L=L A76		6.58
A 1980 PES L=L		6.64
A 1985 PES L=L A77		6.64
A 1990 PES L=L A77		6.67
A 2000 PES L=L		6.70
A 2005 PES L=L		6.72
A 2010 PES L=L A78		6.72
A 2030 PES L=L		6.80
A 2035 PES L=L A79		6.80
A 2050 PES L=L		6.86
A 2055 PES L=L		6.86
A 2060 PES L=L A80		6.89
A 2080 PES L=L		6.97
A 2090 PES L=L A81		7.01
A 2100 PES L=L		7.03
A 2110 PES L=L A82		7.07
A 2115 PES L=L A 82		7.09
A 2120 PES L=L		7.09
A 2125 PES L=L		7.12
A 2130 PES L=L		7.15
A 2140 PES L=L A83		7.18
A 2150 PES L=L		7.20
A 2160 PES L=L		7.24
A 2165 PES L=L A84		7.26
A 2180 PES L=L		7.28
A 2190 PES L=L A85		7.34
A 2200 PES L=L		7.37
A 2205 PES L=L		7.40
A 2210 PES L=L		7.40

A 2215 PES L=L A86		7.43
A 2225 PES L=L		7.45
A 2230 PES L=L		7.45
A 2240 PES L=L A87		7.51
A 2250 PES L=L		7.55
A 2255 PES L=L		7.55
A 2265 PES L=L A88		7.57
A 2270 PES L=L		7.60
A 2275 PES L=L		7.63
A 2280 PES L=L		7.63
A 2290 PES L=L A89		7.66
A 2300 PES L=L		7.68
A 2305 PES L=L		7.72
A 2310 PES L=L		7.74
A 2315 PES L=L A90		7.76
A 2330 PES L=L		7.80
A 2340 PES L=L		7.85
A 2345 PES L=L A91		7.85
A 2355 PES L=L		7.88
A 2360 PES L=L		7.91
A 2370 PES L=L A92		7.93
A 2380 PES L=L		7.97
A 2390 PES L=L		7.99
A 2395 PES L=L A93		8.03
A 2400 PES L=L		8.03
A 2405 PES L=L		8.05
A 2410 PES L=L		8.08
A 2415 PES L=L A94		8.08
A 2420 PES L=L		8.11
A 2430 PES L=L		8.14
A 2440 PES L=L		8.20
A 2445 PES L=L A95		8.20
A 2450 PES L=L		8.22
A 2455 PES L=L		8.22
A 2460 PES L=L		8.24
A 2468 PES L=L		8.24
A 2470 PES L=L A96		8.28
A 2480 PES L=L		8.30

A 2490 PES L=L		8.33
A 2495 PES L=L A97		8.36
A 2500 PES L=L		8.36
A 2520 PES L=L A98		8.45
A 2525 PES L=L		8.45
A 2530 PES L=L		8.47
A 2540 PES L=L A99		8.51
A 2550 PES L=L		8.53
A 2555 PES L=L		8.56
A 2570 PES L=L A100		8.62
A 2580 PES L=L A100		8.64
A 2595 PES L=LA101		8.70
A 2600 PES L=L		8.70
A 2605 PES L=L		8.72
A 2610 PES L=L		8.76
A 2620 PES L=L A102		8.78
A 2625 PES L=L		8.78
A 2630 PES L=L		8.81
A 2640 PES L=L		8.84
A 2650 PES L=L A103		8.87
A 2655 PES L=L A103		8.90
A 2668 PES L=L		8.93
A 2670 PES L=L A104		8.93
A 2680 PES L=L		8.95
A 2695 PES L=L		9.04
A 2700 PES L=L A105		9.04
A 2705 PES L=L		9.07
A 2720 PES L=L		9.12
A 2725 PES L=L A106		9.12
A 2730 PES L=L		9.16
A 2750 PES L=L A107		9.20
A 2755 PES L=L		9.24
A 2775 PES L=L A108		9.29
A 2780 PES L=L		9.29
A 2800 PES L=L		9.38
A 2805 PES L=L		9.38
A 2825 PES L=L		9.47
A 2830 PES L=L A110		9.49

A 2845 PES L=L		9.52
A 2850 PES L=L A111		9.55
A 2855 PES L=L		9.58
A 2870 PES L=L		9.60
A 2875 PES L=L		9.64
A 2880 PES L=L A112		9.64
A 2900 PES L=L		9.72
A 2905 PES L=L		9.72
A 2920 PES L=L		9.77
A 2925 PES L=L		9.80
A 2930 PES L=L A114		9.80
A 2932 PES L=L		9.83
A 2940 PES L=L		9.86
A 2950 PES L=L A115		9.89
A 2955 PES L=L		9.91
A 2980 PES L=L A116		9.97
A 2990 PES L=L		10.03
A 3000 PES L=L		10.06
A 3005 PES L=L		10.06
A 3030 PES L=L A118		10.14
A 3080 PES L=L A120		10.31
A 3100 PES L=L		10.39
A 3126 PES L=L		10.48
A 3130 PES L=L A122		10.48
A 3150 PES L=L		10.54
A 3170 L=L		10.62
A 3180 PES L=L A124		10.64
A 3200 PES L=L A125		10.74
A 3210 PES L=L		10.76
A 3230 PES L=L A126		10.82
A 3250 PES L=L		10.87
A 3280 PES L=L A128		10.99
A 3330 PES L=L A130		11.16
A 3350 PES L=L		11.22
A 3380 PES L=L A132		11.33
A 3405 PES L=L A133		11.41
A 3430 PES L=L A134		11.47
A 3480 PES L=L A136		11.66

A 3500 PES L=L		11.72
A 3507 PES L=L		11.75
A 3510 PES L=L		11.75
A 3530 PES L=L A138		11.81
A 3550 PES L=L		11.89
A 3580 PES L=L		12.00
A 3590 PES L=L A140		12.04
A 3611 PES L=L		12.10
A 3630 PES L=L		12.14
A 3640 PES L=L A142		12.18
A 3650 PES L=L		12.23
A 3662 PES L=L		12.26
A 3680 PES L=L		12.31
A 3690 PES L=L A144		12.37
A 3710 PES L=L A145		12.43
A 3713 PES L=L		12.43
A 3717 PES L=L		12.46
A 3730 PES L=L		12.48
A 3740 PES L=L A146		12.52
A 3750 PES L=L		12.58
A 3780 PES L=L		12.66
A 3790 PES L=L A148		12.68
A 3830 PES L=L		12.83
A 3840 PES L=L		12.85
A 3880 PES L=L		13.00
A 3900 PES L=L		13.06
A 3930 PES L=L		13.16
A 3970 PES L=L		13.31
A 3980 PES L=L		13.33
A 3990 PES L=L A156		13.36
A 4000 PES L=L		13.39
A 4030 PES L=L		13.50
A 4040 PES L=L A158		13.54
A 4080 PES L=L		13.67
A 4100 PES L=L		13.73
A 4130 PES L=L		13.84
A 4180 PES L=L		13.98
A 4230 PES L=L		14.18

A 4250 PES L=L		14.23
A 4270 PES L=L A167		14.29
A 4280 PES L=L		14.32
A 4330 PES L=L		14.52
A 4380 PES L=L		14.66
A 4400 PES L=L		14.75
A 4430 PES L=L		14.83
A 4460 PES L=L		14.94
A 4480 PES L=L		15.00
A 4500 PES L=L		15.08
A 4530 PES L=L A177		15.17
A 4605 PES L=L A180		15.42
A 4630 PES L=L		15.50
A 4730 PES L=L A185		15.85
A 4750 PES L=L		15.90
A 4780 PES L=L		16.02
A 4830 PES L=L		16.19
A 4880 PES L=L		16.36
A 4930 PES L=L		16.50
A 4980 PES L=L		16.69
A 5010 PES L=L		16.78
A 5030 PES L=L		16.84
A 5035 PES L=L A197		16.86
A 5130 PES L=L		17.17
A 5180 PES L=L		17.34
A 5230 PES L=L		17.51
A 5300 PES L=L		17.74
A 5330 PES L=L		17.86
A 5430 PES L=L		18.19
A 5530 PES L=L		18.53
A 5730 PES L=L		19.18
A 5830 PES L=L		19.52
A 6030 PES L=L		20.20
A 6330 PES L=L		21.22
A 6335 PES L=L		21.22
A 6530 PES L=L		21.86
A 7030 PES L=L		23.53
B 710 PES		3.70

B 715 PES		3.73
B 720 PES		3.76
B 725 PES B27		3.76
B 740 PES		3.84
B 745 PES		3.86
B 750 PES B28		3.90
B 765 PES		3.98
B 775 PES		4.04
B 780 PES B29		4.07
B 790 PES		4.09
B 793 PES		4.13
B 800 PES B30		4.15
B 805 PES		4.18
B 815 PES		4.24
B 818 PES		4.24
B 820 PES		4.26
B 825 PES		4.30
B 830 PES B31		4.32
B 840 PES		4.36
B 843 PES		4.38
B 850 PES		4.44
B 855 PES B32		4.44
B 856 PES		4.44
B 860 PES		4.46
B 865 PES		4.49
B 868 PES		4.52
B 870 PES		4.52
B 875 PES		4.55
B 880 PES B33		4.57
B 881 PES		4.57
B 887		4.63
B 890 PES		4.63
B 893 PES		4.63
B 895 PES		4.66
B 900 PES		4.69
B 905 PES B34		4.69
B 908		4.72
B 910 PES		4.74

B 915 PES		4.78
B 918 PES		4.78
B 920 PES		4.78
B 925 PES		4.80
B 930 PES B35		4.84
B 932 PES		4.86
B 935 PES		4.86
B 937		4.88
B 940 PES		4.88
B 943 PES		4.92
B 945 PES		4.92
B 950 PES		4.94
B 955 PES B36		4.97
B 960 PES		5.00
B 965 PES		5.03
B 968 PES		5.03
B 970 PES		5.03
B 975 PES		5.09
B 980 PES B37		5.11
B 983 PES		5.11
B 987		5.14
B 990 PES		5.14
B 993 PES		5.17
B 995 PES		5.17
B 1000 PES		5.20
B 1005 PES B38		4.63
B 1008 PES		4.66
B 1010 PES		4.66
B 1015 PES		4.69
B 1018 PES		4.69
B 1020 PES		4.72
B 1025 PES		4.74
B 1030 PES B39		4.78
B 1037		4.80
B 2540 L=L hrubý povrch		11.81
B 1165 RAVLEK		8.22
B 1250 RAVLEK		8.81
B 1260 RAVLEK		8.90

B 1560 RAVLEK		10.99
B 1600 RAVLEK		11.30
B 1660 RAVLEK		11.70
B 1710 RAVLEK		12.06
B 2450 RAVLEK		17.29
B 2480 RAVLEK		17.48
B 5640 RAVLEK		39.77
B 1390 BPU RAVLEK		9.80
B 1415 PROFI GT		10.48
B 1440 PROFI GT		10.64
B 1735 PROFI GT		12.85
B 2707 PROFI GT		20.05
B 2990 PROFI GT		22.15
B 1040 PES L=L		4.80
B 1043 PES L=L		4.80
B 1045 L=L		4.84
B 1050 PES L=L		4.86
B1055 L=L B40		4.88
B 1056 PES L=L		4.88
B 1060 PES L=L		4.88
B 1065 PES L=L		4.92
B 1070 PES L=L		4.94
B 1073 PES L=L		4.97
B 1075 PES L=L		4.97
B 1080 PES L=L B41		5.00
B 1083 PES L=L		5.00
B 1085 L=L		5.00
B 1090 PES L=L		5.03
B 1093 PES L=L		5.05
B 1095 L=L		5.05
B 1100 PES L=L		5.09
B 1103 PES L=L		5.11
B 1105 L=L		5.11
B 1110 PES L=L B42		5.14
B 1115 PES L=L		5.14
B 1118 PES L=L		5.17
B 1120 PES L=L		5.17
B 1125 PES L=L		5.20

B 1130 PES L=L		5.22
B 1133 PES L=L		5.22
B 1135 PES L=L B43		5.26
B 1140 PES L=L		5.26
B 1143 PES L=L		5.28
B 1145 PES L=L		5.32
B 1150 PES L=L		5.32
B 1155 PES L=L		5.34
B 1160 PES L=L B44		5.36
B 1163 PES L=L		5.36
B 1165 PES L=L		5.36
B 1168 PES L=L		5.40
B 1170 PES L=L		5.42
B 1180 PES L=L		5.45
B 1185 PES L=L B45		5.48
B 1190 PES L=L		5.51
B 1193 PES L=L		5.51
B 1195 PES L=L		5.53
B 1200 PES L=L		5.53
B 1210 PES L=L B46		5.59
B 1215 PES L=L		5.62
B 1218 PES L=L		5.65
B 1220 PES L=L		5.65
B 1223 PES L=L		5.65
B 1225 PES L=L		5.68
B 1230 PES L=L B47		5.68
B 1235 PES L=L B47		5.71
B 1240 PES L=L		5.74
B 1243 PES L=L		5.74
B 1245 PES L=L		5.74
B 1247 PES L=L		5.76
B 1250 PES L=L		5.80
B 1258 PES L=L		5.82
B 1260 PES L=L B48		5.82
B 1265 PES L=L		5.84
B 1268 PES L=L		5.84
B 1270 PES L=L		5.84
B 1280 PES L=L		5.90

B 1285 PES L=L B49		5.93
B 1290 PES L=L		5.96
B 1293 PES L=L		5.96
B 1295 PES L=L		5.99
B 1300 PES L=L		6.01
B 1305 PES L=L		6.05
B 1310 PES L=L B50		6.05
B 1313 PES L=L		6.07
B 1315 PES L=L		6.07
B 1320 PES L=L		6.10
B 1325 PES L=L		6.13
B 1330 PES L=L		6.16
B 1335 PES L=L		6.16
B 1340 PES L=L B51		6.19
B 1343 PES L=L		6.19
B 1345 PES L=L		6.22
B 1350 PES L=L		6.24
B 1360 PES L=L B52		6.28
B 1363 PES L=L		6.30
B 1365 L=L		6.30
B 1375 PES L=L		6.36
B 1378 PES L=L		6.36
B 1380 PES L=L		6.38
B 1385 PES L=L		6.38
B 1390 PES L=L B53		6.41
B 1393 PES L=L		6.44
B 1400 PES L=L		6.47
B 1403 PES L=L		6.49
B 1405 PES L=L		6.49
B 1410 PES L=L		6.53
B 1415 PES L=L B54		6.53
B 1420 PES L=L		6.58
B 1440 PES L=L B55		6.64
B 1443 PES L=L		6.67
B 1450 PES L=L		6.70
B 1460 PES L=L		6.76
B 1465 PES L=L B56		6.76
B 1470 PES L=L		6.80

B 1475 PES L=L		6.80
B 1480 PES L=L		6.84
B 1485 PES L=L		6.86
B 1490 PES L=L B57		6.89
B 1500 PES L=L		6.95
B 1510 PES L=L		6.97
B 1513 PES L=L		6.97
B 1515 PES L=L B58		7.01
B 1520 PES L=L		7.03
B 1525 PES L=L		7.07
B 1530 PES L=L		7.07
B 1540 PES L=L B59		7.12
B 1550 PES L=L		7.18
B 1560 PES L=L		7.20
B 1564 PES L=L		7.24
B 1565 PES L=L B60		7.24
B 1570 PES L=L		7.26
B 1575 PES L=L		7.28
B 1590 PES L=L B61		7.34
B1595 L=L		7.37
B 1600 PES L=L		7.40
B 1605 PES L=L		7.43
B 1610 PES L=L		7.43
B 1615 PES L=L B62		7.45
B 1620 PES L=L		7.49
B 1625 PES L=L		7.51
B 1630 PES L=L		7.55
B 1640 PES L=L B63		7.57
B 1645 PES L=L		7.60
B 1650 PES L=L		7.63
B 1660 PES L=L		7.66
B 1665 PES L=L B64		7.68
B 1670 PES L=L		7.72
B 1680 PES L=L		7.76
B 1685 PES L=L		7.80
B 1690 PES L=L B65		7.80
B 1695 PESL=L		7.82
B 1700 PES L=L		7.85

B 1715 PES L=L		7.91
B 1720 PES L=L B66		7.97
B 1725 PES L=L		7.97
B 1730 PES L=L		7.99
B 1735 PES L=L		8.03
B 1740 PES L=L		8.03
B 1745 PES L=L B67		8.08
B 1750 PES L=L		8.08
B 1760 PES L=L		8.14
B 1765 PES L=L		8.16
B 1770 PES L=L B68		8.20
B 1775 PES L=L		8.20
B 1790 PES L=L		8.28
B 1795 PES L=L B69		8.30
B 1800 PES L=L		8.33
B 1805 PES L=L		8.33
B 1815 PES L=L		8.39
B 1820 PES L=L B70		8.41
B 1840 PES L=L B71		8.51
B 1845 PES L=L		8.53
B 1850 PES L=L		8.56
B 1865 PES L=L		8.62
B 1870 PES L=L B72		8.64
B 1880 PES L=L		8.70
B 1890 PES L=L		8.72
B 1895 PES L=L B73		8.76
B 1900 PES L=L		8.78
B 1910 L=L		8.81
B 1915 PES L=L		8.87
B 1920 PES L=L B74		8.87
B 1925 PES L=L		8.90
B 1930 PES L=L		8.93
B 1940 PES L=L B75		8.95
B 1945 PES L=L		8.99
B 1950 PES L=L		9.01
B 1960 PES L=L		9.07
B 1965 PES L=L		9.07
B 1970 PES L=L B76		9.10

B 1975 PES L=L		9.12
B 1980 L=L		9.16
B 1981 L=L		9.16
B 1990 PES L=L		9.18
B 2000 PES L=L B77		9.24
B 2015 PES L=L		9.29
B 2020 PES L=L B78		9.35
B 2025 PES L=L		9.35
B 2030 PES L=L		9.38
B 2035 PES L=L		9.41
B 2040 PES L=L		9.41
B 2050 PES L=L B79		9.47
B 2060 PES L=L		9.52
B 2065 PES L=L		9.55
B 2070 PES L=L B80		9.58
B 2075 PES L=L		9.60
B 2080 PES L=L		9.60
B 2090 PES L=L		9.66
B 2100 PES L=L B81		9.72
B 2110 PES L=L		9.74
B 2115 L=L		9.77
B 2120 PES L=L B82		9.80
B 2125 PES L=L		9.83
B 2130 PES L=L		9.83
B 2140 PES L=L		9.89
B 2150 PES L=L B83		9.95
B 2160 PES L=L		9.97
B 2170 PES L=L		10.03
B 2175 PES L=L B84		10.06
B 2180 PES L=L		10.08
B 2190 PES L=L		10.14
B 2200 PES L=L B85		10.16
B 2210 PES L=L		10.20
B 2215 PES L=L		10.26
B 2220 PES L=L		10.26
B 2224 PES L=L		10.28
B 2225 PES L=L B86		10.28
B 2230 PES L=L		10.31

B 2240 PES L=L		10.37
B 2250 PES L=L B87		10.39
B 2255 PES L=L		10.43
B 2260 PES L=L		10.45
B 2265 PES L=L		10.48
B 2275 PES L=L B88		10.51
B 2280 PES L=L		10.54
B 2285 PES L=L		10.56
B 2290 PES L=L		10.56
B 2300 PES L=L B89		10.62
B 2305 PES L=L		10.64
B 2310 L=L		10.68
B 2320 PES L=L		10.74
B 2325 PES L=L B90		10.74
B 2330 PES L=L		10.76
B 2340 PES L=L		10.82
B 2350 PES L=L		10.85
B 2355 PES L=L B91		10.87
B 2360 PES L=L		10.91
B 2365 L=L		10.93
B 2370 PES L=L		10.96
B 2375 PES L=L		10.99
B 2380 PES L=L B92		10.99
B 2390 PES L=L		11.04
B 2400 PES L=L		11.10
B 2405 PESL=L B93		11.10
B 2420 PES L=L		11.18
B 2425 PES L=L B94		11.22
B 2428 L=L		11.22
B 2430 PES L=L		11.22
B 2438 L=L		11.27
B 2440 PES L=L		11.27
B 2450 PES L=L		11.33
B 2455 PES L=L B95		11.35
B 2460 PES L=L		11.35
B 2465 L=L		11.39
B 2470 PES L=L		11.41
B 2475 L=L		11.44

B 2480 PES L=L B96		11.47
B 2490 PES L=L		11.52
B 2500 PES L=L		11.56
B 2505 PES L=L B97		11.58
B 2530 PES L=L B98		11.70
B 2540 PES L=L		11.75
B 2550 PES L=L		11.78
B 2555 L=L B99		11.81
B 2560 PES L=L		11.83
B 2580 PES L=L B100		11.92
B 2585 PES L=L		11.95
B 2590 PES L=L		11.98
B 2600 PES L=L B101		12.00
B 2605 L=L		12.04
B 2610 PES L=L		12.06
B 2620 PES L=L		12.12
B 2630 PES L=L B102		12.14
B 2640 PES L=L		12.20
B 2650 PES L=L		12.26
B 2656 PES L=L		12.26
B 2660 L=L B103		12.29
B 2680 PES L=L B104		12.37
B 2690 PES L=L		12.43
B 2700 PES L=L		12.48
B 2705 PES L=L		12.48
B 2707 L=L		12.52
B 2710 L=L B105		12.52
B 2720 L=L		12.58
B 2725 L=L		12.60
B 2730 PES L=L		12.62
B 2735 PES L=L B106		12.62
B 2740 PES L=L		12.66
B 2750 PES L=L		12.71
B 2758 PES L=L		12.74
B 2760 PES L=L B107		12.74
B 2785 PES L=L B108		12.85
B 2790 PES L=L		12.91
B 2800 PES L=L		12.94

B 2810 L=L B109		12.96
B 2835 PES L=L		13.10
B 2840 PES L=L B110		13.14
B 2850 PES L=L		13.16
B 2860 L=L B111		13.22
B 2875 PES L=L		13.27
B 2880 PES L=L		13.31
B 2885 PES L=L		13.33
B 2890 PES L=L B112		13.36
B 2895 L=L		13.39
B 2900 PES L=L		13.39
B 2910 PES L=L B113		13.45
B 2935 PES L=L		13.56
B 2940 PES L=L B114		13.58
B 2950 PES L=L		13.64
B 2960 L=L B115		13.70
B 2961 PES L=L		13.70
B 2980 PES L=L		13.75
B2985 PES L=L		13.79
B 2990 PES L=L B116		13.81
B 2995 PES L=L		13.84
B 3000 PES L=L		13.87
B 3010 L=L B117		13.90
B 3035 PES L=L		14.02
B 3040 PES L=L B118		14.04
B 3050 PES L=L		14.10
B 3060 L=L B119		14.12
B 3065 L=L		14.18
B 3070 PES L=L		14.18
B 3088 L=L		14.27
B 3090 PES L=L B120		14.29
B 3100 PES L=L		14.32
B 3110 PES L=L B121		14.38
B 3140 PES L=L B122		14.52
B 3150 PES L=L		14.54
B3160 L=L B123		14.60
B 3165 L=L		14.63
B 3190 PES L=L B124		14.75

B 3200 PES L=L		14.77
B 3202 PES L=L		14.80
B3210L=L B125		14.83
B 3215 L=L		14.86
B 3240 PES L=L B126		14.98
B 3250 PES L=L		15.02
B 3265 PES L=L		15.08
B 3270 L=L B127		15.11
B 3290 PES L=L B128		15.19
B 3294 L=L		15.23
B 3300 PES L=L		15.25
B 3320 L=L B129		15.34
B 3340 PES L=L B130		15.46
B3345 PES L=L		15.46
B 3350 PES L=L		15.48
B 3354 PSE L=L		15.50
B 3370 PES L=L B131		15.56
B 3390 PES L=L B132		15.67
B 3395 L=L		15.67
B 3400 PES L=L		15.71
B 3420 PES L=L B133		15.82
B 3440 PES L=L B134		15.90
B 3444 PES L=L		15.90
B 3445 L=L		15.94
B 3450 PES L=L		15.94
B 3456 PES L=L		15.96
B 3464 L=L		16.02
B 3465 L=L		16.02
B 3470 PES L=L B135		16.04
B 3490 PES L=L B136		16.13
B 3495 L=L		16.15
B 3500 PES L=L		16.19
B 3506 PES L=L		16.19
B 3520 L=L B137		16.27
B 3540 PES L=L B138		16.36
B 3545 PES L=L		16.38
B 3550 PES L=L		16.42
B 3560 PES L=L B139		16.46

B 3565 PES L=L		16.46
B 3580 PES L=L		16.52
B 3590 PES L=L		16.58
B 3600 PES L=L B140		16.64
B 3615 L=L		16.73
B 3620 L=L B141		16.73
B 3625 PES L=L		16.75
B 3640 PES L=L		16.84
B 3642 PES L=L		16.84
B 3650 PES L=L B142		16.86
B 3659 PES L=L		16.92
B 3665 PES L=L		16.94
B 3670 PES L=L B143		16.94
B 3690 PES L=L		17.06
B 3695 PES L=L		17.06
B 3700 PES L=L B144		17.09
B 3710 PES L=L		17.15
B 3720L=L B145		17.21
B 3740 PES L=L		17.29
B 3748 PES L=L		17.32
B 3750 PES L=L B146		17.32
B 3752 PES L=L		17.34
B 3760 L=L		17.38
B 3765 L=L		17.40
B 3770 L=L B147		17.42
B 3774 PES L=L		17.42
B 3780 PES L=L		17.46
B 3790 PES L=L		17.51
B 3800 PES L=L B148		17.57
B 3810 L=L		17.60
B 3815 L=L		17.63
B 3820 L=L B149		17.65
B 3840 PES L=L		17.74
B 3850 PES L=L B150		17.80
B 3865 PES L=L		17.86
B 3870 PES L=L		17.88
B 3875 PES L=L		17.90
B 3880 L=L B151		17.94

B 3890 PES L=L		17.96
B 3900 PES L=L B152		18.02
B 3901 PES L=L		18.02
B 3913 L=L		18.08
B 3915 L=L		18.11
B 3920 PES L=L B153		18.11
B 3930 PES L=L		18.17
B 3940 PES L=L		18.22
B 3950 PES L=L B154		18.25
B 3955 L=L		18.28
B 3970 PES L=L		18.34
B 3980 L=L B155		18.38
B 3990 PES L=L		18.44
B 4000 PES L=L B156		18.48
B 4002 PES L=L		18.50
B 4015 PES L=L		18.56
B 4030 PES L=L B157		18.61
B 4040 PES L=L		18.67
B 4050 PES L=L B158		18.70
B 4055 PES L=L		18.73
B 4057 PES L=L		18.73
B 4090 L=L		18.90
B 4100 PES L=L		18.96
B 4105 PES L=L		18.96
B 4110 L=L B160		19.01
B 4130 L=L B161		19.07
B 4140 PES L=L		19.13
B 4150 PES L=L		19.18
B 4155 L=L B162		19.18
B 4160 PES L=L		19.24
B 4180 PES L=L B163		19.32
B 4190 PES L=L		19.38
B 4200 PES L=L		19.40
B 4205 PES L=L		19.44
B 4230 L=L B165		19.55
B 4231 PES L=L		19.55
B 4235 PES L=L		19.57
B 4240 PES L=L		19.61

B 4250 PES L=L		19.63
B 4255 PES L=L		19.66
B 4260 L=L B166		19.69
B 4280 L=L B167		19.78
B 4285 PES L=L		19.80
B 4290 PES L=L		19.84
B 4300 PES L=L		19.86
B 4310 L=L		19.92
B 4330 PES L=L B169		20.03
B 4340 PES L=L		20.05
B 4350 PES L=L		20.09
B 4360 PES L=L B170		20.14
B 4390 PES L=L B171		20.28
B 4400 PES L=L		20.34
B 4410 PES L=L B172		20.40
B 4435 PES L=L		20.51
B 4440 PES L=L B173		20.51
B 4450 PES L=L		20.57
B 4460 L=LB174		20.62
B 4463 PES L=L		20.62
B 4480 PES L=L		20.70
B 4485 PES L=L		20.74
B 4490 PES L=L B175		20.76
B 4500 PES L=L		20.80
B 4510 L=LB176		20.84
B 4535 PES L=L		20.96
B 4540 PES L=L B177		20.99
B 4550 L=L		21.01
B 4560 L=L B178		21.07
B 4570 PES L=L		21.13
B 4590 PESL=L		21.22
B 4600 PES L=L		21.24
B 4615 PES L=L B180		21.32
B 4620 PES L=L		21.36
B 4640 PES L=L		21.44
B 4650 PES L=L		21.49
B 4660 PES L=L B182		21.53
B 4690 PES L=L B183		21.67

B 4700 PES L=L		21.72
B 4715 L=L B184		21.78
B 4740 PES L=L B185		21.89
B 4742 PES L=L		21.92
B 4750 PES L=L		21.95
B 4764 PES L=L		22.01
B 4765 L=L B186		22.03
B 4790 PES L=L B187		22.15
B 4793 PES L=L		22.15
B 4800 PES L=L		22.18
B 4810 PES L=L B188		22.24
B 4815 PES L=L		22.26
B 4820 PES L=L		22.26
B 4840 PES L=L		22.37
B 4850 PES L=L		22.40
B 4860 PES L=L		22.45
B 4870 L=L B190		22.51
B 4878 PES L=L		22.54
B 4890 PES L=L		22.60
B 4910 PES L=L		22.68
B 4915 PESL=L		22.72
B 4920 PES L=L B192		22.74
B 4940 PES L=L B193		22.82
B 4942 PES L=L		22.82
B 4970 L=L B194		22.97
B 4990 PES L=L B195		23.05
B 4995 L=L		23.08
B 4996 PES L=L		23.08
B 5000 PES L=L		23.11
B 5020 L=L B196		23.20
B 5040 PES L=L B197		23.28
B 5045 PES L=L		23.30
B 5050 PES L=L		23.36
B 5070 L=L B198		23.41
B 5090 L=L		23.53
B 5120 L=L B200		23.64
B 5140 PES L=L		23.76
B 5143 PES L=L		23.76

B 5150 PES L=L		23.78
B 5170 L=L B202		23.89
B 5190 PES L=L		23.99
B 5200 PES L=L		24.01
B 5220 PES L=L B204		24.12
B 5222 PES L=L		24.12
B 5240 PES L=L		24.20
B 5270 L=L B206		24.35
B 5290 L=L		24.43
B 5300 PES L=L		24.49
B 5325 PES L=L		24.60
B 5329 L=L		24.64
B 5340 PES L=L		24.68
B 5343 PES L=L		24.68
B 5350 PES L=L		24.72
B 5370 PES L=L		24.80
B 5375 L=L		24.86
B 5377 PES L=L		24.86
B 5380 PES L=L		24.86
B 5390 PES L=L		24.91
B 5425 L=L B212		25.06
B 5440 PES L=L		25.14
B 5475 L=L B214		25.28
B 5476 PES L=L		25.31
B 5480 PES L=L		25.34
B 5490 PES L=L		25.37
B 5500 PES L=L		25.43
B 5525 L=L B216		25.54
B 5540 PES L=L		25.60
B 5543 PES L=L		25.62
B 5560 PES L=L		25.70
B 5575 L=L B218		25.76
B 5590 L=L		25.82
B 5600 PES L=L		25.87
B 5628 PES L=L		26.02
B 5630 L=L B220		26.02
B 5640 PES L=L		26.08
B 5643 PES L=L		26.08

B 5690 PES L=L		26.30
B 5700 PES L=L		26.35
B 5740 L=L		26.52
B 5750 PES L=L		26.58
B 5755 PES L=L		26.60
B 5760 PES L=L		26.60
B 5783 PES L=L		26.72
B 5830 L=L B228		26.95
B 5840 PES L=L		26.98
B 5855 L=L B229		27.06
B 5885 PES L=L		27.20
B 5890 PES L=L		27.20
B 5940 PES L=L		27.46
B 6000 PES L=L		27.74
B 6035 L=L B236		27.88
B 6040 PES L=L		27.91
B 6043 PES L=L		27.91
B 6088 PES L=L		28.14
B 6100 PES L=L		28.19
B 6139 PES L=L		28.36
B 6140 L=L B240		28.36
B 6190 PES L=L		28.62
B 6200 PES L=L		28.64
B 6240 L=L B244		28.84
B 6300 PES L=L		29.12
B 6340 PES L=L B248		29.29
B 6343 PES L=L		29.29
B 6390 L=L		29.52
B 6440 PES L=L		29.75
B 6465 L=L B253		29.86
B 6490 L=L		30.00
B 6500 PES L=L		30.06
B 6515 L=L		30.11
B 6520 L=L B255		30.11
B 6540 PES L=L		30.23
B 6542 PES L=L		30.23
B 6543 PES L=L		30.23
B 6600 L=L		30.50

B 6615 L=L		30.56
B 6640 L=L		30.67
B 6645 L=L B260		30.71
B 6670 L=L		30.82
B 6700 PES L=L		30.96
B 6740 PES L=L B264		31.13
B 6743 PES L=L		31.15
B 6770 PES L=L		31.30
B 6840 L=L		31.61
B 6898 PES L=L		31.90
B 6900 L=L B270		31.90
B 6940 L=L		32.06
B 6990 PES L=L		32.29
B 7040 L=L		32.51
B 7043 PES L=L		32.54
B 7050 PES L=LB276		32.57
B 7100 PES L=L		32.82
B 7140 PES L=L		32.99
B 7143 PES L=L		33.02
B 7150 L=L		33.05
B 7255 L=L B284		33.53
B 7340 PES L=L		33.92
B 7540 PES L=L		34.82
B 7640 L=L		35.32
B 7660 PES L=L B300		35.40
B 7790 PES L=L		36.01
B 7900 PES L=L		36.49
B 7910 L=L		36.55
B 7940 PES L=L		36.70
B 8000 L=L		36.97
B 8040 PES L=L B315		37.15
B 8140 L=L		37.63
B 8350 PES L=L		38.59
B 8420 L=L B330		38.93
B 8500 PES L=L		39.29
B 8700 PES L=L		40.20
B 9005 L=L B345		41.60
B 9020 L=L		41.70

B 9040 L=L	41.78
B 9184 L=L B360	42.46
B 9200 L=L	42.52
B 9215 L=L	42.60
B 9540 PES L=L	44.10
B 9790 L=L	45.25
B 11040 L=L	51.01
B 11200 PES L=L	51.76
B 11540 PES L=L	53.33
B 11960 L=L	55.28
B 12000 L=L	55.45
B 13000 L=L	60.08
B 13040 L=L	60.25
B 13050 L=L	60.31
B13990 L=L	64.66
B 13995 L=L	64.69
B 14040 L=L	64.88
B 14840 L=L	68.59
B 15280 L=L B600	70.60
B 16170 L=L B635	74.71
B 16740 L=L	77.34
C 5000	35.99
C 5840	42.04
C 2240 RAVLEK (DP)	35.82
C 3164 RAVLEK	50.59
C 4250 RAVLEK	67.93
C 5000 RAVLEK (DP)	79.94
C 5314 RAVLEK	84.97
C 5830 RAVLEK (DP)	93.22
C 1110 PES L=L	7.99
C 1120 PES L=L	8.08
C 1125 PES L=L	8.11
C 1140 PES L=L	8.22
C 1142 PES L=L	8.22
C 1150 PES L=L	8.28
C 1160 PES L=L	8.36
C 1170 PES L=L C44	8.41
C 1175 PES L=L	8.45

C 1180 PES L=L		8.47
C 1195 PES L=L C45		8.59
C 1200 PES L=L		8.64
C 1210 PES L=L		8.70
C 1220 PES L=L C46		8.78
C 1230 PES L=L		8.87
C 1232 PES L=L		8.87
C 1240 PES L=L C47		8.93
C 1244 PES L=L		8.95
C 1245 PES L=L		8.95
C 1250 PES L=L		9.01
C 1252 PES L=L		9.01
C 1260 PES L=L		9.07
C 1270 PES L=L C48		9.16
C 1272 PES L=L		9.16
C 1275 PES L=L		9.18
C 1280 PES L=L		9.20
C 1295 PES L=L C49		9.32
C 1300 PES L=L		9.35
C 1302 PES L=L		9.38
C 1320 PES L=L C50		9.49
C 1322 PES L=L		9.52
C 1330 PES L=L		9.58
C 1345 PES L=L		9.68
C 1347 PES L=L		9.68
C 1350 PES L=L C51		9.72
C 1360 PES L=L		9.80
C 1370 PES L=L C52		9.86
C 1372 PES L=L		9.86
C 1380 PES L=L		9.95
C 1395 PES L=L		10.06
C 1400 PES L=L C53		10.08
C 1402 PES L=L		10.08
C 1410 PES L=L		10.14
C 1420 PES L=L C54		10.22
C 1425 PES L=L		10.26
C 1430 PES L=L		10.28
C 1440 PES L=L		10.37

C 1450 PES L=L C55		10.43
C 1452 PES L=L		10.45
C 1470 PES L=L		10.56
C 1475 PES L=L C56		10.62
C 1477 PES L=L		10.62
C 1500 PES L=L C57		10.79
C 1502 PES L=L		10.79
C 1525 PES L=L C58		10.99
C 1527 PES L=L		10.99
C 1550 PES L=L C59		11.16
C 1552 PES L=L		11.18
C 1560 PES L=L		11.22
C 1575 PES L=L C60		11.33
C 1576 PES L=L		11.33
C 1580 PES L=L		11.35
C 1600 PES L=L C61		11.52
C 1602 PES L=L		11.52
C 1620 PES L=L		11.66
C 1625 PES L=L C62		11.70
C 1627 PES L=L		11.70
C 1650 PES L=L C63		11.89
C 1652 PES L=L		11.89
C 1670 PES L=L		12.00
C 1675 PES L=L C64		12.06
C 1678 PES L=L		12.10
C 1680 PES L=L		12.10
C 1700 PES L=L C65		12.23
C 1702 PES L=L		12.26
C 1720 PES L=L		12.37
C 1725 PES L=L		12.40
C 1728 PES L=L		12.43
C 1730 PES L=L C66		12.46
C 1735 PES L=L		12.48
C 1750 PES L=L		12.60
C 1752 PES L=L		12.60
C 1755 PES L=L C67		12.62
C 1775 PES L=L		12.77
C 1779 PES L=L		12.79

C 1780 PES L=L C68		12.83
C 1800 PES L=L		12.96
C 1802 PES L=L		12.96
C 1805 PES L=L C69		13.00
C 1808 PES L=L		13.02
C 1810 PES L=L		13.02
C 1820 PES L=L		13.10
C 1830 PES L=L C70		13.16
C 1850 PES L=L C71		13.31
C 1852 PES L=L		13.33
C 1855 PES L=L		13.36
C 1860 PES L=L		13.39
C 1862 PES L=L		13.39
C 1870 PES L=L		13.48
C 1875 PES L=L		13.50
C 1880 PES L=L C72		13.54
C 1881 PES L=L		13.54
C 1900 PES L=L		13.67
C 1905 PES L=L C73		13.73
C 1906 PES L=L		13.73
C 1925 PES L=L		13.84
C 1930 PES L=L C74		13.90
C 1932 PES L=L		13.90
C 1950 PES L=L C75		14.04
C 1952 PES L=L		14.06
C 1955 PES L=L		14.06
C 1960 PES L=L		14.10
C 1975 PES L=L		14.21
C 1980 PES L=L C76		14.23
C 1982 PES L=L		14.27
C 1990 PES L=L		14.32
C 2000 PES L=L		14.41
C 2008 PES L=L		14.46
C 2010 PES L=L C77		14.46
C 2030 PES L=L C78		14.60
C 2033 PES L=L		14.63
C 2050 PES L=L		14.75
C 2052 PES L=L		14.77

C 2055 PES L=L C79		14.80
C 2060 PES L=L		14.83
C 2070 PES L=L		14.89
C 2075 PES L=L		14.94
C 2080 PES L=L C80		14.98
C 2084 PES L=L		15.00
C 2085 PES L=L		15.00
C 2100 PES L=L		15.11
C 2109 PES L=L		15.19
C 2110 PES L=L C81		15.19
C 2120 PES L=L		15.25
C 2130 PES L=L C82		15.34
C 2135 PES L=L		15.37
C 2140 PES L=L		15.40
C 2150 PES L=L		15.48
C 2160 PES L=L C83		15.56
C 2170 PES L=L		15.62
C 2172 PES L=L		15.62
C 2175 PES L=L		15.65
C 2180 PES L=L		15.67
C 2185 PES L=L C84		15.73
C 2187 PES L=L		15.73
C 2190 PES L=L		15.77
C 2200 PES L=L		15.82
C 2210 PES L=L C85		15.90
C 2211 PES L=L		15.90
C 2214 PES L=L		15.94
C 2225 PES L=L		16.02
C 2230 PES L=L		16.04
C 2235 PES L=L C86		16.07
C 2236 PES L=L		16.07
C 2240 PES L=L		16.13
C 2250 PES L=L		16.19
C 2260 PES L=L C87		16.27
C 2262 PES L=L		16.27
C 2270 PES L=L		16.36
C 2275 PES L=L		16.38
C 2279 PES L=L		16.42

C 2280 PES L=L		16.42
C 2285 PES L=L C88		16.44
C 2290 PES L=L		16.50
C 2292 PES L=L		16.50
C 2300 PES L=L		16.55
C 2310 PES L=L C89		16.64
C 2313 PES L=L		16.64
C 2320 PES L=L		16.69
C 2325 PES L=L		16.73
C 2330 PES L=L		16.78
C 2338 PES L=L		16.84
C 2340 PES L=L C90		16.84
C 2350 PES L=L		16.92
C 2360 PES L=L C91		16.98
C 2375 PES L=L		17.09
C 2380 PES L=L		17.12
C 2390 PES L=L C92		17.21
C 2397 PES L=L		17.23
C 2400 PES L=L		17.29
C 2410 PES L=L		17.34
C 2412 PES L=L		17.34
C 2414 PES L=L		17.38
C 2415 PES L=L C93		17.40
C 2425 PES L=L		17.46
C 2430 PES L=L		17.48
C 2435 PES L=L C94		17.51
C 2440 PES L=L		17.57
C 2450 PES L=L		17.63
C 2465 PES L=L C95		17.74
C 2470 PES L=L		17.77
C 2475 PES L=L		17.80
C 2480 PES L=L		17.86
C 2490 PES L=L C96		17.90
C 2500 PES L=L		17.99
C 2502 PES L=L		17.99
C 2510 PES L=L		18.08
C 2514 PES L=L		18.11
C 2515 PES L=L C97		18.11

C 2516 PES L=L		18.11
C 2520 PES L=L		18.13
C 2525 PES L=L		18.19
C 2540 PES L=L C98		18.28
C 2550 PES L=L		18.36
C 2552 PES L=L		18.36
C 2565 PES L=L C99		18.48
C 2570 PES L=L		18.50
C 2575 PES L=L		18.53
C 2577 PES L=L		18.56
C 2580 PES L=L		18.56
C 2585 PES L=L		18.59
C 2590 PES L=L C100		18.65
C 2592 PES L=L		18.67
C 2600 PES L=L		18.70
C 2610 PES L=L C101		18.78
C 2612 PES L=L		18.82
C 2620 PES L=L		18.84
C 2625 PES L=L		18.90
C 2630 PES L=L		18.92
C 2640 PES L=L C102		19.01
C 2643 PES L=L		19.01
C 2650 PES L=L		19.07
C 2665 PES L=L		19.18
C 2668 PES L=L		19.21
C 2670 PES L=L C103		19.21
C 2675 PES L=L C103		19.26
C 2680 PES L=L		19.30
C 2690 PES L=L C104		19.34
C 2694 PES L=L		19.38
C 2700 PES L=L		19.44
C 2720 PES L=L C105		19.57
C 2722 PES L=L		19.61
C 2737 PES L=L		19.69
C 2740 PES L=L		19.72
C 2750 PES L=L C106		19.80
C 2770 PES L=L C107		19.94
C 2775 PES L=L		19.97

C 2782 PES L=L		20.03
C 2795 PES L=L C108		20.11
C 2800 PES L=L		20.17
C 2802 PES L=L		20.17
C 2820 PES L=L C109		20.32
C 2845 PES L=L		20.48
C 2850 PES L=L C110		20.51
C 2852 PES L=L		20.53
C 2860 PES L=L		20.57
C 2864 PES L=L		20.62
C 2871 PES L=L C111		20.65
C 2875 PES L=L		20.68
C 2892 PES L=L		20.82
C 2900 PES L=L C112		20.88
C 2917 PES L=L		20.99
C 2920 PES L=L C113		21.01
C 2925 PES L=L		21.05
C 2945 PES L=L		21.19
C 2950 PES L=L C114		21.24
C 2952 PES L=L		21.24
C 2970 PES L=L C115		21.38
C 2973 PES L=L		21.41
C 2995 PES L=L		21.55
C 3000 PES L=L C116		21.58
C 3002 PES L=L		21.61
C 3017 PES L=L		21.72
C 3020 PES L=L C117		21.76
C 3025 PES L=L		21.78
C 3050 PES L=L C118		21.95
C 3052 PES L=L		21.95
C 3060 PES L=L		22.03
C 3070 PES L=L		22.09
C 3075 PES L=L		22.15
C 3082 PES L=L		22.18
C 3095 PES L=L		22.26
C 3100 PES L=L C120		22.32
C PES L=L 3102		22.34
C 3120 PES L=L		22.45

C 3125 PES L=L		22.49
C 3150 PES L=L C122		22.68
C 3151 PES L=L		22.68
C 3160 PES L=L		22.74
C 3164 PES L=L		22.76
C 3170 PES L=L		22.82
C 3175 PES L=L C123		22.85
C 3180 PES L=L		22.88
C 3200 PES L=L C124		23.03
C PES L=L 3202		23.05
C 3225 PES L=L C125		23.22
C 3227 PES L=L		23.22
C 3230 PES L=L		23.24
C 3250 PES L=L C126		23.39
C 3252 PES L=L		23.41
C 3300 PES L=L C128		23.76
C 3302 PES L=L		23.76
C 3315 PES L=L		23.87
C 3325 PES L=L		23.93
C 3330 PES L=L		23.99
C 3350 PES L=L C130		24.10
C PES L=L 3354		24.12
C 3360 PES L=L		24.18
C 3375 PES L=L		24.29
C 3376 PES L=L		24.29
C 3380 PES L=L		24.32
C 3400 PES L=L C132		24.47
C 3402 PES L=L		24.49
C 3405 PES L=L		24.52
C 3410 PES L=L		24.55
C 3430 PES L=L		24.68
C 3450 PES L=L C134		24.83
C 3455 PES L=L		24.86
C PES 3456 L=L		24.89
C 3460 PES L=L		24.91
C 3475 PES L=L		25.00
C 3480 PES L=L C135		25.06
C 3500 PES L=L C136		25.20

C 3505 PES L=L		25.22
C 3506 PES L=L		25.22
C 3520 PES L=L		25.34
C 3530 PES L=L		25.39
C 3532 PES L=L		25.43
C 3550 PES L=L		25.56
C 3555 PES L=L C138		25.60
C 3557 PES L=L		25.60
C 3560 PES L=L		25.62
C 3575 PES L=L		25.73
C 3580 PES L=L		25.76
C 3585 PES L=L		25.79
C 3600 PES L=L		25.91
C 3602 PES L=L		25.93
C 3605 PES L=L		25.93
C 3610 PES L=L C140		25.99
C 3620 PES L=L		26.04
C 3630 PES L=L		26.12
C 3633 PES L=L		26.16
C 3650 PES L=L		26.27
C 3659 PES L=L		26.35
C 3660 PES L=L C142		26.35
C 3670 PES L=L		26.41
C 3680 PES L=L C143		26.50
C 3690 PES L=L		26.56
C 3700 PES L=L		26.64
C 3705 PES L=L		26.66
C 3710 PES L=L C144		26.70
C 3720 PES L=L		26.78
C 3730 PES L=L		26.83
C 3735 PES L=L		26.89
C 3750 PES L=L		26.98
C 3752 PES L=L		27.00
C 3758 PES L=L		27.06
C 3760 PES L=L C146		27.06
C 3780 PES L=L C147		27.20
C 3784 PES L=L		27.23
C 3790 PES L=L		27.29

C 3800 PES L=L		27.35
C 3802 PES L=L		27.35
C 3810 PES L=L C148		27.43
C 3840 PES L=L		27.62
C 3850 PES L=L		27.71
C 3860 PES L=L C150		27.77
C 3862 PES L=L		27.79
C 3870 PES L=L		27.85
C 3885 PES L=L C151		27.96
C 3890 PES L=L		28.00
C 3900 PES L=L		28.08
C 3902 PES L=L		28.08
C 3910 PES L=L C152		28.14
C 3915 PES L=L		28.19
C 3935 PES L=L		28.33
C 3940 PES L=L C153		28.36
C 3950 PES L=L		28.44
C 3960 PES L=L C154		28.50
C 3964 PES L=L		28.54
C 3985 PES L=L C155		28.67
C 3989 PES L=L		28.70
C 4000 PES L=L		28.79
C 4010 PES L=L C156		28.84
C 4015 PES L=L		28.90
C 4040 PES L=L C157		29.06
C 4050 PES L=L		29.15
C 4052 PES L=L		29.15
C 4060 PES L=L C158		29.23
C 4065 PES L=L		29.27
C 4072 PES L=L		29.29
C 4090 PES L=L		29.44
C 4100 PES L=L		29.52
C 4115 PES L=L C160		29.60
C 4116 PES L=L		29.63
C 4120 PES L=L		29.66
C 4150 PES L=L		29.86
C 4165 PES L=L C162		29.98
C 4167 PES L=L		30.00

C 4170 PES L=L		30.00
C 4190 PES L=L C163		30.17
C 4200 PES L=L		30.23
C 4215 PES L=L C164		30.34
C 4216 PES L=L		30.34
C 4218 PES L=L		30.34
C 4220 PES L=L		30.37
C 4225 PES L=L		30.42
C 4240 PES L=L C165		30.50
C 4250 PES L=L		30.59
C 4265 PES L=L		30.67
C 4268 PES L=L		30.73
C 4270 PES L=L C166		30.73
C 4295 PES L=L		30.90
C 4300 PES L=L C167		30.96
C 4302 PES L=L		30.96
C 4315 PES L=L		31.07
C 4317 PES L=L		31.07
C 4320 PES L=L C168		31.10
C 4325 PES L=L		31.13
C 4345 PES L=L		31.27
C 4350 PES L=L		31.30
C 4360 PES L=L		31.38
C 4370 PES L=L C170		31.44
C 4383 PES L=L		31.55
C 4400 PES L=L		31.67
C 4420 PES L=L C172		31.81
C 4430 PES L=L		31.90
C 4442 PES L=L		31.98
C 4445 PES L=L		32.00
C 4450 PES L=L C173		32.03
C 4470 PES L=L C174		32.17
C 4495 PES L=L		32.34
C 4497 PES L=L		32.38
C 4500 PES L=L C175		32.40
C 4520 PES L=L C176		32.51
C 4530 PES L=L		32.60
C 4545 PES L=L		32.71

C 4550 PES L=L C177		32.74
C 4552 PES L=L		32.77
C 4570 PES L=L C178		32.90
C 4592 PES L=L		33.05
C 4600 PES L=L		33.11
C 4620 PES L=L		33.25
C 4624 PES L=L		33.28
C 4625 PES L=L C180		33.28
C 4630 PES L=L		33.34
C 4645 PES L=L		33.42
C 4650 PES L=L C181		33.47
C 4670 PES L=L		33.61
C 4675 PES L=L		33.65
C 4700 PES L=L C183		33.84
C 4725 PES L=L C184		34.01
C 4750 PES L=L C185		34.18
C 4751 PES L=L		34.21
C 4770 PES L=L C186		34.32
C 4776 PES L=L		34.38
C 4800 PES L=L C187		34.55
C 4802 PES L=L		34.55
C 4825 PES L=L C188		34.72
C 4850 PES L=L		34.92
C 4852 PES L=L		34.92
C 4870 PES L=L		35.05
C 4875 PES L=L		35.09
C 4878 PES L=L		35.11
C 4880 PES L=L C190		35.11
C 4900 PES L=L C191		35.26
C 4920 PES L=L		35.40
C 4925 PES L=L		35.45
C 4929 PES L=L		35.48
C 4930 PES L=L C192		35.48
C 4950 PES L=L C193		35.62
C 4955 PES L=L		35.68
C 4980 PES L=L C194		35.84
C 5000 PES L=L C195		35.99
C 5005 PES L=L		36.01

C 5030 PES L=L C196		36.18
C 5050 PES L=L C197		36.32
C 5052 PES L=L		36.36
C 5055 PES L=L		36.38
C 5060 PES L=L		36.41
C 5070 PES L=L		36.49
C 5080 PES L=L C198		36.55
C 5100 PES L=L		36.72
C 5130 PES L=L C200		36.92
C 5150 PES L=L		37.06
C 5152 PES L=L		37.09
C 5165 PES L=L		37.18
C 5180 PES L=L C202		37.28
C 5183 PES L=L		37.32
C 5200 PES L=L		37.43
C 5208 PES L=L		37.49
C 5230 PES L=L C204		37.66
C 5232 PES L=L		37.66
C 5234 PES L=L		37.68
C 5250 PES L=L		37.80
C 5260 PES L=L		37.85
C 5300 PES L=L		38.14
C 5310 PES L=L		38.22
C 5314 PES L=L		38.24
C 5330 PES L=L		38.36
C 5335 PES L=L C208		38.39
C 5340 PES L=L		38.45
C 5350 PES L=L		38.51
C 5352 PES L=L		38.51
C 5380 PES L=L		38.72
C 5385 PES L=L C210		38.76
C 5386 PES L=L		38.78
C 5392 PES L=L		38.81
C 5400 PES L=L		38.87
C 5424 PES L=L		39.04
C 5430 PES L=L		39.07
C 5434 PES L=L		39.12
C 5435 PES L=L		39.12

C 5437 PES L=L		39.12
C 5440 PES L=L C212		39.16
C 5450 PES L=L		39.24
C 5485 PES L=L C214		39.49
C 5500 PES L=L		39.60
C 5513 PES L=L C215		39.66
C 5525 PES L=L		39.77
C 5535 PES L=L C216		39.83
C 5536 PES L=L		39.85
C 5538 PES L=L		39.85
C 5540 PES L=L		39.85
C 5550 PES L=L		39.95
C 5552 PES L=L		39.97
C 5575 PES L=L		40.12
C 5590 PES L=L C218		40.22
C 5600 PES L=L		40.31
C 5630 PES L=L		40.54
C 5640 PES L=L C220		40.60
C 5650 PES L=L		40.68
C 5652 PES L=L		40.68
C 5690 PES L=L C222		40.96
C 5691 PES L=L		40.96
C 5700 PES L=L		41.02
C 5715 PES L=L		41.12
C 5740 PES L=L		41.33
C 5750 PES L=L		41.39
C 5752 PES L=L		41.39
C 5765 PES L=L C225		41.50
C 5767 PES L=L		41.50
C 5770 PES L=L		41.52
C 5772 PES L=L		41.56
C 5800 PES L=L		41.75
C 5824 Lw / 5772 Li PES L=L		41.92
C 5830 PES L=L		41.95
C 5840 PES L=L C228		42.04
C 5843 PES L=L		42.06
C 5845 PES L=L		42.06
C 5850 PES L=L		42.12

C 5852 PES L=L		42.12
C 5894 PES L=L		42.43
C 5900 PES L=L C230		42.46
C 5940 PES L=L C232		42.74
C 5950 PES L=L		42.83
C 5996 PES L=L		43.16
C 6000 PES L=L C234		43.19
C 6045 PES L=L C236		43.50
C 6050 PES L=L		43.54
C 6052 PES L=L		43.56
C 6097 PES L=L		43.87
C 6100 PES L=L		43.90
C 6145 PES L=L		44.23
C 6146 PES L=L		44.23
C 6148 PES L=L		44.23
C 6150 PES L=L C240		44.27
C 6200 PES L=L		44.60
C 6250 PES L=L C244		45.00
C 6252 PES L=L		45.00
C 6300 PES L=L		45.34
C 6350 PES L=L C248		45.71
C 6352 PES L=L		45.71
C 6400 PES L=L C250		46.07
C 6402 PES L=L		46.07
C 6450 PES L=L		46.42
C 6455 PES L=L C252		46.44
C 6477 PES L=L		46.61
C 6478 PES L=L		46.63
C 6500 PES L=L		46.78
C 6530 PES L=L C255		47.00
C 6550 PES L=L		47.15
C 6600 PES L=L C258		47.51
C 6650 PES L=L C260		47.88
C 6655 PES L=L C260		47.90
C 6700 PES L=L		48.22
C 6725 PES L=L		48.38
C 6750 PES L=L		48.59
C 6752 PES L=L		48.59

C 6755 PES L=L C264		48.61
C 6780 PES L=L C265		48.82
C 6782 PES L=L		48.82
C 6800 PES L=L		48.95
C 6850 PES L=L		49.30
C 6859 PES L=L		49.38
C 6860 PES L=L C268		49.38
C 6890 PES L=L		49.61
C 6910 PES L=L C270		49.74
C 6950 PES L=L		50.03
C 7035 PES L=L		50.65
C 7050 PES L=L		50.74
C 7060 PES L=L C276		50.82
C 7062 PES L=L		50.82
C 7065 PES L=L		50.84
C 7100 PES L=L		51.10
C 7110 PES L=L		51.16
C 7150 PES L=L		51.47
C 7152 PES L=L		51.47
C 7160 PES L=L C280		51.55
C 7200 PES L=L		51.80
C 7250 PES L=L		52.18
C 7260 PES L=L		52.26
C 7264 PES L=L		52.28
C 7290 PES L=L C285		52.49
C 7295 PES L=L		52.51
C 7300 PES L=L		52.54
C 7350 PES L=L		52.88
C 7360 PES L=L C288		52.97
C 7400 PES L=L		53.28
C 7500 PES L=L		53.98
C 7545 PES L=L		54.32
C 7550 PES L=L C295		54.35
C 7552 PES L=L		54.35
C 7594 PES L=L		54.66
C 7650 PES L=L		55.06
C 7652 PES L=L		55.06
C 7670 PES L=L C300		55.20

C 7672 PES L=L		55.22
C 7702 PES L=L		55.45
C 7750 PES L=L		55.76
C 7800 PES L=L		56.16
C 7850 PES L=L		56.50
C 7950 PES L=L		57.23
C 8000 PES L=L		57.56
C 8050 PES L=L C315		57.94
C 8052 PES L=L		57.94
C 8130 PES L=L		58.50
C 8200 PES L=L		59.02
C 8250 PES L=L		59.38
C 8290 PES L=L		59.66
C 8300 PES L=L		59.75
C 8350 PES L=L		60.08
C 8380 PES L=L		60.31
C 8385 PES L=L		60.34
C 8434 PES L=L C330		60.71
C 8450 PES L=L		60.82
C 8500 PES L=L		61.19
C 8550 PES L=L		61.55
C 8560 PES L=L C335		61.61
C 8585 PES L=L C336		61.78
C 8650 PES L=L		62.26
C 8750 PES L=L		62.96
C 8817 PES L=L		63.44
C 8865 PES L=L		63.82
C 8900 PES L=L		64.04
C 9000 PES L=L		64.78
C 9040 PES L=L C354		65.05
C 9050 PES L=L		65.14
C 9120 PES L=L		65.65
C 9140 PES L=L		65.78
C 9145 PES L=L C358		65.82
C 9150 PES L=L		65.84
C 9196 PES L=L		66.18
C 9205 PES L=L C360		66.26
C 9250 PES L=L		66.58

C 9350 PES L=L		67.28
C 9400 PES L=L		67.66
C 9450 PES L=L		68.02
C 9500 PES L=L		68.39
C 10000 PES L=L		71.98
C 10050 PES L=L		72.31
C 10060 PES L=L		72.40
C 10550 PES L=L		75.94
C 10650 PES L=L		76.67
C 10720 PES L=L C420		77.15
C 11050 PES L=L		79.52
C 12050 PES L=L		86.72
C 12400 PES L=L		89.27
C 12550 PES L=L		90.34
D 3125 RAVLEK (DP)		81.80
D 3475 RAVLEK (DP)		90.98
D 3705 RAVLEK (DP)		97.01
D 3825 RAVLEK (DP)		100.14
D4115 RAVLEK (DP)		107.74
D 4750 RAVLEK (DP)		124.38
D 7100 RAVLEK (DP)		185.90
D 7500 RAVLEK (DP)		196.36
D 8500 RAVLEK (DP)		222.54
D 4395 MOLON DP MODRY		122.90
D4650 MOLON RAVLEK MODRY		130.06
D5020 MOLON RAVLEK MODRY		140.39
D 5410 MOLON RAVLEK MODRY		151.30
D 5790 MOLON RAVLEK MODRY		161.92
D 2120 L=L		26.22
D 2175 DP L=L		26.89
D- 2200L=L		27.20
D-2240 L=L		27.68
D-2315 L=L		28.62
D 2360 L=L D90		29.18
D-2375 L=L		29.38
D- 2395L=L		29.60
D2435 L=L		30.11
D 2475 L=L		30.62

D 2500 L=L		30.90
D 2515 L=L D96		31.10
D-2525 L=L		31.21
D-2556 L=L		31.61
D-2565 L=L D98		31.73
D-2575 L=L		31.84
D-2580 L=L		31.90
D 2650 L=L		32.77
D 2665 L=L D102		32.96
D 2675 L=L		33.08
D 2715 L=L D104		33.56
D- 2725L=L		33.70
D 2795 L=L		34.57
D 2800 L=L		34.63
D2825 L=L		34.94
D 2865 L=L		35.42
D 2875 L=L		35.57
D 2900 L=L		35.84
D-2910 L=L		35.99
D 2925 L=L		36.16
D-2945 L=L		36.41
D- 2975L=L		36.78
D 3000 L=L		37.09
D 3075 L=L D118		38.02
D 3080 L=L		38.08
D 3100 L=L		38.33
D 3110 L=L		38.45
D 3115 L=L		38.51
D 3125 L=L D120		38.64
D- 3135L=L		38.78
D-3145 L=L		38.89
D 3150 L=L		38.95
D 3175 L=L D122		39.26
D 3200 L=L		39.58
D 3220 L=L		39.83
D 3225 L=L D124		39.89
D-3230PL=L		39.95
D 3250 L=L		40.20

D 3270 L=L		40.43
D 3275 L=L D126		40.51
D 3295 L=L		40.76
D 3299 L=L		40.79
D 3300 L=L		40.79
D 3320 L=L		41.08
D 3325 L=L D128		41.12
D-3345 L=L		41.35
D 3350 L=L		41.44
D 3375 L=L D130		41.72
D 3400 DP L=L		42.04
D 3420 L=L		42.29
D 3425 L=L D132		42.35
D 3430 L=L		42.40
D 3470 L=L		42.91
D 3475 L=L D134		42.96
D 3480 L=L		43.04
D 3500 L=L D135		43.27
D 3505 L=L		43.33
D 3525 L=L D136		43.58
D-3530 L=L		43.64
D 3545 L=L		43.84
D 3550 L=L		43.90
D 3575 L=L		44.21
D- 3600L=L		44.52
D 3625 L=L		44.83
D 3635 L=L D140		44.94
D 3650 L=L		45.14
D 3655 L=L		45.19
D 3675 L=L		45.46
D 3685 L=L D142		45.56
D 3700 L=L		45.76
D 3725 L=L		46.07
D 3735 L=L D144		46.19
D 3750 L=L		46.38
D 3765 L=L		46.55
D 3775 L=L		46.67
D 3785L=L D146		46.81

D 3810 L=L	47.11
D 3825 L=L	47.32
D 3835 L=L D148	47.42
D 3850 L=L	47.59
D 3875 L=L	47.90
D 3885 L=L D150	48.05
D 3900 L=L	48.22
D 3925 L=L	48.53
D-3935 L=L	48.67
D 3940 L=L	48.73
D 3945 L=L	48.78
D 3950 L=L	48.84
D-3965 L=L D153	49.04
D 3975 L=L	49.15
D3985 L=L D154	49.26
D-3990 L=L	49.32
D 4000 L=L	49.46
D 4020 L=L	49.72
D 4025 L=L	49.78
D 4045 L=L	50.03
D 4075 L=L	50.40
D 4090 L=L D158	50.57
D 4095 L=L	50.65
D 4100 L=L	50.70
D 4120 L=L	50.93
D-4135 L=L D160	51.13
D 4140 L=L	51.22
D 4150 L=L	51.32
D 4174 L=L	51.61
D 4175 L=L	51.61
D-4190 L=L D162	51.80
D- 4195L=L	51.89
D 4215 L=L D163	52.12
D 4220 L=L	52.18
D 4225 L=L	52.26
D-4230 L=L	52.32
D-4240 L=L	52.43
D 4250 L=L	52.54

D-4265 L=L D165	52.74
D 4275 L=L	52.85
D 4295 L=L	53.11
D 4310 L=L	53.30
D 4312 L=L	53.33
D 4315 L=L D167	53.36
D 4320 L=L	53.41
D 4325 L=L	53.50
D 4345 L=L	53.72
D 4350 L=L	53.78
D 4370 L=L	54.04
D 4375 L=L	54.10
D 4395 L=L D170	54.35
D 4400 L=L	54.41
D 4420 L=L	54.66
D 4425 L=L	54.72
D 4445 L=L	54.97
D 4450 L=L	55.03
D-4470 L=L	55.28
D 4475 L=L D173	55.33
D 4500 L=L	55.64
D-4520 L=L	55.87
D 4525 L=L D175	55.96
D 4545 L=L	56.21
D-4570 L=L	56.52
D 4575 L=L D177	56.58
D 4600 L=L	56.89
D 4625 L=L	57.20
D 4645 L=L	57.43
D 4650 L=L D180	57.48
D 4668 L=L	57.71
D 4675 L=L	57.79
D 4695 L=L	58.04
D 4700 L=L	58.14
D 4725 L=L	58.44
D 4750 L=L	58.73
D 4775 L=L	59.04
D 4825 L=L D187	59.66

D 4850 L=L		59.98
D 4860 L=L		60.08
D 4875 L=L		60.28
D 4925 L=L		60.90
D 4975 L=L		61.52
D 5000 L=L		61.84
D 5020 L=L		62.06
D 5025 L=L D195		62.15
D 5075 L=L D197		62.77
D 5100 L=L		63.07
D 5175 L=L		63.98
D 5200 DP L=L		64.32
D 5225 L=L		64.61
D 5260 L=L D204		65.05
D 5275 L=L		65.22
D 5300 L=L		65.53
D 5360 L=L D208		66.26
D 5375 L=L		66.47
D 5400 L=L		66.78
D 5410 L=L D210		66.89
D 5425 L=L		67.09
D 5450 L=L		67.40
D 5475 L=L		67.72
D- 5500L=L		68.02
D 5525 L=L		68.33
D 5575 L=L		68.95
D 5600 L=L		69.26
D- 5665L=L D220		70.06
D 5675 L=L		70.16
D 5680 L=L		70.22
D 5739 L=L		70.99
D 5775 L=L		71.41
D 5790 L=L D225		71.60
D 5800 L=L		71.72
D 5825 L=L		72.04
D 5875 L=L		72.65
D 5950 L=L		73.58
D 6000 L=L		74.21

D 6070 L=L D236	75.06
D 6075 L=L	75.14
D 6170 L=L	76.30
D 6175 L=L D240	76.36
D 6225 L=L	76.98
D 6250 L=L	77.29
D- 6275L=L D244	77.59
D 6300 L=L	77.90
D 6375 L=L D248	78.84
D 6425 L=L D250	79.43
D 6475 L=L	80.09
D 6500 L=L	80.36
D 6575 L=L	81.32
D 6675 L=L	82.54
D 6700 L=L	82.85
D6730 L=L	83.22
D 6775 L=L	83.78
D- 6780L=L D264	83.84
D 6800 L=L	84.10
D 6831 L=L	84.46
D 6875 L=L	85.03
D 6885 L=L	85.14
D 6900 L=L	85.31
D 6935 L=L D270	85.76
D 6975 L=L	86.24
D 7000 L=L	86.56
D 7060 L=L D275	87.31
D 7075 L=L	87.48
D 7100 L=L	87.79
D 7175 L=L	88.73
D 7185 L=L D280	88.84
D 7275 L=L	89.96
D 7314 L=L	90.46
D 7375 L=L	91.19
D-7475 L=L	92.42
D 7500 L=L	92.74
D 7570 L=L D295	93.61
D 7575 L=L D295	93.67

D 7600 L=L		93.98
D 7675 L=L		94.91
D 7695 L=L D300		95.17
D 8000 L=L		98.93
D 8063 L=L		99.68
D 8075 L=L D315		99.85
D 8455 L=L D330		104.54
D 8460 L=L		104.60
D 8475 L=L		104.80
D 8500 L=L		105.11
D 8575 L=L		106.04
D 8585 L=L D335		106.15
D8825 L=L		109.13
D 9000 L=L		111.30
D 9065 L=L D354		112.09
D 9075 L=L		112.22
D 9148 L=L		113.14
D 9165 L=L		113.33
D 9215 L=L D360		113.95
D 9225 L=L		114.06
D 9250 L=L		114.37
D 9275 L=L		114.68
D 9325 L=L		115.31
D 9500 L=L		117.48
D 9575 L=L D374		118.42
D9825 DP L=L		121.50
D 9955 L=L		123.11
D 10000L=L		123.67
D 10075L=L		124.60
D 10080L=L		124.63
D 10300L=L		127.37
D 10600L=L		131.08
D 10675L=L		132.00
D 10745 L=L D420		132.88
D 11075L=L		136.94
D 11200L=L		138.50
D 11225L=L		138.82
D 11256L=L		139.21

D 11265 L=L D440		139.32
D 11275L=L		139.43
D 11280L=L		139.49
D 11575 L=L		143.14
D 12075 L=L		149.32
D 12200L=L		150.88
D 12210L=L		150.98
D 12255 L=L D480		151.55
D-12265L=L D480		151.67
D12500 DP L=L		154.57
D12575 DP L=L		155.51
D 13200 L=L		163.25
D 13275 L=L		164.15
D 13350 L=L		165.08
D 13575 L=L		167.88
D 13735 L=L		169.82
E 2550 DP L=L		55.22
E 2560 DP L=L		55.45
E 2650 DP L=L		57.37
E 2880 DP L=L		62.38
E 2930 DP L=L		63.44
E 2955 DP L=L		63.98
E 2960 DP L=L		64.09
E 2980 DP L=L		64.55
E 3070 DP L=L		66.49
E 3080 DP L=L		66.72
E 3150 DP L=L		68.22
E 3230 DP L=L		69.95
E 3330 DP L=L		72.12
E 3332 DP L=L		72.17
E 3430 DP L=L		74.27
E 3480 DP L=L		75.36
E 3800 DP L=L		82.28
E 3830 DP L=L		82.93
E 3945 DP L=L		85.42
E 4000 DP L=L		86.64
E 4080 DP L=L		88.36
E 4155 DP L=L		89.96

E 4180 DP L=L		90.54
E 4280 DP L=L		92.68
E 4330 DP L=L		93.78
E 4475 DP L=L		96.92
E 4580 DP L=L		99.18
E 4750 DP L=L		102.88
E 4780 DP L=L		103.52
E 4800 DP L=L		103.96
E 4830 DP L=L		104.60
E 5000 DP L=L		108.28
E 5080 DP L=L		110.03
E 5230 DP L=L		113.24
E 5300 DP L=L		114.80
E 5380 DP L=L		116.52
E 5530 DP L=L		119.77
E 5600 DP L=L		121.27
E 5680 DP L=L		123.02
E 5795 DP L=L		125.51
E 5880 DP L=L		127.34
E 6000 DP L=L		129.94
E 6075 DP L=L		131.56
E 6080 DP L=L		131.66
E 6082 DP L=L		131.72
E 6095 DP L=L		132.00
E 6180 DP L=L		133.84
E 6230 DP L=L		134.92
E 6300 DP L=L		136.44
E 6375 DP L=L		138.05
E 6380 DP L=L		138.16
E 6400 DP L=L		138.61
E 6500 DP L=L		140.78
E 6580 DP L=L		142.51
E 6630 DP L=L		143.58
E 6700 DP L=L		145.10
E 6780 DP L=L		146.83
E 6830/6750 Li L=L		147.91
E 6980 DP L=L		151.15
E7000 DP L=L		151.61

E 7080 DP L=L		153.34
E 7100 DP L=L		153.78
E 7180 DP L=L		155.47
E 7380 DP L=L		159.83
E 7500 DP L=L		162.43
E 7580 DP L=L		164.15
E 7830 DP L=L		169.57
E 8000 DP L=L		173.24
E 8080 DP L=L		175.00
E 8360 DP L=L		181.04
E 8450 DP L=L		182.99
E 8500 DP L=L		184.09
E 8580 DP L=L		185.82
E 8833 L=L		191.29
E 8980 DP L=L		194.46
E 9000 DP L=L		194.92
E 9075 DP L=L		196.52
E 9080 DP L=L		196.63
E 9500 DP L=L		205.73
E 9580 DP L=L		207.46
E 9830 DP L=L		212.88
E 10000 DP L=L		216.58
E 10080 DP L=L		218.30
E 10580 DP L=L		229.12
E 10600 DP L=L		229.55
E 10680 DP L=L		231.30
E 11280 DP L=L		244.28
E 11400 DP L=L		246.89
E 11580 DP L=L		250.79
E 11800 DP L=L		255.53
E 12500 DP L=L		270.70
E 12580 DP L=L		272.42
E 12582 DP L=L		272.48
E 13200 DP L=L		285.86
E 13300 DP L=L		288.05
E 14000 DP L=L		303.18
E 14080 DP L=L		304.93
E 15000 DP L=L		324.85

E 5030 MOLON DP Modry		158.98
E 5415 MOLON DP Modry		171.16
E - 5795 MOLON DP Modry		183.16
E - 6180 MOLON DP Modry		195.34
HDM 2335 DP P		46.55
HDM 2500 DP P		49.82
HDM 3479 F- P		69.35
HDM 3814 F-P		76.04
HDM 3879 F-P		77.32
HDM 4370 / 32x16x4420 La F- P		87.12
HDM 4420 F-P		88.10
HD 3000 DP FARBELT K		71.50
HD 3275 DP FARBELT K		78.05
HD 4115 DP FARBELT K		98.05
HD-4215 DP FARBELT K		100.45
HD-4225 F- K		100.68
HD3270 Lw F-K 4x OBAL		99.35
HD 3000 DP FARBELT K 4 OBAL		91.15
HD3270 Lw F-K 4x OBAL		99.35
HD - 4075 DP FARBELT P		67.01
HD - 7175 DP FARBELT P		117.96
HD3270 F- P		53.76
HD 3425 FARBELT P		56.30
HD 3470 FARBELT P		57.06
HD 3725 FARBELT P		61.24
HD 3775 FARBELT P		62.06
HD 3825 FARBELT P		62.88
HD 3875 FARBELT P		63.70
HD 4075 FARBELT P		67.01
HD 4125 F- P		67.82
HD 4175 F- P		68.64
HD 4225 F- P		69.46
HD 4275 F- P		70.28
HD 4325 F-P		71.10
HD 4355 F-P		71.58
HD 4375 F-P		71.92
HD4469 FARBELT P		73.48
HD 4490 FARBELT P PLECH		73.81

HDM 2335 Ravlek		63.34
HDM 2920 F- K		79.21
HDM 4250 /32x16x4300 La F- K		115.31
HDM 4300 F- K		116.66
20-2800 RAVLEK		34.34
20- 2948 RAVLEK		36.16
20-3010 RAVLEK		36.95
20-3040 RAVLEK		37.28
20-3150 RAVLEK		38.64
20-3550 RAVLEK		43.56
20-4260 RAVLEK		52.26
20-5000 RAVLEK		61.36
20-7140 RAVLEK		87.60
20-1108 PES L=L		6.49
20-1110 PES L=L		6.53
20-1120 PES L=L		6.58
20- 1125 PES L=L		6.61
20-1140 PES L=L		6.70
20-1150 PES L=L		6.76
20-1168 PES L=L		6.86
20-1170 PES L=L		6.86
20-1200 PES L=L		7.07
20-1220 PES L=L		7.18
20-1228 PES L=L		7.20
20-1230 PES L=L		7.24
20-1250 PES L=L		7.34
20-1263 PES L=L		7.43
20 1265 PES L=L		7.43
20-1270 PES L=L		7.45
20- 1275 PES L=L		7.49
20-1298 PES L=L		7.63
20-1300 PES L=L		7.66
20-1320 PES L=L		7.76
20-1323 PES L=L		7.76
20-1330 PES L=L		7.80
20-1350 PES L=L		7.93
20-1360 PES L=L		7.99
20-1368 PES L=L		8.03

20-1370 PES L=L		8.05
20-1400 PES L=L		8.22
20-1403 PES L=L		8.24
20-1410 PES L=L		8.30
20-1448 PES L=L		8.53
20-1450 PES L=L		8.53
20-1498 PES L=L		8.81
20-1500 PES L=L		8.81
20-1548 PES L=L		9.10
20-1550 PES L=L		9.12
20-1600 PES L=L		9.41
20-1624 PES L=L		9.55
20-1648 PES L=L		9.68
20-1650 PES L=L		9.68
20-1700 PES L=L		10.00
20-1708 PES L=L		10.03
20-1748 PES L=L		10.28
20-1750 PES L=L		10.28
20-1800 PES L=L		10.56
20-1850 PES L=L		10.87
20-1900 PES L=L		11.18
20-1948 PES L=L		11.44
20-1950 PES L=L		11.47
20-1998 PES L=L		11.75
20-2000 PES L=L		11.75
20- 2025 PES L=L		11.89
20-2048 PES L=L		12.04
20-2050 PES L=L		12.04
20-2100 PES L=L		12.35
20-2108 PES L=L		12.37
20-2110 PES L=L		12.40
20-2120 PES L=L		12.46
20-2150 PES L=L		12.62
20-2168 PES L=L		12.74
20-2170 PES L=L		12.74
20-2200 PES L=L		12.94
20-2230 PES L=L		13.10
20-2240 PES L=L		13.16

20-2250 PES L=L		13.22
20-2288 PES L=L		13.45
20-2290 PES L=L		13.48
20- 2300 PES L=L		13.54
20-2350 PES L=L		13.81
20-2360 PES L=L		13.87
20-2375 PES L=L		13.96
20-2400 PES L=L		14.10
20-2408 PES L=L		14.15
20-2410 PES L=L		14.18
20-2450 PES L=L		14.41
20-2480 PES L=L		14.58
20-2500 PES L=L		14.69
20-2548 PES L=L		14.98
20-2550 PES L=L		15.00
20-2570 PES L=L		15.11
20-2600 PES L=L		15.29
20-2650 PES L=L		15.56
20-2698 PES L=L		15.85
20-2700 PES L=L		15.88
20-2750 PES L=L		16.15
20-2770 PES L=L		16.27
20-2800 PES L=L		16.46
20-2848 PES L=L		16.75
20-2850 PES L=L		16.75
20-2900 PES L=L		17.06
20-2950 PES L=L		17.34
20-3000 PES L=L		17.63
20- 3010 PES L=L		17.69
20-3048 PES L=L		17.90
20-3050 PES L=L		17.90
20-3100 PES L=L		18.22
20-3150 PES L=L		18.53
20-3198 PES L=L		18.78
20-3200 PES L=L		18.82
20-3250 PES L=L		19.09
20-3300 PES L=L		19.40
20-3350 PES L=L		19.69

20-3398 PES L=L		19.97
20-3400 PES L=L		19.97
20-3450 PES L=L		20.28
20-3500 PES L=L		20.57
20-3550 PES L=L		20.88
20-3598 PES L=L		21.13
20 3600 PES L=L		21.16
20-3650 PES L=L		21.44
20-3700 PES L=L		21.76
20-3750 PES L=L		22.03
20-3798 PES L=L		22.32
20-3800 PES L=L		22.34
20- 3850 PES L=L		22.63
20-3880 PES L=L		22.80
20-3900 PES L=L		22.93
20-3950 PES L=L		23.22
20-4000 PES L=L		23.51
20-4010 PES L=L		23.56
20-4048 PES L=L		23.78
20-4050 PES L=L		23.78
20- 4150 PES L=L		24.41
20-4250 PES L=L		24.97
20- 4260 PES L=L		25.03
20-4298 PES L=L		25.25
20-4300 PES L=L		25.28
20-4350 PES L=L		25.56
20-4400 PES L=L		25.85
20-4500 PES L=L		26.47
20-4548 PES L=L		26.72
20-4550 PES L=L		26.75
20-4650 PES L=L		27.31
20-4670 PES L=L		27.46
20-4750 PES L=L		27.91
20-4800 PES L=L		28.22
20-4850 PES L=L		28.50
20-4950 PES L=L		29.10
20- 5000 PES L=L		29.38
20-5048 PES L=L		29.69

20 5050 PES L=L		29.69
20-5150 PES L=L		30.28
20-5348 PES L=L		31.44
20-5350 PES L=L		31.44
20- 5450 PES L=L		32.03
20-5550 PES L=L		32.63
20-5648 PES L=L		33.19
20 5650 PES L=L		33.19
20-5750 PES L=L		33.78
20-5850 PES L=L		34.38
20-6048 PES L=L		35.57
20-6050 PES L=L		35.57
20-6350 PES L=L		37.32
20-6550 PES L=L		38.51
20-7148 PES L=L		42.00
20 7150 PES L=L		42.04
20-7550 PES L=L		44.38
20- 8050 PES L=L		47.32
20-9050 PES L=L		53.20
20-16160 PES L=L		94.97
H25 2500 FARMBELT K		41.66
25-2861 RAVLEK		52.80
25-2900 RAVLEK		53.50
25-3290 RAVLEK		60.71
25-3350 RAVLEK		61.81
25-3390 RAVLEK		62.54
25-3760 RAVLEK		69.37
25-4300 RAVLEK		79.34
25-4450 RAVLEK		82.12
25-4500 RAVLEK		83.02
25-4650 RAVLEK		85.81
25 10000 RAVLEK		184.51
25 1120 PES L=L		9.26
25- 1145 PES L=L		9.49
25-1150 PES L=L		9.52
25-1160 PES L=L		9.60
25- 1170 PES L=L		9.68
25-1180 PES L=L		9.77

25-1210 PES L=L		10.03
25-1240 PES L=L		10.26
25-1260 PES L=L		10.43
25-1280 PES L=L		10.60
25-1300 PES L=L		10.76
25-1310 PES L=L		10.85
25-1320 PES L=L		10.91
25-1360 PES L=L		11.24
25-1380 PES L=L		11.41
25 1410 PES L=L		11.66
25-1415 PES L=L		11.70
25-1420 PES L=L		11.75
25-1435 PES L=L		11.89
25-1450 PES L=L		12.00
25 - 1460 PES L=L		12.10
25-1461 PES L=L		12.10
25-1500 PES L=L		12.40
25-1510 PES L=L		12.48
25-1545 PES L=L		12.79
25-1560 PES L=L		12.91
25-1561 PES L=L		12.91
25-1600 PES L=L		13.25
25-1610 PES L=L		13.33
25-1650 PES L=L		13.64
25-1660 PES L=L		13.73
25-1681 PES L=L		13.90
25-1710 PES L=L		14.15
25- 1731 PES L=L		14.32
25-1735 PES L=L		14.35
25-1760 PES L=L		14.58
25-1761 PES L=L		14.58
25-1810 PES L=L		14.98
25-1850 PES L=L		15.31
25-1860 PES L=L		15.40
25-1861 PES L=L		15.40
25-1880 PES L=L		15.56
25-1900 PES L=L		15.73
25-1910 PES L=L		15.82

25-1950 PES L=L		16.13
25-1960 PES L=L		16.21
25-1961 PES L=L		16.25
25-2000 PES L=L		16.55
25-2010 PES L=L		16.64
25-2011 PES L=L		16.64
25-2060 PES L=L		17.06
25-2061 PES L=L		17.06
25-2110 PES L=L		17.46
25-2111 PES L=L		17.46
25-2120 PES L=L		17.54
25-2160 PES L=L		17.88
25-2180 PES L=L		18.05
25-2181 PES L=L		18.05
25-2210 PES L=L		18.30
25-2240 PES L=L		18.53
25- 2250 PES L=L		18.61
25-2260 PES L=L		18.70
25-2261 PES L=L		18.70
25-2300 PES L=L		19.04
25-2301 PES L=L		19.04
25-2310 PES L=L		19.13
25-2360 PES L=L		19.52
25-2400 PES L=L		19.86
25-2410 PES L=L		19.94
25-2420 PES L=L		20.03
25-2460 PES L=L		20.34
25-2476 PES L=L		20.51
25-2500 PES L=L		20.68
25-2510 PES L=L		20.76
25-2511 PES L=L		20.80
25-2560 PES L=L		21.19
25-2561 PES L=L		21.19
25-2600 PES L=L		21.53
25-2601 PES L=L		21.53
25-2610 PES L=L		21.61
25-2650 PES L=L		21.92
25-2660 PES L=L		22.01

25- 2680 PES L=L		22.18
25-2700 PES L=L		22.34
25-2710 PES L=L		22.43
25-2711 PES L=L		22.43
25- 2750 PES L=L		22.76
25-2760 PES L=L		22.85
25-2800 PES L=L inch 110		23.16
25-2810 PES L=L		23.24
25-2860 PES L=L		23.68
25-2861 PES L=L		23.68
25-2900 PES L=L		24.01
25-2910 PES L=L		24.10
25-2960 PES L=L		24.49
25-3000 PES L=L		24.83
25-3010 PES L=L		24.91
25-3011 PES L=L		24.91
25-3060 PES L=L		25.34
25-3061 PES L=L		25.34
25-3110 PES L=L		25.73
25-3150 PES L=L		26.08
25-3160 PES L=L		26.16
25-3210 PES L=L		26.58
25-3211 PES L=L		26.58
25-3250 PES L=L		26.89
25-3260 PES L=L		26.98
25-3310 PES L=L		27.40
25-3311 PES L=L		27.40
25- 3350 PES L=L		27.74
25-3360 PES L=L		27.79
25- 3390 PES L=L		28.06
25-3410 PES L=L		28.22
25-3411 PES L=L		28.22
25 3430 PES L=L inch 135		28.39
25-3460 PES L=L		28.62
25- 3490 PES L=L		28.90
25-3500 PES L=L		28.96
25-3510 PES L=L		29.04
25-3550 PES L=L		29.38

25-3560 PES L=L		29.46
25-3610 PES L=L		29.89
25-3611 PES L=L		29.89
25-3635 PES L=L		30.08
25-3660 PES L=L		30.28
25-3675 PES L=L		30.42
25-3710 PES L=L		30.71
25-3750 PES L=L		31.04
25-3760 PES L=L		31.13
25-3805 PES L=L		31.50
25-3810 PES L=L		31.52
25-3811 PES L=L		31.55
25-3860 PES L=L		31.94
25-3900 PES L=L		32.29
25-3910 PES L=L		32.38
25-3960 PES L=L		32.77
25-4000 PES L=L		33.11
25-4011 PES L=L		33.19
25-4060 PES L=L		33.61
25-4061 PES L=L		33.61
25-4100 PES L=L		33.92
25-4160 PES L=L		34.44
25-4210 PES L=L		34.82
25-4260 PES L=L		35.26
25-4310 PES L=L		35.68
25-4311 PES L=L		35.68
25-4350 PES L=L		36.01
25-4360 PES L=L		36.07
25-4410 PES L=L		36.49
25-4430 PES L=L		36.66
25-4460 PES L=L		36.89
25-4500 PES L=L		37.24
25-4510 PES L=L		37.32
25-4560 PES L=L		37.74
25-4561 PES L=L		37.74
25-4610 PES L=L		38.16
25-4660 PES L=L		38.56
25-4680 PES L=L		38.72

25-4710 PES L=L		38.99
25-4760 PES L=L		39.41
25-4810 PES L=L		39.80
25-4811 PES L=L		39.83
25-4860 PES L=L		40.22
25-4880 PES L=L		40.39
25-4910 PES L=L		40.64
25-4950 PES L=L		40.96
25-4960 PES L=L		41.04
25-5000 PES L=L		41.39
25-5060 PES L=L		41.89
25-5061 PES L=L		41.89
25-5210 PES L=L		43.10
25- 5260 PES L=L		43.54
25-5360 PES L=L		44.35
25-5361 PES L=L		44.38
25-5460 PES L=L		45.17
25-5560 PES L=L		46.02
25-5600 PES L=L		46.33
25-5610 PES L=L		46.44
25-5660 PES L=L		46.84
25-5661 PES L=L		46.86
25-5700 PES L=L		47.17
25-5750 PES L=L		47.59
25-5760 PES L=L		47.69
25-5761 PES L=L		47.69
25-5800 PES L=L		47.99
25-5860 PES L=L		48.50
25- 5960PES L=L		49.32
25- 5970 PES L=L		49.40
25-6060 PES L=L		50.17
25-6061 PES L=L		50.17
25-6260 PES L=L		51.80
25-6300 PES L=L		52.14
25-6360 PES L=L		52.63
25-6361 PES L=L		52.66
25-6560 PES L=L		54.29
25-6660 PES L=L		55.12

25-6760 PES L=L		55.96
25-6761 PES L=L		55.96
25-6860 PES L=L		56.78
25-6960 PES L=L		57.60
25-7060 PES L=L		58.44
25-7160 PES L=L		59.27
25-7161 PES L=L		59.27
25-7260 PES L=L		60.08
25-7360 PES L=L		60.90
25- 7460 PES L=L		61.72
25-7560 PES L=L		62.57
25-7561 PES L=L		62.57
25-7660 PES L=L		63.38
25- 7760 PES L=L		64.24
25-7860 PES L=L		65.05
25-8060 PES L=L		66.72
25-8061 PES L=L		66.72
25-8160 PES L=L		67.54
25-8260 PES L=L		68.36
25-8360 PES L=L		69.18
25-8460 PES L=L		70.00
25-8500 PES L=L		70.33
25-8560 PES L=L		70.85
25-8561 PES L=L		70.85
25-9061 PES L=L		74.98
25- 9240 PES L=L		76.46
25- 9310 PES L=L		77.03
25 - 10000 PES L=L		82.76
25- 10060 PES L=L		83.24
25- 10460 PES L=L		86.56
25 - 10660 PES L=L		88.22
25- 10940 PES L=L		90.54
25 - 11000 PES L=L		91.04
25 - 13600 PES L=L		112.54
25-14560 PES L=L		120.50
38 2800 DP L=L		61.21
38 2880 DP L=L		62.96
38 2960 DP L=L		64.72

38 2980 DP L=L		65.17
38 3000 DP L=L		65.59
38 3080 DP L=L		67.34
38 3230 DP L=L		70.62
38 3350 DP L=L		73.25
38 4000 DP L=L		87.46
38 4080 DP L=L		89.21
38 4250 DP L=L		92.94
38 4330 DP L=L		94.69
38 4500 DP L=L		98.39
38 4580 DP L=L		100.14
38 4750 DP L=L		103.87
38 4830 DP L=L		105.62
38 5000 DP L=L		109.32
38 5080 DP L=L		111.07
38 5220 DP L=L		114.16
38 5300 DP L=L		115.87
38 5530 DP L=L		120.92
38 5680 DP L=L		124.18
38 5880 DP L=L		128.56
38 6080 DP L=L		132.94
38 6082 DP L=L		133.00
38 6300 DP L=L		137.74
38 6380 DP L=L		139.49
38 6500 DP L=L		142.12
38 6700 DP L=L		146.50
38 6780 DP L=L		148.25
38 6900 DP L=L		150.88
38 6980 DP L=L		152.63
38 7050 DP L=L		154.15
38 7180 DP L=L		157.01
38 7200 DP L=L		157.43
38 7280 DP L=L		159.18
38 7380 DP L=L		161.38
38 7480 DP L=L		163.56
38 7500 DP L=L		163.98
38 7580 DP L=L		165.76
38 8000 DP L=L		174.91

38 8080 DP L=L		176.69
38 8500 DP L=L		185.87
38 8580 DP L=L		187.62
38 8900 DP L=L		194.60
38 8980 DP L=L		196.36
38 9080 DP L=L		198.55
38 9500 DP L=L		207.73
38 9580 DP L=L		209.48
38 10000 DP L=L		218.66
38 10080 DP L=L		220.42
38 10600 DP L=L		231.78
38 10680 DP L=L		233.53
38 11080 DP L=L		242.28
38 11280 DP L=L		246.64
38 12280 DP L=L		268.50
38 12580 DP L=L		275.08
38 13920 DP L=L		304.37
38 14000 DP L=L		306.12
38 14080 DP L=L		307.87
38 14500 DP L=L		317.05
HL 1880 DP		42.79
HL 1904 DP		43.33
HL 1922 DP		43.75
HL 1930 DP		43.96
HL 1940 DP		44.18
HL 1975 DP		44.98
HL 2004 DP		45.62
HL 2042 F-P PLECH		46.50
HL 2100 DP		47.80
HL 2105 F-P		47.90
HL 2130 DP		48.50
HL 2133 DP		48.56
HL 2134 DP		48.59
HL 2160 DP		49.18
HL 2170 DP		49.40
HL 2180 DP		49.63
HL 2200 DP		50.09
HL 2230 DP		50.76

HL 2235 DP		50.88
HL 2240 DP		50.99
HL 2280 DP		51.92
HL 2300 DP		52.37
HL 2310 DP		52.60
HL 2323 DP		52.88
HL 2325 DP		52.93
HL 2330 DP		53.05
HL 2345 DP		53.39
HL 2358 DP		53.68
HL 2380 DP		54.18
HL 2385 DP		54.29
HL 2400 DP		54.66
HL 2415 DP		55.00
HL 2430 DP		55.33
HL 2438		55.51
HL	2440 DP	55.56
HL	2450 DP	55.76
HL	2455 DP	55.87
HL	2500 DP	56.92
HL	2510 DP	57.14
HL	2515 DP	57.26
HL	2535 DP	57.71
HL	2540 DP	57.83
HL	2543 DP	57.91
HL	2555 DP	58.16
HL	2560 DP	58.27
HL	2570 DP	58.50
HL	2580 DP	58.73

HL	2583 DP	58.81
HL	2600 DP	59.18
HL	2650 DP	60.34
HL	2654 DP	60.42
HL	2660 DP	60.56
HL	2670 DP	60.79
HL	2675 DP	60.90
HL	2680 DP	61.02
HL	2683 DP	61.10
HL	2695 DP	61.36
HL	2724 DP	62.03
HL	2730 DP	62.15
HL	2750 DP	62.63
HL	2753 DP	62.69
HL	2755 DP	62.74
HL	2760 DP	62.86
HL	2780 DP	63.30
HL	2788 DP	63.47
HL	2800 DP	63.76
HL	2804 DP	63.84
HL	2830 DP	64.43
HL	2833 DP	64.49

HL	2840 DP	64.66
HL	2870 DP	65.34
HL	2875 DP	65.45
HL	2880 DP	65.57
HL	2900 DP	66.05
HL	2972 DP	67.66
HL	2980 DP	67.85
HL	3000 DP	68.30
HL 3014 DP		68.62
HL 3030 DP		68.98
HL 3040 DP		69.20
HL 3080 DP		70.12
HL 3120 DP		71.04
HL 3123 DP		71.10
HL 3155 DP		71.83
HL 3160 DP		71.95
HL 3165 DP		72.06
HL 3180 DP		72.40
HL 3184 DP		72.48
HL 3185 DP		72.52
HL 3186 DP		72.54
HL 3190 DP		72.62
HL 3200 DP		72.85
HL 3225 DP		73.42
HL 3226 DP		73.44
HL 3230 DP		73.52
HL 3234 DP		73.64
HL 3240 DP		73.75
HL 3241 DP		73.79
HL 3242 DP		73.81
HL 3245 DP		73.87
HL 3254 DP		74.10

HL 3280 DP		74.69
HL 3283 DP		74.75
HL 3284 DP		74.77
HL 3300 DP		75.14
HL 3305 DP		75.25
HL 3320 DP		75.59
HL 3345 DP		76.15
HL 3350 DP		76.27
HL 3353 DP		76.33
HL 3358 DP		76.44
HL 3389 DP		77.15
HL 3400 DP		77.42
HL 3430 DP		78.11
HL 3445 DP		78.42
HL 3450 DP		78.53
HL 3473 DP		79.07
HL 3480 DP		79.24
HL 3500 DP		79.69
HL 3570 DP		81.26
HL 3573 DP		81.36
HL 3750 DP		85.39
HL 3830 DP		87.20
HL 4000 DP		91.07
HL 4080 DP		92.88
HL 4230 DP		96.30
HL 4580 DP		104.27
HL 2042 RAVLEK (DP)		67.43
HL 2078 Lw/2120 La RAVLEK (DP)		68.62
HL 2105 RAVLEK (DP)		69.52
HL 2376 Lw/2418 La RAVLEK (DP)		78.47
HL 2833 Lw/2875 La RAVLEK (DP)		93.55
HL 3123 RAVLEK		103.13
HL 3180 RAVLEK		105.02
HL 3200 RAVLEK		105.67
HL 3234 RAVLEK		106.80
HL 3390 RAVLEK (DP)		111.95
HL 3430 RAVLEK (DP)		113.28
HL 3445 RAVLEK		113.78

HL 3450 RAVLEK		113.93
HM 2052 - DP		55.73
HM 2071 DP		56.27
HM 2073 DP		56.30
HM 2111 DP		57.35
HM 2130 DP		57.85
HM 2131 F-P		57.88
HM 2140 DP		58.14
HM 2150 DP		58.39
HM 2170 DP		58.96
HM 2222 DP		60.36
HM 2230 F-P		60.56
HM 2240 DP		60.85
HM 2260 DP		61.38
HM 2270 DP		61.67
HM 2283 DP		62.00
HM 2310 DP		62.74
HM 2323 - DP		63.11
HM 2330 - DP		63.30
HM 2350 DP		63.82
HM 2360 DP		64.09
HM 2385 DP		64.78
HM 2430 DP		65.99
HM 2440 DP		66.26
HM 2450 DP		66.55
HM 2480 DP		67.37
HM 2500 DP		67.91
HM 2520 DP		68.45
HM 2582 DP		70.14
HM 2600 DP		70.62
HM 2620 DP		71.16
HM 2690 DP		73.08
HM 2720 DP		73.90
HM 2740 F-P		74.44
HM 2780 DP		75.50
HM 2800 DP		76.07
HM 2830 DP		76.86
HM 2832 DP		76.92

HM 2840 DP		77.15
HM 2850 DP		77.42
HM 2870 - DP		77.96
HM 2890 - DP		78.50
HM 2920 - DP		79.32
HM 2930 DP		79.61
HM 2940 - DP		79.86
HM 2950 - DP		80.14
HM 2960 - DP		80.42
HM 2970 DP		80.68
HM 2972 - DP		80.74
HM 2990 DP		81.22
HM 3090 DP		83.93
HM 3110 DP		84.49
HM 3140 - DP		85.28
HM 3150 - DP		85.56
HM 3152 DP		85.62
HM - 3160 DP		85.85
HM 3180 F-P		86.39
HM 3200 DP		86.92
HM 3240 - DP		88.02
HM 3270 F-P		88.81
HM 3272 DP		88.87
HM 3287 F-P		89.29
HM 3340 DP		90.73
HM 3500 - DP		95.09
HM 3550 DP		96.44
HM 3590 - DP		97.51
HM 3640 DP		98.87
HM 3670 - DP		99.68
HM 3760 - DP		102.14
HM 3850 - DP		104.58
HM 3852 DP		104.63
HM 3860 - DP		104.86
HM 3872 DP		105.17
HM 3950 - DP		107.28
HM 3990 - DP		108.38
HM 4000 - DP		108.64

HM 4030 ,- DP		109.46
HM 4040 - DP		109.74
HM - 2052 RAVLEK (DP)		73.98
HM - 2071 RAVLEK (DP)		74.66
HM 2126 RAVLEK (DP)		76.63
HM 2130 RAVLEK (DP)		76.78
HM - 2131 RAVLEK (DP)		76.81
HM -2140 RAVLEK (DP)		77.15
HM 2150 RAVLEK (DP)		77.51
HM 2222 RAVLEK (DP)		80.11
HM - 2230 RAVLEK (DP)		80.39
HM - 2240 RAVLEK (DP)		80.76
HM 2260 RAVLEK (DP)		81.47
HM 2270 RAVLEK		81.84
HM 2295 RAVLEK (DP)		82.74
HM 2360 RAVLEK (DP)		85.08
HM 2385 RAVLEK		85.99
HM 2440 RAVLEK (DP)		87.96
HM 2450 RAVLEK (DP)		88.33
HM 2940 RAVLEK		105.98
HM 2960 RAVLEK		106.69
HM 3110 RAVLEK (DP)		112.12
HM 3112 RAVLEK (DP)		112.20
HM 3180 RAVLEK (DP)		114.64
HM 3270 RAVLEK (DP)		117.91
HM 3287 RAVLEK (DP)		118.50
HM 3900 F-K		140.59
HM 3925 RAVLEK (DP)		141.49
HM 3946 RAVLEK (DP)		142.26
HM 4000 RAVLEK		144.20
HM 6384 RAVLEK		230.16
H36-1120		17.51
H36-1140		17.82
H36-1180		18.44
H36-1186		18.56
H36-1200		18.76
H36-1206		18.84
H36-1246		19.49

H36-1250		19.55
H36-1360		21.28
H36-1400		21.89
H36-1450		22.68
H36-1500		23.45
H36-1600		25.03
H36-1660		25.96
H36-1700		26.58
H36-1715		26.81
H36-1720		26.89
H36-1730		27.06
H36-1750		27.35
H36-1786		27.91
H36-1800		28.14
H36-1820		28.44
H36-1950		30.48
H36-1960		30.65
H36-2060		32.21
H36-2240		35.03
H36 1206 RAVLEK		27.35
H36 1786 RAVLEK		40.51
2-HB 1000		16.52
2-HB 1360		22.45
2-HB 1450		23.95
2-HB 1480		24.43
2-HB 1500		24.77
2-HB 1524		25.16
2-HB 1600		26.44
2-HB 1612		26.64
2-HB 1620		26.75
2-HB 1630		26.92
2-HB 1665		27.52
2-HB 1670		27.58
2-HB 1700		28.08
2-HB 1720		28.42
2-HB 1725		28.50
2-HB 1750		28.92
2-HB 1780		29.41

2-HB 1800		29.75
2-HB 1830		30.23
2-HB 1850		30.56
2-HB 1900		31.38
2-HB 1910		31.55
2-HB 1912		31.58
2-HB 1920		31.73
2-HB 1950		32.23
2-HB 1960		32.38
2-HB 1970		32.54
2-HB 1980		32.71
2-HB 2000		33.05
2-HB 2015		33.28
2-HB 2030		33.53
2-HB 2040		33.70
2-HB 2046		33.78
2-HB 2050		33.86
2-HB 2061		34.07
2-HB 2062		34.07
2-HB 2100		34.69
2-HB 2120		35.03
2-HB 2150		35.51
2-HB 2162		35.70
2-HB 2200		36.32
2-HB 2240		37.01
2-HB 2280		37.66
2-HB 2300		37.99
2-HB 2350		38.81
2-HB 2360		38.99
2-HB 2362		39.01
2-HB 2370		39.16
2-HB 2380		39.32
2-HB 2390		39.49
2-HB 2400		39.64
2-HB 2430		40.14
2-HB 2450		40.48
2-HB 2462		40.68
2-HB 2480		40.96

2-HB 2500		41.30
2-HB 2520		41.64
2-HB 2540		41.95
2-HB 2562		42.35
2-HB 2600		42.96
2-HB 2650		43.79
2-HB 2662		43.98
2-HB 2665		44.02
2-HB 2670		44.10
2-HB 2700		44.60
2-HB 2720		44.94
2-HB 2730		45.11
2-HB 2750		45.46
2-HB 2760		45.59
2-HB 2762		45.62
2-HB 2770		45.76
2-HB 2790		46.10
2-HB 2800		46.27
2-HB 2810		46.42
2 HB 2812		46.44
2-HB 2814		46.50
2-HB 2900		47.90
2-HB 2907		48.02
2-HB 2960		48.90
2-HB 2962		48.92
2-HB 2965		48.98
2-HB 2970		49.07
2-HB 2990		49.40
2-HB 3000		49.55
2-HB 3010		49.72
2-HB 3015		49.80
2-HB 3020		49.88
2-HB 3030		50.05
2-HB 3050		50.40
2-HB 3055		50.45
2-HB 3070		50.74
2-HB 3090		51.05
2-HB 3092		51.07

2-HB 3100		51.22
2-HB 3110		51.38
2-HB 3115		51.47
2-HB 3120		51.55
2-HB 3150		52.03
2-HB 3180		52.54
2-HB 3200		52.85
2-HB 3212		53.08
2-HB 3250		53.70
2-HB 3270		54.01
2-HB 3280		54.18
2-HB 3300		54.52
2-HB 3320		54.83
2-HB 3350		55.33
2-HB 3390		55.99
2-HB 3500		57.83
2-HB 3510		58.00
2-HB 3520		58.16
2-HB 3530		58.33
2-HB 3550		58.64
2-HB 3600		59.50
2-HB 3630		59.98
2-HB 3705		61.21
2-HB 3710		61.27
2-HB 3712		61.33
2-HB 3720		61.46
2-HB 3750		61.94
2-HB 3770		62.29
2-HB 3790		62.63
2-HB 3800		62.77
2-HB 3810		62.94
2-HB 3812		62.96
2-HB 3814		62.99
2-HB 3840		63.44
2-HB 3852		63.65
2-HB 3905		64.52
2-HB 3955		65.34
2-HB 3962		65.45

2-HB 4000		66.07
2-HB 4005		66.16
2-HB 4010		66.24
2-HB 4012		66.26
2-HB 4060		67.09
2-HB 4062		67.12
2-HB 4070		67.24
2-HB 4180		69.07
2-HB 4250		70.22
2-HB 4312		71.24
2-HB 4345		71.78
2-HB 4350		71.87
2-HB 4450		73.52
2-HB 4475		73.92
2-HB 4500		74.35
2-HB 4550		75.17
2-HB 4610		76.15
2-HB 4640		76.67
2-HB 4650		76.81
2-HB 4705		77.71
2-HB 4710		77.80
2-HB 4712		77.86
2-HB 4812		79.49
2-HB 4830		79.80
2-HB 4850		80.11
2-HB 4860		80.28
2-HB 4870		80.45
2-HB 4900		80.93
2-HB 5000		82.60
2-HB 5030		83.10
2-HB 5190		85.73
2-HB 5250		86.75
2-HB 5300		87.56
2-HB 5330		88.04
2-HB 5362		88.58
2-HB 5380		88.87
2-HB 5460		90.19
2-HB 5500		90.88

2-HB 5600		92.51
2-HB 5760		95.17
2-HB 5770		95.30
2-HB 5800		95.82
2-HB 5825		96.22
2-HB 5880		97.14
2-HB 6000		99.12
2-HB 6150		101.60
2-HB 6310		104.23
2-HB 6362		105.08
2-HB 6400		105.73
2-HB 6600		109.03
2-HB 6700		110.68
2-HB 6730		111.18
2-HB 6900		113.98
2-HB 7062		116.66
2-HB 7100		117.29
2-HB 7520		124.24
3-HB 1000		24.52
3-HB 1500		36.78
3-HB 1550		38.02
3-HB 1575		38.62
3-HB 1580		38.72
3-HB 1600		39.24
3-HB 1620		39.72
3-HB 1650		40.45
3-HB 1670		40.96
3-HB 1700		41.70
3-HB 1720		42.18
3-HB 1725		42.29
3-HB 1785		43.79
3-HB 1800		44.12
3-HB 1825		44.75
3-HB 1850		45.37
3-HB 1875		45.98
3-HB 1900		46.61
3-HB 1930		47.32
3-HB 1950		47.82

3-HB 1959		48.05
3-HB 1960		48.05
3-HB 1980		48.56
3-HB 2000		49.04
3-HB 2050		50.28
3-HB 2080		51.01
3-HB 2100		51.49
3-HB 2110		51.76
3-HB 2120		52.01
3-HB 2130		52.24
3-HB 2135		52.37
3-HB 2150		52.72
3-HB 2162		53.02
3-HB 2190		53.70
3-HB 2240		54.95
3-HB 2250		55.16
3-HB 2252		55.22
3-HB 2275		55.79
3-HB 2280		55.91
3-HB 2330		57.14
3-HB 2360		57.88
3-HB 2370		58.14
3-HB 2380		58.36
3-HB 2390		58.62
3-HB 2400		58.84
3-HB 2410		59.10
3-HB 2420		59.35
3-HB 2450		60.08
3-HB 2455		60.19
3-HB 2460		60.34
3-HB 2470		60.56
3-HB 2500		61.33
3-HB 2505		61.44
3-HB 2510		61.55
3-HB 2520		61.81
3-HB 2585		63.38
3-HB 2590		63.53
3-HB 2600		63.76

3-HB 2615		64.13
3-HB 2620		64.24
3-HB 2632		64.55
3-HB 2640		64.74
3-HB 2650		65.00
3-HB 2662		65.28
3-HB 2685		65.84
3-HB 2700		66.22
3-HB 2750		67.43
3-HB 2760		67.68
3-HB 2770		67.93
3-HB 2800		68.64
3-HB 2870		70.37
3-HB 2880		70.62
3-HB 2882		70.68
3-HB 2885		70.76
3-HB 2886		70.76
3-HB 2888		70.81
3-HB 2890		70.87
3-HB 2900		71.12
3-HB 2907		71.27
3-HB 2940		72.08
3-HB 2962		72.62
3-HB 3000		73.56
3-HB 3050		74.80
3-HB 3060		75.02
3-HB 3062		75.08
3-HB 3065		75.17
3-HB 3100		76.02
3-HB 3110		76.27
3-HB 3112		76.33
3-HB 3120		76.52
3-HB 3150		77.23
3-HB 3170		77.74
3-HB 3180		77.99
3-HB 3190		78.22
3-HB 3200		78.47
3-HB 3215		78.84

3-HB 3220		78.95
3-HB 3225		79.09
3-HB 3230		79.21
3-HB 3245		79.57
3-HB 3250		79.72
3-HB 3260		79.94
3-HB 3270		80.20
3-HB 3280		80.42
3-HB 3300		80.93
3-HB 3305		81.05
3-HB 3320		81.41
3-HB 3325		81.53
3-HB 3330		81.66
3-HB 3335		81.78
3-HB 3340		81.92
3-HB 3350		82.14
3-HB 3370		82.66
3-HB 3387		83.05
3-HB 3390		83.14
3-HB 3392		83.20
3-HB 3400		83.36
3-HB 3413		83.70
3-HB 3420		83.87
3-HB 3450		84.60
3-HB 3490		85.60
3-HB 3500		85.85
3-HB 3510		86.08
3-HB 3530		86.56
3-HB 3550		87.06
3-HB 3556		87.20
3-HB 3600		88.27
3-HB 3612		88.58
3-HB 3615		88.64
3-HB 3630		89.00
3-HB 3680		90.25
3-HB 3700		90.73
3-HB 3720		91.24
3-HB 3740		91.72

3-HB 3750		91.94
3-HB 3762		92.26
3-HB 3770		92.46
3-HB 3780		92.68
3-HB 3790		92.94
3-HB 3800		93.19
3-HB 3810		93.44
3-HB 3812		93.47
3-HB 3830		93.92
3-HB 3840		94.15
3-HB 3852		94.46
3-HB 3870		94.91
3-HB 3880		95.14
3-HB 3950		96.86
3-HB 3970		97.34
3-HB 3980		97.60
3-HB 4000		98.08
3-HB 4030		98.84
3-HB 4050		99.32
3-HB 4060		99.54
3-HB 4062		99.60
3-HB 4090		100.31
3-HB 4100		100.54
3-HB 4120		101.04
3-HB 4145		101.64
3-HB 4175		102.40
3-HB 4290		105.19
3-HB 4420		108.38
3-HB 4440		108.86
3-HB 4445		109.01
3-HB 4450		109.13
3-HB 4455		109.24
3-HB 4465		109.49
3-HB 4467		109.55
3-HB 4470		109.63
3-HB 4475		109.74
3-HB 4500		110.36
3-HB 4600		112.80

3-HB 4620		113.30
3-HB 4640		113.78
3-HB 4700		115.25
3-HB 4735		116.10
3-HB 4750		116.47
3-HB 4860		119.18
3-HB 4970		121.86
3-HB 4985		122.23
3-HB 4990		122.38
3-HB 5000		122.63
3-HB 5030		123.36
3-HB 5140		126.05
3-HB 5540		135.84
3-HB 5600		137.34
3-HB 6245		153.13
4-HB 1000		28.92
4-HB 1475		42.68
4-HB 1500		43.42
4-HB 1575		45.56
4-HB 1580		45.71
4-HB 1600		46.30
4-HB 1610		46.58
4-HB 1632		47.23
4-HB 1650		47.74
4-HB 1660		48.02
4-HB 1662		48.11
4-HB 1675		48.47
4-HB 1700		49.18
4-HB 1725		49.92
4-HB 1815		52.51
4-HB 1850		53.53
4-HB 1900		54.97
4-HB 1912		55.33
4-HB 1940		56.12
4-HB 1945		56.27
4-HB 1980		57.29
4-HB 1990		57.56
4-HB 2000		57.88

4-HB 2120		61.36
4-HB 2150		62.21
4-HB 2165		62.65
4-HB 2170		62.77
4-HB 2180		63.07
4-HB 2185		63.22
4-HB 2200		63.65
4-HB 2205		63.78
4-HB 2206		63.82
4-HB 2230		64.52
4-HB 2240		64.80
4-HB 2250		65.11
4-HB 2270		65.68
4-HB 2280		65.96
4-HB 2285		66.10
4-HB 2286		66.16
4-HB 2300		66.55
4-HB 2360		68.28
4-HB 2362		68.36
4-HB 2390		69.16
4-HB 2400		69.43
4-HB 2407		69.64
4-HB 2413		69.83
4-HB 2420		70.03
4-HB 2425		70.16
4-HB 2430		70.31
4-HB 2435		70.45
4-HB 2440		70.60
4-HB 2442		70.64
4-HB 2450		70.91
4-HB 2460		71.18
4-HB 2470		71.47
4-HB 2500		72.35
4-HB 2530		73.19
4-HB 2560		74.06
4-HB 2600		75.23
4-HB 2620		75.82
4-HB 2650		76.67

4-HB 2662		77.03
4-HB 2665		77.11
4-HB 2670		77.26
4-HB 2700		78.13
4-HB 2705		78.28
4-HB 2780		80.45
4-HB 2790		80.74
4-HB 2800		81.01
4-HB 2862		82.82
4-HB 2886		83.50
4-HB 2907		84.12
4-HB 2950		85.37
4-HB 2953		85.45
4-HB 2960		85.64
4-HB 3000		86.81
4-HB 3040		87.96
4-HB 3050		88.25
4-HB 3100		89.69
4-HB 3150		91.15
4-HB 3160		91.44
4-HB 3196		92.48
4-HB 3200		92.59
4-HB 3205		92.74
4-HB 3215		93.02
4-HB 3220		93.16
4-HB 3230		93.44
4-HB 3250		94.03
4-HB 3280		94.91
4-HB 3300		95.48
4-HB 3345		96.78
4-HB 3350		96.92
4-HB 3405		98.53
4-HB 3412		98.72
4-HB 3500		101.27
4-HB 3520		101.83
4-HB 3530		102.14
4-HB 3550		102.71
4-HB 3582		103.64

4-HB 3584		103.70
4-HB 3600		104.15
4-HB 3605		104.29
4-HB 3612		104.52
4-HB 3615		104.60
4-HB 3650		105.62
4-HB 3665		106.04
4-HB 3700		107.06
4-HB 3720		107.63
4-HB 3725		107.80
4-HB 3750		108.50
4-HB 3755		108.64
4-HB 3760		108.78
4-HB 3762		108.84
4-HB 3765		108.95
4-HB 3770		109.09
4-HB 3780		109.38
4-HB 3790		109.66
4-HB 3800		109.97
4-HB 3810		110.26
4-HB 3820		110.53
4-HB 3850		111.38
4-HB 3880		112.26
4-HB 3900		112.85
4-HB 3940		114.01
4-HB 3950		114.29
4-HB 3974		114.97
4-HB 4000		115.73
4-HB 4010		116.02
4-HB 4060		117.48
4-HB 4141		119.80
4-HB 4150		120.08
4-HB 4165		120.50
4-HB 4200		121.52
4-HB 4220		122.09
4-HB 4230		122.40
4-HB 4245		122.82
4-HB 4250		122.96

4-HB 4280		123.84
4-HB 4290		124.12
4-HB 4350		125.87
4-HB 4415		127.74
4-HB 4420		127.91
4-HB 4430		128.18
4-HB 4470		129.35
4-HB 4500		130.22
4-HB 4550		131.64
4-HB 4562		132.00
4-HB 4570		132.23
4-HB 4600		133.10
4-HB 4620		133.67
4-HB 4625		133.81
4-HB 4630		133.96
4-HB 4750		137.46
4-HB 4775		138.16
4-HB 4800		138.90
4-HB 4805		139.03
4-HB 5000		144.66
4-HB 5170		149.57
4-HB 5770		166.94
4-HB 6000		173.62
4-HB 7100		205.45
5-HB 1000		41.21
5-HB 1600		65.93
5-HB 1675		69.01
5-HB 1700		70.06
5-HB 1750		72.08
5-HB 1812		74.66
5-HB 1887		77.77
5-HB 1915		78.90
5-HB 1980		81.58
5-HB 2000		82.40
5-HB 2120		87.35
5-HB 2135		87.96
5-HB 2150		88.58
5-HB 2240		92.29

5-HB 2435		100.33
5-HB 2445		100.73
5-HB 2450		100.96
5-HB 2555		105.28
5-HB 2750		113.30
5-HB 2800		115.37
5-HB 2830		116.60
5-HB 2840		117.04
5-HB 2850		117.43
5-HB 2985		122.99
5-HB 3000		123.61
5-HB 3150		129.80
5-HB 3180		131.04
5-HB 3226		132.91
5-HB 3350		138.05
5-HB 3415		140.70
5-HB 3550		146.27
5-HB 3600		148.33
5-HB 3612		148.84
5-HB 3615		148.96
5-HB 3750		154.51
5-HB 3760		154.94
5-HB 3762		154.99
5-HB 3780		155.76
5-HB 3785		155.95
5-HB 3790		156.16
5-HB 3812		157.06
5-HB 4500		185.42
5-HB 4512		185.90
5-HB 4750		195.71
5-HB 4860		200.26
5-HB 4900		201.89
5-HB 5062		208.58
5-HB 5600		230.72
5-HB 6300		259.60
5-HB 6900		284.29
5-HB 2985		122.99
6-HB 1000		50.62

6-HB 2100		106.30
6-HB 2362		119.57
6-HB 3090		156.43
6-HB 3412		172.70
6-HB 3550		179.71
6-HB 3600		182.23
6-HB 3612		182.84
6-HB 3615		183.02
6-HB 3850		194.88
6-HB 4500		227.80
6-HB 4950		250.58
6-HB 4985		252.37
6-HB 5000		253.10
6-HB 6400		324.00
7-HB 6300		345.50
7-HB 6350		348.24
7-HB 9100		499.06
8-HB 2240		134.96
8-HB 3550		213.89
8-HB 3600		216.89
8-HB 3612		217.62
8-HB 3615		217.79
8-HB 4230		254.88
15J-2032 / 5V-800		19.88
15J-2159 / 5V-850		21.13
15J-2286 / 5V-900		22.37
15J-2413 / 5V-950		23.62
15J-2692 / 5V-1060		26.35
15J 3175 / 5V 1250		31.07
15J 3556 / 5V 1400		34.80
15J 3810 / 5V 1500		37.28
15J 4064 / 5V 1600		39.77
15J 4572 / 5V 1800		44.77
15J 4826 / 5V1900		47.23
15J 5080 / 5V-2000		49.74
15J 5385 / 5V-2120		52.72
15J 5994 / 5V-2360		58.67
15J 9017 / 5V 3550		88.27

2-15J 1000		16.84
2-15J 1800		30.28
2-15J 1900		31.98
2-15J 1950		32.82
2-15J 2000		33.65
2-15J 2120		35.68
2-15J 2240		37.68
2-15J 2420		40.73
2-15J 2800		47.11
2-15J 3000		50.48
2-15J 3150		52.99
2-15J 3200		53.84
2-15J 3350		56.39
2-15J 3550		59.75
2-15J 4000		67.32
2-15J 4750		79.91
2-15J 4780		80.42
2-15J 4826		81.22
2-15J 5000		84.12
2-15J 6300		106.02
2-15J 7100		119.46
2-15J 8000		134.60
3-15J 1000		25.48
3-15J 1600		40.79
3-15J 1700		43.33
3-15J 1725		43.98
3-15J 1800		45.88
3-15J 1803		45.96
3-15J 1900		48.44
3-15J 1905		48.56
3-15J 2000		50.99
3-15J 2159		55.03
3-15J 2240		57.08
3-15J 2286		58.27
3-15J 2360		60.17
3-15J 2400		61.15
3-15J 2500		63.73
3-15J 2580		65.76

3-15J 2600		66.26
3-15J 2650		67.54
3-15J 2800		71.35
3-15J 3000		76.46
3-15J 3150		80.28
3-15J 3170		80.78
3-15J 3350		85.39
3-15J 3500		89.21
3-15J 3530		89.96
3-15J 3540		90.23
3-15J 3550		90.48
3-15J 3556		90.65
3-15J 3600		91.75
3-15J 3750		95.59
3-15J 4000		101.95
3-15J 4060		103.48
3-15J 4120		105.02
3-15J 4500		114.72
3-15J 5000		127.45
3-15J 5600		142.74
3-15J 6300		160.58
3-15J 6700		170.76
3-15J 7100		180.96
3-15J 7500		191.18
3-15J 8000		203.89
4-15J 1000		33.44
4-15J 1600		53.53
4-15J 1800		60.23
4-15J 1890		63.22
4-15J 1900		63.56
4-15J 2000		66.92
4-15J 2120		70.93
4-15J 2240		74.94
4-15J 2360		78.95
4-15J 2400		80.30
4-15J 2405		80.48
4-15J 2413		80.74
4-15J 2420		80.99

4-15J 2500		83.64
4-15J 2650		88.67
4-15J 2692 / 4-5V 1060		90.08
4-15J 2750		92.03
4-15J 2800		93.67
4-15J 2840		95.03
4-15J 2845		95.20
4-15J 2900		97.03
4-15J 3000		100.37
4-15J 3150		105.40
4-15J 3350		112.09
4-15J 3530		118.10
4-15J 3550		118.79
4-15J 3556		118.98
4-15J 3600		120.44
4-15J 3650		122.11
4-15J 3700		123.82
4-15J 3730		124.80
4-15J 3750		125.47
4-15J 3790		126.80
4-15J 3810/4-5V1500		127.49
4-15J 4000		133.84
4-15J 4290		143.56
4-15J 4500		150.56
4-15J 4600		153.92
4-15J 4750		158.93
4-15J 5000		167.28
4-15J 5300		177.31
4-15J 5600		187.37
4-15J 5985		200.26
4-15J 6000		200.76
4-15J 6300		210.79
4-15J 7000		234.20
4-15J 7100		237.56
4-15J 7112 /4-5V 2800		237.96
4-15J 7500		250.93
4-15J 7600		254.29
4-15J 8000		267.68

5-15J 1000		42.29
5-15J 1600		67.66
5-15J 1800		76.10
5-15J 1803		76.24
5-15J 1900		80.34
5-15J 1905		80.57
5-15J 1990		84.16
5-15J 2000		84.58
5-15J 2045		86.47
5-15J 2120		89.63
5-15J 2240		94.72
5-15J 2413		102.04
5-15J 2420		102.31
5-15J 2500		105.71
5-15J 2540		107.40
5-15J 2650		112.06
5-15J 2800		118.39
5-15J 2840		120.08
5-15J 2997		126.72
5-15J 3000		126.83
5-15J 3150		133.19
5-15J 3350		141.64
5-15J 3550		150.11
5-15J 3556		150.36
5-15J 3560		150.53
5-15J 3650		154.32
5-15J 3750		158.56
5-15J 3790		160.25
5-15J 3800		160.68
5-15J 3810		161.10
5-15J 4000		169.12
5-15J 4318 / 5-5V1700		182.57
5-15J 4500		190.28
5-15J 5000		211.40
5-15J 5500		232.56
5-15J 5600		236.77
5-15J 6000		253.69
5-15J 6300		266.38

5-15J 6700		283.30
5-15J 7000		295.98
5-15J 7100		300.22
5-15J 7200		304.43
5-15J 7500		317.11
5-15J 8000		338.27
5-15J 8001		338.30
6-15J 1000		48.61
6-15J 2000		97.26
6-15J 3175		154.40
6-15J 3540		172.14
6-15J 3550		172.62
6-15J 3556		172.91
6-15J 3810		185.26
7-15J 2000		110.14
7-15J 2240		123.36
7-15J 4000		220.27
8-15J 2750		168.05
2-SPA 2240 FARBELT K		24.35
3-SPB 3250 F- K		136.58
4-SPB 2650 F-K		143.36
5-SPB 2650 F-K		174.41
5-SPB 3150 F-K		207.29
2-SPC 2240 FARBELT K		95.22
3-SPC 5600 FARBELT K		357.88
4-SPC 5000 FARBELT K		414.94
4-SPC 6000 FARBELT K		497.93
4-SPC 6700 FARBELT K		556.01
4-SPC 7500 DP FARBELT K		622.39
4-SPC 8000 FARBELT K sá2		663.89
5-SPC 4250 FARBELT K		441.18
8-SPC 2240 FARBELT K		354.48
8-SPC 2360 K - POWER +		373.46
4 HA 2300 FARBELT K		48.92
4 HA 2460 FARBELT K		52.34
4 HA 2815 FARBELT K		59.88
4 HA 2886 FARBELT K		61.38
6 HA 2780 FARBELT K		115.70

6 HA 2815 FARMBELT K	117.17
6 HA 2950 FARMBELT K	122.80
HC 2120 DP FARMBELT K	32.06
HC 2160 DP FARMBELT K	32.65
HC 2168 DP FARMBELT K	32.80
HC 2240 DP FARMBELT K	33.86
HC 2286 DP FARMBELT K	34.57
HC 2360 DP FARMBELT K	35.68
HC 2400 DP FARMBELT K	36.30
HC 2465 HC95 FARMBELT K PLECH	37.28
HC 2500 DP FARMBELT K	37.80
HC 2590 HC100 FARMBELT K PLEC	39.16
HC 2600 DP FARMBELT K	39.29
HC 2630 DP FARMBELT K	39.77
HC 2700 FARMBELT K	40.82
HC 2720 DP FARMBELT K	41.12
HC 2780 DP FARMBELT K	42.04
HC 2800 DP FARMBELT K	42.35
HC 2875 DP FARMBELT K	43.48
HC 2900 DP FARMBELT K	43.84
HC 2950 DP FARMBELT K	44.60
HC 3000 DP FARMBELT K	45.37
HC 3024 DP FARMBELT K	45.73
HC 3200 DP FARMBELT K	48.38
HC 3227 DP FARMBELT K	48.78
HC 3280 DP FARMBELT K	49.61
HC 3350 DP FARMBELT K	50.65
HC 3574 DP FARMBELT K	54.04
HC 3720 DP FARMBELT K	56.24
HC 3750 DP FARMBELT K	56.69
HC 3940 DP FARMBELT K	59.58
HC 3950 DP FARMBELT K	59.71
HC 4000 DP FARMBELT K	60.48
HC 4170 DP FARMBELT K	63.05
HC 4500 DP FARMBELT K	68.05
HC 5460 DP FARMBELT K	82.54
HC 5665 DP FARMBELT K	85.64
HC 5680 DP FARMBELT K	85.87

HC 5750 DP FARBELT K		86.92
HC 5770 DP FARBELT K		87.23
HC 5985 DP FARBELT K		90.48
HC 6660 DP FARBELT K		100.70
HC 6668 DP FARBELT K		100.81
HC 6938 DP FARBELT K		104.92
HC 7805 DP FARBELT K		118.02
HC 8100 DP FARBELT K		122.46
HC 8275 DP FARBELT K		125.11
HC 8358 DP FARBELT K		126.35
HC 8422 DP FARBELT K		127.34
HC 3620 F- K		54.72
2-HC 3050 FARBELT K		110.57
2-HC 3250 FARBELT K		117.79
2-HC 3270 FARBELT K		118.52
2-HC 4500 FARBELT K		163.10
2-HC 4506 FARBELT K		163.33
2-HC 5820 FARBELT K		210.96
2-HC 5975 FARBELT K		216.58
3-HC 2900 FARBELT K		156.53
3-HC 3150 FARBELT K		170.03
3-HC 3630 FARBELT K		195.92
3-HC 3700 FARBELT K		199.68
3-HC 6290 FARBELT K		339.48
3-HC 6390 FARBELT K		344.88
4-HC 3000 FARBELT K		217.08
4-HC 3460 FARBELT K		250.37
2-HB 1000 RAVLEK		27.35
2-HB 1825 RAVLEK		49.88
2-HB 1912 RAVLEK		52.28
2-HB 2000 RAVLEK		54.68
2-HB 2075 RAVLEK		56.72
2-HB 2200 RAVLEK		60.17
2-HB 2240 RAVLEK		61.24
2-HB 2300 RAVLEK		62.88
2-HB 2362 RAVLEK		64.57
2-HB 2462 RAVLEK		67.32
2-HB 2562 RAVLEK		70.06

2-HB 2665 RAVLEK		72.85
2-HB 2907 RAVLEK		79.49
2-HB 2962 RAVLEK		80.99
2-HB 3000 RAVLEK		82.03
2-HB 3100 RAVLEK		84.74
2-HB 3110 RAVLEK		85.03
2-HB 3212 RAVLEK		87.83
2-HB 3390 RAVLEK		92.68
2-HB 3612 RAVLEK		98.76
2-HB 3812 RAVLEK		104.23
2-HB 3814 RAVLEK		104.27
2-HB 4062 RAVLEK		111.05
2-HB 4312 RAVLEK		117.91
2-HB 4812 RAVLEK		131.56
2-HB 5250 RAVLEK		143.56
2-HB 5362 RAVLEK		146.60
3-HB RAVLEK 1000		40.48
3-HB 1575 RAVLEK		63.76
3-HB 1822 RAVLEK		73.75
3-HB 1855 RAVLEK		75.08
3-HB 1959 RAVLEK		79.30
3-HB 2060 RAVLEK		83.39
3-HB 2120 RAVLEK		85.81
3-HB 2130 RAVLEK		86.21
3-HB 2162 RAVLEK		87.52
3-HB 2190 RAVLEK		88.64
3-HB 2410 RAVLEK		97.57
3-HB 2662 RAVLEK		107.74
3-HB 2886 RAVLEK		116.81
3-HB 2940 RAVLEK		119.00
3-HB 3000 RAVLEK		121.44
3-HB 3050 RAVLEK		123.47
3-HB 3100 RAVLEK		125.47
3-HB 3150 RAVLEK		127.51
3-HB 3190 RAVLEK		129.12
3-HB 3220 RAVLEK		130.33
3-HB 3250 RAVLEK		131.56
3-HB 3400 RAVLEK		137.63

3-HB 3530 RAVLEK		142.88
3-HB 3556 RAVLEK		143.95
3-HB 3615 RAVLEK		146.33
3-HB 3630 RAVLEK		146.95
3-HB 3762 RAVLEK		152.28
3-HB 3800 RAVLEK		153.82
3-HB 3812 RAVLEK		154.30
3-HB 3950 RAVLEK		159.89
3-HB 4060 RAVLEK		164.35
3-HB 4100 RAVLEK		165.96
3-HB 4475 RAVLEK		181.15
3-HB 4985 RAVLEK		201.78
3-HB 6062 RAVLEK		245.39
3-HB 6246 RAVLEK		252.82
4-HB 1000 RAVLEK		47.74
4-HB 2180 RAVLEK		104.06
4-HB 2250 RAVLEK		107.40
4-HB 2400 RAVLEK		114.58
4-HB 2665 RAVLEK		127.22
4-HB 2705 RAVLEK		129.12
4-HB 3340 RAVLEK		159.46
4-HB 3412 RAVLEK		162.91
4-HB 3530 RAVLEK		168.53
4-HB 3762 RAVLEK		179.60
4-HB 3765 RAVLEK		179.75
4-HB 3940 RAVLEK		188.10
4-HB 3950 RAVLEK		188.58
4-HB 4010 RAVLEK		191.44
4-HB 4290RAVLEK		204.80
4-HB 4430 RAVLEK		211.49
4-HB 4562 RAVLEK		217.79
5-HB 1000 RAVLEK		67.99
5-HB 1915 RAVLEK		130.16
5-HB 2185 RAVLEK		148.52
5-HB 3412 RAVLEK		231.95
5-HB 3612 RAVLEK		245.56
5-HB 3812 RAVLEK		259.15
6-HB 1000 RAVLEK		83.53

6-HB 3000 RAVLEK		250.58
6-HB 3412 RAVLEK		285.02
6-HB 3615 RAVLEK		301.97
6-HB 4750 RAVLEK		396.80
6-HB 4950 RAVLEK		413.50
6-HB 5000 RAVLEK		417.67
7-HB 6300 RAVLEK		570.07
5-15J 6731 RAVLEK		340.96
25J-8509/ 8 V 3350 FARMBELT K		243.05
4-25J 5080 K		557.51
4-25J 7620 FARMBELT K		836.28
5-25J 4572/5-8V1800 FARMBELT K		633.97
HB 4200 Lw LAM F- K 3OB		71.81
2-HB 2880 LAM F-K KV 3OB PLECH		102.62
3-HB 2450 LAM F- K 3OB		130.28
3-HB 3630 LAM F- K 3OB		193.04
4-HB 2705 LAM F- K 3OB		169.68
4-HB 3220 LAM F- K 3OB		202.00
4-HB 4010 LAM F- K 3OB		251.54
HB 2660 FARMBELT K		36.58
HB 2840 FARMBELT K		39.04
HB 2870 FARMBELT K		39.47
HB 3040 FARMBELT K		41.81
HB 3090 FARMBELT K		42.48
HB 3240 FARMBELT K		44.54
HB 3650 FARMBELT K		50.20
HB 3700 FARMBELT K		50.88
HB 3950 FARMBELT K		54.32
HB 4090 FARMBELT K		56.24
HB 4130 FARMBELT K		56.78
HB 4440 FARMBELT K		61.04
HB 5326 FARMBELT K		73.22
HB 5500 FARMBELT K		75.62
HB 2240 Lw/2210 Li F-K		30.79
HB 5030 F-K		69.18
2-HB 2050 FARMBELT K		58.75
2-HB 2080 F-K		59.60
2-HB 2140 FARMBELT K		61.33

2-HB 2200 FARMBELT K		63.05
2-HB 2240 FARMBELT K		64.21
2-HB 2430 FARMBELT K		69.64
2-HB 2450 FARMBELT K		70.22
2-HB 2700 FARMBELT K		77.38
2-HB 2780 La FARMBELT K		79.66
2-HB 2880 FARMBELT K		82.54
2-HB 3000 FARMBELT K		85.99
2-HB 3015 F- K		86.41
2-HB 3050 FARMBELT K		87.43
2-HB 3051 FARMBELT K		87.46
2-HB 3110 F- K		89.15
2-HB 3230 FARMBELT K		92.57
2-HB 3612 FARMBELT K		103.52
2-HB 3620 FARMBELT K		103.75
2-HB 3630 FARMBELT K		104.04
2-HB 3710 FARMBELT K		106.32
2-HB 3760 FARMBELT K		107.77
2-HB 3850 FARMBELT K		110.34
2-HB 5580 FARMBELT K		159.91
2-HB 5600 FARMBELT K		160.50
2-HB 6730 FARMBELT K		192.88
3-HB 2110 FARMBELT K		89.77
3-HB 2120 FARMBELT K		90.19
3-HB 2180 La FARMBELT K		92.74
3-HB 2250 FARMBELT K		95.74
3-HB 2252 FARMBELT K PLECH		95.82
3-HB 2340 FARMBELT K		99.54
3-HB 2360 FARMBELT K		100.39
3-HB 2450 FARMBELT K		104.23
3-HB 2600 FARMBELT K		110.59
3-HB 2630 FARMBELT K		111.86
3-HB 2770 FARMBELT K		117.83
3-HB 2880 FARMBELT K		122.51
3-HB 2886 FARMBELT K		122.76
3-HB 2900 FARMBELT K		123.36
3-HB 3100 FARMBELT K		131.86
3-HB 3150 FARMBELT K		134.00

3-HB 3220 FARMBELT K		136.98
3-HB 3245 FARMBELT K		138.05
3-HB 3400 FARMBELT K		144.62
3-HB 3630 F-K PLECH		154.40
3-HB 4100 FARMBELT K		174.41
3-HB 4340 FARMBELT K		184.63
3-HB 6246 FARMBELT K		265.70
3-HB 8000 FARMBELT K		340.33
4-HB 2180 Lw FARMBELT K		109.40
4-HB 2205 FARMBELT K		110.68
4-HB 2240 FARMBELT K		112.43
4-HB 2250 La FARMBELT K		112.91
4-HB 2295 FARMBELT K		115.20
4-HB 2300 FARMBELT K		115.42
4-HB 2400 F- K		120.44
4-HB 2435 FARMBELT K		122.20
4-HB 2450 FARMBELT K		122.96
4-HB 2700 FARMBELT K		135.50
4-HB 2705 FARMBELT K PLECH		135.76
4-HB 2780 FARMBELT K		139.51
4-HB 2825 FARMBELT K		141.78
4-HB 2950 K - POWER +		148.04
4-HB 3160 F-K PLECH		158.62
4-HB 3210 FARMBELT K		161.10
4-HB 3220 FARMBELT K		161.60
4-HB3230 FARMBELT K		162.12
4-HB 3320 FARMBELT K		166.61
4-HB 3725 FARMBELT K		186.95
4-HB 3930 La FARMBELT K		197.26
4-HB 3940 K - POWER +		197.74
4-HB 4010 FARMBELT K PLECH		201.24
4-HB 4022 FARMBELT K		201.86
4-HB 4215 FARMBELT K		211.55
4-HB 4220 FARMBELT K		211.80
4-HB 4230 FARMBELT K		212.28
4-HB 4430 FARMBELT K PLECH		222.34
4-HB 5220 FARMBELT K		261.97
4-HB 5235 FARMBELT K		262.74

4-HB 5320 FARMBELT K		267.00
5-HB 2470 FARMBELT K		176.50
5-HB 2840 FARMBELT K		202.93
5-HB 3320 FARMBELT K		237.23
5-HB 5030 FARMBELT K		359.42
6-HB 2425 FARMBELT K		212.88
6-HB 3320 La FARMBELT K		291.47
6-HB 5530 La FARMBELT K		485.47
7-HB 2800 Lw FARMBELT K		266.33
8-HB 2140 FARMBELT K		223.86
8-HB 3440 La FARMBELT K		359.88
8-HB 3580 La FARMBELT K		374.51
8-HB 4400 La FARMBELT K		460.30
8-HB 5530 La FARMBELT K		578.50
10-HB 4085 La FARMBELT K		513.78
15J 2000/5V DP FARMBELT K		30.98
2-15J/5V 2000 FARMBELT K		60.31
3-15J/5V 2000 FARMBELT K		84.26
4-15J/5V 2000 FARMBELT K		108.28
5-15J/5V 2000 FARMBELT K		132.23
6-15J/5V 2000 FARMBELT K		159.85
6-15J/5V 3810 FARMBELT K		304.51
7-15J/5V 2000 FARMBELT K		190.37
2-SPA 1900 FARMBELT P		19.24
2-SPA 2240 FARMBELT P		22.68
2-SPA 3350 FARMBELT P		33.92
3-SPA 1800 FARMBELT P		27.31
3-SPA 1850 FARMBELT P		28.10
3-SPA 4000 FARMBELT P		60.73
4-SPA 1600 FARMBELT P		32.38
4-SPA 2460 FARMBELT P		49.78
4-SPA 2532 FARMBELT P		51.24
4-SPA 2820 FARMBELT P		57.08
4-SPA 3150 FARMBELT P		63.76
4-SPA 3282 FARMBELT P		66.41
3-SPB 2100 FARMBELT P		60.88
3-SPB 2360 FARMBELT P		68.39
3-SPB 3350 FARMBELT P		97.09

4-SPB 2050 F-P PLECH		76.52
4-SPB 2100 FARMBELT P		78.38
4-SPB 2400 F-P PLECH		89.58
4-SPB 2650 FARMBELT P		98.93
4-SPB 2800 FARMBELT P		104.48
4-SPB 3550 F-P		132.52
4-SPB 4820 F-P		179.92
5-SPB 2800 FARMBELT P		127.03
6-SPB 2800 FARMBELT P		149.17
10-SPB 5850 FARMBELT P		482.36
2-SPC 2240 FARMBELT P		65.68
2-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT P		87.96
2-SPC 4250 F-P		124.60
2-SPC 6000 FARMBELT P		175.93
2-SPC 6700 FARMBELT P		196.46
2-SPC 7500 FARMBELT P		219.91
2-SPC 11200 FARMBELT P		328.38
2-SPC 12900 FARMBELT P		378.24
3-SPC 2550 NASOBNY FARMBELT		113.45
3-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT		133.48
3-SPC 4000 FARMBELT P		177.96
3-SPC 10600 FARMBELT P		471.58
4-SPC 2120 FARMBELT P		123.13
4-SPC 2240 FARMBELT P		130.12
4-SPC 2400 F-P PLECH		139.38
4-SPC 3000 NASOBNY FARMBELT		174.23
4-SPC 3150 F-P		182.94
4-SPC 3750 F- P		217.79
4-SPC 3850 F- P		223.61
4-SPC 4000 FARMBELT P		232.31
4-SPC 4500 FARMBELT P		261.35
4-SPC 4750 FARMBELT P		275.87
4-SPC 5000 FARMBELT P		290.39
4-SPC 5600 FARMBELT P		325.22
4-SPC 6700 FARMBELT P		389.11
4-SPC 7500 FARMBELT P		435.59
4-SPC 7750 FARMBELT P		450.11

4-SPC 11200 FARBELT P	650.47
5-SPC 3000 NASOBNY FARBELT	221.33
5-SPC 3150 FARBELT P PLECH	232.39
5-SPC 4500 FARBELT P	332.00
5-SPC 4750 F-P PLECH	350.45
5-SPC 6000 FARBELT P	442.64
5-SPC 6300 Lw FARBELT P	464.80
5-SPC 9000 Lw FARBELT P	664.00
6-SPC 3000 NASOBNY FARBELT	286.15
6-SPC 4750 FARBELT P	453.07
6-SPC 4900 FARBELT P PLECH	467.39
6-SPC 5300 FARBELT P	505.52
7-SPC 3000 NASOBNY FARBELT P	315.67
8-SPC 2240 FARBELT P	258.95
8-SPC 3000 NASOBNY FARBELT P	346.82
8-SPC 4500 FARBELT P	520.25
8-SPC 6000 F-P PLECH	693.66
8-SPC 6500 F-P PLECH	751.45
8-SPC 7100 F-P PLECH	820.80
8-SPC 7500 F-P PLECH	867.07
8-SPC 7800 NASOBNY FARBELT	901.73
8-SPC 8000 F-P PLECH	924.86
2 HA 1910 FARBELT P	15.98
2 HA 1916 FARBELT P	16.04
2 HA 1985 FARBELT P	16.61
4 HA 2886 FARBELT P	42.35
6 HA 2950 FARBELT P	84.68
HC 2000 FARBELT P 4X OBAL	27.43
HC 2120 FARBELT P 4X OBAL	29.06
HC 2310 FARBELT P 4X OBAL	31.69
HC 2950 FARBELT P 4X OBAL	40.45
HC 3000 FARBELT P 4X OBAL	41.16
HC 3350 FARBELT P 4X OBAL	45.96
HC 3550 FARBELT P 4X OBAL	48.70
HC 4750 FARBELT P 4X OBAL	65.17
C 2700 FARBELT	28.19

HC 2875 FARBELT P		30.00
HC 2890 FARBELT P		30.17
HC 3900 FARBELT P		40.68
HC 4680 FARBELT P PLECH		48.84
HC 5000 F- P		52.18
HC 5830 FARBELT P		60.82
HC 8275 FARBELT P		86.33
HC 2130 FARBELT P		22.24
HC 2200 F- P		22.97
HC 2325 Lw/2360 La FARBELT P		24.26
HC 2883 F- P		30.08
HC 2900 Lw FARBELT P		30.25
HC 3000 Lw FARBELT P		31.30
HC 3580 FARBELT P		37.34
HC 3615Lw/3650 La FARBELT P		37.74
2-HC 2560 FARBELT P		63.98
2-HC 2745 FARBELT P		68.59
2-HC 3280 F-P PLECH		81.97
3-HC 3150 La FARBELT P		117.23
3-HC 4000 FARBELT P		148.84
4-HC 2400 F-P PLECH		119.77
4-HC 3000 NASOBNY FARBELT P		149.69
4-HC 3460 FARBELT P		172.66
4-HC 4000 FARBELT P		199.60
5-HC 3000 F- P PLECH		188.93
6-HC 3000 NASOBNY FARBELT P		239.29
6-HC 3150 Le FARBELT P		251.27
7-HC 3000 NASOBNY FARBELT P		267.56
8-HC 3000 NASOBNY FARBELT P		297.59
HL 2150 LAM K 4x OBAL		96.86
HL 2178/2220 La DP LAM K 4x OB		98.14
HL 3180 Lw LAM K 4x OB		143.27
HL 3234 Lw LAM K 4x OB		145.70
HL 2000 F-P 4x OBAL		50.88
HL 3180 F-P 4x OBAL		80.90
HL 3241 F-P 4x OBAL		82.45
HL 3749 F-P 4x OBAL		95.36
HL 2788 Lw LAM 4xOB		86.58

HL 3240 Lw LAM 4xOB		100.64
HM 2150 LAM K 4x OBAL		117.37
HM 2140 F-P 4x OBAL		63.17
HM 2072 F-P LAM 4xOB PLECH		77.99
HB 2035 FARMBELT P		19.30
HB 2280 FARMBELT P		21.64
HB 2300 FARMBELT P		21.80
HB 2380 FARMBELT P		22.57
HB 2400 FARMBELT P		22.76
HB 2460 FARMBELT P		23.33
HB 2610 FARMBELT P		24.74
HB 2790 FARMBELT P		26.47
HB 2812 FARMBELT P		26.66
HB 2870 FARMBELT P		27.20
HB 2895 FARMBELT P		27.46
HB 2965 FARMBELT P		28.10
HB 3100 FARMBELT P		29.41
HB 3294 FARMBELT P		31.25
HB 4180 FARMBELT P		39.64
HB 4540 FARMBELT P		43.04
HB 5030 FARMBELT P		47.71
HB 2240 La F-P		21.24
HB 2405 Lw/2430 La FARMBELT P		22.82
HB 2475Lw/2500 La FARMBELT P		23.47
HB 2640Lw/2610 Li FARMBELT P		25.03
HB 4140 F- P		39.26
HB 4200 F- P		39.83
HB 5344 F- P		50.68
2-HB 2000 FARMBELT P		39.55
2-HB 2062 FARMBELT P		40.76
2-HB 2080 FARMBELT P		41.12
2-HB 2160 FARMBELT P		42.71
2-HB 2200 F-P PLECH		43.50
2-HB 2210 F-P PLECH		43.70
2-HB 2220 FARMBELT P		43.90
2-HB 2230 FARMBELT P		44.10
2-HB 2260 FARMBELT P		44.69
2-HB 2285 FARMBELT P		45.17

2-HB 2300 FARMBELT P	45.48
2-HB 2362 FARMBELT P	46.73
2-HB 2380 FARMBELT P	47.06
2-HB 2512 FARMBELT P	49.66
2-HB 2562 FARMBELT P	50.65
2-HB 2650 FARMBELT P	52.40
2-HB 2662 FARMBELT P	52.63
2-HB 2670 FARMBELT P	52.80
2-HB 2700 FARMBELT P	53.39
2-HB 2740 FARMBELT P	54.18
2-HB 2880 F-P PLECH	56.95
2-HB 2907 FARMBELT P	57.48
2-HB 2962 FARMBELT P	58.56
2-HB 3100 FARMBELT P	61.30
2-HB 3110 FARMBELT P	61.50
2-HB 3190 FARMBELT P	63.07
2-HB 3212 FARMBELT P	63.50
2-HB 3216 FARMBELT P	63.59
2-HB 3226 FARMBELT P	63.78
2-HB 3260 FARMBELT P	64.46
2-HB 3285 FARMBELT P	64.94
2-HB 3335 FARMBELT P	65.93
2-HB 3510 FARMBELT P	69.41
2-HB 3530 FARMBELT P	69.80
2-HB 3612 FARMBELT P	71.44
2-HB 3620 FARMBELT P	71.58
2-HB 3760 FARMBELT P	74.35
2-HB 4062 FARMBELT P	80.30
2-HB 4120 FARMBELT P	81.47
2-HB 4310 FARMBELT P	85.22
2-HB 4812 FARMBELT P	95.14
2-HB 5330 FARMBELT P	105.40
2-HB 5500 FARMBELT P	108.76
2-HB 5686 FARMBELT P	112.43
2-HB 5710 FARMBELT P	112.91
2-HB 5800 FARMBELT P	114.68
2-HB 5830 FARMBELT P	115.28
2-HB 8280 FARMBELT P	163.73

3-HB 2120 FARBELT P		62.21
3-HB 2130 FARBELT P		62.48
3-HB 2252 FARBELT P PLECH		66.07
3-HB 2320 FARBELT P		68.05
3-HB 2330 FARBELT P		68.36
3-HB 2340 FARBELT P		68.64
3-HB 2450 FARBELT P		71.87
3-HB 2552 FARBELT P		74.88
3-HB 2570 FARBELT P		75.40
3-HB 2600 FARBELT P		76.27
3-HB 2610 FARBELT P		76.55
3-HB 2662 FARBELT P		78.11
3-HB 2750 FARBELT P		80.68
3-HB 2870 FARBELT P		84.20
3-HB 2886 FARBELT P		84.66
3-HB 2910 FARBELT P		85.37
3-HB 2968 FARBELT P		87.08
3-HB 3280 FARBELT P		96.22
3-HB 3290 FARBELT P		96.53
3-HB 3612 FARBELT P		105.96
3-HB 3615 FARBELT P PLECH		106.07
3-HB 3760 FARBELT P PLECH		110.30
3-HB 3800 FARBELT P		111.49
3-HB 3810 FARBELT P		111.78
3-HB 4060 FARBELT P		119.09
3-HB 4100 FARBELT P		120.28
3-HB 4400 FARBELT P		129.10
3-HB 4462 FARBELT P		130.90
3-HB 4475 FARBELT P		131.27
3-HB 4620 FARBELT P		135.53
3-HB 4670 FARBELT P		137.00
3-HB 4985 FARBELT P		146.24
3-HB 5133 FARBELT P		150.59
3-HB 8000 FARBELT P		234.68
4-HB 2050 FARBELT P PLECH		70.93
4-HB 2100 FARBELT P		72.65
4-HB 2120 FARBELT P		73.36
4-HB 2180 FARBELT P		75.42

4-HB 2362 FARMBELT P PLECH	81.72
4-HB 2420 FARMBELT P	83.76
4-HB 2450 FARMBELT P	84.77
4-HB 2665 FARMBELT P	92.20
4-HB 2790 FARMBELT P	96.55
4-HB 2830 FARMBELT P	97.93
4-HB 2855 FARMBELT P	98.78
4-HB 2870 FARMBELT P	99.32
4-HB 2970 FARMBELT P	102.77
4-HB 3150 F-P PLECH	108.98
4-HB 3215 F-P PLECH	111.24
4-HB 3240 F-P PLECH	112.12
4-HB 3250 FARMBELT P	112.45
4-HB 3700 FARMBELT P	128.02
4-HB 3725 F-P PLECH	128.89
4-HB 3765 FARMBELT P	130.28
4-HB 3810 FARMBELT P	131.83
4-HB 3950 FARMBELT P	136.69
4-HB 4022 FARMBELT P	139.18
4-HB 4090 F- P PLECH	141.53
4-HB 4280 FARMBELT P	148.10
4-HB 4290 FARMBELT P	148.44
4-HB 4450 FARMBELT P	153.98
4-HB 4562 FARMBELT P	157.85
4-HB 4620 FARMBELT P	159.85
4-HB 4800 FARMBELT P	166.10
4-HB 5235 FARMBELT P	181.15
4-HB 5320 FARMBELT P	184.09
4-HB 6014 FARMBELT P	208.10
4-HB 7545 FARMBELT P	261.07
5-HB 2150 FARMBELT P	105.96
5-HB 2830 FARMBELT P	139.49
5-HB 3320 FARMBELT P	163.64
5-HB 3612 FARMBELT P	178.02
5-HB 3615 FARMBELT P	178.19
5-HB 3812 FARMBELT P	187.87
5-HB 4012 FARMBELT P	197.74
5-HB 4860 FARMBELT P	239.52

6-HB 3412 FARBELT P	206.58
6-HB 3615 FARBELT P	218.83
6-HB 4950 FARBELT P	299.69
6-HB 4985 FARBELT P	301.80
6-HB 8960 FARBELT P	542.45
6-HB 9010 FARBELT P	545.47
6-HB 9340 FARBELT P	565.44
7-HB 2500 FARBELT P	163.98
7-HB 3290 FARBELT P	215.82
7-HB 3320 FARBELT P	217.79
7-HB 8200 FARBELT P	537.90
7-HB 9100 FARBELT P	596.94
7-HB 9370 FARBELT P	614.65
8-HB 3550 FARBELT P	256.15
8-HB 3615 FARBELT P	260.81
8-HB 11070 FARBELT P	798.71
8-HB 11100 FARBELT P	800.86
8-HB 11120 FARBELT P	802.33
15J 3098/5V 1120 FARBELT P	33.08
2-15J - 3000/5V FARBELT P	67.28
4-15J 3000 /5V FARBELT P	132.40
4-15J 7600 F-P	335.41
5-15J 3000/5V FARBELT P	171.18
6-15J 3000 /5V FARBELT P	197.84
6-15J 3353 /6-5V 1320 F- P PLECH	221.12
10-15J 5754 F-P	868.49
25J 3353 / 8 V 1320	79.80
25J 4064 / 8V 1600	96.72
25J- 4500 / 8V- 1770	107.09
25J- 4572 / 8V- 1800	108.78
25J- 5385 / 8V- 2120	128.16
25J- 5994 / 8V- 2360	142.66
25J-6350 / 8 V 2500	151.10
25J- 7112 / 8V- 2800	169.26
25J- 7620 / 8V- 3000	181.32
25J-8001 / 8V 3150	190.39
25J 8500 / 8V 3350	202.28
25J 9017 / 8V 3550	214.57

25J 9525 / 8 V 3750 DP		226.66
25J 11430 / 8 V 4500		272.03
25J 12065 / 8 V 4750		287.11
25J 13462 / 8 V 5300		320.36
2 - 25J 4000		172.22
2 - 25J 5000		215.28
2 - 25J 5600		241.09
2 -25J 5690 / 2-8V 2240 DP		244.99
2 - 25J 6000		258.32
2 - 25J 7100		305.68
2 - 25J 8000		344.42
2 - 25J 9060		390.07
3 - 25J 2800		188.14
3 - 25J 2997		201.35
3 - 25J 3000		201.58
3 - 25J 3150		211.67
3 - 25J 3530		237.20
3 - 25J 3550		238.52
3 - 25J 3750		251.98
3 - 25J 3810 DP		255.98
3 - 25J 3870		260.05
3 - 25J 4000		268.75
3 - 25J 4065		273.13
3 - 25J 4250		285.56
3 - 25J 4500		302.36
3 - 25J 4600		309.08
3 - 25J 4750		319.18
3 - 25J 5000		335.95
3 - 25J 5130		344.69
3 - 25J 5150		346.04
3 - 25J 5300		356.12
3 - 25J 5600		376.26
3 - 25J 5690		382.31
3 - 25J 5994		402.73
3 - 25J 6000		403.15
3 - 25J 6300		423.30
3 - 25J 6350		426.66
3 - 25J 6731		452.26

3 - 25J 7100	477.05
3 - 25J 7110	477.73
3 - 25J 7112	477.84
3 - 25J 7300	490.50
3 - 25J 7500	503.94
3 - 25J 7600	510.67
3 - 25J 7620	511.99
3 - 25J 7800	524.09
3 - 25J 8000	537.53
3 - 25J 8500	571.12
3 - 25J 8509	571.74
3 - 25J 9000	604.70
3 - 25J 9060	608.75
3 - 25J 10000	671.90
3 - 25J 10160	682.67
3 - 25J 10600	712.21
3 - 25J 11200	752.56
3 - 25J 12500	839.89
4 - 25J 3150	288.07
4 - 25J 3350	306.37
4 - 25J 3353	306.66
4 - 25J 3585	327.88
4 - 25J 3870	353.95
4 - 25J 4000	365.81
4 - 25J 4050	370.39
4/25J 4064 / 4/8V 1600	371.69
4 - 25J 4500	411.54
4 - 25J 4826	441.37
4 - 25J 5000	457.28
4 - 25J 5080	464.59
4-25J 5300 DP	484.70
4 - 25J 5600	512.16
4 - 25J 5690	520.38
4 - 25J 6000	548.75
4 - 25J 6150	562.44
4 - 25J 6300	576.18
4 - 25J 6350	580.75
4-25J 6700/4-8V2640	612.76

4 - 25J 7100	649.33
4 - 25J 7112	650.44
4 - 25J 7300	667.61
4 - 25J 7500	685.92
4 - 25J 7600	695.08
4 - 25J 7620	696.91
4 - 25J 7800	713.35
4 - 25J 8000	731.65
4 - 25J 8001	731.74
4 - 25J 8500	777.38
4 - 25J 9000	823.09
4 - 25J 9017	824.68
4 - 25J 9060	828.60
4 - 25J 10000	914.56
4 - 25J 10160 DP	929.18
4 - 25J 10600	969.44
4 - 25J 11200	1024.30
4 - 25J 12500	1143.19
4-25J 5690 FARBELT	520.38
5 - 25J 3150	357.36
5 - 25J 3960	449.26
5 - 25J 4000	453.80
5 - 25J 4500 DP	510.53
5 - 25J 5000	567.25
5 - 25J 5080 DP	576.35
5 - 25J 5600	635.33
5 - 25J 5690	645.53
5 - 25J 5960	676.18
5 - 25J 5994 / 5-8V 2360 PLECH	680.02
5 - 25J 6000	680.69
5 - 25J 6300	714.73
5 - 25J 6350	720.41
5 - 25J 7100	805.49
5 - 25J 7112	806.84
5 - 25J 7500	850.88
5 - 25J 7600	862.24
5 - 25J 8000	907.61
5 - 25J 8509 / 5-8V3350	965.35

5 - 25J 9000		1021.06
5 - 25J 9060		1027.86
5 - 25J 10000		1134.49
5 - 25J 10160		1152.66
5 - 25J 11200		1270.66
5 - 25J 12065		1368.78
6 - 25J 4500 DP		603.07
6 - 25J 4750		636.54
6 - 25J 6350 DP		850.97
6 - 25J 7200 DP		964.90
7/25J 4826 - 7/8V1900		746.11
7 - 25J 5380 DP		831.79
7 - 25J 7200 DP		1113.14
7 - 25J 9060		1400.74
7 - 25J 11200		1731.58
8-25J 3556		623.35
8 - 25J 5690 DP		997.44
8 - 25J 7100 DP		1244.60
8 - 25J DP 7680		1346.27
8 - 25J 9000		1577.65
8 - 25J 10800		1893.20
9 - 25J 5600 DP		1099.78
9 - 25J 7100		1394.35
12 - 25J 7500		1918.30
12 - 25J 7600		1943.86
12 - 25J 7620 DP		1948.97
12 - 25J 7800		1995.01
28-SPA 2100 RUKAVEC P		279.62
28-SPA 2982 RUKAVEC P		397.08
16-SPC 2550 RUKAVEC F- P		714.11
16-SPC 3150 RUKAVEC F- P		882.10
16-SPC 3550 RUKAVEC F- P		994.13
16-SPC 4000 RUKAVEC F- P		1120.15
16-SPC 4250 RUKAVEC F- P		1190.15
16-SPC 4500 RUKAVEC F- P		1260.14
16-SPC 5600 RUKAVEC F- P		1568.18
16-SPC 6000 RUKAVEC F- P		1680.22
16-SPC 6300 RUKAVEC F- P		1764.23

16-SPC 6700 RUKAVEC F- P		1876.24
16-SPC 7100 RUKAVEC F- P		1988.23
16-SPC 9000 RUKAVEC F- P		2520.31
16-SPC 5600 F-K RUKAV		2049.62
24-15J 2692/5V1060 RUKAVEC P		555.32
24-15J 2997/5V1180 RUKAVEC P		618.26
24-15J 3175/5V1250 RUKAVEC P		654.96
24-15J 3353/5V1320 RUKAVEC P		691.70
24-15J 3556/5V1400 RUKAVEC P		733.57
24-15J 3810/5V1500 RUKAVEC P		785.98
24-15J 4000 RUKAVEC P		825.16
24-15J 4318/5V1700 RUKAVEC P		890.77
24-15J 4826/5V1900 RUKAVEC P		995.57
24-15J 5080/5V2000 RUKAVEC P		1047.95
24-15J 5385/5V2120 RUKAVEC P		1110.88
24-15J 5994/5V2360 RUKAVEC P		1236.50
24-15J 6731/5V2650 RUKAVEC P		1388.56
24-15J 7112/5V2800 RUKAVEC P		1467.14
24-15J 2000 FARMBELT K		557.87
24-15J 4750 RUKAVEC F-K		1324.97
25J 8001 /8V3150 RUKAVEC P		2100.52
25J 8509 /8V3350 RUKAVEC P		2233.88
25J 10160 /8V4000 RUKAVEC P		2667.35
15-25J 7620/8V 3000 F-K RUKAV		2556.16
15-25J 8509/8V 3350 F-K RUKAV		2854.40
22-SPB 2120 RUKAVEC P		345.65
22-SPB 2360 RUKAVEC P		384.77
22-SPB 2500 RUKAVEC P		407.62
22-SPB 3000 RUKAVEC P		489.12
22-SPB 3150 RUKAVEC P		513.58
22-SPB 3350 RUKAVEC P		546.20
22-SPB 3550 RUKAVEC P		578.80
22-SPB 3750 RUKAVEC P		611.42
22-SPB 4750 RUKAVEC P		774.44
D 1900		32.09
XPA 832		5.62
38x18x1500 Lw		50.96
68x24x2600Lp/2485Li		188.35

AVX10-710 SF		3.76
AVX10-713 SF		3.76
AVX10-735 SF		3.86
AVX10-750 SF		3.96
AVX10-763 SF		4.04
AVX10-785 SF		4.13
AVX10-800 SF		4.21
AVX10-813 SF		4.30
AVX10-825 SF		4.36
AVX10-875 SF		4.63
AVX10-913 SF		4.80
AVX10-925 SF		4.88
AVX10-937 SF		4.94
AVX10-940 SF		4.97
AVX10-944 SF		5.00
AVX10-950 SF		5.03
AVX10-965 SF		5.11
AVX10-975 SF		5.14
AVX10-990 SF		5.22
AVX10-1000 SF		5.28
AVX10-1013 SF		4.84
AVX10-1018 SF		4.86
AVX10-1025 SF		4.88
AVX10-1045 SF		4.97
AVX10-1050 SF		5.00
AVX10-1075 SF		5.11
AVX10-1113 SF		5.32
AVX10-1125 SF		5.36
AVX10-1150 SF		5.48
AVX10-1155 SF		5.51
AVX10-1160 SF		5.53
AVX10-1175 SF		5.59
AVX10-1200 SF		5.71
AVX10-1225 SF		5.84
AVX10-1230 SF		5.84
AVX10-1240 SF		5.90
AVX10-1250 SF		5.96
AVX10-1260 SF		6.01

AVX10-1264 SF		6.01
AVX10-1275 SF		6.07
AVX10-1300 SF		6.19
AVX10-1340 SF		6.38
AVX10-1375 SF		6.55
AVX10-1385 SF		6.61
AVX10-1388 SF		6.61
AVX10-1400 SF		6.67
AVX10-1450 SF		6.92
AVX10-1510 SF		7.20
AVX10-1540 SF		7.34
AVX10-1550 SF		7.40
AVX10-1575 SF		7.51
AVX10-1675 SF		7.99
AVX10-1735 SF		8.28
AVX10-975 SF		5.14
AVP10-889 (Lycoming 37A19773-35		5.14
AVP10-1000		5.80
AVP10-645		3.73
AVP10- 648		3.76
AVP10-682		3.96
AVX13-725 SF		5.26
AVX13-750 SF		5.42
AVX13-755 38st.		5.45
AVX13-775 SF		5.59
AVX13-800 SF		5.80
AVX13-825 SF		5.96
AVX13-875 SF		6.32
AVX13-925 SF		6.70
AVX13-950 SF		6.86
AVX13-975 SF		7.07
AVX13-1000 SF		7.24
AVX13-1015 SF		6.86
AVX13-1018 SF		6.89
AVX13-1025 SF		6.95
AVX13-1050 SF		7.09
AVX13-1075 SF		7.28

AVX13-1100 SF		7.43
AVX13-1125 SF		7.63
AVX13-1175 SF		7.97
AVX13-1200 SF		8.11
AVX13-1225 SF		8.30
AVX13-1250 SF		8.45
AVX13-1275 SF		8.64
AVX13-1300 SF		8.78
AVX13-1310 SF		8.87
AVX13-1313 SF		8.87
AVX13-1320 SF		8.93
AVX13-1325 SF		8.95
AVX13-1350 SF		9.12
AVX13-1375 SF		9.29
AVX13-1385 SF		9.38
AVX13-1400 SF		9.47
AVX13-1450 SF		9.80
AVX13-1460 SF		9.86
AVX13-1525 SF		10.31
AVX13-1550 SF		10.48
AVX13-1675 SF		11.33
AVX13-1750 SF		11.83
AVX13-2500 SF		16.92
AVX13-755 38st. 1. výbava GAZ		5.45
AVX13-1050 SF		7.09
AVX13-1200 SF		8.11
AVP13-865 KAROSA		6.58
AVP13-1000 KAROSA		7.63
AVP13-1525 KAROSA		11.27
AVP13-1750 KAROSA		12.94
AVP13-1750 RAVLEK		25.99
AVP13-1752 La MKS plný profil		12.94
XPZ 700 Lw		3.50
XPZ 722 Lw		3.61
XPZ 725 Lw		3.65
XPZ 740 Lw		3.73
XPZ 750 Lw		3.76
XPZ 762 Lw		3.84

XPZ 780 Lw		3.92
XPZ 787 Lw		3.96
XPZ 805 Lw		4.04
XPZ 810 Lw		4.07
XPZ 812 Lw		4.07
XPZ 855 Lw		4.30
XPZ 860 Lw		4.32
XPZ 862 Lw		4.32
XPZ 900 Lw		4.52
XPZ 905 Lw		4.55
XPZ 910 Lw		4.57
XPZ 912 Lw		4.57
XPZ 930 Lw		4.66
XPZ 935 Lw		4.69
XPZ 937 Lw		4.69
XPZ 940 Lw		4.72
XPZ 955 Lw		4.80
XPZ 960 Lw		4.84
XPZ 962		4.84
XPZ 985 Lw		4.94
XPZ 987 Lw		4.97
XPZ 1000 Lw		5.03
XPZ 1030 Lw		5.09
XPZ 1035 Lw		5.11
XPZ 1037 Lw		5.11
XPZ 1060 Lw		5.22
XPZ 1062 Lw		5.26
XPZ 1100 Lw		5.45
XPZ 1110 Lw		5.48
XPZ 1112 Lw		5.48
XPZ 1115 Lw		5.51
XPZ 1120 Lw		5.53
XPZ 1150 Lw		5.68
XPZ 1160 Lw		5.74
XPZ 1162 Lw		5.74
XPZ 1180 Lw		5.82
XPZ 1187 Lw		5.84
XPZ 1200 Lw		5.93

XPZ 1205 Lw		5.96
XPZ 1210 Lw		5.96
XPZ 1212 Lw		5.99
XPZ 1225 Lw		6.05
XPZ 1235 Lw		6.10
XPZ 1237 Lw		6.13
XPZ 1250 Lw		6.19
XPZ 1280 Lw		6.32
XPZ 1285		6.36
XPZ 1287 Lw		6.36
XPZ 1320 Lw		6.53
XPZ 1325 Lw		6.55
XPZ 1355 Lw		6.70
XPZ 1360 Lw		6.72
XPZ 1362 Lw		6.72
XPZ 1380 Lw		6.84
XPZ 1430 Lw		7.07
XPZ 1435 Lw		7.09
XPZ 1437 Lw		7.09
XPZ 1500 Lw		7.43
XPZ 1530 Lw		7.57
XPZ 1535 Lw		7.57
XPZ 1660 Lw		8.22
XPZ 1720 Lw		8.51
XPZ 532 Lw PP		2.69
XPZ 562 Lw PP		2.82
XPZ 572 Lw PP		2.86
XPZ 592 Lw PP		2.96
XPZ 612 Lw PP		3.08
XPZ 632 Lw PP		3.17
XPZ 662 Lw PP		3.34
XPZ 687 Lw PP		3.44
XPZ 737 Lw PP		3.70
XPZ 837 Lw PP		4.21
XPZ 847 Lw PP		4.24
XPZ 850 Lw PP		4.26
XPZ 882 Lw PP		4.44
XPZ 887 Lw PP		4.46

XPZ 1000 Lw PP - nepoužívat!!!		5.03
XPZ 1007 Lw PP		4.97
XPZ 1012 Lw PP		5.00
XPZ 1042 Lw PP		5.14
XPZ 1087 Lw PP		5.36
XPZ 1097 Lw PP		5.42
XPZ 1190 Lw PP		5.88
XPZ 1205 Lw PP		5.96
XPZ 1257 Lw PP		6.22
XPZ 1337 Lw PP		6.61
XPA 725 Lw		5.11
XPA 730 Lw		5.14
XPA 732 Lw		5.17
XPA 815 Lw		5.76
XPA 865 Lw		6.13
XPA 915 Lw		6.47
XPA 940 Lw		6.64
XPA 950 Lw		6.72
XPA 970 Lw		6.86
XPA 990 Lw		7.01
XPA 1000 Lw		7.07
XPA 1005 Lw		6.92
XPA 1007 Lw		6.92
XPA 1010 Lw		6.95
XPA 1040 Lw		7.15
XPA 1070 Lw		7.34
XPA 1120 Lw		7.68
XPA 1157 Lw		7.97
XPA 1160 Lw		7.97
XPA 1170 Lw		8.05
XPA 1180 Lw		8.11
XPA 1190 Lw		8.20
XPA 1195 Lw		8.22
XPA 1200 Lw		8.24
XPA 1215 Lw		8.36
XPA 1220 Lw		8.39
XPA 1230 Lw		8.45
XPA 1235 Lw		8.47

XPA 1250 Lw		8.59
XPA 1255 Lw		8.64
XPA 1290 Lw		8.87
XPA 1295		8.90
XPA 1300 Lw		8.93
XPA 1330 Lw		9.16
XPA 1332 Lw		9.16
XPA 1360 Lw		9.35
XPA 1365 Lw		9.38
XPA 1380 Lw		9.49
XPA 1382 Lw		9.49
XPA 1400 Lw		9.64
XPA 1440 Lw		9.91
XPA 1500 Lw		10.31
XPA 1505 Lw		10.37
XPA 1507 Lw		10.37
XPA 1540 Lw		10.60
XPA 1550 Lw		10.64
XPA 1660 Lw		11.41
XPA 1670 Lw		11.47
XPA 1730 Lw		11.89
XPA 2500 Lw		17.21
XPA 572 Lw PP		4.04
XPA 582 Lw PP		4.09
XPA 602 Lw PP		4.24
XPA 622 Lw PP		4.40
XPA 642 Lw PP		4.55
XPA 672 Lw PP		4.74
XPA 695 Lw PP		4.92
XPA-730 PLNY PROFIL - nepoužívat!		5.14
XPA-745 PLNY PROFIL		5.26
XPA-845 PLNY PROFIL		5.96
XPA-855 PLNY PROFIL		6.05
XPA-892 PLNY PROFIL		6.30
XPA-897 PLNY PROFIL		6.36
XPA-997 PLNY PROFIL		7.07
XPA-1000 PLNY PROFIL		7.07
XPA-1015 PLNY PROFIL		6.97

XPA-1020 PLNY PROFIL		7.03
XPA-1050 PLNY PROFIL		7.20
XPA-1095 PLNY PROFIL		7.55
XPA-1105 PLNY PROFIL		7.60
XPA-1200 PLNY PROFIL		8.24
XPA-1215 PLNY PROFIL		8.36
XPA 1270 Lw PP		8.72
XPA-1345 PLNY PROFIL		9.24
XPA-1510 PLNY PROFIL		10.39
XPB 1000 Lw - nepoužívat!!!		12.20
XPB 1180 Lw		14.41
XPB 1250 Lw		15.25
XPB 1280 Lw		15.62
XPB 1300 Lw		15.85
XPB 1310 Lw		15.98
XPB 1320 Lw		16.13
XPB 1350 Lw		16.46
XPB 1380 Lw		16.84
XPB 1400 Lw		17.09
XPB 1450 Lw		17.69
XPB 1460 Lw		17.82
XPB 1528 Lw		18.65
XPB 1530 Lw		18.67
XPB 1560 Lw		19.04
XPB 1600 Lw		19.52
XPB 1680 Lw		20.51
XPB 1700 Lw		20.76
XPB 1750 Lw		21.36
XPB 2500 Lw		30.50
ZX 692 Lw		3.56
ZX 717 Lw		3.70
ZX 732 Lw		3.76
ZX 747 Lw		3.84
ZX 772 Lw		3.96
ZX 797 Lw		4.09
ZX 847 Lw		4.36
ZX 897 Lw		4.61
ZX 922 Lw		4.74

ZX 932 Lw		4.78
ZX 947 Lw		4.86
ZX 972 Lw		5.00
ZX 992 Lw		5.09
ZX 1000 Lw		5.14
ZX 1022 Lw		4.63
ZX 1052 Lw		4.78
ZX 1092 Lw		4.97
ZX 1142 Lw		5.20
ZX 1152 Lw		5.22
ZX 1172 Lw		5.34
ZX 1202 Lw		5.45
ZX 1217 Lw		5.53
ZX 1242 Lw		5.65
ZX 1272 Lw		5.80
ZX 1317 Lw		5.96
ZX 1320 Lw		5.99
ZX 1342 Lw		6.07
ZX 1347 Lw		6.13
ZX 1367 Lw		6.19
ZX 1422 Lw		6.47
ZX 1497 Lw		6.80
ZX 1522 Lw		6.92
ZX 1652 Lw		7.51
ZX 1722 Lw		7.82
ZX 472 Lw PP		2.42
ZX 497 Lw PP		2.57
ZX 522 Lw PP		2.69
ZX 530 Lw PP		2.71
ZX 552 Lw PP		2.82
ZX 562 Lw PP		2.88
ZX 582 Lw PP		3.00
ZX 602 Lw PP		3.08
ZX 622 Lw PP		3.19
ZX 652 Lw PP		3.36
ZX 672 Lw PP		3.44
ZX 722 Lw PP		3.70
ZX 822 Lw PP		4.21

ZX 837 Lw PP		4.30
ZX 872 Lw PP		4.46
ZX 882 Lw PP		4.52
ZX 977 Lw PP		5.03
ZX 997 Lw PP		5.11
ZX PLNY PROFIL 1m		5.14
ZX 1002 Lw PP		4.55
ZX 1032 Lw PP		4.69
ZX 1072 Lw PP		4.86
ZX 1082 Lw PP		4.92
ZX 1177 Lw PP		5.34
ZX 1192 Lw PP		5.42
ZX 1247 Lw PP		5.68
AX 695 Lw		4.44
AX 720 Lw		4.57
AX 740 Lw		4.72
AX 750 Lw		4.78
AX 780 Lw		4.97
AX 805 Lw		5.14
AX 855 Lw		5.45
AX 900 Lw		5.74
AX 905 Lw		5.76
AX 925 Lw		5.90
AX 930 Lw		5.93
AX 950 Lw		6.05
AX 955 Lw		6.07
AX 980 Lw		6.24
AX 995 Lw		6.36
AX 1000 Lw		6.38
AX 1030 Lw		6.13
AX 1050 Lw		6.28
AX 1060 Lw		6.30
AX 1080 Lw		6.44
AX 1100 Lw		6.55
AX 1105 Lw		6.58
AX 1130 Lw		6.72
AX 1140 Lw		6.80
AX 1150 Lw		6.86

AX 1155 Lw		6.86
AX 1180 Lw		7.03
AX 1200 Lw		7.15
AX 1205 Lw		7.18
AX 1210 Lw		7.20
AX 1220 Lw		7.26
AX 1230 Lw		7.32
AX 1245 Lw		7.43
AX 1280 Lw		7.63
AX 1305 Lw		7.76
AX 1320 Lw		7.85
AX 1330 Lw		7.91
AX 1350 Lw		8.05
AX 1355 Lw		8.08
AX 1370 Lw		8.16
AX 1380 Lw		8.22
AX 1430 Lw		8.53
AX 1480 Lw		8.81
AX 1500 Lw		8.93
AX 1505 Lw		8.95
AX 1530 Lw		9.12
AX 1650 Lw		9.83
AX 1655 Lw		9.86
AX 1725 Lw		10.28
AX 505 PLNY PROFIL		3.22
AX 530 PLNY PROFIL		3.38
AX 560 PLNY PROFIL		3.59
AX 565 PLNY PROFIL		3.61
AX 570 PLNY PROFIL		3.65
AX 590 PLNY PROFIL		3.76
AX 605 PLNY PROFIL		3.86
AX 630 PLNY PROFIL		4.01
AX 660 PLNY PROFIL		4.21
AX 680 PLNY PROFIL		4.32
AX 730 PLNY PROFIL		4.66
AX 830 PLNY PROFIL		5.32
AX 845 PLNY PROFIL		5.40
AX 870 PLNY PROFIL		5.57

AX 880 PLNY PROFIL		5.59
AX 955 PLNY PROFIL		6.07
AX 1000 PLNY PROFIL		6.38
AX 1010 PLNY PROFIL		6.01
AX 1040 PLNY PROFIL		6.19
AX 1080 PLNY PROFIL		6.44
AX 1090 PLNY PROFIL		6.49
AX 1250 PLNY PROFIL		7.45
AX 780 MKS 6502067		6.92
AX MKS 6502067 1000		8.87
AX 506 MKS PLNY PROFIL		4.49
BX 703 Lw		6.28
BX 723 Lw		6.47
BX 743 Lw		6.64
BX 753 Lw		6.72
BX 783 Lw		7.01
BX 808 Lw		7.20
BX 858 Lw		7.66
BX 908 Lw		8.11
BX 930 Lw		8.30
BX 933 Lw		8.33
BX 937 Lw		8.36
BX 943 Lw		8.41
BX 958 Lw		8.56
BX 968 Lw		8.64
BX 983 Lw		8.78
BX 987 Lw		8.81
BX 993 Lw		8.87
BX 1000 Lw		8.93
BX 1003 Lw		8.70
BX 1033 Lw		8.95
BX 1037 Lw		9.01
BX 1043 Lw		9.04
BX 1058 Lw		9.18
BX 1068 Lw		9.26
BX 1093 Lw		9.49
BX 1103 Lw		9.58
BX 1108 Lw		9.60

BX 1133 Lw		9.83
BX 1143 Lw		9.91
BX 1148 Lw		9.97
BX 1163 Lw		10.08
BX 1168 Lw		10.14
BX 1183 Lw		10.28
BX 1193 Lw		10.37
BX 1213 Lw		10.54
BX 1218 Lw		10.56
BX 1228 Lw		10.64
BX 1243 Lw		10.79
BX 1248 Lw		10.85
BX 1268 Lw		10.99
BX 1288 Lw		11.18
BX 1293 Lw		11.22
BX 1313 Lw		11.41
BX 1318 Lw		11.44
BX 1323 Lw		11.47
BX 1343 Lw		11.66
BX 1363 Lw		11.83
BX 1368 Lw		11.87
BX 1378 Lw		11.98
BX 1393 Lw		12.10
BX 1433 Lw		12.43
BX 1438 Lw		12.48
BX 1443 Lw		12.52
BX 1493 Lw		12.96
BX 1510 Lw		13.10
BX 1518 Lw		13.16
BX 1533 Lw		13.31
BX 1543 Lw		13.39
BX 1663 Lw		14.44
BX 1668 Lw		14.46
BX 1718 Lw		14.92
BX 1720 Lw		14.92
BX 2483 Lw		21.55
BX 558 Lw PP		5.00
BX 568 Lw PP		5.09

BX 593 Lw PP		5.32
BX 608 Lw PP		5.42
BX 618 Lw PP		5.53
BX 633 Lw PP		5.65
BX 658 Lw PP		5.88
BX 668 Lw PP		5.96
BX 683 Lw PP		6.10
BX 733 Lw PP		6.55
BX 833 Lw PP		7.43
BX 843 Lw PP		7.55
BX 878 Lw PP		7.85
BX 883 Lw PP		7.88
BX 887 Lw PP		7.91
BX 1000 Lw PP		8.93
BX 1013 Lw PP		8.78
BX 1043 Lw PP		9.04
BX 1083 Lw PP		9.41
BX 1093 Lw PP		9.49
BX 1193 Lw PP		10.37
BX 1203 Lw PP		10.43
BX 1253 Lw PP		10.87
BX 1333 Lw PP		11.56
BX 1413 Lw PP		12.26
YX 465 Lw PP		2.69
YX 490 Lw PP		2.82
YX 515 Lw PP		2.96
YX 545 Lw PP		3.13
YX 555 Lw PP		3.19
YX 575 Lw PP		3.30
YX 595 Lw PP		3.42
YX 615 Lw PP		3.53
YX 645 Lw PP		3.73
YX 675 Lw PP		3.90
YX 715 Lw PP		4.13
YX 750 Lw PP		4.32
YX 815 Lw PP		4.69
YX PLNY PROFIL 1m		5.76
X8 689 Lw		3.30

X8 714 Lw		3.42
X8 729 Lw		3.50
X8 739 Lw		3.53
X8 769 Lw		3.67
X8 794 Lw		3.82
X8 800 Lw		3.84
X8 844 Lw		4.04
X8 894 Lw		4.30
X8 919 Lw		4.40
X8 929 Lw		4.44
X8 944 Lw		4.52
X8 969 Lw		4.63
X8 989 Lw		4.74
X8 1000 Lw		4.78
X8 1019 Lw		4.78
X8 1049 Lw		4.88
X8 1084 Lw		5.05
X8 1094 Lw		5.11
X8 1139 Lw		5.32
X8 1149 Lw		5.36
X8 1169 Lw		5.45
X8 1199 Lw		5.59
X8 1219 Lw		5.71
X8 1239 Lw		5.80
X8 1269 Lw		5.93
X8 1314 Lw		6.13
X8 1349 Lw		6.30
X8 1364 Lw		6.38
X8 1419 Lw		6.64
X8-1519		7.09
X8 1639 Lw		7.66
X8 1649 Lw		7.68
X8 1714 Lw		7.99
X8 469 Lw PP		2.23
X8 489 Lw PP		2.34
X8 494 Lw PP		2.38
X8 519 Lw PP		2.48
X8 549 Lw PP		2.63

X8 564 Lw PP		2.71
X8 579 Lw PP		2.77
X8 599 Lw PP		2.86
X8 619 Lw PP		2.96
X8 649 Lw PP		3.11
X8 669 Lw PP		3.19
X8 719 Lw PP		3.44
X8 819 Lw PP		3.92
X8 834 Lw PP		3.98
X8 869 Lw PP		4.15
X8 999 Lw PP		4.78
X8 plný profil (bez zub) 1m		4.78
X8 1029 Lw PP		4.80
X8 1069 Lw PP		5.00
X8 1079 Lw PP		5.03
X8 1319 Lw PP		6.16
X8 549 Lw PP - RAVLEK		2.63
X8 1000 Lw PP - RAVLEK		4.78
X20 818 Lw		10.28
X20 923 Lw		11.58
X20 948 Lw		11.89
X20 968 Lw		12.14
X20 998 Lw		12.52
X20 1000 Lw		12.58
X20 1048 Lw		12.79
X20 1068 Lw		13.06
X20 1103 Lw		13.48
X20 1108 Lw		13.54
X20 1158 Lw		14.12
X20 1168 Lw		14.23
X20 1198 Lw		14.63
X20 1223 Lw		14.92
X20 1338 Lw		16.33
X20-1368		16.69
X20 1448 Lw		17.69
X20 1508 Lw		18.42
X20 1543 Lw		18.84
X20 1668 Lw		20.34

X20 1738 Lw		21.22
X20 2498 Lw		30.48
X20 898 Lw PP		11.27
X20 903 Lw PP		11.33
X20 1000 Lw PP		12.58
X20 1098 Lw PP		13.39
X20 1268 Lw PP		15.48
HH AgriVS-X 1000		13.31
HH 1150 AgriVS-X		15.31
HL AgriVS-X 1000		48.86
HL 1713 AgriVS-X		83.70
HL 1769 AgriVS-X		86.44
HL 2134 AgriVS-X		104.29
HM AgriVS-X 1000		55.51
HM 2130 AgriVS-X		118.21
HM 2132 AgriVS-X		118.33
W20 710 VariMP-X		8.39
W20 800 VariMP-X		9.47
W20 900 VariMP-X		10.64
W20 1000 VariMP-X		11.81
W20 -1250 VariMP-X		14.41
W20 - 630 VariMP-X		7.43
W20 VariMP-X PLNY PROFIL - pro ka		11.81
W25-710 VariMP-X		9.83
W25-725 VariMP-X		10.03
W 25 750 VariMP-X		10.37
W 25 785 VariMP-X		10.85
W25-800 VariMP-X		11.08
W25-900 VariMP-X		12.46
W25-950 VariMP-X		13.14
W 25 VariMP-X 1000		13.84
W25 - 1120 VariMP-X		15.08
W25-1150 VariMP-X		15.48
W25-1250 VariMP-X		16.84
W 25 1400 VariMP-X		18.84
28x8x735/700 VariMP-X		13.06
28x8x 785 / 750 VariMP-X		13.93
28x8x935/900 VariMP-X		16.58

28x8x985/950 VariMP-X		17.46
28x8 1000 VariMP-X		17.74
28x8 1035/ 1000 VariMP-X		17.88
28x8x 1095/ 1060 VariMP-X		18.90
28x8x 1155/ 1120 VariMP-X		19.94
28x8x1220/ 1185 VariMP-X		21.07
28x8x 1290/ 1255 VariMP-X		22.26
28x8x1355/1320 VariMP-X		23.39
28x8x1435/1400 VariMP-X		24.77
28x8x1535/1500 VariMP-X		26.50
W31.5-710 VariMP-X		13.75
W31.5-800 VariMP-X		15.50
W 31.5 - 865 VariMP-X		16.75
W31.5-900 VariMP-X		17.46
W31.5-910 VariMP-X		17.65
W31.5-945 VariMP-X		18.34
W31.5-950 VariMP-X		18.42
W31.5-960 VariMP-X		18.61
W 31.5 VariMP-X 1000		19.38
W 31.5 1050 VariMP-X		19.86
W31.5-1120 VariMP-X		21.19
W31.5-1150 VariMP-X		21.76
W 31.5-1170 VariMP-X		22.12
W 31.5-1230 VariMP-X		23.24
W31.5-1250 VariMP-X		23.64
W31.5-1380 VariMP-X		26.08
W31.5-1400 VariMP-X		26.47
W31.5-1500 VariMP-X		28.36
25X10-725 VariMP-X		11.52
25X10-950 VariMP-X		15.11
25x10 VariMP-X 1000		15.90
25X10-1150 VariMP-X		17.80
25X10-1250 VariMP-X		19.34
28X10-800 VariMP-X		13.70
28X10-910 VariMP-X		15.56
28X10-950 VariMP-X		16.25
28x10 VariMP-X 1000		17.09
28X10-1050 VariMP-X		17.51

28X10-1120 VariMP-X		18.67
28X10-1150 VariMP-X		19.18
28X10-1250 VariMP-X		20.84
28X10-1300 VariMP-X		21.70
28x10-1380 VariMP-X		23.03
35X10-800 VariMP-X		17.69
35X10-910 VariMP-X		20.11
35x10 VariMP-X 1000		22.09
35X10-1080 VariMP-X		23.20
35X10-1250 VariMP-X		26.87
35X10-1400 VariMP-X		30.08
35X10-1500 VariMP-X		32.23
35X10-1660 VariMP-X		35.65
W40-1000 VariMP-X		30.34
W40-1055 VariMP-X		32.03
W40-1100 VariMP-X		33.38
W40-1120 VariMP-X		33.98
W40-1180 VariMP-X		35.82
W40-1250 VariMP-X		37.93
W40-1320 VariMP-X		40.06
W40-1400 VariMP-X		42.48
W40-1530 VariMP-X		46.44
W40-1750 VariMP-X		53.11
W40-1760 VariMP-X		53.41
W40-2500 VariMP-X		75.88
35X13-1000 VariMP-X		26.58
35X13-1020 VariMP-X		27.08
35X13-1080 VariMP-X		28.70
35X13-1120 VariMP-X		29.75
35X13-1180 VariMP-X		31.36
35X13-1250 VariMP-X		33.22
35X13-1320 VariMP-X		35.05
35X13-1400 VariMP-X		37.20
35X13-1530 VariMP-X		40.64
35X13-1750 VariMP-X		46.50
35X13-2500 VariMP-X		66.41
47x13x1185/1120 VariMP-X		41.50
47x13x1245/1180 VariMP-X		43.62

47x13x1315/1250 VariMP-X		46.04
47x13x1385/1320 VariMP-X		48.50
47x13x1465/1400 VariMP-X		51.30
47x13x1565/1500 VariMP-X		54.80
47X13X1765/1700 VariMP-X		61.81
43.5X13-1000 VariMP-X		32.57
43.5X13-1320 VariMP-X		43.00
43.5X13-2500 VariMP-X		81.44
45X13-800 VariMP-X		26.04
45X13-1000 VariMP-X		32.57
45X13-1120 VariMP-X		36.49
45X13-1250 VariMP-X		40.73
45X13-1320 VariMP-X		43.00
45X13-1400 VariMP-X		45.59
45X13-1530 VariMP-X		49.82
45X13-1560 VariMP-X		50.82
45X13-1750 VariMP-X		57.00
W50-1000 VariMP-X		45.02
W50-1255 VariMP-X		56.50
W50-1320 VariMP-X		59.44
W50-1325 VariMP-X		59.66
W50-1400 VariMP-X		63.02
W50-1465 VariMP-X		65.96
W50-1530 VariMP-X		68.87
W50-1600 VariMP-X		72.04
W50-1700 VariMP-X		76.52
W50-1400 VariMP-X		63.02
W50-1465 VariMP-X		65.96
W50-1700 VariMP-X		76.52
W63-1000 VariMP-X		70.70
W63-1360 VariMP-X		96.16
W63-1600 VariMP-X		113.14
W63-1700 VariMP-X		120.19
W63-2120 VariMP-X		149.88
W63-2500 VariMP-X		176.75
34.5x14 ArctiCA 1000		66.80
34.5x14 - 1120 ArctiCA		74.83
W16-800 VariMP-X		9.07

W16-500 VariMP-X PLNY PROFIL		5.68
W16-560 VariMP-X PLNY PROFIL		6.36
W16-600 VariMP-X PLNY PROFIL		6.80
W16-630 VariMP-X PLNY PROFIL		7.15
W16-1000 Kalkula ní VariMP-X PLNY		11.33
22x8 - 735/700 VariMP-X		10.56
22x8 - 785/750 VariMP-X		11.27
22x8 - 935/900 VariMP-X		13.42
22x8 - 985/950 VariMP-X		14.15
22x8 - 1000 VariMP-X		14.35
22x8 - 1035/1000 VariMP-X		14.46
22x8 - 1095/1060 VariMP-X		15.31
22x8 - 1155/1120 VariMP-X		16.15
22x8 - 1215/1180 VariMP-X		16.98
22x8 - 1285/1250 VariMP-X		17.96
22x8 - 1355/1320 VariMP-X		18.92
22x8 - 610/575 VariMP-X PLNY PROF		8.76
22x8 - 685/650 VariMP-X PLNY PROF		9.83
22x8 VariMP-X PLNY PROFIL		14.35
22x8 - 1095/1060 VariMP-X PLNY PR		15.31
30x10 - 745/700 VariMP-X		16.46
30x10 - 920/875 VariMP-X		20.32
30x10 - 945/900 VariMP-X		20.88
30x10 - 995/950 VariMP-X		20.99
30x10 - 970/925 VariMP-X		21.44
30x10 - 995/950 VariMP-X		21.97
30x10 - 1000/955 VariMP-X		22.09
30x10 - 1045/1000 VariMP-X		22.45
30x10 - 1080/1035 VariMP-X		23.20
30x10 - 1165/1120 VariMP-X		25.03
30x10 - 1245/1200 VariMP-X		26.75
30x10 - 1365/1320 VariMP-X		29.32
30x10 - 1545/1500 VariMP-X		33.19
30x10 - 1645/1600 VariMP-X		35.34
37x10x945/900 VariMP-X		23.53
37x10x950 Lw/905 Li VariMP-X		23.68

37x10x1000/955 VariMP-X		24.91
37x10x1105/1060 VariMP-X		26.83
37x10x1165/1120 VariMP-X		28.27
37x10 1225/1180 VariMP-X		29.75
37x10x1290/1245 VariMP-X		31.33
37x10x1360/1315 VariMP-X		33.02
37x10x1540/1495 VariMP-X		37.40
37x10x1645/1600 VariMP-X		39.95
37x10x1740/1695 VariMP-X		42.26
40x12 1000 VariMP-X		27.54
40x12 1055 VariMP-X		29.06
28x8x565/530 VariMP-X PP		10.03
28x8 640/605 PP		11.35
28x8 VariMP-X PLNY PROFIL		17.74
28x8x 1095/1060 PP		18.90
10PK 630		8.28
10PK 853		11.22
10PK 1000		13.14
10PK 1050		13.42
10PK1054		13.48
10PK 1068		13.64
10PK 1150		14.69
10PK 1165		14.89
10PK 1220		15.56
10PK 1290		16.46
10PK 1300		16.61
10PK 1435		18.34
10PK 1445		18.44
10PK 1625		20.76
10PK 1703		21.76
10PK 1790		22.85
10PK 1805		23.05
12PK 1300		18.90
12PK 1625		23.62
3PK 560		2.88
3PK 630		3.25
3PK 698		3.59
3PK 700		3.61

3PK 736		3.82
3PK 800		4.13
3PK 812		4.18
3PK 847		4.36
3PK 850		4.38
3PK 853		4.40
3PK 950		4.88
3PK 954		4.92
3PK 968		5.00
3PK 970		5.00
3PK 975		5.03
3PK 1000		5.14
3PK 1005		5.05
3PK 1045		5.26
3PK 1050		5.28
3PK 1054		5.32
3PK 1150		5.80
3PK 1152		5.80
3PK 1163		5.84
3PK 1165		5.84
3PK 1220		6.13
3PK 1225		6.16
3PK 1300		6.53
4PK 560		3.53
4PK 650		4.09
4PK 698		4.40
4PK 700		4.44
4PK 736		4.66
4PK 738		4.66
4PK 800		5.05
4PK 812		5.14
4PK 847		5.36
4PK 850		5.36
4PK 853		5.40
4PK 860		5.45
4PK 865		5.48
4PK 950		6.01
4PK 954		6.05

4PK 968		6.13
4PK 970		6.13
4PK 975		6.16
4PK 985		6.24
4PK 1000		6.32
4PK 1005		6.16
4PK 1015		6.22
4PK 1045		6.38
4PK 1050		6.41
4PK 1054		6.47
4PK 1060		6.49
4PK 1070		6.55
4PK 1135		6.95
4PK 1150		7.03
4PK 1152		7.07
4PK 1163		7.12
4PK 1165		7.15
4PK 1180		7.20
4PK 1220		7.45
4PK 1225		7.51
4PK 1238		7.57
4PK 1300		7.97
4PK 1705		10.43
5PK 698		5.00
5PK 700		5.03
5PK 800		5.74
5PK 812		5.82
5PK 847		6.07
5PK 850		6.10
5PK 853		6.13
5PK 860		6.19
5PK 900		6.47
5PK 908 - nepoužívat!!!		6.53
5PK 950		6.84
5PK 954		6.84
5PK 968		6.95
5PK 970		6.97
5PK 975		7.01

5PK 985		7.07
5PK 1000		7.18
5PK 1005		7.01
5PK 1015		7.07
5PK 1045		7.28
5PK 1050		7.32
5PK 1054		7.34
5PK 1060		7.40
5PK 1070		7.45
5PK 1115		7.76
5PK 1125		7.85
5PK 1135		7.91
5PK 1145		7.99
5PK 1150		8.03
5PK 1152		8.03
5PK 1163		8.11
5PK 1165		8.11
5PK 1220		8.51
5PK 1225		8.53
5PK 1230		8.59
5PK 1300		9.07
5PK 1365		9.52
5PK 1370		9.55
5PK 1435		10.00
6PK 560		4.86
6PK 698		6.05
6PK 700		6.07
6PK 735		6.36
6PK 736		6.38
6PK 737		6.38
6PK 742		6.41
6PK 800		6.92
6PK 812		7.03
6PK 847		7.34
6PK 850		7.34
6PK 853		7.40
6PK 860		7.45
6PK 890		7.72

6PK 900		7.80
6PK 905 - nepoužívat!!!		7.85
6PK 950		8.22
6PK 954		8.24
6PK 968		8.39
6PK 970		8.41
6PK 975		8.45
6PK 980		8.47
6PK 1000		8.68
6PK 1005		8.47
6PK 1015		8.56
6PK 1016		8.56
6PK 1017		8.56
6PK 1020		8.59
6PK 1045		8.81
6PK 1050		8.84
6PK 1054		8.87
6PK 1060		8.93
6PK 1070		9.01
6PK 1115		9.38
6PK 1125		9.47
6PK 1130		9.52
6PK 1135		9.58
6PK 1150		9.68
6PK 1152		9.68
6PK 1163		9.80
6PK 1165		9.80
6PK 1170		9.86
6PK 1180		9.95
6PK 1183		9.97
6PK 1220		10.28
6PK 1225		10.31
6PK 1230		10.37
6PK 1235		10.39
6PK 1275		10.74
6PK 1300		10.96
6PK 1365		11.50
6PK 1370		11.56

6PK 1371		11.56
6PK 1411		11.89
6PK 1413		11.89
6PK 1435		12.10
6PK 1437		12.12
6PK 1445		12.18
6PK 1630		13.73
6PK 1635		13.75
6PK 1690		14.23
6PK 1703		14.35
6PK 1790		15.08
6PK 1795		15.11
6PK 1800		15.14
6PK 2145		18.08
7PK 1000		9.29
7PK 1300		11.78
7PK 1370		12.40
7PK 1790		16.25
8PK 850		9.24
8PK 952		10.37
8PK 970		10.54
8PK 975		10.60
8PK 1000		10.87
8PK 1053		11.22
8PK 1070		11.39
8PK 1126		11.98
8PK 1160		12.35
8PK 1165		12.40
8PK 1175		12.52
8PK 1180		12.58
8PK 1222		13.02
8PK 1225		13.06
8PK 1226		13.06
8PK 1230		13.08
8PK 1275		13.58
8PK 1365		14.52
8PK 1375		14.63
8PK 1418		15.08

8PK 1420		15.11
8PK 1435		15.29
8PK 1438		15.31
8PK 1445		15.37
8PK 1625		17.29
8PK 1630		17.34
8PK 1635		17.40
8PK 1640		17.46
8PK 1703		18.13
8PK 1790		19.04
8PK 1793		19.07
8PK 1803		19.18
8PK 1910		20.34
8PK 1920		20.42
8PK 2155		22.93
8PK 2166		23.05
9 PK 1690		19.92
9PK 1790		21.10
10PK 1136		14.52
10PK 1462		18.67
4PK 825		5.22
4 PK 865		5.48
5PK 880		6.30
5PK 1025		7.15
5 PK 1137		7.91
6PK 823		7.15
6PK 865		7.49
6PK 923		7.99
6PK 1137		9.58
6PK 1145		9.64
6PK 1190		10.03
6PK 1250		10.54
8 PK 865		9.41
8 PK 880		9.58
8 PK 1250		13.31
5M 560		15.08
5M 615		16.55
5M 630		16.94

5M 800		21.55
30x14 ArctiCA 1000		41.24
30x14-1120 ArctiCA		46.19
28x14 1000 ArctiCA		38.59
28x14-1120 ArctiCA		43.22
28x16 VariMP-X 1000		27.85
28x16-1450 VariMP-X		40.39
32x14 ArctiCA 1000		42.37
32x14-1120 ArctiCA		47.46
33x14 ArctiCA 1000		63.84
33x14-1120 ArctiCA		71.50
33x14x1160 ArctiCA		74.04
33x14 x 1160 ArctiCA		74.04